

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	ТМВJH7NP7L7075107	Наступний Технічний огляд	2023-08	Тип	3V554D
Дата поставки:	2020-08-17	Наступна перевірка шкідливих викидів	2023-08		

Історія

Показати записів

Усі	Гарантійні зобов'язання	Технічне обслуговування	Цифровий сервісний план	Рекламації	Оглядова копія
Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2024-02-02	Пробіг: 60152	Номер замовлення.: 834090	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change	
Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2022-08-17	Пробіг: 30696	Номер замовлення.: 10326/021	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection	



Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-05-11Пробіг:
8417Номер замовлення:
35261BA-ID:
135440373

Претензія клієнта

UHR VERSTELLT SICH VON ALLEINE

Код клієнта

Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Налаштування > Налаштування часу > Функціональність > неправильно налаштований

Визначення СТО

Rep. Zurückgestellt. Uhr umgestellt. [2060003/3 API 05_2020 MIB II Standard (Bolero,Amundsen)]

Код СТО

Keine Reparatur durchgeführt

Запасна частина для усунення несправності

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-05-11Пробіг:
8417Номер замовлення:
35261BA-ID:
135440679

Претензія клієнта

AMBIENTELEUCHTUNG OF:

Код клієнта

Освітлення, сигналізація > Внутрішнє освітлення > Фонове підсвічування > Функціональність > не вмикається/не підключається

Визначення СТО

Bedienerfehler

Код СТО

Keine Reparatur durchgeführt

Запасна частина для усунення несправності

Претензія ▼

Термін прийомки:
2020-08-24Пробіг:
90Номер замовлення:
34750BA-ID:
126316664

Претензія клієнта

AM KOTFLÜGEL V.LI. KREISFÖRMIGER LACKMANGEL

Код клієнта

Кузов > Накладки > Крило > Лакофарбове покриття > непрофарбовані місця

Визначення СТО

Код СТО

Запасна частина для усунення несправності



Претензія ▼

Термін прийомки:
2020-08-18Пробіг:
90Номер замовлення:
34733BA-ID:
126319281

Претензія клієнта	PDC ohne funktion
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Автопілот для паркування, асистент паркування > Датчик асистента паркування > Деталь, експлуатаційні матеріали > незакріплений
Визначення СТО	Stecker an einem PDC Sensor war ab. Rastet ganz normal ein.
Код СТО	Допоміжні системи, комфортного керування > Автопілот для паркування, асистент паркування > Датчик асистента паркування > Електрика > штировий роз'єм не вставлений
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2020-08-18Пробіг:
90Номер замовлення:
34733BA-ID:
126122280

Претензія клієнта	EINPARKHILFE ZEIGT FEHLER
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент паркув., автопілот для паркув., асист. виїзду з місця паркув. > Асистент паркування > Функціональність > не працює
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-08-18Пробіг:
122Номер замовлення:
34733Номер рахунку.:
505044Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	63291901	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0
4	91751399	SENSOR EINGESTECKT	-	0000	1	0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2020-08-14Пробіг:
1Номер замовлення.:
016070-00Підтвердження сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	



Рахунок

Термін прийомки:
2020-07-30Пробіг:
1Номер замовлення:
1607000

Номер рахунку.:

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
2	91302599	Umkodierung des Radios mit CD	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052164DS	Scheibenreiniger 1L	1.00	V	OWN	02		0
2	VZK5W30VX	Shell 0W30 AVL Öl 1Liter	0.50	C	6			0

Записи з 1 по 10 із 10 записів

Попередня

1

Наступна