


История автомобиля



Данные автомобиля

VIN	WAUZZZF21KN007245	Следующий ГТО	2022-07
Дата поставки:	2019-08-16	Следующий контроль ОГ	2022-07
Модель	4A2BGA		

История

Показать  записей



ВСЕ

ГАРАНТИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная книжка Срок приёмки:
2024-05-15Пробег:
90096№ заказа.:
70828Отметка о провед.
ТО:
Инсп. сервис с
заменой масла
(гибкий интервал)

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	26883550	Восстановитель



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная книжка Срок приёмки:
2022-10-04Пробег:
58551№ заказа.:
60833Отметка о провед.
ТО:
Инсп. сервис с
заменой масла
(гибкий интервал)

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	20341950	Дизельный топливный фильтр
2	85181950	Салонный фильтр
3	26883550	Восстановитель



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная
сервисная книжка Срок приёмки:
2021-07-28Пробег:
27562№ заказа.:
53211Отметка о провед.
ТО:
Инсп. сервис с
заменой масла
(гибкий интервал)

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	85181950	Салонный фильтр
2	26883550	Восстановитель



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:
2020-07-21Пробег:
11000№ заказа:
2020015036

ID рекламации:

Рекламация клиента	Schleifende Geräusche vom Antrieb rechts zuhören Getriebe innenseite Differenzial ????? Prpbefahrt durch Salih durchgeführt, prüfen inst.
Кодирование рекламации клиента	Автомобиль в целом > Области автомобиля > Передняя часть автомобиля > Tayron (R4) панорамная крыша > шум
Заключение станции	*Analysefahrt durchgeführt-> Geräusche V.R bereich Rad/Bremsscheibe. *Auf der Bühne versucht nachvollzuziehen. *Picotool angeschlossen-> nicht auf bühne zu indendifizieren. *Felge V.R hat Schalgl. *Probefahrt zu zweit durchgeführt-> imm an der selbe stelle vom Reifen kommen geräusche-> evtl. Reifen Innengewebe schaden. *Rep. zurückgestellt.
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация ▼

Срок приёмки:
2020-06-04Пробег:
10409№ заказа:
2020011423

ID рекламации:

Рекламация клиента	Deckel der hinteren Mittelarmlehne ist abgebrochen
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Управление одноместн. и многоместн. сиденьями, подлокотниками, 2-й ряд > Регулировка сиденья, без электропривода, 2-й ряд > Опускание подлокотника, 2-й ряд
Заключение станции	Arملهne ers.
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > 2-й ряд: сиденья, подлокотники, многоместные сиденья > Подлокотник сиденья, 2-й ряд > Деталь/узел, рабочие жидкости > повреждение
Запасная деталь для устранения неисправности	4K0-885-081-J-22A



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:
2020-06-04Пробег:
10409№ заказа:
2020011423

ID рекламации:

Рекламация клиента	linke Abdeckung/Kappe der Beifahrerkopfstütze hat sich vom Sitz gelöst
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > 1-й ряд: сиденья, подлокотники, многоместные сиденья > Облицовка спинки сиденья, 1-й ряд > Деталь/узел, рабочие жидкости > не зафиксировано
Заключение станции	Verleidung an Kopfstutze/Bezug befestigt
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > 1-й ряд: сиденья, подлокотники, многоместные сиденья > Мягкая набивка подушки сиденья, 1-й ряд
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:
2020-06-04Пробег:
10409№ заказа:
2020011423

ID рекламации:

Рекламация клиента	Fahrzeug fährt sehr schwach an
Кодирование рекламации клиента	Двигатель > Режим работы двигателя > Набор мощности > Функциональность > слишком медленно
Заключение станции	[2053287/11 Anfahr-/Beschleunigungsverhalten V6 TDI]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:
2020-06-04Пробег:
10409№ заказа:
2001142305№ счёта.:
1614067935Примеч.
Гарант./
послегарант.поддер
жка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	99999999	Beifahrersitz Lehnenbezug gelöst	-	0000		0
2	99999999	Rosette Lehnenbezug befestigt	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▾

Срок приёмки:
2020-06-04Пробег:
10409№ заказа:
2001142303№ счёта.:
1614067933Примеч.
Гарант./
послегарант.поддер
жка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	74551900	Armrest switch cover removed+instal	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	4K0885081J 22A	ARM REST	1.00	V	OWN	08		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:
2020-06-04Пробег:
10409№ заказа:
2001142302№ счёта.:
1614067932Примеч.
Гарант./
послегарант.поддер
жка Техническое
обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01510000	Software updates .	X	0000		0

Счёт ▼

Срок приёмки:
2020-06-04Пробег:
10409№ заказа:
2001142301№ счёта.:
1614067931Примеч.
Гарант./
послегарант.поддер
жка Техническое
обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01510000	Software updates .	X	0000		0

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:
2019-08-01Пробег:
10№ заказа:
17638№ счёта.:
7457

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	63291900	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
2	66051950	Radiator grill removed+installed	-	0000		0
3	66055550	Radiator grill replaced	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	99999999	ASSISTENZ SYSTEME GEPRÜFT	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	4K0853651C 3FZ	GRILLE	1.00	V	OWN	08		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация ▼

Срок приёмки:
2019-07-25Пробег:
10№ заказа:
17388

ID рекламации:

Рекламация клиента	Assistenzsystem nach Aktion 90L1 ohne Funktion.
Кодирование рекламации клиента	Вспомогательные системы, комфортное управление > Система ассистента движения по полосе
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	Информация, навигация, связь, развлечения > Приводы, управление, голосовое управление > Блок управления электронной информационной системы > Функциональность > нарушена работа
Запасная деталь для устранения неисправности	4k0-035-063-a-



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:
2019-07-25Пробег:
10№ заказа:
17387№ счёта.:
7419Примеч.
Техническое
обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01010099	ÜBERGABE NACH PV	X	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:
2019-07-25Пробег:
10№ заказа:
17388№ счёта.:
31665

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	68151900	Glove box removed+installed	-	0000		0
2	91961950	Display operating unit ECU rem+inst	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	4K0035063A	CTRL UNIT	1.00	V	OWN	08		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:
2019-07-25Пробег:
10№ заказа:
17388№ счёта.:
31664

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	97091399	LEITUNGSSATZ PRÜFEN/FIXIEREN	-	0000		0

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:
2019-07-25Пробег:
10№ заказа:
17388№ счёта.:
31663

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	63691999	SCHÜRZE AUS-U.EINGEBAUT	-	0000		0
3	96354199	STG WECHSELASS. INSTANDSETZEN	-	0000		0
4	96351550	Control unit for LCA adjusted	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	4K0907461D	RETAINER	1.00	V	OWN	08		0
2	4K0907693D	SHIELD	1.00	V	OWN	08		0
3	8R0853575B	Holder	2.00	V	OWN	03		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:
2019-07-25Пробег:
10№ заказа:
17388№ счёта.:
31662Примеч.
Техническое
обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01510000	Software updates .	X	0000		0

Счёт ▼

Срок приёмки:
2019-07-25Пробег:
10№ заказа:
17388№ счёта.:
31661Примеч.
Техническое
обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01510000	Software updates .	X	0000		0

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:
2018-07-03Пробег:
10№ заказа:
4527№ счёта.:
2113

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	99999999	PV DURCHFÜHREN	-	0000		0

Записи с 1 до 20 из 20 записей

Предыдущая

1

Следующая