



ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ СВЕТЯЩЕЙСЯ
КРАСКИ **ACMELIGHT CONCRETE**
НА БЕТОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ СВЕТЯЩЕЙСЯ КРАСКИ **ACMELIGHT CONCRETE** НА БЕТОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от слабодержащихся частиц, пыли и старых покрытий. Жирные пятна можно обработать уайт-спиритом или любым растворителем.



ГРУНТОВАНИЕ

Грунтование проводить обязательно! Для грунтования рекомендуется использовать любую алкидную или полиуретановую грунтовку белого цвета. Наносить грунтовку кистью или методом распыления.



ПОДГОТОВКА КРАСКИ ACMELIGHT

Краску хорошо взболтать и перемешать. Поднять со дна банки осевший пигмент с помощью металлического предмета. Можно добавить до 10% растворителя (№ 646, 647). Перемешивать в течение 1-2 минут до однородного состояния и равномерного оттенка. На дне не должно быть осадка.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Бетонное изделие с выдержаным слоем грунта закрепить (при необходимости) и обездвижить. Краску процедить и перелить в бачок краскопульта из расчета, чтобы использовать ее за один раз. Залившую краску в краскопульт использовать в течение 2 минут. Остаток слить в банку. Можно использовать как верхний, так и нижний бачек в краскопульте. Размер сопла – 1,5-1,8 мм.



НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ ACMELIGHT

Наносить краску нужно плавными равномерными движениями сначала минимум в 2 слоя: первый слой наносится вдоль, а второй – поперек. Межслойная сушка – 20-25 минут. Краскопульт держать перпендикулярно на расстоянии 15-20 см от обрабатываемой поверхности до полного перекрытия пленкой (ориентир - оттенок поверхности). Полное высыхание - 24 ч.



ГЛЯНЦЕВАНИЕ

Для придания глянца окрашенную поверхность можно покрыть алкидным или полиуретановым прозрачным лаком. Для нанесения пользоваться рекомендациями изготовителя лака. Не использовать матовый лак, т.к. он ухудшает свечение.



ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

Если залитая краска в краскопульте используется: более 2-х мин, необходимо снова взболтать краску в бачке краскопульта. По окончанию работ краскопульт промыть (растворителем № 646) во избежание затвердевания краски и забивания сопла. Через 2-3 часа после нанесения провести тест на светимость.



AcmeLight
company