

Дані автомобіля

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|-----|--------|
| Ідентифікаційний номер ТЗ: | TMBLR9NP0P7026550 | Наступний Технічний огляд | 2025-12 | Тип | 3V5S9Z |
| Дата поставки: | 2022-12-27 | Наступна перевірка шкідливих викидів | 2025-12 | | |

Історія

Показати записів

| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ▼ <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">УСІ</div> ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН РЕКЛАМАЦІЇ СТОРНО ОГЛЯДОВА КОПІЯ </div> | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--|----------------|--------------------|---------|----------|---|---|----------|---------------------|---|----------|----------------------------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 10px;"> <div style="width: 15%;">Претензія ▼</div> <div style="width: 15%;">Термін прийомки: 2025-06-07</div> <div style="width: 15%;">Пробіг: 97460</div> <div style="width: 15%;">Номер замовлення: 77398</div> <div style="width: 15%;">BA-ID: 189786574</div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Претензія клієнта</td> <td>TASTER FÜR HANDSCHUHFACH-BETÄTIGUNG KLEMMT</td> </tr> <tr> <td>Код клієнта</td> <td>Навісні елементи кузова > Відділення для речей, ручки > Механізм розблокування відділення для речей з боку переднього пасажиря</td> </tr> <tr> <td>Визначення СТО</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Код СТО</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Запасна частина для усунення несправності</td> <td></td> </tr> </table> | Претензія клієнта | TASTER FÜR HANDSCHUHFACH-BETÄTIGUNG KLEMMT | Код клієнта | Навісні елементи кузова > Відділення для речей, ручки > Механізм розблокування відділення для речей з боку переднього пасажиря | Визначення СТО | | Код СТО | | Запасна частина для усунення несправності | | | | | | |
| Претензія клієнта | TASTER FÜR HANDSCHUHFACH-BETÄTIGUNG KLEMMT | | | | | | | | | | | | | | |
| Код клієнта | Навісні елементи кузова > Відділення для речей, ручки > Механізм розблокування відділення для речей з боку переднього пасажиря | | | | | | | | | | | | | | |
| Визначення СТО | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код СТО | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запасна частина для усунення несправності | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 10px;"> <div style="width: 15%;">Цифровий сервісний план ▼</div> <div style="width: 15%;">Термін прийомки: 2025-05-09</div> <div style="width: 15%;">Пробіг: 97456</div> <div style="width: 15%;">Номер замовлення.: 76612</div> <div style="width: 15%;">Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change</div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="padding: 10px;"> <p>Дод. роботи</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Номер</th> <th>Опис</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20345550</td> <td>Diesel fuel filter</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>23245550</td> <td>Air cleaner element</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>01400050</td> <td>Brake fluid service</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>01575550</td> <td>Oil for all-wheel drive coupling</td> </tr> </tbody> </table> </div> | # | Номер | Опис | 1 | 20345550 | Diesel fuel filter | 2 | 23245550 | Air cleaner element | 3 | 01400050 | Brake fluid service | 4 | 01575550 | Oil for all-wheel drive coupling |
| # | Номер | Опис | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20345550 | Diesel fuel filter | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 23245550 | Air cleaner element | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 01400050 | Brake fluid service | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01575550 | Oil for all-wheel drive coupling | | | | | | | | | | | | | |

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-05-08Пробіг:
97460Номер замовлення:
76612Номер рахунку.:
258243Прим.
Технічне обслуговування

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01030020 | Inspections w.oil change . | X | 0000 | | 0 |
| 2 | 01330050 | Accident prev.regulations . | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 01400050 | Brake fluid service . | X | 0000 | | 0 |
| 4 | 01575550 | Oil for AWD coupling replaced | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 20345550 | Diesel fuel filter replaced | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 23245550 | Air cleaner element replaced | - | 0000 | | 0 |
| 7 | SLMW0000 | ERSATZMOBILITÄT | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|----|----------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | | OWN | | | 0 |
| 2 | 05L115562A | FILTERELEM | 1.00 | | OWN | | | 0 |
| 3 | WHT000729A | Bolt | 3.00 | | OWN | | | 0 |
| 4 | N 90281802 | Bolt | 1.00 | | OWN | | | 0 |
| 5 | N 91082701 | BOLT | 1.00 | | OWN | | | 0 |
| 6 | G 060175A2 | OIL | 1.00 | | OWN | | | 0 |
| 7 | BFK | BREMSFLÜSSIGKEIT | 1.00 | | OWN | | | 0 |
| 8 | 5Q0127177 | Filtereins | 1.00 | | OWN | | | 0 |
| 9 | 5Q0129620D | Air filter | 1.00 | | OWN | | | 0 |
| 10 | M09 | MOTORENOEL 0W20 SHELL HELIX ULTR | 5.50 | | 6 | | | 0 |
| 11 | 3V1857558A 1QB | ACTUATOR | 1.00 | | OWN | | | 0 |

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-01-16Пробіг:
85892Номер замовлення:
73825Номер рахунку.:
256057

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|---------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 27068950 | Battery loaded | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 27060150 | Battery checked | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 27061900 | Battery removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 27065550 | Battery replaced | - | 0000 | | 0 |
| 6 | SLMW0000 | ERSATZMOBILITÄT | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|-------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 000915089BC | BATTERY | 1.00 | | OWN | | | 0 |

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-12-05Пробіг:
72420Номер замовлення:
73029BA-ID:
182867220

| | |
|---|--|
| Претензія клієнта | Fahrzeug musste fremdgestartet werden |
| Код клієнта | Енергопостачання, бортова мережа, перенесення даних > Система електроживлення > Стартерна АКБ > Електрика > напруга занадто низька |
| Визначення СТО | Batterie geprüft, Gut-Nachladen Batterie voll geladen GFS Batterie geprüft, Gut Ruhestromprüfung, i.O. |
| Код СТО | Keine Reparatur durchgeführt |
| Запасна частина для усунення несправності | |

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-07-03Пробіг:
72424Номер замовлення:
68692BA-ID:
178845622

| | |
|---|---|
| Претензія клієнта | Fahrzeug meldet ölstand zu gering, hat über die letzten 2000km 2,5 liter öl nachgefüllt |
| Код клієнта | Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи попереджувальної індикації > Попереджувальна індикація про падіння тиску оливи > Функціональність > спрацьовує |
| Визначення СТО | Batterie Geladen GFS Kühlwasser abgelassen Aggregateträger a+e Kardanwelle a+e Winkelgetriebe a+e Antriebswelle rechts a+e DPF a+e AGR Kühler a+e Turbolader ern GFS Öldruckanhebung, Adaption Ladedrucksteller Kühlsystem neu befüllt und mit GFS entlüftet Ölwechsel durchgeführt |
| Код СТО | Двигун > Системи впуску, компресори, вакуумні системи > Турбонагнітач > Негерметичність > внутрішня негерметичність |
| Запасна частина для усунення несправності | 051-253-019-p- |

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-07-03Пробіг:
72424Номер замовлення:
68692Номер рахунку.:
441050Прим.
Технічне обслуговування

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-----------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01040000 | Oil change services . | X | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------|------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 05L115562A | FILTERELEM | 1.00 | | OWN | | | 0 |
| 2 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | | OWN | | | 0 |
| 3 | M07 | MOTORENOEL 0W30 LONGLIFE III | 5.50 | | 6 | | | 0 |

Цифровий сервісний план
▼Термін прийомки:
2024-07-02Пробіг:
64448Номер замовлення.:
68623Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

| # | Номер | Опис |
|---|----------|------------------------|
| 1 | 85185550 | Dust and pollen filter |
| 2 | 60480250 | Water drain |

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-07-02Пробіг:
64452Номер замовлення:
68623Номер рахунку.:
243753Прим.
Технічне обслуговування

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|----|----------|-------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01030020 | Inspections w.oil change . | X | 0000 | | 0 |
| 2 | 46502050 | Front brake discs removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 51582950 | Plenum chamber cleaned | - | 0000 | | 0 |
| 4 | 60480250 | Water drain checked | - | 0000 | | 0 |
| 5 | 85185550 | Dust and pollen filter replaced | - | 0000 | | 0 |
| 6 | 94151650 | Headlight adjusted | - | 0000 | | 0 |
| 7 | 01330050 | Accident prev.regulations . | - | 0000 | | 0 |
| 8 | 46532050 | Rear brake discs removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 9 | 44052054 | Wheels removed+installed | - | 0000 | | 0 |
| 10 | SLMW0000 | ERSATZMOBILITÄT | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TC) | Код першопричини | Пакет |
|----|-------------|------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | | OWN | | | 0 |
| 2 | 05L115562A | FILTERELEM | 1.00 | | OWN | | | 0 |
| 3 | WHT000729A | Bolt | 3.00 | | OWN | | | 0 |
| 4 | 5Q0819669 | Od. filter | 1.00 | | OWN | | | 0 |
| 5 | WHT010085 | BOLT | 4.00 | | OWN | | | 0 |
| 6 | M07 | MOTORENOEL 0W30 LONGLIFE III | 5.50 | | 6 | | | 0 |
| 7 | 5Q0615301F | BRAKEDISC | 2.00 | | OWN | | | 0 |
| 8 | N 91084901 | SCREW | 4.00 | | OWN | | | 0 |
| 9 | N 10648301 | Bolt | 2.00 | | OWN | | | 0 |
| 10 | 5Q0698151AH | BR. LINING | 1.00 | | OWN | | | 0 |
| 11 | N 10648301 | Bolt | 2.00 | | OWN | | | 0 |
| 12 | N 91168901 | Screw | 4.00 | | OWN | | | 0 |
| 13 | 3Q0698451J | BR. LINING | 1.00 | | OWN | | | 0 |
| 14 | 3Q0615601A | BRAKEDISC | 2.00 | | OWN | | | 0 |

Цифровий сервісний план
▼Термін прийомки:
2023-09-21Пробіг:
30447Номер замовлення.:
60855Підтвердження сервісного
обслуговування:

| # | Опис | Прим. |
|---|-------|--|
| 1 | Опис | |
| 2 | Прим. | Servicemaßnahme 4855 Kriterium 02 durchgeführt |

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-09-21Пробіг:
30447Номер замовлення.:
60853Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

| # | Номер | Опис |
|---|----------|-------------|
| 1 | 60480250 | Water drain |

Претензія

Термін прийомки:
2023-09-20Пробіг:
30450Номер замовлення:
60856BA-ID:
166796718

| | |
|---|--|
| Претензія клієнта | Klimaanlage kann nicht mit dem Knopf auf „Auto“, gestellt werden |
| Код клієнта | Кондиціонування > Керування, регулювання мікроклімата > Блок керування і індикації кліматичної установки > Кнопка AUTO панелі керування кліматичною установкою |
| Визначення СТО | Batterie GFS Klima-Bedieneinheit a+e Steuergerät ersetzt, codiert und Grundeinstellung druchgeführt Ersteinlauf Klimakompressor durchgeführt |
| Код СТО | Кондиціонування > Керування, регулювання мікроклімата > Блок керування і індикації кліматичної установки > Функціональність > не працює |
| Запасна частина для усунення несправності | 3V0-907-044-FB-YMS |

Рахунок

Термін прийомки:
2023-09-20Пробіг:
30450Номер замовлення:
60853Номер рахунку.:
234986Прим.
Технічне обслуговування

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|----------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01030020 | Inspections w.oil change . | X | 0000 | | 0 |
| 2 | 60480250 | Water drain checked | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 00003099 | REIFENDRUCK KORRIGIERT | - | 0000 | | 0 |
| 4 | SLMW0000 | ERSATZMOBILITÄT | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|------------|------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | N 90813202 | Bolt | 1.00 | | OWN | | | 0 |
| 2 | 05L11562A | FILTERELEM | 1.00 | | OWN | | | 0 |
| 3 | WHT000729A | Bolt | 3.00 | | OWN | | | 0 |
| 4 | M07 | MOTORENOEL 0W30 LONGLIFE III | 5.50 | | 6 | | | 0 |

Рахунок

Термін прийомки:
2023-09-20Пробіг:
37211Номер замовлення:
60856Номер рахунку.:
236947

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 4RAD0000 | 4 RÄDER WECHSELN | - | 0000 | | 0 |

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-12-17Пробіг:
10Номер замовлення:
2022007184Підтвердження сервісного
обслуговування:

| # | Опис | |
|---|-------|-------------------|
| 1 | Опис | |
| 2 | Прим. | 91ER durchgeführt |

Претензія

Термін прийомки:
2022-12-15Пробіг:
10Номер замовлення:
2022007184BA-ID:
156565620

| | |
|---|---|
| Претензія клієнта | . |
| Код клієнта | |
| Визначення СТО | |
| Код СТО | |
| Запасна частина для усунення несправності | |

Рахунок

Термін прийомки:
2022-12-15Пробіг:
10Номер замовлення:
2200718401Номер рахунку.:
814003506Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 27068950 | Battery loaded | - | 0000 | | 0 |
| 2 | 99999999 | MIB3-SG UMPROGRAMMIERT | - | 0000 | | 0 |
| 3 | 01500000 | GFF/Guided functions . | - | 0000 | | 0 |

Рахунок

Термін прийомки:
2022-12-15Пробіг:
10Номер замовлення:
2200718402Номер рахунку.:
810025443

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 01330052 | UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFT (UVV) . | - | 0000 | | 0 |

Рахунок

Термін прийомки:
2022-12-14Пробіг:
10Номер замовлення:
2200716201Номер рахунку.:
816003347

Робота

| # | Номер | Позначення | Технічне обслуговування | Лак | Код першопричини | Пакет |
|---|----------|-------------------------------|-------------------------|------|------------------|-------|
| 1 | 44051099 | RÄDERWECHSEL - AKTIONSPREIS - | - | 0000 | | 0 |

Деталі

| # | Номер | Позначення | Кількість | Фабричний номер | Тип виробу (WA) | Група деталей (TG) | Код першопричини | Пакет |
|---|----------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| 1 | 216557V05BRMK3 | OZ-WKR-BRI 215/55/17 | 4.00 | C | OWN | 19 | | 0 |



Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-12-08Пробіг:
0Номер замовлення.:
2 RamspergerПідтвердження сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

| # | | |
|---|-------|---------------------|
| 1 | Опис | Delivery inspection |
| 2 | Прим. | |

Записи з 1 по 20 із 20 записів (відфільтровано з 21 записів)