

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ. Дата поставки:	TMBJG7NX1MY194558 2021-07-23	Наступний Технічний огляд Наступна перевірка шкідливих викидів	0000-00-00 0000-00-00	Тип	NX544D
--	---------------------------------	---	--------------------------	-----	--------

Історія

Показати 100 записів

▼

УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-02-27

Пробіг:
102578

Номер замовлення:
2023000964

BA-ID:
159126417

Претензія клієнта	l'écran gps se fige par moment et ne retient pas les destinations
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Навігаційний режим > Прийом GPS
Визначення СТО	Le client se plaint du fait que l'écran du système d'Info-Divertissement de son véhicule s'éteint et se rallume régulièrement. La lecture de la mémoire d'évènements a révélé des défauts de communication sporadique avec le 5F. Nous avons constaté que la version de celui-ci est 1803. Nous avons effectué la mise à jour du 5F conformément à la TPI 2065556/8 et il n'y a plus de dysfonctionnement.9196//T202; défaut non lié à un défaut d'entretien car non soumis à la lubrification. [2065556/8 MIB OI - Diverses / différentes réclamations concernant des fonctions (logiciels 17xx et 18xx)]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-09

Пробіг:
102578

Номер замовлення:
2300096401

Номер рахунку.:
801915

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01510099	Logiciel : mettre à jour	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-11-04

Пробіг:
83853

Номер замовлення:
2022000616

BA-ID:
154939228

Претензія клієнта	coffre ne tient plus ouvert
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Кришки > Газовий амортизатор капота
Визначення СТО	Diagnostic, hayon arrière ne tient pas ouvert. Pas de plan de contrôle, pas de défaut. Contrôle des vérins de hayon arrière effectué, fuite de fluide sur le vérin de hayon arrière gauche visible. dépose du vérin de hayon arrière gauche effectué, mise en place d'un vérin de hayon arrière gauche neuf. Problème de maintien en position ouvert du hayon résolu. 5593 0050 001
Код СТО	Навісні елементи кузова > Кришки > Газовий амортизатор кришки багажного відсіку > Негерметичність > нещільний
Запасна частина для усунення несправності	5E7-827-552--

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-10-20

Пробіг:
83853

Номер замовлення:
2200061601

Номер рахунку.:
800464

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	55931901	Rear gas strut removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E7827552	G.FILL.STR	1.00	C	OWN	03		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2021-12-10

Пробіг:
23899

Номер замовлення:
620628

BA-ID:
143327417

Претензія клієнта	Vérin de coffre ne tient pas
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування дверима > Відчинення кришки багажного відсіку вручну > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	le coffre ne tient pas ouvert. Pas de défaut, pas de plan de contrôle et pas de TPI applicable. Le vérin ARG n'est pas étanche et ne présente aucune résistance. Remplacement du vérin ARG selon manuel de réparation. Défaut non lié à un défaut d'entretien. 5593/0050
Код СТО	Навісні елементи кузова > Кришки > Газовий амортизатор кришки багажного відсіку > Негерметичність > нещільний
Запасна частина для усунення несправності	5E7-827-552--

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-12-09

Пробіг:
23899

Номер замовлення:
620628

Номер рахунку.:
933129

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	55931900	Rear gas strut removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E7827552	G.FILL.STR	1.00		OWN	12		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2021-07-29

Пробіг:
10

Номер замовлення.:
SKODA 194558

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	