

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVWZZZCDZNW506257	Наступний Технічний огляд	2025-08
Дата поставки:	2021-08-27	Наступна перевірка шкідливих викидів	0000-00-00
Тип	CG5C8T		

Історія

Показати

100 ▼

 записів

▼

УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-08-24

Пробіг:
96402

Номер замовлення:
2023013125

BA-ID:
165771087

Претензія клієнта	ACCENDONO SPIE SOS, ANOMALIA TRAZIONE, FRONT ASSIST , SEGNALETICA STRADALE , LINE ASSIST , DIAGNOSI , TRAVEL ASSIST.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності системи контролювання відпрацьованих газів > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	SOSTITUZIONE VOLANTE [2062747/12 4810 - Telaio: sistemi di assistenza alla guida: vari sistemi di assistenza alla guida non funzionano (vari eventi)]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5H0-419-089-FS-DVH

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-24

Пробіг:
96402

Номер замовлення:
2301312501

Номер рахунку.:
36FW010220

Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	99999999	RESET BATTERY	-	0000		0
4	48101950	Steering wheel removed+installed	-	0000		0
5	69581900	Driver's airbag unit removed+instal	-	0000		0
6	97850950	Battery earthing strap loosened+fas	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5H0419089FSVDH	STEERWHEEL	1.00	V	OWN	8	1	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
2	N 90799102	Screw	1.00	V	OWN	1	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-20Пробіг:
85248Номер замовлення:
2300450401Номер рахунку.:
36FW004159

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	91935550	Display and operating unit replaced	-	0000		0
2	91931950	Display and operating unit rem+inst	-	0000		0
3	97094165	Central wiring harness repaired	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5H0919605B	COMANDO	1.00	V	OWN	8	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-09-10Пробіг:
61113Номер замовлення:
2022013238BA-ID:
153280341

Претензія клієнта

CAMBIO LEVA SELETRICE DEL CAMBIO

Код клієнта

Трансмісія > Керування коробкою передач > Перемикач передач > Функціональність > помилка виконання функції

Визначення СТО

ST/RT FILTRO ARIA + BATTERIA + PORTABATTERIA + CARTERINI MOTORE INFERIORI + TUBI DI SCARICO + SUPPORTO AGGREGATO CENTRALE + PROTEZIONE TERMICA + ALBERO CARDANICO + MENSOLA CENTRALE + SOSTITUZIONE LEVA SELETRICE

Код СТО

Трансмісія > Керування, регулювання перемикачання та розподілення крутного моменту > Корпус куліси > Блоки керування, сервіси > із записом помилки у реєстратор подій

Запасна частина для усунення несправності

5WA-713-033-CC-



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-09-10Пробіг:
61113Номер замовлення:
2201323801Номер рахунку.:
26FW010711Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	27061900	Battery removed+installed	-	0000		0
4	37031952	Selector linkage removed+installed	-	0000		0
5	37035552	Selector linkage replaced	-	0000		0
6	50841960	Battery console removed+installed	-	0000		0
7	39021960	Propeller shaft removed+installed	-	0000		0
8	26171955	Front exhaust pipe removed+installe	-	0000		0
9	26331910	Rear silencer removed+installed	-	0000		0
10	10821950	Noise damping pan removed+installed	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5WA713033BB	MECHANISM	1.00	V	OWN	8	1	0
2	N 90335004	Washer	6.00	V	OWN	1	0	0
3	WHT005179	Bolt	3.00	V	OWN	1	0	0
4	N 90846102	Bolt	3.00	V	OWN	1	0	0
5	N 10784701	Bolt	1.00	V	OWN	1	0	0
6	N 10784801	Screw	1.00	V	OWN	1	0	0
7	3Q0253725A	Clamp	1.00	V	OWN	8	0	0
8	3Q0253115	Seal	1.00	V	OWN	3	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план ▼Термін прийомки:
2021-09-06Пробіг:
1Номер замовлення.:
2021033067Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-09-01Пробіг:
8Номер замовлення:
2103338701Номер рахунку.:
1037108928

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	51017163	Body painting prepared	-	0000		0
2	55227904	Bonnet painted	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-08-30Пробіг:
8Номер замовлення:
2103306701Номер рахунку.:
1037109006

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	504/507 VW	LONGLIFE III VW PRECONS	1.00	X	6	S	0	0
2	ZITZ45155B	SERIE LAMPADE	1.00	V	OWN	B	0	0
3	000093059B	Safety	1.00	V	OWN	F	0	0

Записи з 1 по 8 із 8 записів

