



Acmelight
company

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ СВЕЯЩЕЙСЯ
КРАСКИ **ACMELIGHT WOOD**
НА ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ СВЕЯЩЕЙСЯ КРАСКИ **ACMELIGHT WOOD** НА ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от слабодержащихся частиц, пыли и старых покрытий. Загрязненную поверхность обработать уайт-спиритом, зачистить абразивной шкуркой с зернистостью Р-100.



ГРУНТОВАНИЕ

Грунтование проводить обязательно! Для грунтования рекомендуется использовать любую алкидную или полиуретановую грунтовку белого цвета. Наносить грунтовку кистью или методом распыления.



ПОДГОТОВКА КРАСКИ ACMELIGHT

Краску хорошо взболтать и перемешать. Поднять со дна банки осевший пигмент с помощью металлического предмета. Можно добавить до 20% разбавителя Уайт-Спирит. Перемешивать в течение 1-2 минут до однородного состояния и равномерного оттенка. На дне не должно быть осадка.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Деревянное изделие с выдержанным слоем грунта закрепить и обездвигить. Краску процедить и перелить в бачок краскопульта из расчета, чтобы использовать ее за один раз. Залитую краску в краскопульт использовать в течение 2 минут. Остаток слить в банку. Можно использовать как верхний, так и нижний бачек в краскопulte. Размер сопла – 1,5-1,8 мм.



НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ АСМЕЛИГТ

Наносить краску нужно плавными равномерными движениями сначала минимум в 2 слоя: первый слой наносится вдоль, а второй – поперек. Межслойная сушка – 20-25 минут. Краскопульт держать перпендикулярно на расстоянии 15-20 см от обрабатываемой поверхности до полного перекрытия пленкой (ориентир - оттенок поверхности). Полное высыхание - 24 ч.



ГЛЯНЦЕВАНИЕ

Для придания глянца окрашенную поверхность можно покрыть алкидным или полиуретановым прозрачным лаком. Для нанесения пользоваться рекомендациями изготовителя лака. Не использовать матовый лак, т.к. он ухудшает свечение.



ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

Если залитая краска в краскопulte используется: более 2-х мин, необходимо снова взболтать краску в бачке краскопультa. По окончании работ краскопульт промыть (растворителем № 646) во избежание затвердевания краски и забивания сопла. Через 2-3 часа после нанесения провести тест на светимость.

