

# История автомобиля



## Данные автомобиля

<b>VIN</b>	WAUZZZGE1MB025693	Следующий ГТО	2026-03
Дата поставки:	2021-02-03	Следующий контроль ОГ	2026-03
Модель	GEACAE		

## История

Показать   записей



ВСЕ

ГАРАНТИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ОТМЕНА

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2024-11-26Пробег:  
11722№ заказа:  
2400708701№ счёта.:  
1116027626

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	99999999	Räderhändling	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная  
сервисная книжка Срок приёмки:  
2024-11-21Пробег:  
59221№ заказа.:  
2024017335Отметка о провед.  
ТО:  
Инспекционный  
сервис

## Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	85181950	Салонный фильтр
2	01400050	Сервис по замене тормозной жидкости
3	60480250	Водосток
4	93851950	Уловитель ОЖ



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2024-10-28Пробег:  
59221№ заказа:  
2401733501№ счёта.:  
1210147352Примеч.  
Техническое  
обслуживание

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01340000	Inspections .	X	0000		0
2	60480250	Water drain checked	-	0000		0
3	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
4	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
5	93851950	Coolant reservoir removed+installed	-	0000		0
6	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	51582950	Plenum chamber cleaned	-	0000		0

## Позиция детали



## ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	N 91190002	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
2	N 91140701	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
3	N 91103401	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
4	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
5	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	V	OWN	02		0
6	0EF901257C	Tank	1.00	V	OWN	08		0
7	4KE121809B	Sealing	1.00	V	OWN	05		0
8	4KL998002A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2024-05-27Пробег:  
51481№ заказа:  
2024005791

ID рекламации:

Рекламация клиента	KB: Schlüssel wird vom Fahrzeug nicht erkannt, bitte prüfen und nach RS beheben
Кодирование рекламации клиента	Система санкционирования доступа и пуска двигателя, противоуг. система > Допуск к управлению, иммобилайзер > Распознавание ключа > Функциональность > не работает
Заключение станции	MMI/Einstellungen ZV/Komfortschlüssel aktiviert. => Kein GWL
Кодирование неисправности дилером	Система санкционирования доступа и пуска двигателя, противоуг. система > Запирание > БУ центрального замка
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2024-05-27Пробег:  
51481№ заказа:  
2024005791

ID рекламации:

Рекламация клиента	Kd BA: der Schlüssellose Zugang ist nicht möglich verschleißен geht bitte prüfen und vor der inst RÜ halten
Кодирование рекламации клиента	Система санкционирования доступа и пуска двигателя, противоуг. система > Запирание/отпирание автомобиля > Отпирание двери > Отпирание дверей с помощью системы бесключевого доступа > Функциональность > нарушена работа
Заключение станции	Eintrag zum Türschloß. Türschloß vo/li.def ers.4K1837015K!
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Двери > Замок двери > Микровыключатель замка двери > Функциональность > не работает
Запасная деталь для устранения неисправности	4K1-837-015-K-



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2024-05-27Пробег:  
51481№ заказа:  
2024005791

ID рекламации:

Рекламация клиента	KB: Seit dem 04.06.2024 Ausstiegswarnung Störung, bitte prüfen und nach RS beheben
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Контрольные индикаторы в виде пиктограмм > Контрольная индикация системы предупреждения при открывании двери > Функциональность > срабатывает
Заключение станции	Update in Anlehnung an TPI 2061020/4 durchgeführt, da Kundenaussage zutreffend ist, auch wenn der Datenspeichereintrag nicht übereinstimmt => BA nach Update behoben. Dokumentation an BA-ID 176198639
Кодирование неисправности дилером	Вспомогательные системы, комфортное управление > Система ассистента смены полосы движения > Блок управления ассистента смены полосы движения > Блоки управления, службы > с записью ошибки в регистратор событий
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2024-05-27Пробег:  
51481№ заказа:  
2024005791

ID рекламации:

Рекламация клиента	КВ: Heckklappe knarrt beim öffnen und schließen, bitte prüfen und nach RS beheben
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Управление дверями, крышками, капотом > Закрыв.вручн.крышки багажника > Tayron (R4) панорамная крыша > шум
Заключение станции	4K4827851B Antrieb rechts ers.BA behoben.
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Крышки > Привод крышки багажника > Tayron (R4) панорамная крыша > шум
Запасная деталь для устранения неисправности	4K4-827-851-B-



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2024-05-27Пробег:  
51481№ заказа:  
2024005791

ID рекламации:

Рекламация клиента	КВ: Schiebedach knarrt beim öffnen und schließen, bitte prüfen und nach RS beheben
Кодирование рекламации клиента	Системы на крыше, спецнадстройки > Управление подъёмно-сдвижным, панорамным люком > Открывание подъёмно-сдвижного, панорамного люка > Tayron (R4) панорамная крыша > шум
Заключение станции	Dichtungen PSD gereinigt/gefettet.Kulissenführungen gereinigt/gefettet.BA behoben.
Кодирование неисправности дилером	Системы на крыше, спецнадстройки > Панорамный люк > Уплотнитель рамы панорамной крыши > Tayron (R4) панорамная крыша > шум
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2024-05-27Пробег:  
51481№ заказа:  
2024005791

ID рекламации:

Рекламация клиента	KB: Seit dem 04.06.2024 Ausstiegswarnung Störung, bitte prüfen und nach RS beheben
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Контрольные индикаторы в виде пиктограмм > Контрольная индикация системы предупреждения при открывании двери > Функциональность > срабатывает
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2024-05-27Пробег:  
51481№ заказа:  
2400579101№ счёта.:  
1514021388Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддер  
жка Техническое  
обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01510060	Software updates .	X	0000		0

Счёт

Срок приёмки:  
2024-05-27Пробег:  
51481№ заказа:  
2400579101№ счёта.:  
1514021256Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддер  
жка Техническое  
обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01510060	Software updates .	X	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2024-05-27Пробег:  
51481№ заказа:  
2400579102№ счёта.:  
1510077759

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	64105500	Windscreen replaced	-	0000		0
2	90920050	Driver assist calib. prep. .	-	0000		0
3	44950150	Vehicle front + rear checked	-	0000		0
4	96381550	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
5	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	27068950	Battery loaded	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	850857945	Clip	1.00	V	OWN	03		0



## ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
2	4KE845099H NVB	WINDSCREEN	1.00	V	OWN	04		0
3	8U0907671	Spring	1.00	V	OWN	08		0
4	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	03		0
5	8U0955609	Foil	1.00	V	OWN	08		0
6	D 004660M4	2-PACK ADH	1.00	V	OWN	02		0
7	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03		0
8	Z357845955	SCHNEIDDRAHT	8.00	F	OWN	00		0
9	D 00940104	Cleaner	0.25	V	OWN	03		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2024-05-27Пробег:  
51481№ заказа:  
2400579102№ счёта.:  
1510076908

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	64105500	Windscreen replaced	-	0000		0
2	90920050	Driver assist calib. prep. .	-	0000		0
3	44950150	Vehicle front + rear checked	-	0000		0
4	96381550	Driver assist camera adjusted	-	0000		0
5	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	27068950	Battery loaded	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	850857945	Clip	1.00	V	OWN	03		0



## ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
2	4KE845099H NVB	WINDSCREEN	1.00	V	OWN	04		0
3	8U0907671	Spring	1.00	V	OWN	08		0
4	D 00920002	PRIMER	1.00	V	OWN	03		0
5	8U0955609	Foil	1.00	V	OWN	08		0
6	D 004660M4	2-PACK ADH	1.00	V	OWN	02		0
7	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	03		0
8	Z357845955	SCHNEIDDRAHT	8.00	F	OWN	00		0
9	D 00940104	Cleaner	0.25	V	OWN	03		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2024-05-27Пробег:  
51481№ заказа:  
2400579104№ счёта.:  
1514021390Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддер  
жка

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	70591900	Front door trim panel removed+insta	-	0000		0
3	99999999	LEITUNGSVERBINDUNGEN GEPRÜFT	-	0000		0
4	57171950	Door lock removed+installed	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	4K1837015KLOCK		1.00	V	OWN	06		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2024-05-27Пробег:  
51481№ заказа:  
2400579104№ счёта.:  
1514021258Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддер  
жка

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	70591900	Front door trim panel removed+insta	-	0000		0
3	99999999	LEITUNGSVERBINDUNGEN GEPRÜFT	-	0000		0
4	57171950	Door lock removed+installed	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	4K1837015KLOCK		1.00	V	OWN	06		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2024-05-27Пробег:  
51481№ заказа:  
2400579103№ счёта.:  
1514021389Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддер  
жка

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	70691902	D-pillar trim removed+installed	-	0000		0
2	55611950	Drive unit for rear lid rem+inst	-	0000		0
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	4K4827851BDRIVE		1.00	V	OWN	08		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2024-05-27Пробег:  
51481№ заказа:  
2400579103№ счёта.:  
1514021257Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддер  
жка

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	70691902	D-pillar trim removed+installed	-	0000		0
2	55611950	Drive unit for rear lid rem+inst	-	0000		0
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	4K4827851BDRIVE		1.00	V	OWN	08		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2024-02-16Пробег:  
45526№ заказа:  
2400183002№ счёта.:  
1510073608

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	4KL998002A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2023-12-08Пробег:  
43104№ заказа:  
2301698701№ счёта.:  
1416066722

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	51017163	Body painting prepared	-	0000		0
2	51017178	Body painting prepared	-	0002		0
3	66596150	Rear spoiler (under bumper) npt pai	-	0005		0
4	99999997	ABDECKKAPPE F ABSCHLEPPÖSE NTL LACK	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2023-12-08Пробег:  
43104№ заказа:  
2302532101№ счёта.:  
1116089466

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	66591950	Rear spoiler (under bumper) rem+ins	-	0000		0
2	63691900	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	66595550	Rear spoiler (under bumper) replace	-	0000		0
5	66595552	Rear spoiler (under bumper) replace	-	0000		0
6	99999999	Unterbodenverkleidung hinten a+e	-	0000		0
7	27068950	Battery loaded	-	0000		0
8	96351500	Control unit for LCA adjusted	-	0000		0

Позиция детали



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	4KE807838 9B9	PANEL	1.00	V	OWN	08		0
2	4KE807900C	STRIP	1.00	V	OWN	08		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2023-12-04Пробег:  
45526№ заказа:  
2301006901№ счёта.:  
1310105137

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	99999999	UNTERBODENVERKLEIDUNG HINTEN AUS-U.	-	0000		0
2	63691900	ABDECKUNG F STOßFÄNGER HINTEN A+E	-	0000		0
3	66591950	SPOILER HINTEN UNTEN AUS- U.EINGEBA	-	0000		0
4	66595550	SPOILER HINTEN UNTEN ERSETZT	-	0000		0
5	66595552	SPOILER HINTEN UNTEN ERSETZT	-	0000		0
6	27068950	BATTERIE GELADEN	-	0000		0
7	01500000	GFS/GEFÜHRTE FUNKTION .	-	0000		0
8	96351500	STG. F SPURWECHSELASSISTENT EINGEST	-	0000		0
9	51017163	KAROSSERIE LACKIERUNG VORBEREITET	-	0000		0
10	51017178	KAROSSERIE LACKIERUNG VORBEREITET	-	0000		0



## ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
11	66596150	SPOILER HINTEN UNTEN NEUTEIL LACKIE	-	0000		0
12	99999997	ABDECKKAPPE F ABSCHLEPPÖSE NTL LACK	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	4KE807434C GRU	SPOILER	1.00	V	OWN	08		0
2	4KE807835D Y9B	DIFFUSER	1.00	V	OWN	08		0
3	4KE098627	FIX. SET	1.00	V	OWN	08		0
4	4KE807838 9B9	PANEL	1.00	V	6	08		0
5	4KE807900C	STRIP	1.00	V	6	08		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2023-12-04Пробег:  
45526№ заказа:  
2301006901№ счёта.:  
1310104354

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	99999999	UNTERBODENVERKLEIDUNG HINTEN AUS-U.	-	0000		0
2	63691900	ABDECKUNG F STOßFÄNGER HINTEN A+E	-	0000		0
3	66591950	SPOILER HINTEN UNTEN AUS- U.EINGEBA	-	0000		0
4	66595550	SPOILER HINTEN UNTEN ERSETZT	-	0000		0
5	66595552	SPOILER HINTEN UNTEN ERSETZT	-	0000		0
6	27068950	BATTERIE GELADEN	-	0000		0
7	01500000	GFS/GEFÜHRTE FUNKTION .	-	0000		0
8	96351500	STG. F SPURWECHSELASSISTENT EINGEST	-	0000		0
9	51017163	KAROSSERIE LACKIERUNG VORBEREITET	-	0000		0
10	51017178	KAROSSERIE LACKIERUNG VORBEREITET	-	0000		0



## ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
11	66596150	SPOILER HINTEN UNTEN NEUTEIL LACKIE	-	0000		0
12	99999997	ABDECKKAPPE F ABSCHLEPPÖSE NTL LACK	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	4KE807434C GRU	SPOILER	1.00	V	OWN	08		0
2	4KE807835D Y9B	DIFFUSER	1.00	V	OWN	08		0
3	4KE098627	FIX. SET	1.00	V	OWN	08		0
4	4KE807838 9B9	PANEL	1.00	V	6	08		0
5	4KE807900C	STRIP	1.00	V	6	08		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2023-11-01Пробег:  
43104№ заказа:  
2023009183

ID рекламации:

Рекламация клиента	Laut Kunde wird Folgendes beanstandet: Lenkung macht geräusche spor geräusche bei wärmeren Temperaturen beim rangieren prüfen und nach rücksprache instandsetzen
Кодирование рекламации клиента	Ходовая часть > Рулевое управление, усилитель руля > Управление рулем > Tayron (R4) панорамная крыша > шум
Заключение станции	Kunden BA. ist z.Z. nicht nachvollziehbar.
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2023-11-01Пробег:  
43104№ заказа:  
2023009183

ID рекламации:

Рекламация клиента	Laut Kunde wird Folgendes beanstandet:Fahrzeugschlüssel wird sporadisch nicht erkannt,Kunde kann das Fahrzeug spor. nicht öffnen oder verschliessen, Schlüssel wurde schonmal ersetzt prüfen und nach rücksprache instandsetzen
Кодирование рекламации клиента	Система санкционирования доступа и пуска двигателя, противоуг. система > Допуск к управлению, иммобилайзер > Распознавание ключа > Функциональность > нарушена работа
Заключение станции	Schlüssel reset durchgeführt.
Кодирование неисправности дилером	Система санкционирования доступа и пуска двигателя, противоуг. система > Запирание > Ключ > Функциональность > частично не работает
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2023-11-01Пробег:  
43104№ заказа:  
2023009183

ID рекламации:

Рекламация клиента	Heizung ohne Funktion
Кодирование рекламации клиента	Климатическая установка > Отопление, охлаждение > Климат.установка,нагрев > Функциональность > не работает
Заключение станции	Eine optimierte Software für das Steuergerät für Informationselektronik ist in Erstellung. Mit der Verfügbarkeit der optimierten Software ist nicht vor dem 4. Quartal 2024 zu rechnen. [2067262/4 MIB3 - Einstellung der Gebläsestufe nicht möglich]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2023-11-01Пробег:  
43104№ заказа:  
2023009183

ID рекламации:

Рекламация клиента	:Rechte Außenspiegel (Monitor) beschlägt so das man nichts mehr sehen kann
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Наружные зеркала заднего вида > Камера электронного наружного зеркала заднего вида > Деталь/узел, рабочие жидкости > запотевание
Заключение станции	Kunden Hinweis die Heizung der Kamera durch Einschalten der Heckscheibenheizung erneut mit voller Leistung zu aktivieren. [2069259/1 Servicehinweis: Virtueller Außenspiegel: Beschlagene Kameralinse, Bild im Spiegeldisplay ist milchig, neblig]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2023-11-01Пробег:  
43104№ заказа:  
2300918301№ счёта.:  
1314028894Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддер  
жка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500010	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Электронная  
сервисная книжка Срок приёмки:  
2023-08-16Пробег:  
38469№ заказа.:  
2023007206Отметка о провед.  
ТО:  
Запись сервисного  
предприятия

#		
1	Описание	Запись сервисного предприятия
2	Примеч.	87H9 2023-08-07 W-Ersatz Druck- und Temperatursensoren GE



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2023-08-07Пробег:  
38469№ заказа:  
2023007206

ID рекламации:

Рекламация клиента	Laut Kunde konnte das Fzg mehrmals nicht an der Ladestation geladen werden, der Stecker hat verriegelt, auf der Ladesäule kam die Info bitte Stecker zurückstecken anschließend konnte dann erst nach mehrmaligen Versuchen der Stecker entfernt werden - inst.
Кодирование рекламации клиента	Электропитание, бортовая сеть, передача данных > Управление АКБ > Зарядка высоковольтной АКБ > Функциональность > не работает
Заключение станции	[2066314/3 Fahrzeug lässt sich nicht laden - Stecker ver-/entriegelt nicht - Ladesteckerverriegelung mech Fehler P33E800 in DA 00C6]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2023-08-07Пробег:  
38469№ заказа:  
2023007206

ID рекламации:

Рекламация клиента	Laut Kundin war während der Fahrt folgende Meldung aktiv, Parkbremse Störung! Bitte Service aufsuchen - inst.
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Индикаторы неисправностей в виде пиктограмм > Индикация неисправностей стояночного тормоза > Функциональность > срабатывает
Заключение станции	[2048240/12 Einträge im Steuergerät für Bremselektronik zum Schalter für Auto Hold und Parkbremse]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2023-08-07Пробег:  
38469№ заказа:  
2300720601№ счёта.:  
1514019708Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддер  
жка

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	87031700	Refrigerant drained+filled	-	0000		0
4	87110199	Sensorproduktionsdaten prüfen	-	0000		0
5	87092051	Pressure switch removed+installed	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	4M0959603E	SENSOR	2.00	V	OWN	03		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2023-05-12Пробег:  
35724№ заказа:  
2023004565

ID рекламации:

Рекламация клиента	5.Laut Kunde ging mehrmals ungewollt ( ohne Betätigung ) im Stand die Heckklappe, Schiebedach, Türen, Fenster auf, anschließend wurden in AZBT die Funktionen an der FFB deaktiviert, Kunde möchte diese wieder aktiviert haben und bittet um Prüfung das Öffnen weiterhin nur durch gewollten Eingriff des Kunden möglich ist, Hinweis1x hatte sich die Heckklappe während der Fahrt in der Tiefgarage von alleine geöffnet - inst.
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Откр./закр./обогрев стёкол > Электростеклоподъемник > Функциональность > самопроизвольно открывается
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Крышки > Блок управления открывания крышки багажника > Блоки управления, службы > несоответствие ПО
Запасная деталь для устранения неисправности	4N0-959-754-DQ-TKE



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2023-05-12Пробег:  
35724№ заказа:  
2023004565

ID рекламации:

Рекламация клиента	3.Laut Kunde konnte das Fzg mehrmals nicht an der Ladestation geladen werden, der Stecker hat verriegelt, auf der Ladesäule kam die Info bitte Stecker zurückstecken anschließend konnte dann erst nach mehrmaligen Versuchen der Stecker entfernt werden - inst.
Кодирование рекламации клиента	Электропитание, бортовая сеть, передача данных > Управление АКБ > Зарядка высоковольтной АКБ > Функциональность > не работает
Заключение станции	BA ist an Supercharger Ladestation aufgetreten, an gleicher aber auch in folge Lade Situationen ohne Funktionsabweichung.
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2023-05-12Пробег:  
35724№ заказа:  
2023004565

ID рекламации:

Рекламация клиента	4.Laut Kunde wird sporadisch das Laden beim Ladevorgang von selbst abgebrochen - inst.
Кодирование рекламации клиента	Электропитание, бортовая сеть, передача данных > Управление АКБ > Зарядка высоковольтной АКБ > Функциональность > самопроизвольно выключается/отключается
Заключение станции	BA ist an Supercharger Ladestation aufgetreten, an gleicher aber auch in folge Lade Situationen ohne Funktionsabweichung.
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2023-05-12Пробег:  
35724№ заказа:  
2023004565

ID рекламации:

Рекламация клиента	2.Laut Kunde konnte das Fzg an der Waschstraße nicht gestartet aber geöffnet werden, anschließend mußte der Kunde das Fzg über den Zweitschlüssel starten - inst.
Кодирование рекламации клиента	Двигатель > Режим работы двигателя > Режим движения на электротяге > Функциональность > не работает
Заключение станции	Hauptschlüssel schadhaft, ET best.13.06.23/11:00 Uhr
Кодирование неисправности дилером	Система санкционирования доступа и пуска двигателя, противоуг. система > Запирание > Ключ > Функциональность > частично не работает
Запасная деталь для устранения неисправности	4N0-959-754-DQ-TKE



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2023-05-12Пробег:  
35724№ заказа:  
2023004565

ID рекламации:

Рекламация клиента	1.Laut Kunde war 1x Außenspiegel rechts dunkel und die Anzeige Außenspiegel Störung: bitte Werkstatt aufsuchen war aktiv - inst.
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Наружные зеркала заднего вида > Дисплей электронного наружного зеркала заднего вида > Функциональность > нарушение
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Наружные зеркала заднего вида > Дисплей электронного наружного зеркала заднего вида > Блок управления электронного наружного зеркала заднего вида > Функциональность > пропуск зажигания/воспламенения
Запасная деталь для устранения неисправности	4KE-907-182-C-



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2023-05-12Пробег:  
38469№ заказа:  
2300456502№ счёта.:  
1514019706Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддер  
жка

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	4N0959754DQTKET	TRANSMITT.	1.00	V	OWN	08		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2023-05-12Пробег:  
38469№ заказа:  
2300456501№ счёта.:  
1514019705Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддер  
жка

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	70591900	Front door trim panel removed+insta	-	0000		0
3	66891952	Rear view mirror removed+installed	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	4KE907182C	CTRL UNIT	1.00	V	OWN	08		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная  
сервисная книжка Срок приёмки:  
2023-01-11Пробег:  
29641№ заказа.:  
2022010444Отметка о провед.  
ТО:  
Инспекционный  
сервис

## Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	85181950	Салонный фильтр
2	01400050	Сервис по замене тормозной жидкости
3	60480250	Водосток
4	93851950	Уловитель ОЖ



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2022-12-05Пробег:  
29641№ заказа:  
2022010444

ID рекламации:

Рекламация клиента	Laut Kunde wird Folgendes beanstandet: Virtueller Außenspiegel: Beschlagene Kameralinse, Bild im Spiegeldisplay ist milchig, neblig und damit schwer erkennbar prüfen und nach rücksprache instandsetzen
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Наружные зеркала заднего вида > Камера электронного наружного зеркала заднего вида > Деталь/узел, рабочие жидкости > запотевание
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2022-12-05Пробег:  
29641№ заказа:  
2022010444

ID рекламации:

Рекламация клиента	Laut Kunde wird Folgendes beanstandet: Virtueller Außenspiegel rechts Beschlagene Kameralinse, Bild im Spiegeldisplay ist milchig, neblig und damit schwer erkennbar prüfen und nach rücksprache instandsetzen
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Наружные зеркала заднего вида > Камера электронного наружного зеркала заднего вида > Деталь/узел, рабочие жидкости > запотевание
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2022-12-05Пробег:  
29641№ заказа:  
2022010444

ID рекламации:

Рекламация клиента	Laut Kunde wird Folgendes beanstandet: Knatschige Geräusche beim starken Einlenken
Кодирование рекламации клиента	Ходовая часть > Рулевое управление, усилитель руля > Управление рулем > Tauron (R4) панорамная крыша > шум
Заключение станции	BA nicht nachvollziehbar. BA vorführen lassen [2047972/21 Quietsch-/Knarzgeräusche beim Fahren aus dem Vorderwagen]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2022-12-05Пробег:  
29641№ заказа:  
2022010444

ID рекламации:

Рекламация клиента	Laut Kunde wird Folgendes beanstandet:Schiebedach knarzt im geschlossenen Zustand auf unebner Fahrbahn prüfen und nach rücksprache instandsetzen
Кодирование рекламации клиента	Системы на крыше, спецнадстройки > Управление подъёмно-сдвижным, панорамным люком > Закрывание подъёмно-сдвижного, панорамного люка > Taaron (R4) панорамная крыша > шум
Заключение станции	Schiebdachrahmen gefettet und Dachrahmen nachgearbeitet [2063200/2 Nacharbeit an Audi Panoramashiebedach]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2022-12-05Пробег:  
29641№ заказа:  
2022010444

ID рекламации:

Рекламация клиента	Laut Kunde wird Folgendes beanstandet: Virtueller Außenspiegel: Beschlagene Kameralinse, Bild im Spiegeldisplay ist milchig, neblig und damit schwer erkennbar prüfen und nach rücksprache instandsetzen
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Наружные зеркала заднего вида > Камера электронного наружного зеркала заднего вида > Деталь/узел, рабочие жидкости > запотевание
Заключение станции	Außenspiegel sind mit SW 0032 beschrieben und somit muss laut TPI ein SW Update durchgeführt werden. Beschlagene Digitale Außenspiegel anschließend noch immer beschlagen, daher lt TPI beide ers. [2058075/16 Virtueller Außenspiegel: Beschlagene Kameralinse, Bild im Spiegeldisplay ist milchig, neblig und damit schwer erkennbar]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	4KE-857-409-G -T94



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2022-12-05Пробег:  
29641№ заказа:  
2022010444

ID рекламации:

Рекламация клиента	Laut Kunde wird Folgendes beanstandet: Virtueller Außenspiegel: Beschlagene Kameralinse, Bild im Spiegeldisplay ist milchig, neblig und damit schwer erkennbar prüfen und nach rücksprache instandsetzen
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Наружные зеркала заднего вида > Камера электронного наружного зеркала заднего вида > Деталь/узел, рабочие жидкости > запотевание
Заключение станции	Anmerkung: TPI 2058075/16 abgearbeitet, leider ohne Erfolg, daher Kamera ersetzt
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Наружные зеркала заднего вида > Камера электронного наружного зеркала заднего вида > Негерметичности > негерметичность
Запасная деталь для устранения неисправности	4KE-857-410-G -T94



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2022-12-05Пробег:  
29641№ заказа:  
2022010444

ID рекламации:

Рекламация клиента	Laut Kunde wird Folgendes beanstandet:Virtueller Außenspiegel: Beschlagene Kameralinse, Bild im Spiegeldisplay ist milchig, neblig und damit schwer erkennbar prüfen und nach rücksprache instandsetzen
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Наружные зеркала заднего вида > Камера электронного наружного зеркала заднего вида > Деталь/узел, рабочие жидкости > запотевание
Заключение станции	Anmerkung: TPI 2058075/16 abgearbeitet, leider ohne Erfolg, daher Kamera ersetzt
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Наружные зеркала заднего вида > Камера электронного наружного зеркала заднего вида > Негерметичности > негерметичность
Запасная деталь для устранения неисправности	4KE-857-409-G -T94



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:

2022-12-05

Пробег:

29641

№ заказа:

2201044403

№ счёта.:

1310096682

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	4M8096323A 020	CLEANER	1.00	V	OWN	10		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2022-12-05Пробег:  
29641№ заказа:  
2201044402№ счёта.:  
1310096681Примеч.  
Техническое  
обслуживание

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01340000	Inspections .	X	0000		0
2	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
3	60480250	Water drain checked	-	0000		0
4	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
5	93851950	Coolant reservoir removed+installed	-	0000		0
6	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	N 91103402	BOLT	1.00	V	OWN	01		0



## ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
2	N 91190002	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
3	N 91140701	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
4	B 000DS	BREMSFLUESSIGKEIT	1.00	V	OWN	02		0
5	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
6	0EF901257C	Tank	1.00	V	OWN	08		0
7	N 91140701	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
8	4KL998002A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2022-12-05Пробег:  
29650№ заказа:  
2201044405№ счёта.:  
1314027809Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддер  
жка

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	66791901	Exterior mirror housing rem+inst	-	0000		0
2	66891951	Rear view mirror removed+installed	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	4KE857410G T94	EX. MIRROR	1.00	V	OWN	08		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2022-12-05Пробег:  
29650№ заказа:  
2201044404№ счёта.:  
1314027808Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддер  
жка

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	99999999	Rahmen li.+ re. nacharbeiten	-	0000		0
2	66791901	Exterior mirror housing rem+inst	-	0000		0
3	66891951	Rear view mirror removed+installed	-	0000		0
4	90831550	Area view camera adjusted	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	4KE857409G T94	EX. MIRROR	1.00	V	OWN	08		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2022-12-05Пробег:  
29650№ заказа:  
2201044401№ счёта.:  
1314027807Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддер  
жка Техническое  
обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	01510000	Software updates .	X	0000		0
4	66891953	Rear view mirror removed+installed	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная  
сервисная книжка Срок приёмки:  
2022-07-20Пробег:  
23024№ заказа.:  
2022008855Отметка о провед.  
ТО:  
Запись сервисного  
предприятия

#		
1	Описание	Запись сервисного предприятия
2	Примеч.	QVM 93N6 und 94P2 durchgeführt



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2022-06-28Пробег:  
23024№ заказа:  
2022008855

ID рекламации:

Рекламация клиента	Laut Kunde wird folgendes beanstandet: Geräusche beim Lenken. Prüfen ggf. nach Rücksprache instandsetzen
Кодирование рекламации клиента	Ходовая часть > Рулевое управление, усилитель руля > Управление рулем > Tayron (R4) панорамная крыша > шум
Заключение станции	Beanstandung zum Zeitpunkt der Prüfung nicht nachvollziehbar
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2022-06-28Пробег:  
23024№ заказа:  
2022008855

ID рекламации:

Рекламация клиента	Bei manueller Verstellung der Fahrwerkshöhe tritt sehr lautes Knartzen von hinten auf ==> bitte prüfen und bewerten
Кодирование рекламации клиента	Ходовая часть > Регулирование амортизаторов/упругих элементов > Регулировка дорожного просвета > Большой просвет > Функциональность > нарушена работа
Заключение станции	Relativbewegung zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe. Kein Mangel im Sinne der Gewährleistung
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2022-06-28Пробег:  
23024№ заказа:  
2022008855

ID рекламации:

Рекламация клиента	Laut Kunde wird folgendes beanstandet: Heckklappe hat sich ungewollt geöffnet. Dabei entstand ein Lackschaden. Bitte prüfen ggf. nach Rücksprache instandsetzen
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Управление дверями, крышками, капотом > Открывание крышки багажника электроприводом > Функциональность > самопроизвольно открывается
Заключение станции	In Rücksprache mit Kunden und TSC wurde die Funktion Heckklappe öffnet über Schlüssel deaktiviert. Kunde fährt nun weiter um zu prüfen ob BA wieder auftritt um den schlüssel als verursacher auszuschließen
Кодирование неисправности дилером	Система санкционирования доступа и пуска двигателя, противоуг. система > Запирание > БУ центрального замка > Функциональность > нарушена работа
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок приёмки:  
2022-06-28Пробег:  
23024№ заказа:  
2022008855

ID рекламации:

Рекламация клиента	MMI initialisiert dauerhaft
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Режим навигации > Выбрать режим навигации (NAV) > Функциональность > невозможность вызова
Заключение станции	Update nach TPI durchgeführt [2064868/7 Softwareupdate MMI, conBox, Gateway für MIB3-Fahrzeuge (Charge 2207)]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2022-06-28Пробег:  
23024№ заказа:  
2200885503№ счёта.:  
1214036708Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддер  
жка Техническое  
обслуживание

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	99999999	Stg.f.Anzeige-u.Bedieneinheit progr	-	0000		0
3	99999999	Stg.f.Anzeige-u.Bedieneinheit prf+	-	0000		0
4	01510000	Software updates .	X	0000		0
5	99999999	Stg.f.Anzeigeu.Bedieneinheit progra	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2022-06-28Пробег:  
23024№ заказа:  
2200885502№ счёта.:  
1214036707Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддер  
жка Техническое  
обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01510000	Software updates .	X	0000		0
2	99999999	Busruhe herstellen	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2022-06-28Пробег:  
23024№ заказа:  
2200885501№ счёта.:  
1214036706Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддер  
жка Техническое  
обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01510000	Software updates .	X	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация ▼

Срок приёмки:  
2022-03-22Пробег:  
7500№ заказа:  
2022003930

ID рекламации:

Рекламация клиента	mein Audi hat in der Nacht die vorderen Fenster und das Schiebedach einen Spalt geöffnet
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Откр./закр./обогрев стёкол > Электростеклоподъемник > Функциональность > самопроизвольно открывается
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	
Запасная деталь для устранения неисправности	



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная  
сервисная книжка Срок приёмки:  
2021-11-19Пробег:  
11749№ заказа.:  
2021007302Отметка о провед.  
ТО:  
Запись сервисного  
предприятия

#		
1	Описание	Запись сервисного предприятия
2	Примеч.	W-Aktualisierung Frontsensorik 90R8; S-Softwareupdate Restreichweitenanzeige 93N1



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2021-11-18Пробег:  
11749№ заказа:  
2100730202№ счёта.:  
1114022802Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддер  
жка Техническое  
обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01510000	Software updates .	X	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2021-11-18Пробег:  
11749№ заказа:  
2100730201№ счёта.:  
1114022801Примеч.  
Гарант./  
послегарант.поддер  
жка Техническое  
обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01510000	Software updates .	X	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:  
2021-11-10Пробег:  
11749№ заказа:  
2100706301№ счёта.:  
1116023342Примеч.  
Техническое  
обслуживание

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01010115	110 PUNKTE CHECK	X	0000		0
2	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
3	99999999	RÄDERHANDLING	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0

## Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	G 052164DS	SCHEIBREINIGER	1.00	F	6	30		0
2	4M0601173CAP		1.00	V	OWN	04		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная  
сервисная книжка Срок приёмки:  
2021-03-30Пробег:  
0№ заказа.:  
6835Отметка о провед.  
ТО:  
Предпродажная  
подготовка

#		
1	Описание	Предпродажная подготовка
2	Примеч.	

Записи с 1 до 65 из 65 записей (отфильтровано из 70 записей)

[Предыдущая](#)[1](#)[Следующая](#)