

Модель: 228I A
 Идентификационный номер транспортного средства: WBA1K9C56GV321822
 Код разработки: F23
 Код модели: 1K03
 Тип вывода: 1K03

Транспортное средство
BMW 228I A, 180 кВт
 WBA1K9C56GV321822



Код разработки Ф23
 Цвет estoril-blau металлик
 Фактический уровень интеграции Ф020-22-11-510
 Начало гарантии 30 ноября 2015 г.

Остановка доставки

 Доступны технические кампании.

Поддержание репутации на основе VIN-кода
 Технические кампании

Статус	Номер кампании	Описание	Бронирование
Открыть	10011800700	Модернизируйте защитный колпачок от брызг на разъеме насоса охлаждающей жидкости  Остановка доставки Номер местной кампании: 24V-608	

Специальная информация

Для этого автомобиля нет кампаний.

Диагностика в реальном времени

 Для Live Diagnosis нет сервисных решений.

Контракты на обслуживание

Нет контрактов BSI

Информация о неисправностях мастерской/сервисной консультации

Информации о неисправностях нет.

Навигационная карта

Примечание: в автомобиле нет навигационного устройства.

Детали транспортного средства

Тип транспортного средства	Легковой автомобиль
Бренд	BMW
Модель	228i A
Тело	КАБРИО
Идентификационный номер транспортного средства (последние 7 цифр)	V321822
Идентификационный номер транспортного средства (17 цифр)	WBA1K9C56GV321822
Код разработки	Ф23
Рулевое управление	ЛЛ
Двигатель	N26
Номер двигателя	A1291212
Повторная обработка выхлопных газов	Нет информации
Передача инфекции	АВТ
Номер передачи	1483482ZBS
Серийный номер головного устройства	Головное устройство не обнаружено.
Водить машину	ЧЕРТ
Уровень интеграции, работает	Ф020-15-07-503
Дата производства	28 июля 2015 г.
Производственный завод	ЛЕЙПЦИГ
Дата доставки	29 июля 2015 г.
Доставка ритейлера	Lauderdale BMW из Пембрук-Пайнс, Форт-Лодердейл, США
Версия для национального рынка	США
Код краски	B45
Код обивки	KCSW
Код модели	1K03
Базовый тип	1K93
Тип свинца	1K03

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование с завода:

01CA Выбор транспортных средств, соответствующих требованиям COP
01CB Оборудование CO2
0216 Гидроусилитель руля-сервотроник
0249 Многофункциональное рулевое колесо
0258 Шины с защитой от проколов
02PU Колесо BMW LA, M с двойной спицей 461
02TV Спортивная автоматическая коробка передач
02VB Индикатор давления в шинах
0302 Система сигнализации

Модернизированное дополнительное оборудование:

У этого автомобиля нет модернизаций.

0319 Интегрированный универсальный пульт дистанционного управления
0322 Комфортный доступ
0337 M Спортивный пакет
0387 Ветрозащитный экран
03AG Камера заднего вида
03DZ Отсутствие дополнительных надписей, наружных
0423 Коврики велюровые
0430 Внутреннее/наружное зеркало с автоматическим затемнением
0431 Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением
0441 Пакет для курильщиков
0459 Регулировка сиденья электрическая с памятью
0465 Система сквозной загрузки
0481 Спортивное сиденье
0488 Поясничная опора, водитель и пассажир
0493 Пакет отсеков для хранения вещей
04AE Подлокотник передний, выдвижной
04LC Wood Fineline Stream акцент оксид-серебристый
04NE Подогреватель картерных газов
0508 Система контроля дистанции при парковке (PDC)
0521 Датчик дождя
0534 Автоматический кондиционер
0544 Круиз-контроль с функцией торможения
0563 Легкий пакет
05DS Аварийная разблокировка, багажное отделение
0645 BMW Радио США
0655 Спутниковый тюнер
0663 Радио BMW Professional
0676 HiFi акустическая система
0697 Код города 1 для DVD
06AC Интеллектуальный экстренный вызов
06AE Телеуслуги
06NH Система громкой связи с USB-интерфейсом
0704 M Спортивная подвеска
0710 M Кожаный руль
0715 M Аэродинамический пакет
0760 Высокоглянцевая теневая линия
0823 Версия для жаркого климата
0840 Высокоскоростная синхронизация
0842 Версия для холодного климата
0845 Акустическое напоминание о пристегнутом ремне безопасности
0853 Языковая версия, английский
08KL Интервал замены масла 15 000 км/12 месяцев
08TN Дневные ходовые огни регулир.через меню освещения
0925 Манекен-САПАПА
0992 Контроль крепления номерного знака
0993 код года выпуска в VIN
09AA Внешняя защита кожи
Аккумулятор AGM A090 90 Ач
KLED Кожзаменитель

Истории транспортных средств

Дата	Тип	Пробег автом...	Розничный торговец	Обзор		
— 03/07/2024	Ключ	186037 км	46586	Ключ 0		
 -6000 54.5 % 08/2024   -6000 08/2024  -6000 08/2024 <td>  5000  -8250 1129.4 %  7000  -90000 204.5 % -2893 396 %  -975 133.5 % <tr><td>— 03/07/2024</td><td>Ремонт</td><td>186113 км</td><td>46586 ,</td><td>Работа Работа Работа</td></tr></td>	 5000  -8250 1129.4 %  7000  -90000 204.5 % -2893 396 %  -975 133.5 % <tr><td>— 03/07/2024</td><td>Ремонт</td><td>186113 км</td><td>46586 ,</td><td>Работа Работа Работа</td></tr>	— 03/07/2024	Ремонт	186113 км	46586 ,	Работа Работа Работа
— 03/07/2024	Ремонт	186113 км	46586 ,	Работа Работа Работа		

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ОБСЛУЖИВАНИЕ МОТОРНОГО МАСЛА BMW БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Обслуживание моторного масла BMW, не включая дополнительное обслуживание	4 ФРУ
Единица фиксированной ставки I 00 00 252	
Комплект масляного фильтрующего элемента	1
Часть I 11 42 7 953 125	
BMW ГРУППА LL-17 FE+ 0W-20	50
Часть I 83215A42D32	

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Обслуживание на основе состояния - проверка транспортного средства

Обслуживание на основе состояния - проверка транспортного средства	Местный	8 ФРУ
Единица фиксированной ставки I ICD07CB		


— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента SDC Brake Fluid DOT 4 Service **Узнайте о нашем плане защиты

SDC Brake Fluid DOT 4 Service **Узнайте о нашем плане защиты	Местный	9 ФРУ
Единица фиксированной ставки I -		
Тормозная жидкость		2
Часть I 81 22 0 142 156		



Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Клиент запросил проведение многоточечной инспекции в ходе этого визита.

!!! неизвестный BMW-Id MULT1-A Клиент запросил проведение многоточечной проверки в этот визит !!!
Фиксированная ставка I MULT1-A

Местный 0 FRU

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Аккумулятор - Заменить

Аккумулятор - Заменить
Единица фиксированной ставки I -

Местный 20 ФРУ

Аккумулятор EP 92AH
Часть I 61215A40E29

1

— 26/02/2024 Ключ 179617 км 46586 Ключ 0



— 08/09/2023 Ключ 169442 км 46586 Ключ 0



— 08/09/2023 Ремонт 169510 км 46586 BMW из Делрей-Бич, Делрей-Бич

Работа
Работа
Работа
Работа
Работа
Работа
Работа
Работа
Работа
Работа

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента КЛИЕНТ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ГОРИТ ИНДИКАТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ШАССИ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ И СООБЩИТЕ.

КЛИЕНТ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ГОРИТ ИНДИКАТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ШАССИ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ И СООБЩИТЕ.
Единица фиксированной ставки I -

Местный 10 ФРУ

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента КЛИЕНТ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО РАСШИРЕНА ГАРАНТИЯ ОТ UNITED CAR CARE		
КЛИЕНТ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО РАСШИРЕНА ГАРАНТИЯ ОТ UNITED CAR CARE Единица фиксированной ставки I -	Местный	0 FRU
— Работа		
Описание:		
Рассматривается как повторный визит Нет		
Собственные слова клиента КЛИЕНТ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ТАКЖЕ ЗАГОРЕЛИСЬ ИНДИКАТОРЫ НЕИСПРАВНОСТИ ТРАНСМИССИИ, ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ И АБС		
КЛИЕНТ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ТАКЖЕ ЗАГОРЕЛИСЬ ИНДИКАТОРЫ НЕИСПРАВНОСТИ ТРАНСМИССИИ, ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ И АБС Единица фиксированной ставки I -	Местный	0 FRU
— Работа		
Описание:		
Рассматривается как повторный визит Нет		
Собственные слова клиента КРЕДИТОР		
КРЕДИТОР Единица фиксированной ставки I -	Местный	0 FRU
— Работа		
Описание:		
Рассматривается как повторный визит Нет		
Собственные слова клиента Бесплатная санитарная обработка транспортных средств PrecisionCare на базе Clorox Total 360		
Бесплатная санитарная обработка транспортных средств PrecisionCare на базе Clorox Total 360 Единица фиксированной ставки I -	Местный	0 FRU
— Работа		
Описание:		
Рассматривается как повторный визит Нет		
Собственные слова клиента Клиент запросил проведение многоточечной инспекции в ходе этого визита.		
!!! неизвестный BMW-Id MULTI-A Клиент запросил проведение многоточечной проверки в этот визит !!! Фиксированная ставка I MULTI-A	Местный	0 FRU
— Работа		
Описание:		
Рассматривается как повторный визит Нет		
Собственные слова клиента R&R ДАТЧИК СКОРОСТИ ПРАВОГО ЗАДНЕГО КОЛЕСА - 1,7 ЧАСА		
R&R ДАТЧИК СКОРОСТИ ПРАВОГО ЗАДНЕГО КОЛЕСА - 1,7 ЧАСА Единица фиксированной ставки I -	Местный	8 ФРУ
Генератор импульсов, DSC сзади Часть I 34 52 6 884 421		1
— Работа		
Описание:		
Рассматривается как повторный визит Нет		

Собственные слова клиента R&R ОБА ЗАДНИХ САЛЬНИКА ВАЛА ПОЛУОСИ НА ЗАДНЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЕ - 5,5 ЧАСА

R&R ОБА ЗАДНИХ САЛЬНИКА ВАЛА ПОЛУОСИ НА ЗАДНЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЕ - 5,5 ЧАСА Единица фиксированной ставки I -	Местный	46 ФРУ
---	---------	--------

Комплект прокладок дифференциала Часть I 33 10 7 564 416		2
---	--	---

Монтажное кольцо Часть I 31 53 7 502 681		2
---	--	---

Ремкомплект вставная гайка Часть I 33 12 7 607 158		1
---	--	---

Резьбовая пробка с уплотнительным кольцом Часть I 33 11 7 525 064		1
--	--	---

Масло для гипоидной оси G1 Часть I 83 22 2 295 532		1
---	--	---

Гайка с буртиком Часть I 33 40 6 799 223		2
---	--	---

ASA-Болт Часть I 26 11 7 621 344		3
-------------------------------------	--	---

Шестигранная гайка с буртиком Часть I 33 32 6 760 368		3
--	--	---

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Масляный поддон двигателя - Уплотнение

Масляный поддон двигателя - Уплотнение Единица фиксированной ставки I -	Местный	82 ФРУ
--	---------	--------

ASA-Болт Часть I 11 13 7 603 830		2
-------------------------------------	--	---

ASA-Болт Часть I 11 13 7 603 833		20
-------------------------------------	--	----

Профиль-прокладка Часть I 11 13 7 627 512		1
--	--	---

BMW ГРУППА LL-17 FE+ OW-20 Часть I 83215A42D32		6
---	--	---

Прокладка Часть I 12 61 7 604 790		1
--------------------------------------	--	---

Комплект масляного фильтрующего элемента Часть I 11 42 7 953 125		1
---	--	---

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Монтаж и балансировка шин (2 ЗАДНИЕ ШИНЫ)

Монтаж и балансировка шин (2 ЗАДНИЕ ШИНЫ) Единица фиксированной ставки I -	Местный	12 ФРУ
---	---------	--------

Континентальный contisportcontact 5 SSR Часть I 36 11 2 358 605		2
--	--	---

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Выравнивание подвески — спереди и сзади

Выравнивание подвески — спереди и сзади	Местный	18 ФРУ
Единица фиксированной ставки I -		

— Работа

Описание:


Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ЗАМЕНА ПРУЖИННОГО ХОМУТА ВЫПУСКНОЙ ЗАСЛОНКИ - РАБОТА 1,0 ЧАСА

ЗАМЕНА ПРУЖИННОГО ХОМУТА ВЫПУСКНОЙ ЗАСЛОНКИ - РАБОТА 1,0 ЧАСА	Местный	10 ФРУ
Единица фиксированной ставки I -		

Фиксация лука		1
Часть I 18 30 7 620 323		

— 25/08/2023 Ключ 168791 км 46586 Ключ 0



— 25/08/2023 Ремонт 168860 км 46586 BMW из Делрей-Бич, Делрей-Бич Работа Работа Работа Работа

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Обслуживание UC Oil без доплаты (только масло/фильтр)

Обслуживание моторного масла BMW, не включая дополнительное обслуживание		4 ФРУ
Единица фиксированной ставки I 00 00 252		

Комплект масляного фильтрующего элемента		1
Часть I 11 42 7 953 125		

BMW ГРУППА LL-17 FE+ 0W-20		50
Часть I 83215A42D32		

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Бесплатная санитарная обработка транспортных средств PrecisionCare на базе Clorox Total 360

Бесплатная санитарная обработка транспортных средств PrecisionCare на базе Clorox Total 360	Местный	0 FRU
Единица фиксированной ставки I -		

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Отклоненная замена щетки стеклоочистителя/вставки

Отклоненная замена щетки стеклоочистителя/вставки Местный 0 FRU
Единица фиксированной ставки I -

— Работа


Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Клиент запросил проведение многоточечной инспекции в ходе этого визита.

!!! неизвестный BMW-Id MULTI-A Клиент запросил проведение Местный 0 FRU
многоточечной проверки в этот визит !!!
Фиксированная ставка I MULTI-A

22/11/2022 Ключ 156687 км 46586 Ключ 0



22/11/2022 Ремонт 156751 км 46586 BMW Работа
из Делрей- Работа
Бич, Делрей- Работа
Бич Работа
Работа

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И МОДУЛЬ ЕКPS — детали были заказаны. Клиент сам сделает свечи. Предупредил клиента, что свечи нужно сделать. Клиент в курсе.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И МОДУЛЬ ЕКPS — детали были заказаны. Местный 34 ФРУ
Клиент сам сделает свечи. Предупредил клиента, что свечи нужно
сделать. Клиент в курсе.
Единица фиксированной ставки I -

Модуль доставки 1
Часть I 16 11 7 243 975

Уплотнительное кольцо 1
Часть I 16 11 7 188 567

Уплотнительное кольцо 1
Часть I 16 11 7 428 463

Блок управления топливным насосом 1
Часть I 16 14 7 411 596

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Бесплатная санитарная обработка транспортных средств PrecisionCare на базе Clorox Total 360

Бесплатная санитарная обработка транспортных средств Местный 0 FRU
PrecisionCare на базе Clorox Total 360
Единица фиксированной ставки I -

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Отклоненная замена щетки стеклоочистителя/вставки

Отклоненная замена щетки стеклоочистителя/вставки Местный 0 FRU
Единица фиксированной ставки I -

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента КЛИЕНТ ПОДПИСАЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ФОРМУ 22.11.2022. СМОТРИТЕ ПРИЛОЖЕННУЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ФОРМУ.

КЛИЕНТ ПОДПИСАЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ФОРМУ 22.11.2022. Местный 0 FRU
СМОТРИТЕ ПРИЛОЖЕННУЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ФОРМУ.
Единица фиксированной ставки I -

— Работа



Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Клиент запросил проведение многоточечной инспекции в ходе этого визита.

!!! неизвестный BMW-Id MULTI-A Клиент запросил проведение многоточечной проверки в этот визит !!! Местный 0 FRU
Фиксированная ставка I MULTI-A

— 01/09/2022 Ключ 154611 км 46586 Ключ 0



— 01/09/2022 Ремонт 154674 км 46586 BMW из Делрей-Бич, Делрей-Бич Работа
Работа
Работа
Работа
Работа
Работа

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ЗАПРОСЫ КЛИЕНТОВ: Обслуживание моторного масла

Обслуживание моторного масла BMW, не включая дополнительное обслуживание 4 ФРУ
Единица фиксированной ставки I 00 00 252

Комплект масляного фильтрующего элемента 1
Часть I 11 42 7 953 125

BMW ГРУППА LL-17 FE+ 0W-20 50
Часть I 83215A42D32

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Обслуживание на основе состояния - Микрофильтр

Обслуживание на основе состояния - Микрофильтр Местный 4 ФРУ

Элемент воздушного фильтра
Часть I 13 71 8 511 668

1

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Картридж воздушного фильтра - замена

Картридж воздушного фильтра - замена
Единица фиксированной ставки I ICD07CB

Местный

8 ФРУ

Контейнер с микрофильтром/активированным углем
Часть I 64 11 9 237 555

1

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента C/S, ЧТО CEL ВКЛЮЧЕН И НЕИСПРАВНОСТЬ ТРАНСМИССИИ ВОЗНИКАЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ. ПРОВЕДИТЕ ДИАГНОСТИКУ. КЛИЕНТ ПРОДЛИЛ ГАРАНТИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ.

C/S, ЧТО CEL ВКЛЮЧЕН И НЕИСПРАВНОСТЬ ТРАНСМИССИИ ВОЗНИКАЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ. ПРОВЕДИТЕ ДИАГНОСТИКУ. КЛИЕНТ ПРОДЛИЛ ГАРАНТИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ.
Единица фиксированной ставки I -

Местный

10 ФРУ

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Отклоненная замена щетки стеклоочистителя/вставки

Отклоненная замена щетки стеклоочистителя/вставки
Единица фиксированной ставки I -

Местный

0 FRU

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Отклоненная регулировка колес

Отклоненная регулировка колес
Единица фиксированной ставки I -

Местный

0 FRU

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет


Собственные слова клиента Клиент запросил проведение многоточечной инспекции в ходе этого визита.

!!! неизвестный BMW-Id MULTI-A Клиент запросил проведение многоточечной проверки в этот визит !!!
Фиксированная ставка I MULTI-A


Местный

0 FRU

— 19/05/2022 Ключ 146383 км 46586 Ключ 0



— 19/05/2022 Ключ 148995 км 46586 Ключ 0



— 19/05/2022 Ремонт 149055 км 46586 BMW из Делрей-Бич, Делрей-Бич Работа Работа Работа Работа

— Работа

Описание:
Рассматривается как повторный визит Нет
Собственные слова клиента НЕИСПРАВНОСТЬ ТРАНСМИССИИ C/S. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ И СОВЕТУЙТЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ ТРАНСМИССИИ C/S. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ И СОВЕТУЙТЕ Единица фиксированной ставки I -	Местный	25 ФРУ
--	---------	--------

Труба высокого давления Часть I 13 53 7 585 426	1
--	---

Профиль-прокладка Часть I 11 12 7 588 416	1
--	---

Насос высокого давления Часть I 13 51 8 604 229	1
--	---

— Работа

Описание:
Рассматривается как повторный визит Нет
Собственные слова клиента Клиент запросил проведение многоточечной инспекции в ходе этого визита.

!!! неизвестный BMW-Id MULTI-A Клиент запросил проведение многоточечной проверки в этот визит !!! Фиксированная ставка I MULTI-A	Местный	0 FRU
---	---------	-------

— Работа

Описание:
Рассматривается как повторный визит Нет
Собственные слова клиента Бесплатная санитарная обработка транспортных средств PrecisionCare на базе Clorox Total 360

Бесплатная санитарная обработка транспортных средств PrecisionCare на базе Clorox Total 360 Единица фиксированной ставки I -	Местный	0 FRU
---	---------	-------

— Работа

Описание:
Рассматривается как повторный визит Нет
Собственные слова клиента Топливный насос высокого давления

Топливный насос высокого давления

Местный

0 FRU

Единица фиксированной ставки I -

—

14/03/2022

Ключ

146370 км

46586

Ключ 0

							
9000	9000		9000	5000		6000	29000
02/2023	317		317		02/2024		02/2025

—

14/03/2022

Ремонт

146430 км

46586 BMW из Делрей-Бич, Делрей-Бич

Работа
Работа
Работа
Работа
Работа
Работа
Работа

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента КЛИЕНТ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ИЗ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ ВЫТЕКАЕТ ЖИДКОСТЬ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ И СООБЩИТЕ.

КЛИЕНТ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ИЗ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ ВЫТЕКАЕТ ЖИДКОСТЬ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ И СООБЩИТЕ.

Местный

0 FRU

Единица фиксированной ставки I -

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента КЛИЕНТ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРИ УСКОРЕНИИ И ПОВОРОТЕ ИЗ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ РАЗДАЕТСЯ ШУМ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ И СООБЩИТЕ.

КЛИЕНТ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРИ УСКОРЕНИИ И ПОВОРОТЕ ИЗ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ РАЗДАЕТСЯ ШУМ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ И СООБЩИТЕ.

Местный

0 FRU

Единица фиксированной ставки I -

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Клиент утверждает, что на автомобиль распространяется расширенная гарантия от UNITED CAR CARE

Клиент утверждает, что на автомобиль распространяется расширенная гарантия от UNITED CAR CARE

Местный

0 FRU

Единица фиксированной ставки I -

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента КРЕДИТОР

КРЕДИТОР

Местный

0 FRU

Единица фиксированной ставки I -

— Работа

Описание:**Рассматривается как повторный визит** Нет**Собственные слова клиента** Бесплатная санитарная обработка транспортных средств PrecisionCare на базе Clorox Total 360

Бесплатная санитарная обработка транспортных средств PrecisionCare на базе Clorox Total 360 Единица фиксированной ставки I -	Местный	0 FRU
---	---------	-------

— Работа

Описание:**Рассматривается как повторный визит** Нет**Собственные слова клиента** Клиент запросил проведение многоточечной инспекции в ходе этого визита.

!!! неизвестный BMW-Id MULTI-A Клиент запросил проведение многоточечной проверки в этот визит !!! Фиксированная ставка I MULTI-A	Местный	0 FRU
---	---------	-------

— Работа

Описание:**Рассматривается как повторный визит** Нет**Собственные слова клиента** Кронштейн троса стояночного тормоза

Кронштейн троса стояночного тормоза Единица фиксированной ставки I -	Местный	25 ФРУ
---	---------	--------

Удерживающий зажим Часть I 34 40 6 854 898		1
---	--	---

Шестигранная гайка с пластиной Часть I 07 14 7 204 294		1
---	--	---

— Работа

Описание:**Рассматривается как повторный визит** Нет**Собственные слова клиента** Перегерметизация заднего моста главной передачи

Перегерметизация заднего моста главной передачи Единица фиксированной ставки I -	Местный	64 ФРУ
---	---------	--------

Ремкомплект вставная гайка Часть I 33 12 7 607 158		1
---	--	---

Уплотнение вала Часть I 31 50 7 609 535		1
--	--	---

пылезащитная пластина, малая Часть I 33 12 1 213 903		1
---	--	---

Комплект прокладок дифференциала Часть I 33 10 7 564 416		2
---	--	---

Монтажное кольцо Часть I 31 53 7 502 681		2
---	--	---

Масло для гипоидной оси G1 Часть I 83 22 2 295 532		2
---	--	---

Очиститель тормозных деталей BMW без хлора 45% Часть I 83 19 2 451 315		1
---	--	---

Резьбовая пробка с уплотнительным кольцом Часть I 33 11 7 525 064		2
--	--	---

Жидкий герметик Loctite 5970		1
------------------------------	--	---

19/02/2022 Ключ 145461 км 46586 Ключ 0



19/02/2022 Ремонт 145520 км 46586 BMW из Делрей-Бич, Делрей-Бич Работа Работа Работа Работа Работа

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Выравнивание подвески — спереди и сзади

Выравнивание подвески — спереди и сзади Местный 18 ФРУ
Единица фиксированной ставки I -

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ЗАМЕНИТЕ ОБЕ ЗАДНИЕ ШИНЫ - КЛИЕНТ ПРЕДОСТАВИЛ СОБСТВЕННЫЕ ШИНЫ НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ

Монтаж и балансировка шин (только работа) Местный 16 ФРУ
Единица фиксированной ставки I -

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента SDC Brake Fluid DOT 4 Service **Узнайте о нашем плане защиты

SDC Brake Fluid DOT 4 Service **Узнайте о нашем плане защиты Местный 9 ФРУ
Единица фиксированной ставки I -

SDC ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT 4 ОБСЛУЖИВАНИЕ Местный 1
Часть I PP84032

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ЗАПРОСЫ КЛИЕНТОВ: Обслуживание моторного масла

Обслуживание моторного масла BMW, не включая дополнительное 4 ФРУ
обслуживание
Единица фиксированной ставки I 00 00 252

Комплект масляного фильтрующего элемента 1
Часть I 11 42 7 953 125

BMW ГРУППА LL-17 FE+ 0W-20 50
Часть I 83215A42D32

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Многоточечная инспекция

!!! неизвестный BMW-Id MULTI-I Многоточечная проверка !!!
Единица фиксированной ставки I MULTI-I

Местный

0 FRU

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Бесплатная санитарная обработка транспортных средств PrecisionCare на базе Clorox Total 360

Бесплатная санитарная обработка транспортных средств
PrecisionCare на базе Clorox Total 360
Единица фиксированной ставки I -



Местный

0 FRU

— 17/09/2021 Ключ

136368 км



Ключ 0



— 09/09/2021 Ключ

136355 км

Ключ 0



— 09/09/2021 Ремонт

136410 км

46586 BMW
из Делрей-
Бич, Делрей-
БичРабота
Работа
Работа
Работа
Работа
Работа
Работа

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ЗАПРОСЫ КЛИЕНТОВ: Обслуживание моторного масла

Обслуживание моторного масла
Единица фиксированной ставки I 00 00 610

0 FRU

Комплект масляного фильтрующего элемента
Часть I 11 42 7 953 125

1

BMW ГРУППА LL-17 FE+ 0W-20
Часть I 83215A42D32

50

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Система охлаждения и очистка SDC **Задайте вопрос о нашем плане защиты (см. лист ввода, чтобы ввести цены на охлаждающую жидкость для вашего магазина)

Система охлаждения и очистка SDC **Задайте вопрос о нашем плане защиты (см. лист ввода, чтобы ввести цены на охлаждающую жидкость для вашего магазина) Единица фиксированной ставки I -	Местный	9 ФРУ
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И ОЧИСТКА SDC Часть I PP5902	Местный	1
Антифриз Часть I 82 14 1 467 704		1
— Работа		
Описание:		
Рассматривается как повторный визит Нет		
Собственные слова клиента 3-летнее масло UC		
3-летнее масло UC Единица фиксированной ставки I -	Местный	0 FRU
— Работа		
Описание:		
Рассматривается как повторный визит Нет		
Собственные слова клиента C/S ЭТО ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ШУМИТ ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА В КРАЙНИЕ ПОВОРОТЫ. C/S ЕСТЬ ВИБРАЦИЯ НА ШОССЕ С НОВЫМИ ШИНАМИ И СВЕЖЕЙ РЕГУЛИРОВКОЙ РАЗВАЛКИ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ И СОВЕТУЙТЕ. КЛИЕНТ ОБРАЩАЕТСЯ В UNITED CAR CARE WARRA НЕТ ТИ.		
ДИАГНОСТИРОВАТЬ ШУМ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ, ОБНАРУЖИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕДНИХ УПОРНЫХ СТОЙОК. Единица фиксированной ставки I -	Местный	5 ФРУ
— Работа		
Описание:		
Рассматривается как повторный визит Нет		
Собственные слова клиента Бесплатная санитарная обработка транспортных средств PrecisionCare на базе Clorox Total 360		
Бесплатная санитарная обработка транспортных средств PrecisionCare на базе Clorox Total 360 Единица фиксированной ставки I -	Местный	0 FRU
— Работа		
Описание:		
Рассматривается как повторный визит Нет		
Собственные слова клиента Отклоненная замена щетки стеклоочистителя/вставки		
Отклоненная замена щетки стеклоочистителя/вставки Единица фиксированной ставки I -	Местный	0 FRU
— Работа		
Описание:		
Рассматривается как повторный визит Нет		
Собственные слова клиента Многоточечная инспекция		
!!! неизвестный BMW-Id MULTI-I Многоточечная проверка !!! Единица фиксированной ставки I MULTI-I	Местный	0 FRU
— Работа		

Описание:



Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Крепления, передняя упорная стойка - замена (OEM)



Крепления, передняя упорная стойка - замена (OEM) Единица фиксированной ставки I -	Местный	20 ФРУ
---	---------	--------

Гидроподшипник Часть I 31 12 6 855 743	2
---	---

— 31/08/2021 Ключ 135830 км Ключ 0



— 01/07/2021 Ключ 134146 км Ключ 0



— 01/07/2021 Ремонт 134200 км 46586 BMW из Делрей-Бич, Делрей-Бич Работа Работа Работа Работа Работа

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента С/С, КОНДИЦИОНЕР СЛУЧАЙНО НАЧАЛ ДУТЬ ТОЛЬКО ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ, ПРОВЕРЕНО КЛИЕНТОМ. АВТОМОБИЛЬ ДУЕТ ТОЛЬКО ТЕПЛЫМ ВОЗДУХОМ ДАЖЕ ПРИ ПРАВИЛЬНЫХ НАСТРОЙКАХ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕДИТЕ ДИАГНОСТИКУ И ДАЙТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ. У КЛИЕНТА ЕСТЬ ГАРАНТИЯ UNITED CAR CARE ТАЙ.

ДИАГНОСТИКА ОБНАРУЖИЛА НЕИСПРАВНОСТЬ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА. РЕКОМЕНДУЕМ ЗАМЕНУ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА. НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМОСТАТА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ПРИЧИНА CEL Единица фиксированной ставки I -	Местный	10 ФРУ
--	---------	--------

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ОТКАЗАЛСЯ ОТ УСЛУГ CBS НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. С/С, ЧТО ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО В СТОРОНЕ

ОТКАЗАЛСЯ ОТ УСЛУГ CBS НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. С/С, ЧТО ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО В СТОРОНЕ Единица фиксированной ставки I -	Местный	0 FRU
---	---------	-------

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Бесплатная санитарная обработка транспортных средств PrecisionCare на базе Clorox Total 360

Бесплатная санитарная обработка транспортных средств PrecisionCare на базе Clorox Total 360 Единица фиксированной ставки I -	Местный	0 FRU
---	---------	-------

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Клиент запросил проведение многоточечной инспекции в ходе этого визита.

!!! неизвестный BMW-Id MULTI-A Клиент запросил проведение многоточечной проверки в этот визит !!! Фиксированная ставка I MULTI-A	Местный	0 FRU
---	---------	-------

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Термостат - Охлаждающая жидкость - Замена

Термостат - Охлаждающая жидкость - Замена Единица фиксированной ставки I -	Местный	12 ФРУ
---	---------	--------

Термостат Часть I 11 53 8 635 689		1
--------------------------------------	--	---

Антифриз Часть I 82 14 1 467 704		1
-------------------------------------	--	---

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента Компрессор - Заменить

ЗАМЕНИТЕ КОМПРЕССОР - EVAR И ПЕРЕЗАПРАВЬТЕ СИСТЕМУ Единица фиксированной ставки I -	Местный	32 ФРУ
--	---------	--------

Уплотнительное кольцо Часть I 64 50 8 363 041		1
--	--	---

Уплотнительное кольцо Часть I 64 50 8 375 741		1
--	--	---

Компрессор кондиционера с магнитной муфтой Часть I 64 52 9 330 825		1
---	--	---


— 11/06/2019 Ключ 84350 км 25223 Ключ 0





— 11/06/2019 Ключ 84349 км 25223 Ключ 0



— 10/06/2019 Ключ 84349 км 25223 Ключ 0



10/06/2019 Ключ 84348 км 25223 Ключ 0



10/06/2019 Ремонт 84383 км 25223 Работа

Лодердейл
BMW
Пембрук-
Пайнс, Форт-
Лодердейл

Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента *СРОК ДЕЙСТВИЯ ПЛАНА ОБСЛУЖИВАНИЯ BMW ИСТЕК*ОТСУТСТВУЮТ ОТКРЫТЫЕ КАМПАНИЯ*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТЕКании ГАРАНТИИ
Единица фиксированной ставки I -

Местный

0 FRU

Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента C/S: ВЫПОЛНЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ВЫГОДАМ ЗАМЕНА МАСЛА В 4 ЦИЛ. ПРОСРОЧЕНА ПО ДАННЫМ CBS - 3728 МИЛЬ

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ВЫГОДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ - ЗАМЕНА
МАСЛА И ФИЛЬТРОВ, МНОГОТОЧЕЧНАЯ ИНСПЕКЦИЯ,
Единица фиксированной ставки I -

Местный

5 ФРУ

Комплект масляного фильтрующего элемента
Часть I 11 42 7 953 125

1

BMW Group LL-01 FE 0W-30 цистерна
Часть I 83 21 2 450 384

50

Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента C/S: ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ ПРОСРОЧЕНА ПО ДАННЫМ CBS - 3728 МИЛЬ

ОТРЕМОНТИРОВАНО СОГЛАСНО СМЕТЕ.
Единица фиксированной ставки I -

Местный

5 ФРУ

Элемент воздушного фильтра
Часть I 13 71 8 511 668

1

Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет



Собственные слова клиента C/S: ВЫПОЛНЕНИЕ МНОГОТОЧЕЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ

C/S: ВЫПОЛНЕНИЕ МНОГОТОЧЕЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ
Единица фиксированной ставки I -

Местный

0 FRU

— 14/09/2018 Ключ 64201 км Ключ 0



— 14/09/2018 Ремонт 64228 км 75784 BMW из Форт-Лодердейла, Форт-Лодердейл Работа Работа Работа Работа Работа

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента КЛИЕНТ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ВОЗНИКЛА НЕИСПРАВНОСТЬ ТРАНСМИССИИ, И АВТОМОБИЛЬ НАЧАЛ ДАВИТЬ ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ

Поддержка напряжения бортовой сети транспортного средства/
подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети транспортного средства 1 ФРУ
Единица фиксированной ставки I 61 21 528

Проведение испытаний транспортного средства 3 ФРУ
Единица фиксированной ставки I 00 00 556

Диагностика автомобиля - проведение ABL 1 ФРУ
Единица фиксированной ставки I 61 00 006

Замена насоса высокого давления 5 ФРУ
Единица фиксированной ставки I 13 51 518

Насос высокого давления 1
Часть I 13 51 8 604 229

Винт ISA с шайбой 2
Часть I 13 51 7 632 572

Профиль-прокладка 1
Часть I 11 12 7 588 416

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента СТАНДАРТНЫЙ ОБЪЕМ ПО ДАННЫМ CBS

СИСТЕМА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО - АВТОМОБИЛЬ РАБОТАЕТ Местный 0 FRU
НОРМАЛЬНО
Единица фиксированной ставки I -

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента НАПОМИНАНИЕ О ЗАМЕНЕ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ В АВТОМОБИЛЕ ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ CBS

СИСТЕМА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО - АВТОМОБИЛЬ РАБОТАЕТ Местный 0 FRU
НОРМАЛЬНО

Единица фиксированной ставки I -

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ЗАМЕНИТЕ МИКРОФИЛЬТР ИЛИ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПО ДАННЫМ CBS

СИСТЕМА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО - АВТОМОБИЛЬ РАБОТАЕТ Местный 0 FRU
НОРМАЛЬНО
Единица фиксированной ставки I -

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ВВОД CBS CONCERN ПРОВЕРКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

СИСТЕМА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО - АВТОМОБИЛЬ РАБОТАЕТ Местный 0 FRU
НОРМАЛЬНО
Единица фиксированной ставки I -

— Работа



Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента BMW-SUPPLY АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ ОТ ENTERPRISE ТОЛЬКО НА 1 ДЕНЬ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ LAUDERDALE BMW. АРЕНДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА 24 ЧАСА И ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ. ПО ВОПРОСАМ, МОЛИТВА

BMW-SUPPLY АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ ОТ ENTERPRISE ТОЛЬКО НА 1 ДЕНЬ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ LAUDERDALE BMW. АРЕНДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА 24 ЧАСА И ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ. ПО ВОПРОСАМ, ОБРАЩАЙТЕСЬ Местный 0 FRU
Единица фиксированной ставки I -

— 12/07/2018 Ключ 62412 км 25223 Ключ 0



— 12/07/2018 Ремонт 62437 км 25223
Лодердейл
BMW
Пембрук-
Пайнс, Форт-
Лодердейл
Работа
Работа
Работа
Работа

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ВЫПОЛНЕНИЕ МНОГОТОЧЕЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ

ВЫПОЛНЕНИЕ МНОГОТОЧЕЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ Местный 0 FRU
Единица фиксированной ставки I -

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ГАРАНТИЯ ИСТЕКАЕТ: 11.30.2019 ИЛИ 50 ТЫС. МИЛЬ

ГАРАНТИЯ ИСТЕКАЕТ: 11.30.2019 ИЛИ 50 ТЫС. МИЛЬ

Местный

0 FRU

Единица фиксированной ставки I -

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента КЛИЕНТ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО КОНДИЦИОНЕР НЕ ОХЛАЖДАЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ И НЕ ДУЕТ ХОЛОДНЫМ ВОЗДУХОМ

Проведение испытаний транспортного средства

4 ФРУ

Единица фиксированной ставки I 00 00 006

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет



Собственные слова клиента Прокатный автомобиль предоставляется в качестве любезности компанией Lauderdale BMW. После завершения ремонта вы обязаны вернуть арендованный автомобиль в течение 24 часов, в противном случае вы будете нести ответственность за объявление.

Прокатный автомобиль предоставляется в качестве любезности компанией Lauderdale BMW. После завершения ремонта вы обязаны вернуть арендованный автомобиль в течение 24 часов, в противном случае вы будете нести ответственность за объявление.
Единица фиксированной ставки I -

Местный

0 FRU

— 29/06/2018 Ключ 61860 км 25223 Ключ 0

— 29/06/2018 Ремонт 61885 км 25223 Работа
Лодердейл
BMW
Пембрук-
Пайнс, Форт-
Лодердейл

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ГАРАНТИЯ НА ШИНЫ C/S MAXIM - ГВОЗДЬ В ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ШИНЕ 245-35-18 88Y BRIDGESTONE POTENZA S001 RFT

ЗАМЕНИТЕ 1 ШИНУ — ПРОГРАММА МАКСИМАЛЬНОЙ
ГАРАНТИИ НА ШИНЫ
Единица фиксированной ставки I -

Местный

5 ФРУ

УТИЛИЗАЦИЯ/НАЛОГ/ВЕС
Часть I TMAX


Местный

1

Bridgestone Potenza s001 RFT черный
Часть I 36 11 2 358 608

1

— 26/06/2018 Ключ 61840 км 25223 Ключ 0



—	26/06/2018	Ремонт	61866 км	25223	Работа
				Лодердейл	Работа
				BMW	Работа
				Пембрук-	Работа
				Пайнс, Форт-	Работа
				Лодердейл	Работа
					Работа
					Работа
					Работа
					Работа

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ВЫПОЛНЕНИЕ МНОГОТОЧЕЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ

ВЫПОЛНЕНИЕ МНОГОТОЧЕЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ	Местный	0 FRU
Единица фиксированной ставки I -		

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ГАРАНТИЯ ИСТЕКАЕТ: 11/30/2019 48 50,000

ГАРАНТИЯ ИСТЕКАЕТ: 11/30/2019 48 50,000	Местный	0 FRU
Единица фиксированной ставки I -		

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ГОСУДАРСТВА-КЛИЕНТЫ ВЫПОЛНЯЮТ СТАНДАРТНЫЙ ОБЪЕМ

Услуга - стандартный объем	2 ФРУ
Единица фиксированной ставки I 00 00 105	

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА ВЫПОЛНЯЮТ Тормозная жидкость Рекомендуемая 1 07/2018

Обслуживание тормозной жидкости	4 ФРУ
Единица фиксированной ставки I 00 00 618	

Тормозная жидкость	2
Часть I 81 22 0 142 156	

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА ВЫПОЛНЯЮТ Рекомендуемое моторное масло 4 1864 миль

Обслуживание моторного масла Единица фиксированной ставки I 00 00 610	3 ФРУ
Комплект масляного фильтрующего элемента Часть I 11 42 7 953 125	1
BMW Group LL-01 FE 0W-30 цистерна Часть I 83 21 2 450 384	50

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА ВЫПОЛНЯЮТ Проверка транспортного средства
Рекомендуемая 1 1,864 миль

Сервис, проверка автомобиля Единица фиксированной ставки I 00 00 624	9 ФРУ
---	-------

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ЗАКАЗЧИК УКАЗЫВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ Микрофильтр (при необходимости
обратите внимание на дополнительную работу) 0 1,864 миль

Обслуживание микрофильтра Единица фиксированной ставки I 00 00 616	2 ФРУ
---	-------

Контейнер с микрофильтром/активированным углем Часть I 64 11 9 237 555	1
---	---

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента КЛИЕНТ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ДВОРНИКИ ОСТАВЛЯЮТ РАЗВОДЫ НА СТЕКЛАХ

Заменить левую и правую щетку стеклоочистителя Единица фиксированной ставки I 61 61 541	1 ФРУ
--	-------

Комплект щеток стеклоочистителя Часть I 61 61 2 219 147	1
--	---

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента КЛИЕНТ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ГОРИТ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ
СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. НЕВОЗМОЖНО ОПУСТИТЬ ВЕРХ, ЗАДНИЕ ОКНА НЕ
РАБОТАЮТ, BLUETOOTH НЕ РАБОТАЕТ, И БАГАЖНИК НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ.

Проведение испытаний транспортного средства Единица фиксированной ставки I 00 00 556	2 ФРУ
---	-------

Блок управления, РЭМ Часть I 61 35 9 866 978	1
---	---

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента КЛИЕНТ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ДОЛЕЙТЕ ВСЕ ЖИДКОСТИ И ПРОВЕРЯЙТЕ
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ

КЛИЕНТ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ДОЛЕЙТЕ ВСЕ ЖИДКОСТИ И
ПРОВЕРЯЙТЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Единица фиксированной ставки I -

Местный

0 FRU

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ BMW: Я принимаю на себя всю ответственность, как указано в подписанном договоре аренды. КУРЕНИЕ, ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И НАПИТКИ НЕ РАЗРЕШАЮТСЯ. Вы обязаны вернуть автомобиль в течение 24 часов с момента получения вами автомобиля.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ BMW: Я принимаю на себя всю ответственность, как указано в подписанном договоре аренды. КУРЕНИЕ, ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И НАПИТКИ НЕ РАЗРЕШАЮТСЯ. Вы обязаны вернуть автомобиль в течение 24 часов с момента получения вами автомобиля.
Единица фиксированной ставки I -

Местный



0 FRU

— 22/11/2017 Ключ

51523 км

25223

Ключ 0



— 22/11/2017 Ремонт

51544 км

25223
Лодердейл
BMW
Пембрук-
Пайнс, Форт-
Лодердейл

Работа
Работа
Работа
Работа
Работа

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента *СРОК ГАРАНТИИ BMW: 30.11.2019 МИЛЬ 50000*ОТКРЫТЫХ КАМПАНИЙ НЕТ*

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТЕКании ГАРАНТИИ
Единица фиксированной ставки I -

Местный

0 FRU

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента C/S: ВЫПОЛНИТЬ СТАНДАРТНЫЙ ОБЪЕМ ПО ДАННЫМ CBS

Услуга - стандартный объем
Единица фиксированной ставки I 00 00 105

2 ФРУ

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента C/S: ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА И ФИЛЬТРА ПРОСРОЧЕНА ПО ДАННЫМ CBS - 6214 МИЛЬ

Обслуживание моторного масла
Единица фиксированной ставки I 00 00 610

3 ФРУ

Комплект масляного фильтрующего элемента
Часть I 11 42 7 953 125

1

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента C/S: ВЫПОЛНИТЕ ПРОВЕРКУ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В РАМКАХ 60-ДНЕВНОГО ПАКЕТА, ОСТАЛОСЬ 2423 МИЛИ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Сервис, проверка автомобиля
Единица фиксированной ставки I 00 00 624

6 ФРУ

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ BMW: Я принимаю на себя всю ответственность, как указано в подписанном договоре аренды. КУРЕНИЕ, ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И НАПИТКИ НЕ РАЗРЕШАЮТСЯ. Вы обязаны вернуть автомобиль в течение 24 часов с момента получения вами автомобиля.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ BMW: Я принимаю на себя всю ответственность, как указано в подписанном договоре аренды. КУРЕНИЕ, ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И НАПИТКИ НЕ РАЗРЕШАЮТСЯ. Вы обязаны вернуть автомобиль в течение 24 часов с момента получения вами автомобиля.
Единица фиксированной ставки I -

Местный



0 FRU

— 13/04/2017 Ключ

34633 км

25223

Ключ 0



— 13/04/2017 Ремонт

34486 км

25223

Работа

Лодердейл
BMW
Пембрук-
Пайнс, Форт-
Лодердейл

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ГАРАНТИЯ НА ШИНЫ MAXIM: C/S: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРМ ВКЛЮЧЕНО, ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ ШИНА «СПУЩЕНА»; ТЕХНИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДЕНА, ВНЕШНЯЯ БОКОВИНА ПОВРЕЖДЕНА ДОРОЖНЫМ МУСОРОМ; BRIDGESTONE POTENZA S001 245/35R18 88Y 8/32 ОСТАТОЧНЫЙ ПРОТЕКТОР

ЗАМЕНИТЕ 1 ШИНУ — ПРОГРАММА МАКСИМАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ НА ШИНЫ
Единица фиксированной ставки I -

Местный

5 ФРУ

УТИЛИЗАЦИЯ/НАЛОГ/ВЕС
Часть I TMAX

Местный

1

Bridgestone Potenza s001 RFT черный
Часть I 36 11 2 358 608

1

— 13/02/2017 Ремонт

29555 км

25223

Работа

Лодердейл

Работа

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ГАРАНТИЯ НА ШИНЫ MAXIM: C/S: ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ СВЕТ ТРМ ЗАГОРЕЛ СЕГОДНЯ РАНЬШЕ, ОБНАРУЖЕНЫ ПРОКОЛЫ ВИНТОВ НА ОБЕИХ ПЕРЕДНИХ ШИНАХ; BRIDGESTONE POTENZA S001 225/40R18 88Y, ОСТАТОЧНЫЙ ПРОТЕКТОР 7/32

2 ШИНЫ ПОД МАКСИМАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИН Единица фиксированной ставки I -	Местный	10 ФРУ
УТИЛИЗАЦИЯ/НАЛОГ/ВЕС Часть I TMAX	Местный	2
Bridgestone Potenza s001 RFT черный Часть I 36 11 2 358 607		2

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ BMW: Я принимаю на себя всю ответственность, как указано в подписанном договоре аренды. КУРЕНИЕ, ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И НАПИТКИ НЕ РАЗРЕШАЮТСЯ. Вы обязаны вернуть автомобиль в течение 24 часов с момента получения вами автомобиля.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ BMW: Я принимаю на себя всю ответственность, как указано в подписанном договоре аренды. КУРЕНИЕ, ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И НАПИТКИ НЕ РАЗРЕШАЮТСЯ. Вы обязаны вернуть автомобиль в течение 24 часов с момента получения вами автомобиля. Единица фиксированной ставки I -	Местный	0 FRU
--	---------	-------

— 13/01/2017 Ключ 27527 км 25223 Ключ 0



— 13/01/2017 Ремонт 27537 км 25223
Лодердейл
BMW
Пембрук-
Пайнс, Форт-
Лодердейл
Работа
Работа
Работа
Работа

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента C/S B540416 ТЕХНИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ СКЛАДНАЯ КРЫША B54 04 16

Проверка и замена обивки потолка Единица фиксированной ставки I 00 64 735	24 ФРУ
Комплект, натяжной трос Часть I 54 34 7 491 707	1
Внутренняя подкладка головы	1

Комплект креплений для обивки потолка
Часть I 54 34 7 492 094

1

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента СТАНДАРТНАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ C/S

Услуга - стандартный объем
Единица фиксированной ставки I 00 00 105

2 ФРУ

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента C/S ДВИГАТЕЛЬНОЕ МАСЛО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАМЕНЕНО -3107 МИЛЬ

Обслуживание моторного масла
Единица фиксированной ставки I 00 00 610

3 ФРУ

Комплект масляного фильтрующего элемента
Часть I 11 42 7 640 862

1

BMW Group LL-01 FE 0W-30 цистерна
Часть I 83 21 2 450 384

50

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента МИКРОФИЛЬТР C/S -3107 МИЛЬ

Обслуживание микрофилтра
Единица фиксированной ставки I 00 00 616

2 ФРУ

Контейнер с микрофильтром/активированным углем
Часть I 64 11 9 237 555

1

— Работа

Описание:

Рассматривается как повторный визит Нет

Собственные слова клиента ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ BMW: Я принимаю на себя всю ответственность, как указано в подписанном договоре аренды. КУРЕНИЕ, ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И НАПИТКИ НЕ РАЗРЕШАЮТСЯ. Вы обязаны вернуть автомобиль в течение 24 часов с момента получения вами автомобиля.
лация_____ ПОДПИСАН_____



ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ АВТОМОБИЛЬ BMW В АРЕНДУ: Я Местный 0 FRU
принимаю на себя всю ответственность, как указано в подписанном
договоре аренды. КУРЕНИЕ, ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И
НАПИТКИ НЕ РАЗРЕШАЮТСЯ. Вы обязаны вернуть автомобиль в
течение 24 часов с момента завершения аренды _____
ПОДПИСАНО _____
Единица фиксированной ставки I -

— 10/09/2016 Ключ



15957 км

25223



Ключ 0





—	09/05/2016	Ключ	8179 км	25223	Ключ 0
---	------------	------	---------	-------	--------





—	07/05/2016	Ключ	8177 км	25223	Ключ 0
---	------------	------	---------	-------	--------





—	05/05/2016	Ключ	8165 км	25223	Ключ 0
---	------------	------	---------	-------	--------





—	05/05/2016	Ключ	8164 км	25223	Ключ 0
---	------------	------	---------	-------	--------




—	09/04/2016	Ключ	6515 км	25223	Ключ 0
---	------------	------	---------	-------	--------





—	07/04/2016	Ключ	6288 км	25223	Ключ 0
---	------------	------	---------	-------	--------




—	01/02/2016	Ключ	2649 км	25223	Ключ 0
---	------------	------	---------	-------	--------




—	28/01/2016	Ключ	2431 км	25223	Ключ 0
---	------------	------	---------	-------	--------




—	20/01/2016	Ключ	1893 км	25223	Ключ 0
---	------------	------	---------	-------	--------



— 16/01/2016 Ключ




1699 км 25223 Ключ 0




— 30/12/2015 Ключ



870 км 25223 Ключ 0



— 01/12/2015 Ключ



12 км 25223 Ключ 0

