

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ. Дата поставки:	WVGZZZCRZKD020607 2019-01-08	Наступний Технічний огляд Наступна перевірка шкідливих викидів	2026-06 2024-04	Тип	CR74RJ
--	---------------------------------	---	--------------------	-----	--------

Історія

Показати записів

Усі ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН РЕКЛАМАЦІЇ ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2024-08-23

Пробіг:
73770

Номер замовлення.:
10405

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	60480260	Water drain
3	01390050	Additional Inspection scope



Рахунок

Термін прийомки:
2024-08-16Пробіг:
73772Номер замовлення:
10405Номер рахунку.:
35943Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
3	60480260	Water drain checked	-	0000		0
4	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUBOEL98C	OEL 5W/30	6.10	F	6	98		0
2	B 000DS	Brems Flue	1.15	V	OWN	2		0
3	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	1		0
4	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	1		0
5	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	1		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-08-21Пробіг:
62317Номер замовлення.:
9890Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	85181950	Dust and pollen filter



Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-08-10Пробіг:
62317Номер замовлення:
9890

BA-ID:

Претензія клієнта	Sprachsteuerung für Navigation ohne Funktion
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Система керування голосом, підсилювач голосу > Введення за допомогою системи керування голосом > Функціональність > не працює
Визначення СТО	[2060938/5 Elektrik: Discover Pro/ Discover Premium: verschiedene Gerätebeanstandungen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-08-10Пробіг:
62317Номер замовлення:
9890

BA-ID:

Претензія клієнта	Side Assist ohne Funktion
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент зміни смуги > Активація режиму контролю асистента зміни смуги > Функціональність > не працює
Визначення СТО	[2054374/5 Elektrik: Ereignisspeichereintrag C12D5FA (Symptom: 221281) unter Diagnoseadresse: 00A5 abgelegt] [2054374/5 Elektrik: Ereignisspeichereintrag C12D5FA (Symptom: 221281) unter Diagnoseadresse: 00A5 abgelegt]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-08-10Пробіг:
62317Номер замовлення:
9890

BA-ID:

Претензія клієнта	schwenkbare ANK verriegelt zeitweise nicht korrekt! ANK hat Spiel, wenn z.B. ein 3,5 Tonnen Anhänger angehängt wird kommen Knackgeräusche aus der ANK
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Багажний відсік, елементи кріплення, тягово-зчіпний пристрій > Сферичний наконечник тягово-зчіпного пристрою > Дотримання розмірів > зазор/припасування за межами допуску
Визначення СТО	BA nachvollziehbar - Knackgeräusche aus ANK, wenn 3,5 T - Anhänger angehängt und bewegt wird (siehe Video). ANK aus Sicherheitsgründen ersetzt
Код СТО	Навісні елементи кузова > Багажний відсік, елементи кріплення, тягово-зчіпний пристрій > Тягово-зчіпний пристрій > Деталь, експлуатаційні матеріали > незакріплений
Запасна частина для усунення несправності	760-803-881-G-



Претензія

Термін прийомки:
2023-08-10Пробіг:
62317Номер замовлення:
9890

BA-ID:

Претензія клієнта	Side Assist ohne Funktion
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент зміни смуги > Активація режиму контролю асистента зміни смуги > Функціональність > не працює
Визначення СТО	Grundeinstellung nicht möglich, da VAS 6350 defekt war!
Код СТО	Допоміжні системи, комфортного керування > Допоміжна система зміни смуги > Блок керування асистента зміни смуги > Блоки керування, сервіси > відсутнє базове налаштування
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок

Термін прийомки:
2023-08-10Пробіг:
62317Номер замовлення:
9890Номер рахунку.:
98201

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4N0907566AH	CTRL UNIT	2.00	V	OWN	8		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-10Пробіг:
62317Номер замовлення:
9890Номер рахунку.:
75171Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопринцини	Пакет
1	01340000	Inspections .	X	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопринцини	Пакет
1	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	1		0
2	4M0127434G	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
3	8R0012619D	TYRE SEAL.	1.00	V	OWN	6		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-10Пробіг:
62317Номер замовлення:
9890Номер рахунку.:
75170Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопринцини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	97850999	Masseband lösen, Busruhe	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-10Пробіг:
62317Номер замовлення:
9890Номер рахунку.:
75169Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопринцини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-10Пробіг:
62317Номер замовлення:
9890Номер рахунку.:
75168Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопринци	Пакет
1	63691907	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
2	66901950	Towing hitch removed+installed	-	0000		0
3	96351650	Control units for LCA adjusted	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопринци	Пакет
1	760803881G	TOW HITCH	1.00	V	OWN	8		0
2	N 91039802	Bolt	8.00	V	OWN	1		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-08-29Пробіг:
51145Номер замовлення:
22952

BA-ID:

Претензія клієнта	Teppich in Kofferraumwanne ist Naß
Код клієнта	Кузов > Підлога, елементи підсилювання кузова > Заглиблення для запасного колеса
Визначення СТО	Wasserablaufschlauch Schiebedach hinten rechts geknickt - erneuert! Folgeschaden: Bordbuchmappe total nass - ersetzt
Код СТО	Системи на даху, спеціальні конструкції > Панорамний зсувний люк > Водовідвідний шланг панорамного люка > Деталь, експлуатаційні матеріали > деформований
Запасна частина для усунення несправності	760-877-204--



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-08-29Пробіг:
51145Номер замовлення:
22952Номер рахунку.:
55291Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	06890100	Vehicle checked	-	0000		0
2	70391900	Lock carrier cover removed+installe	-	0000		0
3	70061952	Trim, luggage rear compartment rem+	-	0000		0
4	06894199	Innenraum trocknen	-	0000		0
5	60480260	Water drain checked	-	0000		0
6	63691900	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
7	60481953	Water drain removed+installed	-	0000		0
8	70840999	Dachverkleidung hinten lösen+bef.	-	0000		0
9	06890150	Vehicle checked	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7N0601703	Bag	1.00	V	OWN	8		0
2	760877204	HOSE	1.00	V	OWN	4		0
3	ZUBBORDBUCH	Bordbuch	1.00	V	6	1		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-08-09Пробіг:
49729Номер замовлення.:
21846Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	01390050	Additional Inspection scope



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-08-01Пробіг:
49729Номер замовлення:
21849Номер рахунку.:
54834

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Garantiemängel ohne Befund	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-08-01Пробіг:
49729Номер замовлення:
21846Номер рахунку.:
54833Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		1
2	01400050	Brake fluid service .	-	0000		2
3	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		3

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	----	---	908.00	T	OWN	1		0
2	NACHLASS TD	Nachlass	-1.00	T	OWN	0		0
3	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	1		1
4	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	1		1
5	ZUBOEL98C	OEL 5W/30	6.10	F	6	98		1
6	B 000DS	Brems Flue	1.00	V	OWN	2		2

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-01-19Пробіг:
35520Номер замовлення:
14100

BA-ID:

Претензія клієнта	Schlüssel geht nicht
Код клієнта	Контроль доступу, дозвіл на запуск двигуна, захист від викрадення > Дозвіл на запуск двигуна, імобілайзер > Блокування пуску двигуна > Функціональність > не працює
Визначення СТО	
Код СТО	Контроль доступу, дозвіл на запуск двигуна, захист від викрадення > Замикання > Ключ > Функціональність > частково не функціонує
Запасна частина для усунення несправності	



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-01-19Пробіг:
35520Номер замовлення:
14100Номер рахунку.:
42889Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2020-12-16Пробіг:
18739Номер замовлення.:
450237-00Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter
2	60480260	Water drain

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2020-12-16Пробіг:
18739Номер замовлення.:
450237-00Підтвердження сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#	Опис	Запис майстерні
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 23Cl W-Motorsteuergerät Umprogrammierung



Претензія

Термін прийомки:
2020-12-14Пробіг:
18739Номер замовлення:
450237-00

BA-ID:

Претензія клієнта	Sonnenblende rechts hält nicht mehr, rutscht beim hochklappen immer aus dem Clip raus
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Внутрішнє дзеркало заднього виду, сонцезах. козирок, сонцезах. шторка > Сонцезахисний щиток
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Внутрішнє дзеркало заднього виду, сонцезах. козирок, сонцезах. шторка > Кронштейн сонцезахисного козирка > Деталь, експлуатаційні матеріали > незакріплений
Запасна частина для усунення несправності	760-857-561-K-4PK

Рахунок

Термін прийомки:
2020-12-14Пробіг:
18739Номер замовлення:
45023700Номер рахунку.:
1418876Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	23602699	Umprogrammierung ECC-Steuergerat	-	0000		0

Рахунок

Термін прийомки:
2020-12-14Пробіг:
18739Номер замовлення:
45023700Номер рахунку.:
1418875Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	68231903	Sun visor removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	760857561K 4PK	BRACKET	1.00	V	OWN	08		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-12-14Пробіг:
18739Номер замовлення:
45023700Номер рахунку.:
1418879Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
3	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
4	60480260	Water drain checked	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	059198405B	SEAL	1.00	V	OWN	01		0
2	N 0138495	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
3	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	01		0
4	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
5	ZUBOEL98C	5W-30 Oel SLX LL3/I	6.10	F	6	99		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2020-02-28Пробіг:
2542Номер замовлення.:
2020001292Підтвердження сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#	Опис	Прим.
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 01D6 Krit.: 01



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-02-10Пробіг:
2497Номер замовлення:
2000129202Номер рахунку.:
114004780Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	09075599	Aktion 01D6 Krit.01	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7D0000279BH	DATA TAG	1.00	V	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-02-10Пробіг:
2497Номер замовлення:
2000129201Номер рахунку.:
116004321

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01019999	Gebrauchtwagendurchsicht	-	0000		0
2	44449900	4 RÄDER AUS- UND EINGEBAUT	-	0000		0
3	99999910	Fahrzeug zum Verkauf hergerichtet	-	0000		0
4	26883500	Reducing agent inspected+added	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	LST0U2C9A	Pure white	1.00	V	OWN	02		0
2	G 052164DS	LTR.SCH.FR	2.00	V	OWN	04		0
3	G 052910DS	ADBLUE	4.00	V	OWN	56		0
4	760601149A XQI	HUP CAP	2.00	V	OWN	04		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-09-26Пробіг:
2489Номер замовлення:
385892Номер рахунку.:
510032

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99900100	Fahrzeugabgabe	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-05-08Пробіг:
2224Номер замовлення:
1900853101Номер рахунку.:
210153192

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052096	4 RÄDER AUS+EINBAUEN,VERSAND VORBER	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2019-02-26Пробіг:
884Номер замовлення:
2019003549

BA-ID:

Претензія клієнта	Fzg springt nicht an
Код клієнта	Двигун > Режим роботи двигуна > Пуск двигуна > Функціональність > не працює
Визначення СТО	Zur Zeit kann die BA nicht nachvollzogen werden. Batterie/Nebenverbraucher gepr. soweit i.O. Kunden auf eine ausgeglichene Fahrweise hingewiesen [2012182/28 Elektrik: Motor springt nicht an/Batterie entladen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-02-26Пробіг:
884Номер замовлення:
1900354902Номер рахунку.:
214030652Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	99999999	BATTERIE GEPRÜFT	-	0000		0
3	27061900	Battery removed+installed	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0
5	99999999	Kontaktgeber für Leitungssatz geprüft	-	0000		0



Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-02-26Пробіг:
884Номер замовлення:
1900354901Номер рахунку.:
214030651Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01960000	Roadside assistance .	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2019-01-11Пробіг:
1Номер замовлення.:
2019000620Підтвердження сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#	Опис	Позначення
1		Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-01-10Пробіг:
1Номер замовлення:
1900062002Номер рахунку.:
210148339

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052096	4 RÄDER AUS+EINBAUEN,VERSAND VORBER	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-01-10Пробіг:
1Номер замовлення:
1900062001Номер рахунку.:
216019237

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0