

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVWZZZAUZLP544847	Наступний Технічний огляд	2026-02
Дата поставки:	2020-02-13	Наступна перевірка шкідливих викидів	2026-02
Тип	BV546Z		

Історія

Показати записів

▼	Усі	ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН	ОГЛЯДОВА КОПІЯ
Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2023-12-04	Пробіг: 150386	Номер замовлення.: 45299	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with Oil change (flexible)	



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-12-04Пробіг:
150390Номер замовлення:
45299Номер рахунку.:
183168Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0
2	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0
3	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		1
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		2
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		3

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		1
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		1
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		1



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
4	FO6	MOTOROEL	4.70	F	OWN	80		1
5	5G1998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		2
6	5G9955427B	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		3



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план ▼Термін прийомки:
2023-03-17Пробіг:
120646Номер замовлення.:
2023003074Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	34015578	Gearbox oil
3	85181950	Dust and pollen filter
4	01390050	Additional Inspection scope



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-07Пробіг:
120646Номер замовлення:
2300307401Номер рахунку.:
140002512Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Vorgangs-Nummer: 2300798788	-	0000		0
2	99999999	Vorgangs-Nummer: 2300798798	-	0000		0
3	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
4	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
5	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
6	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
7	34015578	Gearbox oil replaced	-	0000		0
8	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
9	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
10	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	SHELL	HELIX 5W30	4.70	F	OWN	63	0	0
2	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
5	WHT005610	Schraube	1.00	V	OWN	01	0	0
6	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01	0	0
7	B 000DS	BREMSFL	1.00	V	OWN	02	0	0
8	G 055529A2	Oil	6.00	V	OWN	04	0	0
9	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
10	N 90215404	Screw	1.00	V	OWN	01	0	0
11	N 90965401	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
12	5G1998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0
13	5G9955427B	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план ▼Термін прийомки:
2022-07-20Пробіг:
91142Номер замовлення.:
10943Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23245555	Air cleaner element

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-07-19Пробіг:
91148Номер замовлення:
10943Номер рахунку.:
75371

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	00004911	ERSATZMOBILITÄT/AGENTURWARE	-	0000		0
2	99999999	VORGANGS-NUMMER: 2202201872	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-07-19Пробіг:
91148Номер замовлення:
10943Номер рахунку.:
75370Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0
2	94151662	Headlight adjusted	-	0000		0
3	99999999	VORGANGS-NUMMER: 2202201868	-	0000		0
4	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		1
5	23245555	Air cleaner element replaced	-	0000		2
6	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		3
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		3
8	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		4
9	46152050	Rear brake carriers removed+install	-	0000		4
10	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		4
11	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		4



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		1
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		1
3	SHELL	HELIX 5W30	4.70	F	6	63		1
4	WHT005610	Schraube	1.00	V	OWN	1		1
5	N 0195307	Bolt	7.00	V	OWN	1		1
6	5Q0129620B	Luftfilter	1.00	V	OWN	1		2
7	5Q0127177D	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		3
8	5Q0615601D	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		4
9	5Q0698451AD	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		4
10	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	1		4
11	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1		4



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план ▼Термін прийомки:
2021-10-05Пробіг:
60553Номер замовлення.:
1301Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter
2	01390050	Additional Inspection scope



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-10-05Пробіг:
60553Номер замовлення:
1301Номер рахунку.:
71129Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	11111193	FAHRZEUGWÄSCHE AUßEN KOSTENLOS	-	0000		0
2	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		1
3	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		2
4	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		3
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		4
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		5

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		1
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		1



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		1
4	SHELL	HELIX 5W30	4.70	F	6	63		1
5	WHT005610	Schraube	1.00	V	OWN	1		1
6	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	1		2
7	5G1998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		4
8	5G9955427A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		5

Цифровий
сервісний планТермін прийомки:
2021-01-15Пробіг:
29867Номер замовлення.:
32117Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil
change (flexible)



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-01-15Пробіг:
29868Номер замовлення:
32117Номер рахунку.:
79097Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0
2	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0
3	11111197	KOSTENLOSE FZG WÄSCHE IM WERT VON 1	-	0000		0
4	00004911	ERSATZMOBILITÄT/AGENTURWARE	-	0000		0
5	01090015	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		1
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		2
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		3

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		1



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		1
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		1
4	SHELL	HELIX 5W30	4.70	F	6	63		1
5	WHT005610	Schraube	1.00	V	OWN	1		1
6	5G9955427A	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		2
7	5G1998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		3

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-09-10Пробіг:
19588Номер замовлення:
27241Номер рахунку.:
76300Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	23450199	KRAFTSTOFFRÜCKLAUFLEITUNG GEPRÜFT	-	0000	1	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-09-10Пробіг:
19588Номер замовлення:
27241Номер рахунку.:
76299

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	91631550	Radar sensor adjusted	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	66051910	Radiator grill removed+installed	-	0000		0
4	63291950	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
5	63295560	Front bumper cover replaced	-	0000		0
6	63293152	Front bumper cover converted	-	0000		0
7	63294350	Front bumper cover drilled	-	0000		0
8	63294150	Front bumper cover repaired	-	0000		0
9	63171950	Retaining strip removed+installed	-	0000		0
10	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
11	00003001	ABDECKUNG STOßF.V NEUTEIL S1	-	0000		0
12	00003001	ABDECKK.DÜSE L LACK	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
13	00003001	ABDECKK.DÜSE R.LACK	-	0000		0
14	00003001	VORBEREITUNG LACK	-	0000		0
15	00003001	VORBEREITUNG LACK KUNSTSTOFF	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	PAUSCHALE	KLEINTEILE	1.00	H	OWN	00		0
2	5G0807217FPGRU	TRIM	1.00	V	OWN	4		0
3	5G0853211H 9B9	COVER PART	1.00	V	OWN	08		0
4	5G0854661F RYP	GRILLE	1.00	V	OWN	8		0
5	5G0919493J	Bracket	2.00	V	OWN	8		0
6	5G0807723F	SUPP. ELEM	1.00	V	OWN	8		0
7	5G0807724F	SUPP. ELEM	1.00	V	OWN	8		0
8	D 822150A1	Bondagent	1.00	V	OWN	4		0
9	D 00950025	APPLICATOR	1.00	V	OWN	3		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
10	D 180KU2A1	2-pack adh	1.00	V	OWN	2		0
11	5G0919493L	Bracket	1.00	V	OWN	8		0
12	5G0919494G	Bracket	1.00	V	OWN	8		0
13	LWG057000S0	Undercoat	1.00	V	OWN	2		0

Цифровий
сервісний план ▼Термін прийомки:
2020-02-04Пробіг:
8Номер замовлення.:
2433Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-02-04Пробіг:
12Номер замовлення:
2433Номер рахунку.:
98007

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5G1061550C041	Floor mat	1.00	V	6	53		0
2	G 052164DS	SCHEIBREIN	1.00	V	OWN	2		0

Записи з 1 по 15 із 15 записів

Попередня

1

Наступна