

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WV2ZZZ7HZHH163002	Наступний Технічний огляд	2022-06
Дата поставки:	2017-06-21	Наступна перевірка шкідливих викидів	2022-06
Тип	SGJTF7		

Історія

Показати записів



УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

СТОРНО

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план ▼Термін прийомки:
2022-07-18Пробіг:
106705Номер замовлення.:
518552-00Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	QVM S546 KRIT.04 DURCHGEFÜHRT



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-07-18Пробіг:
106705Номер замовлення:
51855100Номер рахунку.:
4662117

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	87341999	KOMPRESSOR GEPRFÜT	-	0000		0
2	87341999	ANSTEUERUNG+SPANNUNGSVERSORGUNG GEP	-	0000		0
3	87341950	Compressor removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7E0816803F	COMPRESSOR	1.00	V	OWN	06		0
2	4E0260749A	seal ring	1.00	V	OWN	03		0
3	8E0260749C	seal ring	1.00	V	OWN	03		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2022-07-18Пробіг:
106705Номер замовлення:
51855200Номер рахунку.:
4662071Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	10121799	ADBLUE ERGANZT NACH AKTION	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052910S0	UREA	10.00	V	OWN	06		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-07-05Пробіг:
104659Номер замовлення:
51814100Номер рахунку.:
4661645

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	87031700	Refrigerant drained+filled	-	0000		0
2	87010100	Air conditioner checked	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	87275500	Magnetic coupling replaced	-	0000		0
6	01210000	Test drive .	-	0000		0
7	40171999	ACHSLENKER GEPRÜFT	-	0000		0
8	40781999	KOPPELSTANGE GEPRÜFT	-	0000		0
9	40851999	FEDERBEINLAGER GEPRÜFT	-	0000		0
10	10351999	MOTORLAGER GEPRFÜT+NACHGEZOGEN	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7E0898810	Repair set	1.00	V	OWN	08		0
2	WÜ460892123405	Kältemittel 1234YF	0.05	F	6			0
3	WÜ0892764045	OEL-ÖL 210ml	0.05	F	6			0

Рахунок

Термін прийомки:

2022-05-23

Пробіг:

99390

Номер замовлення:

2201256401

Номер рахунку.:

7021685347

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03L131521J	Pipe	1.00	V	OWN	08	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2021-05-03	Пробіг: 81349	Номер замовлення.: 2021010485	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with Oil change (flexible)
----------------------------	--------------------------------	------------------	----------------------------------	--

Претензія	Термін прийомки: 2021-04-30	Пробіг: 81349	Номер замовлення: 2021010485	BA-ID: 135248983
-----------	--------------------------------	------------------	---------------------------------	----------------------------

Претензія клієнта	Abgasgeruch im Fahrzeug
Код клієнта	Двигун > Система випуску ВГ, рециркуляція ВГ, система нейтралізації ВГ > Труба системи випуску відпрацьованих газів > Деталь, експлуатаційні матеріали > тріщини/руйнування
Визначення СТО	Verbindungsrohr AGR zu Krümmer gerissen. Abgase entweichen. Verbindungsrohr ersetzt.
Код СТО	Двигун > Система випуску ВГ, рециркуляція ВГ, система нейтралізації ВГ > Труба системи рециркуляції відпрацьованих газів > Деталь, експлуатаційні матеріали > тріщини/руйнування
Запасна частина для усунення несправності	04L-131-521-VH-



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-04-30Пробіг:
81349Номер замовлення:
2101048503Номер рахунку.:
7021445612Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	26475510	Connecting pipe replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L131521BHPIPE		1.00	V	OWN	08	1	0
2	03L131547P	Seal	1.00	V	OWN	03	0	0
3	04L131547S	Seal	1.00	V	OWN	03	0	0
4	N 91026802	Screw	3.00	V	OWN	01	0	0
5	N 91046101	Screw	2.00	V	OWN	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-04-30Пробіг:
81349Номер замовлення:
2101048503Номер рахунку.:
7021200666

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	26475510	Connecting pipe replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L131521BHPIPE		0.00	V	OWN	08	1	0
2	03L131547P	Seal	0.00	V	OWN	03	0	0
3	04L131547S	Seal	0.00	V	OWN	03	0	0
4	N 91026802	Screw	0.00	V	OWN	01	0	0
5	N 91046101	Screw	0.00	V	OWN	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2021-04-30Пробіг:
81349Номер замовлення:
2101048502Номер рахунку.:
7021445611Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	AdBlue Befüllung während der	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052910S1	HARNSTOFF	3.30	F	6	06	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-04-30Пробіг:
81349Номер замовлення:
2101048501Номер рахунку.:
7021200665Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
3	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0
4	26479999	Undichtigkeit lokalisiert	-	0000		0
5	00000098	Fußraum vorne gesaugt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
3	C080	VW ORIGINAL MOTORÖL	7.40	F	6	80	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план Термін прийомки:
2020-05-20Пробіг:
60956Номер замовлення.:
2020011292Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	64172950	Side window seal
2	34015593	Gearbox oil
3	01400070	Brake fluid service
4	01390050	Additional Inspection scope



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2020-05-11Пробіг:
61000Номер замовлення:
2001129202Номер рахунку.:
7021441868Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	AdBlue Befüllung	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052910S1	HARNSTOFF	3.10	F	6	06	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2020-05-11Пробіг:
61000Номер замовлення:
2001129203Номер рахунку.:
7021176174

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
2	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7E1998002	Wip. blade	1.00	V	OWN	03	0	0
2	7E0955425C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-05-11Пробіг:
61000Номер замовлення:
2001129201Номер рахунку.:
7021176173Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
3	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
4	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0
5	26475508	Connecting pipe replaced	-	0000		0
6	01400070	Brake fluid service .	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	34015593	Gearbox oil replaced	-	0000		0
9	64172950	Side window seal cleaned	-	0000		0
10	00000098	Fußraum vorne gesaugt	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
3	C080	VW ORIGINAL MOTORÖL	7.40	F	6	80	0	0
4	B 000DS	Bremsflüssigkeit	1.00	V	OWN	01	0	0
5	G 052182A2	Oil	6.00	V	OWN	04	0	0
6	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
7	N 0138132	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
8	N 10637901	Screw	1.00	V	OWN	01	0	0
9	N 0138132	seal ring	1.00	V	OWN	01	0	0
10	N 90215404	Screw	1.00	V	OWN	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план Термін прийомки:
2019-06-03Пробіг:
39054Номер замовлення.:
2019012193Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil
change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий
сервісний план Термін прийомки:
2019-06-03Пробіг:
39054Номер замовлення.:
2019012193Підтвердження
сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 23z7 durchgeführt



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:
2019-04-23Пробіг:
39054Номер замовлення:
2019012193BA-ID:
111607766

Претензія клієнта

a

Код клієнта

Визначення СТО

Код СТО

Запасна частина для усунення несправності



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2019-04-23Пробіг:
39054Номер замовлення:
1901219303Номер рахунку.:
7021438155Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	AdBlue Befüllung während der	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052910S1	HARNSTOFF	2.50	F	6	06	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-04-23Пробіг:
39054Номер замовлення:
1901219302Номер рахунку.:
7021438154Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Update Motorsteuergerät	-	0000		0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-04-23Пробіг:
39054Номер замовлення:
1901219301Номер рахунку.:
7021151764Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01	0	0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
3	C080	VW ORIGINAL MOTORÖL	7.40	F	6	80	0	0
4	7E0819631	Od. filter	1.00	V	OWN	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2018-10-05Пробіг:
23854Номер замовлення:
2018026628BA-ID:
103399911

Претензія клієнта	Geräusche im Kaltstart, kd war diesbezüglich schon bei uns der fehler besteht immernoch
Код клієнта	Двигун > Зубчаста, ланцюгова, ремінна передачі
Визначення СТО	Siehe Video ist auf Server Zahnriemen und spannrolle wurden ersetzt
Код СТО	Двигун > Зубчаста, ланцюгова, ремінна передачі > Натяжний ролик зубчастого ременя > Шуми, коливання > шум
Запасна частина для усунення несправності	04I-109-243-d-



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2018-10-05Пробіг:
23854Номер замовлення:
1802662801Номер рахунку.:
7021435448Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	15271945	Tensioning pulley removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L198119D	REPAIR KIT	1.00	V	OWN	01	1	0
2	N 91048804	Screw	4.00	V	OWN	01	0	0
3	N 10335207	Bolt	1.00	V	OWN	01	0	0
4	WHT002244	Collar nut	1.00	V	OWN	01	0	0
5	N 10666601	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
6	N 91023602	Bolt	3.00	V	OWN	01	0	0
7	N 91246201	BOLT	1.00	V	OWN	01	0	0

Претензія

Термін прийомки:
2018-09-17Пробіг:
22848Номер замовлення:
2018024734BA-ID:
103127057

Претензія клієнта	Beanstandung: Geräusche im Kaltstart Motorraum sehr gut Hörbar. Wenn der Motor warm gelaufen ist, sind die Geräusche nicht mehr zu hören. bittet prüfen
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Передня частина автомобіля > Шуми, коливання > шум
Визначення СТО	[2048224/4 Geräusche aus dem Motorraum verursacht durch den Keilrippenriementrieb]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	04L-145-299-B-



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2018-09-17Пробіг:
22848Номер замовлення:
2018024734BA-ID:
103283925

Претензія клієнта	Beanstandung: Geräusche im Kaltstart Motorraum sehr gut Hörbar. Wenn der Motor warm gelaufen ist, sind die Geräusche nicht mehr zu hören. bittet prüfen
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Передня частина автомобіля > Шуми, коливання > шум
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2018-09-17Пробіг:
21000Номер замовлення:
1802473401Номер рахунку.:
7021435230Прим.
Гарантійні зобов./
Добров.
післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	13720199	Keilrippenriemen a+e	-	0000		0
2	13725599	Keilrippenriemen und Spannrolle ers	-	0000		0
3	10821999	Schallschutzwanne a+e	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L145299B	B TENSIONR	1.00	V	OWN	03	1	0
2	N 91032902	SCREW	1.00	V	OWN	01	0	0
3	03L903137H	Ply-v-belt	1.00	V	OWN	01	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2018-06-25Пробіг:
18710Номер замовлення:
1801723901Номер рахунку.:
7021658643Прим.
Технічне
обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010098	Gebrauchtwagendurchsicht WDW klein	X	0000		0
2	44405660	Tyres replaced	-	0000		0
3	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
4	99999999	DACHTRÄGER MONTIEREN	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	7H0071126	Carrier	1.00	V	OWN	31	0	0
2	7H0071496B 8Z8	ALLOY RIM	1.00	V	OWN	30	0	0



ОГЛЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
3	7H0071496B 8Z8	ALLOY RIM	3.00	V	OWN	30	0	0
4	ZZZ375150TE	Klebegewichte	8.00	F	6	81	0	0
5	311601361	Valve	4.00	V	OWN	03	0	0

Рахунок

Термін прийомки:
2018-06-25Пробіг:
18710Номер замовлення:
1801724001Номер рахунку.:
7021658406

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	51000025	Smart Repair intern zwei Bauteile z	-	0000		0

Записи з 1 по 28 із 28 записів (відфільтровано з 29 записів)

