

Історія транспортного засобу

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ:	WVGZZZ5N6NM166296	Наступний Технічний огляд	2025-11	Тип	B1247T
Дата поставки:	2022-10-10	Наступна перевірка шкідливих викидів	2025-11		

Історія

Показати100▼ записів

▼

Претензії

Усі

Гарантійні зобов'язання

Технічне обслуговування

Цифровий сервісний план

Рекламації

Сторно

Опільдова копія

Термін прийомки:
2025-10-30

Пробіг:
148025

Номер замовлення:
2025007175

ВА-ID:
195258772

Претензія клієнта

Код клієнта

Визначення СТО

Код СТО

Запасна частина для усунення несправності

Motorkontrollleuchte leuchtet

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2025-10-29

Пробіг:
148014

Номер замовлення:
2025006847

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

▼		Історія транспортного засобу				ОГЛЯДОВА КОПІЯ		
Претензія ▼	Термін прийомки:	2025-10-21	Пробіг:	148014	Номер замовлення:	2025006847	ВА-ID:	195117398
	Претензія клієнта		Nure ohne Funktion					
	Код клієнта		Освітлення, сигналізація > Звукові сигнали > Робота звукового сигнала					
	Визначення СТО							
	Код СТО							
Запасна частина для усунення несправності								

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-10-21

Пробіг:
148014

Номер замовлення:
2500684701

Номер рахунку.:
110056884

Прим.
Технічне обслуговування

ОПЛЯДОВА КОПІЯ

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0
3	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	66161950	Front Wheel Housing Liner rem+inst	-	0000		0
6	90502050	Horn removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	051115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
4	G 55554551EUR	OW-30 OEL ORG. LL III 1L	5.50	V	OWN	00		0
5	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0
6	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
7	3B0951221D	SIG. HORN	1.00	V	OWN	04		0
8	5Q0951223H	SIG. HORN	1.00	V	OWN	04		0
9	N 01111818	NUT	2.00	V	OWN	01		0

▼

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-08-20

Пробіг:
139200

Номер замовлення:
2025005208

BA-ID:
192532754

Претензія клієнта

MOTORKONTROLLECHTE IST AN.

Код клієнта

Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності керування двигуном (дизельним) > Функціональність > спрацьовує без причини

Визначення СТО

Код СТО

Двигун > Стартер, система запалювання, система передпускового розігріву > Свічка накалювання > Функціональність > не працює

Запасна частина для усунення несправності

04L-905-061-C-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-08-20

Пробіг:
139200

Номер замовлення:
2500520801

Номер рахунку.:
114007057

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	28841980	Glow plug removed+installed	-	0000		0
2	63691950	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L905061C	GLOW PLUG	0.70	V	OWN	04		0

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-08-20

Пробіг:
139200

Номер замовлення:
2500520801

Номер рахунку.:
110056076

ОПЛЯДОВА КОПІЯ

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	28841980	Glow plug removed+installed	-	0000		0
2	63691950	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L905061C	GLOW PLUG	0.30	V	OWN	04		0

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-08-20

Пробіг:
148025

Номер замовлення:
2500520802

Номер рахунку:
110056966

ОПЛЯДОВА КОПІЯ

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	63691953	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
2	63695563	Rear bumper cover replaced	-	0000		0
3	96351600	Control units for LCA adjusted	-	0000		0
4	63691950	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	63695550	Rear bumper cover replaced	-	0000		0
7	99999999	Befestigungsleiste Stossfänger h. a	-	0000		0
8	63694150	Rear bumper cover repaired	-	0000		0
9	91751910	Parking aid sensor removed+installe	-	0000		0
10	91751960	Parking aid sensor removed+installe	-	0000		0
11	91751960	Parking aid sensor removed+installe	-	0000		0
12	91751910	Parking aid sensor removed+installe	-	0000		0
13	63694160	Rear bumper cover repaired	-	0000		0
14	51017163	KAROSSERIE LACKIERUNG VORBEREITET	-	0000		0
15	63696150	ABDECKUNG F STOßFÄNGER HINTEN NTL L	-	0000		0
16	91996150	SENSOR F PARKLENKASSISTENT NTL LACK	-	0000		0
17	91996150	SENSOR F PARKLENKASSISTENT NTL LACK	-	0000		0

Деталі

▼							ОПЛЯДОВА КОПІЯ	
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NN807521J 9B9	SPOILER	1.00	V	OWN	06		0
2	5NN807421 GRU	TRIM	1.00	V	OWN	04		0
3	5NN853841 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08		0
4	WHT005560	Mutter	14.00	V	OWN	01		0
5	N 0195307	Bolt	7.00	V	OWN	01		0
6	N 90974701	Bolt	8.00	V	OWN	01		0
7	WHT004694	MUTTER	2.00	V	OWN	01		0
8	WHT005263	SPR. RIVET	4.00	V	OWN	01		0
9	WHT005317	CABLE TIE	2.00	V	OWN	01		0
10	5N1919397	Bracket	1.00	V	OWN	08		0
11	5N1919398	Bracket	1.00	V	OWN	08		0
12	N 90959101	Nut	4.00	V	OWN	01		0
13	5NN919491B	Bracket	1.00	V	OWN	08		0
14	5NN919492B	Bracket	1.00	V	OWN	08		0
15	5NN919491A	Bracket	1.00	V	OWN	08		0
16	5NN919492A	Bracket	1.00	V	OWN	08		0

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-08-20

Пробіг:
148025

Номер замовлення:
2500520802

Номер рахунку.:
110056170

ОПЛЯДОВА КОПІЯ

Робота							
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопрічини	Пакет	
1	63691953	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0	
2	63695563	Rear bumper cover replaced	-	0000		0	
3	96351600	Control units for LCA adjusted	-	0000		0	
4	63691950	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0	
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0	
6	63695550	Rear bumper cover replaced	-	0000		0	
7	99999999	Befestigungsleiste Stossfänger h. a	-	0000		0	
8	63694150	Rear bumper cover repaired	-	0000		0	
9	91751910	Parking aid sensor removed+installe	-	0000		0	
10	91751960	Parking aid sensor removed+installe	-	0000		0	
11	91751960	Parking aid sensor removed+installe	-	0000		0	
12	91751910	Parking aid sensor removed+installe	-	0000		0	
13	63694160	Rear bumper cover repaired	-	0000		0	
14	51017163	KAROSSERIE LACKIERUNG VORBEREITET	-	0000		0	
15	63696150	ABDECKUNG F STOßFÄNGER HINTEN NTL L	-	0000		0	
16	91996150	SENSOR F PARKLENKASSISTENT NTL LACK	-	0000		0	
17	91996150	SENSOR F PARKLENKASSISTENT NTL LACK	-	0000		0	

Деталі

▼							ОГЛЯДОВА КОПІЯ		
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет	
1	5NN807521J 9B9	SPOILER	1.00	V	OWN	06		0	
2	5NN807421 GRU	TRIM	1.00	V	OWN	04		0	
3	5NN807863	STRIP	1.00	V	OWN	08		0	
4	5NN853841 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08		0	
5	WHT005560	Mutter	14.00	V	OWN	01		0	
6	N 0195307	Bolt	7.00	V	OWN	01		0	
7	N 90974701	Bolt	8.00	V	OWN	01		0	
8	WHT004694	MUTTER	2.00	V	OWN	01		0	
9	WHT005263	SPR. RIVET	4.00	V	OWN	01		0	
10	WHT005317	CABLE TIE	2.00	V	OWN	01		0	
11	5N1919397	Bracket	1.00	V	OWN	08		0	
12	5N1919398	Bracket	1.00	V	OWN	08		0	
13	N 90959101	Nut	4.00	V	OWN	01		0	
14	5NN853842 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08		0	
15	5NN853835B 2ZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08		0	
16	5NN919491B	Bracket	1.00	V	OWN	08		0	
17	5NN919492B	Bracket	1.00	V	OWN	08		0	
18	5NN919491A	Bracket	1.00	V	OWN	08		0	
19	5NN919492A	Bracket	1.00	V	OWN	08		0	
20	5Q0919275B GRU	Sensor	1.00	V	OWN	03		0	

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-08-20

Пробіг:
148025

Номер замовлення:
2500520802

Номер рахунку.:
110056048

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	63691953	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
2	63695563	Rear bumper cover replaced	-	0000		0
3	96351600	Control units for LCA adjusted	-	0000		0
4	63691950	Rear bumper cover removed+installed	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	63695550	Rear bumper cover replaced	-	0000		0
7	99999999	Befestigungsleiste Stossfänger h. a	-	0000		0
8	63694150	Rear bumper cover repaired	-	0000		0
9	91751910	Parking aid sensor removed+installe	-	0000		0
10	91751960	Parking aid sensor removed+installe	-	0000		0
11	91751960	Parking aid sensor removed+installe	-	0000		0
12	91751910	Parking aid sensor removed+installe	-	0000		0
13	63694160	Rear bumper cover repaired	-	0000		0
14	51017163	KAROSSERIE LACKIERUNG VORBEREITET	-	0000		0
15	63696150	ABDECKUNG F STOßFÄNGER HINTEN NTL L	-	0000		0
16	91996150	SENSOR F PARKLENKASSISTENT NTL LACK	-	0000		0
17	91996150	SENSOR F PARKLENKASSISTENT NTL LACK	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NN807521J 9B9	SPOILER	1.00	V	OWN	06		0

▼							ОПЛЯДОВА КОПІЯ		
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет	
2	5NN807421 GRU	TRIM	1.00	V	OWN	04		0	
3	5NN807863	STRIP	1.00	V	OWN	08		0	
4	5NN853841 ZZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08		0	
5	WHT005560	Mutter	14.00	V	OWN	01		0	
6	N 0195307	Bolt	7.00	V	OWN	01		0	
7	N 90974701	Bolt	8.00	V	OWN	01		0	
8	WHT004694	MUTTER	2.00	V	OWN	01		0	
9	WHT005263	SPR. RIVET	4.00	V	OWN	01		0	
10	WHT005317	CABLE TIE	2.00	V	OWN	01		0	
11	5N1919397	Bracket	1.00	V	OWN	08		0	
12	5N1919398	Bracket	1.00	V	OWN	08		0	
13	N 90959101	Nut	4.00	V	OWN	01		0	
14	5NN853842 ZZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08		0	
15	5NN853835B ZZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08		0	
16	5NN919491B	Bracket	1.00	V	OWN	08		0	
17	5NN919492B	Bracket	1.00	V	OWN	08		0	
18	5NN919491A	Bracket	1.00	V	OWN	08		0	
19	5NN919492A	Bracket	1.00	V	OWN	08		0	
20	5Q0919275B GRU	Sensor	1.00	V	OWN	03		0	

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-08-20

Деталі

Пробіг:
148025

Номер замовлення:
2500520804

Номер рахунку.:
116005445

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0919275B GRU	Sensor	1.00	V	OWN	03		0
2	5NN853835B ZZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08		0
3	5NN853842 ZZZ	TRIM	1.00	V	OWN	08		0
4	5NN807863	STRIP	1.00	V	OWN	08		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2025-04-28

Пробіг:
121600

Номер замовлення:
2025002722

BA-ID:
188805937

Претензія клієнта	KLIMA KÜHLT NICHT
Код клієнта	Кондиціонування > Опалення, охолодження > Потужність охолодження кліматичної установки > Деталь, експлуатаційні матеріали > занедто мало
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-04-28

Пробіг:
123251

Номер замовлення:
2500272201

Номер рахунку::
110053583

ОПЛЯДОВА КОПІЯ

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	KLIMA-SERVICE	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	Z 1234YF	KÄLTEMITTEL R1234YF 100g	1.00	F	OWN	00		0

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-04-15

Пробіг:
121527

Номер замовлення:
2500243701

Номер рахунку::
110053160

Прим.
Технічне обслуговування

ОПЛЯДОВА КОПІЯ

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
4	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	94151652	Headlight adjusted	-	0000		0
6	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
7	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
8	34015568	Gearbox oil replaced	-	0000		0
9	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
10	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
11	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
12	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
2	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
3	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01		0
4	N 10648301	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
5	5QN615301A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2025-01-07

Пробіг:
110182

Номер замовлення:
2500013801

Номер рахунку.:
110052150

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	20101956	Fuel tank removed+installed		-	0000		0
2	72482000	Rear seats removed+installed		-	0000		0
3	20031700	Fuel drained+filled		-	0000		0
4	20105555	Fuel tank replaced		-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5QF201060CB	CONTAINER	1.00	V	OWN	08		0
2	3Q0298112A	REPAIR KIT	1.00	V	OWN	05		0
3	8K0201274B	Insulation	7.00	V	OWN	04		0
4	N 90648402	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
5	5Q0201840	Gummilager	1.00	V	OWN	04		0
6	N 91229601	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
7	1K0201557A	seal ring	1.00	V	OWN	03		0
8	441863987B	Clip	8.00	V	OWN	03		0
9	5Q0201693	Bush	1.00	V	OWN	05		0
10	N 10699801	Bolt	2.00	V	OWN	01		0

▼

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-10-14

Пробіг:
95105

Номер замовлення.:
2024015913

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	20345550	Diesel fuel filter
3	01575550	Oil for all-wheel drive coupling
4	23241955	Air cleaner element

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-10-14

Пробіг:
95105

Номер замовлення.:
2024015913

Підтвердження сервісного обслуговування:

#	
1	Опис
2	Прим. Aktion 91MG durchgeführt

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-09-19

Пробіг:
95105

Номер замовлення:
2401591302

Номер рахунку.:
132036730

Прим.
Гарантіїні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-09-19

Пробіг:
95105

Номер замовлення:
2401591301

Номер рахунку: :
133162929

Прим.
Технічне обслуговування

ОПІЯДОВА КОПІЯ

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	RÄDER UMGESTECKT	-	0000		0
2	44448800	RÄDER EINGELAGERT	-	0000		0
3	44444444	BEIGESTELLTES PRODUKT	-	0000		0
4	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
5	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
6	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
9	23241955	Air cleaner element removed+install	-	0000		0
10	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
11	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
12	99999912	2 REIFEN ERSETZT AB 17 ZOLL	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
4	S01	ÖL 0W30 1L	5.50	F	OWN	00		0
5	B 000DS	BREMSFLUE. 1 LI	1.15	V	OWN	02		0

▼

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-08-15

Пробіг:
85415

Номер замовлення:
2024013630

BA-ID:
179388742

ОПІЯДОВА КОПІЯ

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
6	G 065175A2	OIL	1.00	V	OWN	08		0
7	N 90281802	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
8	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	01		0
9	5Q0127177	Filtereins	1.00	V	OWN	01		0
10	5Q0129620D	Air filter	1.00	V	OWN	01		0
11	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
12	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0
13	ZTS235509VHESA	REIFEN HAN	2.00	V	OWN	40		0

Претензія

Претензія клієнта	hinten rechts Licht prüfen, zw fehlermeldung
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи-вказівники > Вказівка щодо вимкнення лампи > Функціональність > спрацювує
Визначення СТО	rechts, Schlußleuchte links musste auf Grund der TPI und Teilenummer mit ersetzt werden [2062348/11 Elektrik: Rückleuchten/ Schlussleuchten (außen): manchmal ohne Funktion]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	5NA-945-208-M-

▼

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-08-15

Пробіг:
85415

Номер замовлення:
2024013630

BA-ID:
179388697

Претензія клієнта

Kunde kann beim Tanken nicht feststellen, er blockiert sofort. Der Tankvorgang kann nur langsam durchgeführt werden

Код клієнта

Двигун > Подача палива > Запальна горловина бака

Визначення СТО

Kein Fehler im Sinne der Gewährleistung

Код СТО

Keine Reparatur durchgeführt

Запасна частина для усунення несправності

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-08-15

Пробіг:
85415

Номер замовлення:
2024013630

BA-ID:
179446056

Претензія клієнта

hinten rechts Licht prüfen, zw fehlermeldung

Код клієнта

Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи-вказівники > Вказівка щодо вимкнення лампи > Функціональність > спрацює

Визначення СТО

Links [2062348/11 Elektrik: Rückleuchten/ Schlussleuchten (außen): manchmal ohne Funktion] [2062348/11 Elektrik: Rückleuchten/ Schlussleuchten (außen): manchmal ohne Funktion]

Код СТО

Reparatur laut TPI

Запасна частина для усунення несправності

5NA-945-207-M-

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-08-15

Пробіг:
85415

Номер замовлення:
2401363002

Номер рахунку :
132036407

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

ОПЛЯДОВА КОПІЯ

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	94312000	Tail light removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TC)	Код першопричини	Пакет
1	5NA945207M	LIGHT	1.00	V	OWN	06		0
2	5NA945208M	LIGHT	1.00	V	OWN	06		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-04-02

Пробіг:
61527

Номер замовлення.:
2024003048

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-02-20

Пробіг:
61540

Номер замовлення:
2400304801

Номер рахунку.:
133156009

Прим.
Технічне обслуговування

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	RÄDER UMGESTECKT	-	0000		0
2	44448800	RÄDER EINGELAGERT	-	0000		0
3	44444444	BEIGESTELLTES PRODUKT	-	0000		0
4	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
5	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
7	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
8	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
9	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
10	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
11	01330052	Accident prev.regulations .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (ТС)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
4	S01	ÖL 0W30 1L	5.50	F	OWN	00		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
6	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	08		0

https://grp.volkswagenag.com/elsaprio/elsaweb/cfr/DPF/showReserve?linkTitle=Історія транспортного засобу

23/30

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-11-28

Пробіг:
47145

Номер замовлення:
53001

Номер рахунку.:
345460

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Робота

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (ТС)	Код першопричини	Пакет
7	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
8	5Q0615301G	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
9	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
10	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	02		0
11	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	01		0
12	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	02		0
13	N 10648301	Bolt	4.00	V	OWN	01		0
14	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	01		0
15	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	02		0
16	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	01		0

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	Saisonaler Räderwechsel	-	0000		1

https://grp.volkswagenag.com/elsaprio/elsaweb/cfr/DPF/showReserve?linkTitle=Історія транспортного засобу

24/30

▼	ОПЛЯДОВА КОПІЯ				
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2023-11-28	Пробіг: 47100	Номер замовлення: 2302091401	Номер рахунку: 133152100	
Робота					
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини
1	44448800	RÄDER EINGELAGERT	-	0000	0
2	44444444	BEIGESELLTES PRODUKT	-	0000	0
Цифровий сервісний план					
Термін прийомки: 2023-07-27	Пробіг: 30544	Номер замовлення.: 69165	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change		

▼	ОПЛЯДОВА КОПІЯ				
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2023-07-25	Пробіг: 30544	Номер замовлення: 69165	Номер рахунку: 340756	Прим. Технічне обслуговування
Робота					
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини
1	94151652	Headlight adjusted	-	0000	0
2	01500010	GFF/Guided functions .	-	0000	0
3	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000	1
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000	2
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000	3
Деталі					
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)
1	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN
3	051115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN
4	OEL006	OEL50700	5.50	F	6
5	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN
6	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-04-13

Пробіг:
19914

Номер замовлення:
65694

Номер рахунку.:
336012

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	Saisonaler Räderwechsel	-	0000		0
2	00003903	WINTERRÄDER EINGELAGERT	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-12-21

Пробіг:
863

Номер замовлення:
62045

Номер рахунку.:
331603

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	00003901	SOMMERRÄDER EINGELAGERT	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-10-13

Пробіг:
5

Номер замовлення.:
2022026712

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#	
1	Опис Delivery inspection
2	Прим.

ОПЛЯДОВА КОПІЯ

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-10-13

Пробіг:
13

Номер замовлення:
2202671203

Номер рахунку:
116075013

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	2.Warnweste(insg. 2 im FZ)ins Fz ge	-		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	Z 093066	WARNWESTE	1.00	V	OWN	51		0

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-10-13

Пробіг:
13

Номер замовлення:
2202671202

Номер рахунку:
110265835

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330054	UVV Verbundprüfung 4-Türer	-		0000		0
2	44054099	4 Räder a+e	-		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NA073528 Z49	KOMPLRAD	2.00	V	OWN	34		0
2	5NA073628 Z49	KOMPLRAD	2.00	V	OWN	34		0
3	GERPANNE	PANNENSET	1.00	F	OWN	00		0

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-10-13

Пробіг:
13

Номер замовлення:
2202671202

Номер рахунку.:
110261320

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330054	UVV Verbundprüfung 4-Türer		-	0000		0
2	44054099	4 Räder a+e		-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NA073528 Z49	KOMPLRAD	2.00	V	OWN	34		0
2	5NA073628 Z49	KOMPLRAD	2.00	V	OWN	34		0
3	GERPANNE	PANNENSET	1.00	F	6	00		0

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-10-13

Пробіг:
13

Номер замовлення:
2202671201

Номер рахунку.:
116075012

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .		-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G 052164M2	Cleaner	1.00	V	OWN	02		0

Записи з 1 по 38 із 38 записів (відфільтровано з 41 записів)