

Модель: X5 xDrive30d
Идентификационный номер транспортного средства: WBACV61010LJ94422
Внутривзаводское обозначение серии: G05
Код модели: CV61
Ключ кодов моделей: CV61

Транспортное средство
BMW X5 xDrive30d, 195кВт
WBACV61010LJ94422



Внутривзаводское обозначение серии G05
Цвет alpinweiss 3
Уровень интеграции, текущий S18A-22-11-531
Начало гарантии 1 июля 2019 г.

Технические акции

Акции отсутствуют.

Продление гарантии / куланц по идентификационному номеру транспортного средства

Статус	Номер акции	Описание
Открыто	1SACC011056	Радиатор системы рециркуляции отработавших газов Bx7 Локальный номер акции: -
Открыто	1SACC023714	Датчик давления наддува P22 Локальный номер акции: -

Специальная информация

Акции отсутствуют.

Ограничения гарантии

Отсутствуют ограничения гарантии.

⚠ Ограничения, специфичные для конкретного рынка, в настоящее время не отображаются. Проверьте их в WDF/WXE через S-Gate.

Диагностика в режиме реального времени

❗ Сервисные решения для автоматизированной диагностики отсутствуют.

Сервисные договоры

Информация о неисправности, ремонтная зона/сервисное консультирование

При показе информации протокола процесса сервисного обслуживания произошла ошибка.
Служба IPS недоступна. (превышение лимита времени) Код неисправности службы IPS: 0APDHC0007
Статус IPS можно получить с помощью функции «IPS Check» в ISPI Admin Client.

Навигационная карта

Установленная карта	Ключ деблокировки (абонем...)	Самая новая содержащаяся в абонементе дорожная карта	Самая новая платная навигационная карта
Road Map EUROPE Live 2018-4 (уровень: 5 нояб. 2025 г.)	Ключ деблокировки действителен для навигационных карт с датой выпуска до 31 дек. 2099 г. (SWID: 01559912).	Road Map EUROPE Live 2025-2	-

Данные транспортного средства

Тип транспортного средства	Легковой автомобиль
Марка	BMW
Модель	X5 xDrive30d
Кузов	GEFZG
VIN (7-значный)	LJ94422
VIN (17-значный)	WBACV61010LJ94422
Внутризаводское обозначение серии	G05
Рулевое управление	LL
Двигатель	B57O
Номер двигателя	62875635
Доочистка отработавших газов	Euro 6 DG
Коробка передач	AUT
Номер коробки передач	0074929XIA
Головное устройство серийный номер	HBB312K9456982
Привод	ALLR
Уровень интеграции, заводской	S18A-19-03-535
Дата изготовления	18 апр. 2019 г.
Завод-изготовитель	Spartanburg
Дата поставки	21 мая 2019 г.
Поставляющий дилер	Autohaus Bachfrieder, Piding b. Bad Reichenhall, DE
Транспортное средство в экспортном исполнении	EUR
Код лака	300

Код обивки	MCHF
Код модели	CV61
Базовый тип	CV61
Ключ кодов моделей	CV61

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование с завода:

01CB Объем CO2
 01MA Спортивная выхлопная система M
 01TC 20"л/с диск звездообр.сп.740M авар.режим
 0230 дополнительный объем для EU
 0258 Шины допускающие движ.в аварийном режиме
 02NH Спортивные тормоза M
 02PA Фиксатор колесного болта
 02TB Спортивная АКПП
 02VB Индикация давления в шинах
 02VF Адаптивная ходовая часть M
 0302 Система сигнализации
 0320 Отсутствует обозначение модели
 0322 Комфортный доступ
 0337 Спортивный комплект стиль M
 03AC Тягово-сцепное устройство
 03MC Рейлинги на крыше M Shadow Line
 0413 Разделительная сетка багажника
 0420 Солнце защитное остекление
 0423 Ножные коврики Velours
 0428 Знак аварийной остановки и аптечка
 0459 Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти
 0481 Спортивное сиденье
 0494 Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
 04A2 Стекланная накладка Crafted clarity
 04KK Декоративные планки Aluminium Tetragon
 04T8 Расширенный пакет зеркал
 04UR Сопровождающее освещение салона
 0548 Спидометр
 05A1 LED Fog lights
 05AC Автоматическое включение дальнего света
 05AQ Active Guard Plus
 05AS Driving Assistant
 05AZ BMW Laserlicht
 05DN Система парковки Plus
 0610 Дисплей на лобовом стекле
 0654 Тюнер DAB (возможность подключения DAB+)
 0688 Harman/Kardon система объемного звучания
 06AE Teleservices
 06AF ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
 06AK Connected Drive Services
 06C4 Connected Package Professional
 06NW Телефония с беспроводной зарядкой
 06U3 BMW Live кокпит Professional
 06U8 Система управления жестами BMW
 06WD WLAN Hotspot
 0710 Кожаное рулевое колесо в M-стиле
 0715 Аэродинамический комплект M Technic
 0760 Shadow-Line с зеркальным блеском
 0775 Потолок антрацит
 07R7 Пакет инноваций
 0801 Экспортное исполнение для Германии
 0851 Языковая версия немецкий
 0879 Бортовая документация, немецкий
 08KB Интервал замены масла 24 мес./25 000 км
 08R9 Хладагент R1234yf
 08TF Активная защита пешеходов
 0925 Dummy-SALAPA
 09AA ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ КУЗОВА
 09D5 Развлекательный пакет DE
 A090 Аккумулятор AGM 90 ампер-час

Установленное позже дополнительное оборудование:

На этом транспортном средстве не проводилось дооснащение.

Истории транспортного средства

Дата	Тип	Пробег	Дилер	Обзор
— 22.11.2025	Ключ	132216 км	02378	Ключ 10
 20000 08/2027   20000 08/2027    06/2026  06/2026  44000 08/2029  08/2027  				
— 05.11.2025	Ключ	132194 км	02378	Ключ 0
 20000 08/2027   20000 08/2027    06/2026  06/2026  44000 08/2029  08/2027  				
— 15.10.2025	Ключ	132194 км	02378	Ключ 10
 20000 08/2027   20000 08/2027    06/2026  06/2026  44000 08/2029  08/2027  				
— 25.08.2025	Ключ	127969 км	02378	Ключ 10
 -4600 23 % 08/2026  -4600 08/2026  -4600 08/2026  -4600 08/2026  06/2026  06/2026   -4600 11.5 % 08/2026  09/2025  				
— 25.08.2025	Сервисное обслуживание	127969 км	02378 Autohaus Bachfrieder GmbH&Co. KG , Piding b. Bad Reichenhall	Автоматическое
 -4600 08/2026 ✓  -4600 08/2026 ✓  -4600 08/2026 ✓  -4600 08/2026 ✓  06/2026  06/2026   -4600 08/2026 ✓  09/2025  				
— 13.08.2025	Ключ	126327 км	02378	Remote KeyRead
 -3000 15 % 08/2026  -3000 08/2026  -3000 08/2026  -3000 08/2026  06/2026  06/2026   -3000 7.5 % 08/2026  09/2025  				
— 13.08.2025	Ключ	126327 км	02378	Ключ 10
 -3000 15 % 08/2026  -3000 08/2026  -3000 08/2026  -3000 08/2026  06/2026  06/2026   -3000 7.5 % 08/2026  09/2025  				

— 27.01.2025 Ремонт 114128 км 02378, Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:


Выполнение проверки автомобиля 4 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 006

Диагностика транспортного средства — выполнение тестового модуля 3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 61 00 006


Замена датчика частиц дизельного топлива 6 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 13 62 668

Датчик частиц дизельного топлива 1
Деталь I 13 62 8 582 025


— 24.01.2025 Ключ 114128 км 02378 Ключ 10



— 21.01.2025 Ключ 113832 км 02427 Remote KeyRead



— 21.11.2024 Ключ 109882 км 02378 Ключ 10



— 18.11.2024 Ремонт 109897 км 02378, Задание

Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Замена радиатора системы рециркуляции ОГ вместе с клапаном возврата ОГ 38 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 74 030

Дополнительная операция: проверка функционирования датчиков давления 3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 74 573

Дополнительная операция: внесение маркировки детали нового радиатора системы рециркуляции ОГ в тестер 1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 74 574

Дополнительная операция, очистка трубки рециркуляции ОГ 2 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. 100 74 575

Охладитель ОГ Деталь I 11 71 8 599 832	1
Уплотнитель металл Деталь I 11 62 8 576 287	1
Болт ISA со втулкой Деталь I 07 14 9 886 429	3
Винт Torx Деталь I 11 71 2 249 909	2
Уплотнитель металл Деталь I 11 61 8 471 742	1
Уплотнитель металл Деталь I 11 61 8 579 881	1
Винт ASA с шайбой Деталь I 33 30 6 874 176	4
Болт Torx с шайбой Деталь I 07 12 9 905 423	3
Кольцо круглого сечения Деталь I 13 71 8 473 144	1
Кольцо круглого сечения Деталь I 11 12 8 598 599	1
Кольцо круглого сечения Деталь I 13 71 8 652 852	1
Кольцо круглого сечения Деталь I 11 61 8 579 883	1
Антифриз для радиатора Деталь I 83 19 2 218 347	3

— Задание


Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет


Дословное заявление клиента:





Замена масла в раздаточной коробке, включая утилизацию отработанного масла Ед. раб. вр. I 27 00 770	11 ед. раб вр.
Dtf 1 Деталь I 83225A4F016	1
Резьб.пробка с уплотн.кольцом кругл.сеч. Деталь I 33 11 7 525 064	1

— 07.11.2024 Ключ 109140 км 02378 Ключ 10










— 07.11.2024 Ключ 109131 км 02378 Ключ 10



												
18000	18000	18000	18000				600					
08/2026	08/2026	08/2026	08/2026		06/2026	06/2026						

— 07.11.2024 Сервисное обслуживание 109131 км 02378 Автоматическое
 Autohaus
 Bachfrieder
 GmbH&Co. KG
 , Piding b. Bad
 Reichenhall

												
18000	18000	18000	18000	0	0	0	600	18000	0	0		
08/2026	08/2026	08/2026	08/2026		06/2026	06/2026	✓	08/2026	09/2025			

— 07.11.2024 Ремонт 109131 км 02378 , Задание
 Задание
 Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме Ед. раб. вр. 00 00 105	2 ед. раб вр.
Средство для очистки стекол с антифризом Деталь 83 12 2 413 061	2
Антифриз с антик.свойств.Frostox HT-12 Деталь 83195A53164	1
Ad Blue Füllung Деталь FT83 19 2 289 6	Локально 1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Задние тормозные механизмы" Ед. раб. вр. 00 00 614	8 ед. раб вр.
Снятие и установка/замена тормозных дисков задних колес Ед. раб. вр. 34 21 932	2 ед. раб вр.
Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых Деталь 34 21 6 867 175	1
Датчик износа тормозных накладок 3д Деталь 34 35 6 870 352	1
Паста для тормозных накладок Деталь 83 19 2 158 851	2
Ср-во очистки тормозн. сист.,без ацетона Деталь 83 19 2 413 695	1
Тормозной диск с обдувом Л Деталь 34 20 6 896 673	1
Тормозной диск вентилируемый П	1

Деталь I 34 20 6 896 674

Болт с внутренним шестигранником
Деталь I 34 21 1 161 806

2

Болт Torx с шайбой
Деталь I 34 10 8 838 589

4

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

4 Winterräder ans Fahrzeug montieren G2 Ед. раб. вр. I E-36 10 3	Локально	6 ед. раб вр.
4 Radnaben und Auflageflächen reinigen Ед. раб. вр. I E-36 12 1	Локально	1 ед. раб вр.
4 Räder waschen (mit Maschine) Ед. раб. вр. I E-36 10 3	Локально	1 ед. раб вр.
4 Räder einlagern pro Saison Gruppe 2 Ед. раб. вр. I E-36 10 3	Локально	1 ед. раб вр.

— 21.10.2024 Ключ 108168 км 02427 Remote KeyRead



20000
08/2026



20000
08/2026



20000
08/2026



20000
08/2026









1700
06/2026



20000
08/2026





— 09.08.2024 Ключ 103380 км 02378 Ключ 10



-100
0.5 %
09/2025





-100
09/2025













20000
09/2027





— 09.08.2024 Сервисное обслуживание 103380 км 02378 Автоматическое

Autohaus
Bachfrieder
GmbH&Co. KG
, Piding b. Bad
Reichenhall



-100
✓





-100
✓













20000



— 09.08.2024 Ремонт 103380 км 02378 ,

Задание
Задание
Задание
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме Ед. раб. вр. I 00 00 105	2 ед. раб вр.
---	---------------

Гнездо кнопки Деталь I 66 12 6 912 985	1
---	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту OelSERVICE Ед. раб. вр. I 00 00 610	3 ед. раб вр.
BMW Engine Oil LL04 0W30 Деталь I 83 21 2 405 950	7
К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь I 11 42 7 826 799	1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр" Ед. раб. вр. I 00 00 616	2 ед. раб вр.
К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем Деталь I 64115A1BDB6	1
Фильтр салона чист.средство для корпуса Деталь I 83 19 2 451 455	1
Средство для очистки стекол с антифризом Деталь I 83 12 2 413 061	3

— Задание


Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет


Дословное заявление клиента:

Индекс: проверка радиатора системы рециркуляции отработавших газов (впоследствии дополнительные ремонтные работы не требуются — индекс не в порядке) Ед. раб. вр. I 00 73 830	1 ед. раб вр.
Считывание сообщения системы CC в отношении ОЖ (в порядке) Ед. раб. вр. I 00 73 827	4 ед. раб вр.

— 07.08.2024 Ключ 103277 км 02378 Ключ 10



— 03.06.2024 Ключ 98945 км 02378 Ключ 0



										
4600	0		4600	0	0	0	0	0	25000	0
						✓	✓			

— Задание

Дословное заявление клиента:

— Задание

Дословное заявление клиента:

— Задание

Дословное заявление клиента:

— Задание

Дословное заявление клиента:

4 Sommerräder ans Fahrzeug montieren G2	Локально	6 ед. раб. вр.
Ед. раб. вр. I Е-36 10 3		

4 Radnaben und Auflageflächen reinigen Ед. раб. вр. I E-36 12 1	Локально	1 ед. раб вр.
4 Räder waschen (mit Maschine) Ед. раб. вр. I E-36 10 3	Локально	2 ед. раб вр.
4 Räder einlagern pro Saison Gruppe 2 Ед. раб. вр. I E-36 10 3	Локально	3 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Sonderinformation Kühlwasserstand prüfen Ед. раб. вр. I E-99 00 0	Локально	0 ед. раб вр.
Считывание сообщения системы СС в отношении ОЖ (в порядке) Ед. раб. вр. I 00 73 827		4 ед. раб вр.
Индекс: проверка радиатора системы рециркуляции отработавших газов (впоследствии дополнительные ремонтные работы не требуются — индекс не в порядке) Ед. раб. вр. I 00 73 830		1 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:



Снятие и установка / замена левого или правого нижнего поперечного рычага Ед. раб. вр. I 31 12 574		8 ед. раб вр.
Поп.рычаг подвески с рез.мет.шарниром П Деталь I 31 10 6 878 082		1
Гайка с буртиком шестигранная Деталь I 07 14 6 875 114		1
Болт с шестигранной головкой Деталь I 33 17 6 760 342		1
Гайка с буртиком самоконтрящаяся Деталь I 33 30 6 760 349		2
Болт с буртиком с шестигранной головкой Деталь I 07 11 9 906 100		1

— 23.05.2024 Ключ

98886 км

02378

Ключ 0



— 20.12.2023 Ремонт

88377 км

02378

Задание

Autohaus
Bachfrieder
GmbH & Co.
KG , Piding b.
Bad
Reichenhall

— Задание

Дословное заявление клиента:

20

Ключ 0



Задание

Дословное заявление клиента:

6 ед. раб вр.

1 ед. раб вр.

2 ед. раб вр.

3 ед. раб вр.

1

4

Remote KeyRead



Автоматическое



— 01.09.2023 Ключ 83455 км 02378 Ключ 10

 1400 05/2024	 1400 05/2024	 1400 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 1400 05/2024	 07/2024	 07/2024
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

— 22.08.2023 Ключ 83455 км Ключ 10

 1400 05/2024	 1400 05/2024	 1400 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 1400 05/2024	 07/2024	 07/2024
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

— 22.08.2023 Ключ 83455 км Ключ 10

 1400 05/2024	 1400 05/2024	 1400 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 1400 05/2024	 07/2024	 07/2024
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

— 22.08.2023 Ключ 83424 км Ключ 10

 1500 05/2024	 1500 05/2024	 1500 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 1500 05/2024	 07/2024	 07/2024
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

— 22.08.2023 Ключ 83421 км Ключ 10

 1500 05/2024	 1500 05/2024	 1500 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 1500 05/2024	 07/2024	 07/2024
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

— 17.08.2023 Ключ 83421 км Ключ 10

 1500 05/2024	 1500 05/2024	 1500 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 1500 05/2024	 07/2024	 07/2024
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

— 17.08.2023 Ключ 83347 км Ключ 10

 1700 05/2024	 1700 05/2024	 1700 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 1700 05/2024	 07/2024	 07/2024
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

— 10.08.2023 Ключ 83347 км Ключ 10

 1700 05/2024	 1700 05/2024	 1700 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 05/2024	 1700 05/2024	 07/2024	 07/2024
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

25.07.2023

Ключ

83338 км

Ключ 10

1700
05/2024

1700
05/2024

1700
05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

1700
05/2024

07/2024

07/2024

25.07.2023

Ремонт

83338 км

02378
Autohaus
Bachfrieder
GmbH & Co.
KG , Piding b.
Bad
Reichenhall

Задание

Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Замена лобового стекла Ед. раб. вр. I 51 31 011	24 ед. раб вр.
Дополнительная операция с камерой KAFAS Ед. раб. вр. I 66 51 990	5 ед. раб вр.
Лоб.стекло зелен.KAFAS/HUD датчик дождя Деталь I 51 31 7 440 766	1
Ремкомплект стекла, хол., 1 час. Деталь I 83 19 2 289 287	1
Буфер Деталь I 51 31 7 288 462	2
Буфер Деталь I 51 31 2 996 980	2
Звукоизоляция обтекателя лобового стекла Деталь I 51 48 7 458 549	2
Зажим водосточного желобка Деталь I 51 31 7 437 711	10
Запасные пластинки датчика дождя/света Деталь I 61 35 9 856 157	1

10.07.2023

Ключ

83296 км

Ключ 10

1800
05/2024

1800
05/2024

1800
05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

1800
05/2024

07/2024

07/2024

20.12.2022

Ключ

74935 км

Ключ 10

12000
05/2024

12000
05/2024

12000
05/2024

05/2024

05/2024


05/2024

12000
05/2024

07/2024


07/2024

—	03.05.2022	Ключ	63473 км	02378	Ключ 10
---	------------	------	----------	-------	---------



—	03.05.2022	Сервисное обслуживание	63473 км	02378 Autohaus	Автоматическое
---	------------	------------------------	----------	----------------	----------------

Bachfrieder
GmbH&Co. KG
, Piding b. Bad
Reichenhall



—	03.05.2022	Ремонт	63473 км	02378	Задание
---	------------	--------	----------	-------	---------

Autohaus
Bachfrieder
GmbH & Co.
KG, Piding b.
Bad
Reichenhall

Задание
Задание
Задание
Задание
Задание
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту Oelservice
Ед. раб. вр. 1 00 00 610

3 ед. раб вр.

К-т сменного элемента масляного фильтра
Деталь I 11 42 7 826 799

1

BMW Engine Oil LL04 5W30
Деталь | 83 21 2 405 948

7

Гнездо кнопки
Деталь 166 12 6 912 985

1

Фильтр салона чист.средство для корпуса
Деталь | 83 19 2 451 455

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофилтър"
Ед. раб. вр. 1 00 00 616

2 ед. раб вр.

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем
Деталь I 64115A1BDB6

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Тормозная жидкость"	9 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 618	

Тормозная жидкость DOT4 LV,с низк.вязк.	2
Деталь I 83 13 2 184 843	

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Обслуживание топливного фильтра	6 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 604	

Сменный элемент топливного фильтра	1
Деталь I 13 32 8 591 019	

Гайка шестигранная	2
Деталь I 07 12 9 905 411	


— Задание

Описание:


Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— 22.02.2022 Ключ 59471 км 02378 Ключ 10




— 07.10.2021 Ключ 50797 км Ключ 10



— 07.10.2021 Сервисное обслуживание 50797 км 02378 Автоматическое

Autohaus
Bachfrieder
GmbH&Co. KG
, Piding b. Bad
Reichenhall



— 07.10.2021 Ремонт 50797 км 02378 Autohaus Bachfrieder GmbH & Co. KG, Piding b. Bad Reichenhall Задание Задание Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме 2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 1 00 00 105

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Задние тормозные механизмы" 8 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 1 00 00 614

Паста для тормозных накладок 2
Деталь 1 83 19 2 158 851

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых 1
Деталь 1 34 21 6 867 175

Датчик износа тормозных накладок 3д 1
Деталь 1 34 35 6 870 352


— Задание

Описание:


Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— 26.05.2021 Ключ 42491 км Ключ 10



— 26.05.2021 Сервисное обслуживание 42491 км 02378 АН Bachfrieder GmbH&Co. KG, Piding b. Bad Reichenhall Автоматическое



—	26.05.2021	Ремонт	42491 км	02378 Autohaus Bachfrieder GmbH & Co. KG , Piding b. Bad Reichenhall	Задание: ТО в обычном объеме Задание: ТО "Микрофильтр" Задание: ТО "Диагностика автомобиля" Задание: ТО сменного элемента воздушного фильтра Задание: ТО по регламенту Oelservice
---	------------	--------	----------	--	--

— Задание: ТО в обычном объеме

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
Пакет I 0000105

ТО в обычном объеме	2
Ед. раб. вр. I 00 00 105	

— Задание: ТО "Микрофильтр"

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр"
Пакет I 0000616

ТО "Микрофильтр"	2
Ед. раб. вр. I 00 00 616	

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем	1
Деталь I 64115A1BDB6	

— Задание: ТО "Диагностика автомобиля"

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Диагностика автомобиля"
Пакет I 0000624

ТО "Диагностика автомобиля"	6
Ед. раб. вр. I 00 00 624	

— Задание: ТО сменного элемента воздушного фильтра

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО сменного элемента воздушного фильтра
Пакет I 0000602

ТО сменного элемента воздушного фильтра	2
Ед. раб. вр. I 00 00 602	

Сменный элемент фильтра	1
Деталь I 13718577170	

— Задание: ТО по регламенту Oelservice

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту Oelservice
Пакет I 0000610

ТО по регламенту Oelservice 3
Ед. раб. вр. I 00 00 610

BMW Engine Oil LL04 5W30 6.5
Деталь I 83212405948

К-т сменного элемента масляного фильтра 1
Деталь I 11428583898

— 26.05.2021 Ремонт 42491 км 02378 Задание
Autohaus Задание
Bachfrieder Задание
GmbH & Co. Задание
KG , Piding b. Задание
Bad
Reichenhall

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме 2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 105

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр" 2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 616

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем 1
Деталь I 64115A1BDB6

Фильтр салона чист.средство для корпуса 1
Деталь I 83 19 2 451 455

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Диагностика автомобиля" 6 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 624

Гнездо кнопки 1
Деталь I 66 12 6 912 985

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО сменного элемента воздушного фильтра 2 ед. раб вр.

Сменный элемент фильтра
Деталь 1 13 71 8 577 170

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту OelSERVICE
Ед. раб. вр. 1 00 00 610

3 ед. раб. вр.

BMW Engine Oil LL04 5W30
Деталь 1 83 21 2 405 948

7

К-т сменного элемента масляного фильтра
Деталь 1 11 42 8 583 898



1

— 04.06.2020 Ключ

23037 км

02378

Ключ 10




— 28.04.2020 Ключ

21145 км

02378

Ключ 10









— 28.04.2020 Ключ

21145 км

02378

Ключ 10










— 28.04.2020 Сервисное обслуживание

21145 км

02378
Autohaus
Bachfrieder
GmbH&Co. KG
, Piding b. Bad
Reichenhall

Автоматическое



— 28.04.2020 Ремонт

21145 км

02378
Autohaus
Bachfrieder
GmbH & Co.
KG , Piding b.
Bad
Reichenhall

Задание
Задание
Задание
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

APAS TC-1-0065170300 Ед. раб. вр. I -	Локально	5 ед. раб вр.
--	----------	---------------

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE TA 10065170300 Steuergeräte programmieren (Qualitätsmaßnahmen) !!! Ед. раб. вр. I -	Локально	0 ед. раб вр.
--	----------	---------------

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE G05 G07 Steuergeräte programmieren (Qualitätsmaßnahmen) !!! Ед. раб. вр. I -	Локально	0 ед. раб вр.
---	----------	---------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Service Mikrofilter Ед. раб. вр. I 00 00 616	Локально	3 ед. раб вр.
---	----------	---------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Service Motoröl Ед. раб. вр. I 00 00 610	Локально	6 ед. раб вр.
---	----------	---------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Standardumfang Ед. раб. вр. I 00 00 105	Локально	4 ед. раб вр.
--	----------	---------------

—	28.04.2020	Ремонт	23037 км	02378 Autohaus Bachfrieder GmbH & Co. KG , Piding b. Bad Reichenhall	Задание Задание Задание Задание Задание
---	------------	--------	----------	--	---

— Задание

Описание: Service durchführen

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме Ед. раб. вр. I 00 00 105	2 ед. раб вр.
---	---------------

ТО по регламенту OelSERVICE Ед. раб. вр. I 00 00 610	3 ед. раб вр.
---	---------------

ТО "Микрофильтр" Ед. раб. вр. I 00 00 616	2 ед. раб вр.
--	---------------

BMW Engine Oil LL04 5W30 Деталь I 83 21 2 405 948	6.5
--	-----

К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь I 11 42 8 583 898	1
Гнездо кнопки Деталь I 66 12 6 912 985	1
Средство для очистки стекол с антифризом Деталь I 83 12 2 413 061	2
К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем Деталь I 64 11 6 996 208	1
Фильтр салона чист.средство для корпуса Деталь I 83 19 2 451 455	1

— Задание

Описание: SW-Steuergeräte programmieren

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Программирование ЭБУ Ед. раб. вр. I 00 67 973	8 ед. раб вр.
--	---------------

— Задание

Описание: Grüne Plakette kleben

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Schadstoffplakette Деталь I AU_FSP	Локально	1
---------------------------------------	----------	---

— Задание

Описание: Tankklappe- Verriegelung prüfen

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Замена защитного кожуха Ед. раб. вр. I 41 63 503	7 ед. раб вр.
---	---------------

Защитный кожух Деталь I 51 17 7 440 021	1
--	---

— Задание


Описание: Ad Blue ergänzen

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Diesel exhaust fluid AdBlue Деталь I 83 19 2 289 602	1
---	---

—	17.06.2019	Сервисное обслуживание	8 км	02378 AH Bachfrieder GmbH&Co. KG, Piding b. Bad Reichenhall	Вручную
---	------------	------------------------	------	--	---------



—	17.06.2019	Ремонт	8 км	02378 Autohaus Bachfrieder GmbH & Co. KG , Piding b. Bad Reichenhall	Задание
---	------------	--------	------	--	---------

— Задание

Описание: Übergabe

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Übergabedurchsicht Ед. раб. вр. I P-NW_AB	Локально	20 ед. раб вр.
Schadstoffplakette Деталь I AU_FSP	Локально	1
Ключ деблок.HU-H-3 карта Европы перв. Деталь I 65 90 2 560 755		1
Средство для очистки стекол с антифризом Деталь I 83 12 2 413 061		2