

История автомобиля



Данные автомобиля

VIN	TMVJJ7NX7NY073648
Дата поставки:	2022-04-27
Следующий ГТО	2025-04
Следующий контроль ОГ	2025-04
Модель	NX547D

История

Показать

100 ▾

записей



ВСЕ

ГАРАНТИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ОТМЕНА

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:
2025-03-18Пробег:
161415№ заказа:
1913269№ счёта.:
2002084

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	5Q0615601B	BRAKEDISC	1.00		OWN			0
2	5WA698269B	Spreizfede	1.00		OWN			0
3	5WA698451G	BR. LINING	1.00		OWN			0
4	N 10648301	Bolt	1.00		OWN			0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▾

Срок приёмки:
2025-02-26Пробег:
161415№ заказа:
1912877№ счёта.:
2001868

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	5Q0615601B	BRAKEDISC	1.00		OWN			0
2	5WA698269B	Spreizfede	1.00		OWN			0
3	5WA698451G	BR. LINING	1.00		OWN			0
4	N 10648301	Bolt	1.00		OWN			0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▾

Срок приёмки:
2025-01-10Пробег:
139935№ заказа:
1911961№ счёта.:
2001049

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	27061900	Battery removed+installed	-	0000		0
4	27060150	Battery checked	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	000915089AC	BATTERY	1.00		OWN			0

Счёт ▾

Срок приёмки:
2025-01-09Пробег:
127002№ заказа:
1911927№ счёта.:
2001013

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	27061900	Battery removed+installed	-	0000		0
4	27060150	Battery checked	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	000915089AC	BATTERY	1.00		OWN			0

▼

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Электронная сервисная книжка	Срок приёмки: 2024-12-16	Пробег: 150664	№ заказа.: 1911604	Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла	
------------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------	---	--

Счёт ▼	Срок приёмки: 2024-12-16	Пробег: 127002	№ заказа.: 1911604	№ счёта.: 2000765	Примеч. Техническое обслуживание
--------	-----------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------------

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN			0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			0
3	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			0
4	5000009	OEL 0W20 508.00/509.00	5.10		6			0

GRAФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼ Срок приёмки: Пробег: № заказа: № счёта.:
 2024-12-16 127002 1911228 2000763

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1		Reifenmontage	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	ZTW205606HB050	REIFEN BRI	4.00		OWN			0

Счёт ▼ Срок приёмки: Пробег: № заказа: № счёта.:
 2024-11-13 127002 1910931 2000167

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	27061900	Battery removed+installed	-	0000		0
4	27060150	Battery checked	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	000915089AC	BATTERY	1.00		OWN			0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки: 2024-11-04 Пробег: 142203 № заказа: 1910632 № счёта.: 1899910

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1		GFS	-	0000		0

Счёт ▼

Срок приёмки: 2024-10-21 Пробег: 139935 № заказа: 1910295 № счёта.: 1899664

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1		Räderwechsel	-	0000		0
2	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
3		Ersatzmobilität	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00		OWN			0
2	N 91084901	SCREW	4.00		OWN			0
3	5Q0698151AHBR.	LINING	1.00		OWN			0

Счёт ▼

Срок приёмки: 2024-10-11 Пробег: 127002 № заказа: 1910005 № счёта.: 1899337

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	90493279	Schlüssel Batterie	2.00		6			0

GRAФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼ Срок приёмки: 2024-10-10 Пробег: 127002 № заказа: 1909953 № счёта.: 1899347

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	27061900	Battery removed+installed	-	0000		0
4	27060150	Battery checked	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	000915089AC	BATTERY	1.00		OWN			0

Счёт ▼ Срок приёмки: 2024-09-12 Пробег: 127002 № заказа: 1909361 № счёта.: 1898824

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1		Reifen montieren	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	ZTS225458YB	TN0REIFEN BRI	2.00		OWN			0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:
2024-08-05Пробег:
125484№ заказа:
2400797401№ счёта.:
110096767

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	444096991	2 Reifen montiert & gewuchtet (ab 1	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	ZUB601	VENTIL	2.00	F	OWN	99		0
2	ZUB940	GEWICHT	4.00	F	OWN	99		0
3	ZTS226458WEE30	REIFEN FAL	2.00	C	OWN	42		0

Рекламация

Срок приёмки:
2024-07-25Пробег:
127007№ заказа:
1908254ID рекламации:
177938973

Рекламация клиента	Wenn die Lenkradheizung eingestellt wird - übernimmt sie die Einstellung nicht
Кодирование рекламации клиента	Ходовая часть > Рулевое управление, усилитель руля > Подогрев рулевого колеса > Функциональность > самопроизвольно включается/подключается
Заключение станции	GFS durchgeführt. Laut TPI neue Software. [2072423/2 Beanstandungen im Zusammenhang mit der Funktion der Klimaanlage]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	

<p>▼</p> <p>ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА</p>																																																																							
Электронная сервисная книжка ▼	Срок приёмки: 2024-06-27	Пробег: 120560	№ заказа.: 1907605	Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла																																																																			
<p>Дополнительные работы</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Номер</th> <th colspan="7">Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>85185550</td> <td colspan="7">Салонный фильтр</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>34015570</td> <td colspan="7">Трансмиссионное масло</td> </tr> </tbody> </table>									#	Номер	Описание							1	85185550	Салонный фильтр							2	34015570	Трансмиссионное масло																																										
#	Номер	Описание																																																																					
1	85185550	Салонный фильтр																																																																					
2	34015570	Трансмиссионное масло																																																																					
Счёт ▼	Срок приёмки: 2024-04-16	Пробег: 107030	№ заказа.: 1906149	№ счёта.: 1896004																																																																			
<p>Рабочая позиция</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Номер</th> <th>Обозначение</th> <th>Техническое обслуживание</th> <th>ЛКП</th> <th>V-код</th> <th colspan="3">Пакет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>44052052</td> <td>Wheels removed+installed</td> <td>-</td> <td>0000</td> <td></td> <td colspan="3">0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>46382050</td> <td>Brake pads,rear disc br. rem+inst</td> <td>-</td> <td>0000</td> <td></td> <td colspan="3">0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>01500000</td> <td>GFF/Guided functions .</td> <td>-</td> <td>0000</td> <td></td> <td colspan="3">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Позиция детали</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Номер</th> <th>Обозначение</th> <th>Количество</th> <th>Код произв.</th> <th>Возобновлённые заявки</th> <th>Группа детали</th> <th>V-код</th> <th>Пакет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5WA698451</td> <td>GBR. LINING</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>OWN</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5WA698269B</td> <td>Spreizfede</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>OWN</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>									#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет			1	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0			2	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0			3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0			#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет	1	5WA698451	GBR. LINING	1.00		OWN			0	2	5WA698269B	Spreizfede	1.00		OWN			0
#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет																																																																	
1	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0																																																																	
2	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0																																																																	
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0																																																																	
#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет																																																															
1	5WA698451	GBR. LINING	1.00		OWN			0																																																															
2	5WA698269B	Spreizfede	1.00		OWN			0																																																															



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:
2024-03-25Пробег:
107030№ заказа:
1905601№ счёта.:
1895585

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46382050	Brake pads,rear disc br. rem+inst	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	5WA698451	GBR. LINING	1.00		OWN			0
2	5WA698269B	Spreizfede	1.00		OWN			0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▾

Срок приёмки:
2024-02-26Пробег:
92904№ заказа:
1904932№ счёта.:
1895044Примеч.
Техническое
обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
3	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
4		Ersatzmobilität	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			0
2	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			0
3	5Q0127177	Filtereins	1.00		OWN			0
4	5Q0129620D	Air filter	1.00		OWN			0
5	5E4998001	WIP. BLADE	1.00		OWN			0
6	5E7955425	WIPERBLADE	1.00		OWN			0
7	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN			0
8	5000009	OEL 0W20 508.00/509.00	5.50		6			0

Счёт ▾

Срок приёмки:
2024-01-26Пробег:
98783№ заказа:
1904251№ счёта.:
1894600

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1		Reifen geflickt	-	0000		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт	Срок приёмки: 2024-01-26	Пробег: 92904	№ заказа: 1904258	№ счёта.: 1894586	Примеч. Техническое обслуживание
------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------------------	--

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
3	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
4		Ersatzmobilität	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN			0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			0
3	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			0
4	5Q0127177	Filtereins	1.00		OWN			0
5	5Q0129620D	Air filter	1.00		OWN			0
6	5E4998001	WIP. BLADE	1.00		OWN			0
7	5E7955425	WIPERBLADE	1.00		OWN			0
8	5000009	OEL 0W20 508.00/509.00	5.50		6			0

▼

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация ▼ Срок приёмки: 2023-12-18 Пробег: 96627 № заказа: 1903583 ID рекламации: 169980483

Рекламация клиента	Fehlermeldung Wahlhebel - Weiterfahrt möglich
Кодирование рекламации клиента	Трансмиссия > Управление коробкой передач > Переключение передач > Функциональность > нарушена работа
Заключение станции	GFS durchgeführt. Rep nach TPI mit Teiletausch. Schalteinheit ers. [2065414/5 API 11_2021 Wählhebel Fehlfunktion]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	5wa-713-033-cd-

Электронная сервисная книжка ▼ Срок приёмки: 2023-12-18 Пробег: 92904 № заказа.: 1903584 Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	20345550	Дизельный топливный фильтр
2	23245550	Фильтрующий элемент воздушного фильтра



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки:
2023-12-18Пробег:
98783№ заказа:
1903584№ счёта.:
1894150Примеч.
Техническое
обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
3	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
4		Ersatzmobilität	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN			0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			0
3	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			0
4	5Q0127177	Filtereins	1.00		OWN			0
5	5Q0129620D	Air filter	1.00		OWN			0
6	5E4998001	WIP. BLADE	1.00		OWN			0
7	5E7955425	WIPERBLADE	1.00		OWN			0
8	5000009	OEL 0W20 508.00/509.00	5.50		6			0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼	Срок приёмки: 2023-12-18	Пробег: 85700	№ заказа: 1903583	№ счёта.: 103759	Примеч. Гарант./ послегарант.под держка
--------	-----------------------------	------------------	----------------------	---------------------	--

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	37031910	Selector linkage removed+installed	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	5WA713033CD	MECHANISM	1.00		OWN			0
2	5WA713761A	CATCH	1.00		OWN			0
3	N 90335004	Washer	6.00		OWN			0
4	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			0
5	1K0253141S	Clip	1.00		OWN			0
6	DL	Differenz Lohn aus SAGA2	1.00	S	OWN	SK		0
7	DL	Differenz Lohn aus SAGA2	1.00	S	OWN	SK		0
8	DL	Differenz Lohn aus SAGA2	1.00	S	OWN	SK		0

Счёт ▼	Срок приёмки: 2023-11-14	Пробег: 85700	№ заказа: 1902604	№ счёта.: 1362034
--------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------------------

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	N 10437301	Battery	1.00		OWN			0

GRAFISCHE KOPIE DES BILDES

Рекламация

Срок приёмки: 2023-08-02 Пробег: 73570 № заказа: 1842713 ID рекламации: 165511965

Рекламация клиента	Navi/Radio stürzt ab
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Работа радиоприемника > Выбрать режим радио (RADIO) > Функциональность > нарушена работа
Заключение станции	GFS durchgeführt. Neue Software aufgespielt. [2065556/11 MIB OI - verschiedene/ unterschiedliche Beanstandungen zu Funktionen (SW17xx, 18xx und 19xx)]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	

Счёт

Срок приёмки: 2023-08-02 Пробег: 70843 № заказа: 1842650 № счёта.: 1891009

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1		2 Reifen ersetzen	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	2254518VREDE45R18 95Y VRE.UV+	SO.REI.225-	2.00		6			0
2	7000021	GEWICHT IN g	20.00		6			0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт	Срок приёмки: 2023-08-02	Пробег: 73570	№ заказа: 1842713	№ счёта.: 103558	Примеч. Гарант./ послегарант.под держка
------	-----------------------------	------------------	----------------------	---------------------	--

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01510099	Softwareupdate .	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	DL	Differenz Lohn aus SAGA2	1.00	S	OWN	SK		0
2	DL	Differenz Lohn aus SAGA2	1.00	S	OWN	SK		0
3	DL	Differenz Lohn aus SAGA2	1.00	S	OWN	SK		0

Электронная сервисная книжка	Срок приёмки: 2023-05-26	Пробег: 62040	№ заказа.: 2023004068	Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла
------------------------------------	-----------------------------	------------------	--------------------------	--

Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	85185550	Салонный фильтр

 ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА														
Электронная сервисная книжка 	Срок приёмки: 2023-05-26	Пробег: 62040	№ заказа.: 2023004068	Отметка о провед. ТО: Запись сервисного предприятия										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30px;">#</th> <th style="width: 30%;">Описание</th> <th style="width: 60%;">Запись сервисного предприятия</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Описание</td> <td>Запись сервисного предприятия</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Примеч.</td> <td>Aktion 4855 durchgeführt</td> </tr> </tbody> </table>					#	Описание	Запись сервисного предприятия	1	Описание	Запись сервисного предприятия	2	Примеч.	Aktion 4855 durchgeführt	
#	Описание	Запись сервисного предприятия												
1	Описание	Запись сервисного предприятия												
2	Примеч.	Aktion 4855 durchgeführt												
Рекламация 	Срок приёмки: 2023-02-21	Пробег: 62040	№ заказа: 2023004068	ID рекламации: 158933159										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Рекламация клиента</td> <td>KD.BA: Travelassist o.f</td> </tr> <tr> <td>Кодирование рекламации клиента</td> <td>Вспомогательные системы, комфортное управление</td> </tr> <tr> <td>Заключение станции</td> <td>Tpi durch die Aktion ersetzt [2062172/20 Travel Assist sporadisch nicht verfügbar]</td> </tr> <tr> <td>Кодирование неисправности дилером</td> <td>Ремонт согласно TPI</td> </tr> <tr> <td>Запасная деталь для устранения неисправности</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Рекламация клиента	KD.BA: Travelassist o.f	Кодирование рекламации клиента	Вспомогательные системы, комфортное управление	Заключение станции	Tpi durch die Aktion ersetzt [2062172/20 Travel Assist sporadisch nicht verfügbar]	Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI	Запасная деталь для устранения неисправности	
Рекламация клиента	KD.BA: Travelassist o.f													
Кодирование рекламации клиента	Вспомогательные системы, комфортное управление													
Заключение станции	Tpi durch die Aktion ersetzt [2062172/20 Travel Assist sporadisch nicht verfügbar]													
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI													
Запасная деталь для устранения неисправности														
Рекламация 	Срок приёмки: 2023-02-21	Пробег: 62040	№ заказа: 2023004068	ID рекламации: 159610091										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">Рекламация клиента</td> <td>Kundenbeanstandung: Radio display wird schwarz-> Softwareversion prüfen</td> </tr> <tr> <td>Кодирование рекламации клиента</td> <td>Информация, навигация, связь, развлечения > Комбинация приборов, индикаторы, дисплеи > Панель управления и индикации электронной информационной системы</td> </tr> <tr> <td>Заключение станции</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Кодирование неисправности дилером</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Запасная деталь для устранения неисправности</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Рекламация клиента	Kundenbeanstandung: Radio display wird schwarz-> Softwareversion prüfen	Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Комбинация приборов, индикаторы, дисплеи > Панель управления и индикации электронной информационной системы	Заключение станции		Кодирование неисправности дилером		Запасная деталь для устранения неисправности	
Рекламация клиента	Kundenbeanstandung: Radio display wird schwarz-> Softwareversion prüfen													
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Комбинация приборов, индикаторы, дисплеи > Панель управления и индикации электронной информационной системы													
Заключение станции														
Кодирование неисправности дилером														
Запасная деталь для устранения неисправности														



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт

Срок приёмки:

2023-02-21

Пробег:

62040

№ заказа:

2300406805

№ счёта.:

116064070

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V- код	Пакет
1	5G9955707 03C	WIPER ARM	1.00	V	OWN	03		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт Срок приёмки: 2023-02-21 Пробег: 62040 № заказа: 2300406803 № счёта.: 110231005 Примеч. Техническое обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	04140155	UVV §57 Abs. 1 BGV D29 Leasing	-	0000		0
2	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
7	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
8	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
9	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
10	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
11	51582950	Plenum chamber cleaned	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	S05	Shell AV-L 0W-20	5.50	F	OWN	90		0
5	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01		0
6	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
7	5E7955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13		0
8	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
9	N 91084901	SCREW	4.00	C	OWN	01		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
10	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		0
11	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0
12	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	01		0
13	5Q0615601B	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
14	5WA698451G	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0
15	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		0
16	5WA698269B	Spreizfede	1.00	C	OWN	02		0
17	N 91194501	Schraube	4.00	C	OWN	01		0
18	YTS226458YVUV	Sommerreifen	2.00	V	OWN	62		0

Счёт

Срок приёмки:
2023-02-21Пробег:
62040№ заказа:
2300406802№ счёта.:
114042905Примеч.
Гарант./
послегарант.под
держка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Счёт

Срок приёмки:
2023-02-21Пробег:
62040№ заказа:
2300406801№ счёта.:
114042906Примеч.
Гарант./
послегарант.под
держка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	69581900	Driver's airbag unit removed+instal	-	0000		0
3	99999999	Elektroinstaltion geprüft	-	0000		0

<p>GRAFISCHE KOPIE DES BILDES</p>								
Счёт ▼	Срок приёмки: 2023-01-24	Пробег: 43374	№ заказа: 1848230	№ счёта.: 1887374				
Позиция детали								
#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	G 12E050A2	COOLANT	1.00		OWN			0
Рекламация ▼	Срок приёмки: 2022-11-04	Пробег: 31699	№ заказа: 1846238	ID рекламации: 154938056				
Рекламация клиента		Fehlermeldung ACC und Travel Assis nicht vorhanden						
Кодирование рекламации клиента		Вспомогательные системы, комфортное управление > Регулирование скорости/дистанции > Адаптивный круиз-контроль (ADR) > Функциональность > не работает						
Заключение станции		noch keine Abhilfe vorhanden [2062172/12 Travel Assist sporadisch nicht verfügbar]						
Кодирование неисправности дилером		Ходовая часть > Рулевое управление > Блок управления электроники руля > Функциональность > частично не работает						
Запасная деталь для устранения неисправности								
Электронная сервисная книжка	Срок приёмки: 2022-11-04	Пробег: 31699	№ заказа.: 1846237	Отметка о провед. ТО: Инспекционный сервис с заменой масла				

▼

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼

Срок приёмки: 2022-11-04	Пробег: 31699	№ заказа: 1846237	№ счёта.: 1885699	Примеч. Техническое обслуживание
-----------------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------------

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN			0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			0
3	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			0
4	5000009	OEL 0W20 508.00/509.00	5.50		6			0

Рекламация ▼

Срок приёмки: 2022-10-17	Пробег: 24120	№ заказа: 1844250	ID рекламации: 153362302
-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------------

Рекламация клиента	Außenspiegel vorne rechts blendet nicht ab
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Внутреннее зеркало заднего вида, солнцезащитные козырьки и шторки > Зеркало заднего вида > Стекло зеркала заднего вида
Заключение станции	Glas im Rechten Außenspiegel blendet nicht ab. Innenspiegel und Fahrerseite blenden ab.
Кодирование неисправности дилером	
Запасная деталь для устранения неисправности	

<p>GRAFISCHE KOPIE DES BILDSCHIRMES</p>																																									
<p>Рекламация </p>																																									
Срок приёмки:		Пробег:		№ заказа:		ID рекламации:																																			
2022-10-17		24120		1844250		153362745																																			
<table border="1"> <tr> <td>Рекламация клиента</td> <td colspan="6">Einstellungen werden geladen bleibt im Display stehen</td> </tr> <tr> <td>Кодирование рекламации клиента</td> <td colspan="6">Информация, навигация, связь, развлечения > Настройки дисплея</td> </tr> <tr> <td>Заключение станции</td> <td colspan="6">Einstellungen werden geladen. Dies bleibt über 20 Km auf dem Bildschirm stehen. Kein Telefon , Kein Navigation , alles ist eingefrohren. Frage nach Hauptnutzer vorhanden.</td> </tr> <tr> <td>Кодирование неисправности дилером</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Запасная деталь для устранения неисправности</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>							Рекламация клиента	Einstellungen werden geladen bleibt im Display stehen						Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Настройки дисплея						Заключение станции	Einstellungen werden geladen. Dies bleibt über 20 Km auf dem Bildschirm stehen. Kein Telefon , Kein Navigation , alles ist eingefrohren. Frage nach Hauptnutzer vorhanden.						Кодирование неисправности дилером							Запасная деталь для устранения неисправности						
Рекламация клиента	Einstellungen werden geladen bleibt im Display stehen																																								
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Настройки дисплея																																								
Заключение станции	Einstellungen werden geladen. Dies bleibt über 20 Km auf dem Bildschirm stehen. Kein Telefon , Kein Navigation , alles ist eingefrohren. Frage nach Hauptnutzer vorhanden.																																								
Кодирование неисправности дилером																																									
Запасная деталь для устранения неисправности																																									
<p>Рекламация </p>																																									
Срок приёмки:		Пробег:		№ заказа:		ID рекламации:																																			
2022-10-17		24120		1844250		153361569																																			
<table border="1"> <tr> <td>Рекламация клиента</td> <td colspan="6">Fahrersitz an der Linken Seite beschädigt.</td> </tr> <tr> <td>Кодирование рекламации клиента</td> <td colspan="6">Навесные элементы кузова > 1-й ряд: сиденья, подлокотники, многоместные сиденья > Мягкая набивка подушки сиденья, 1-й ряд > Деталь/узел, рабочие жидкости > повреждение</td> </tr> <tr> <td>Заключение станции</td> <td colspan="6">Schaden am Sitz laut TPI geprüft. Fahrer hatte vorher schon Octavia Modelle , keins der Modelle hatte die Probleme mit dem Sitzbezug. Fahrer trägt zur Rechten Sitzhälfte ein Funkgerät an der Hose , diese Seite weist keine Beschädigung auf. Bitte um kurze Rückinfo zur Beurteilung.</td> </tr> <tr> <td>Кодирование неисправности дилером</td> <td colspan="6">Навесные элементы кузова > 1-й ряд: сиденья, подлокотники, многоместные сиденья > Обивка подушки сиденья, 1-й ряд > Внешний вид, поверхность > обтрепался/ась/ось</td> </tr> <tr> <td>Запасная деталь для устранения неисправности</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>							Рекламация клиента	Fahrersitz an der Linken Seite beschädigt.						Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > 1-й ряд: сиденья, подлокотники, многоместные сиденья > Мягкая набивка подушки сиденья, 1-й ряд > Деталь/узел, рабочие жидкости > повреждение						Заключение станции	Schaden am Sitz laut TPI geprüft. Fahrer hatte vorher schon Octavia Modelle , keins der Modelle hatte die Probleme mit dem Sitzbezug. Fahrer trägt zur Rechten Sitzhälfte ein Funkgerät an der Hose , diese Seite weist keine Beschädigung auf. Bitte um kurze Rückinfo zur Beurteilung.						Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > 1-й ряд: сиденья, подлокотники, многоместные сиденья > Обивка подушки сиденья, 1-й ряд > Внешний вид, поверхность > обтрепался/ась/ось						Запасная деталь для устранения неисправности						
Рекламация клиента	Fahrersitz an der Linken Seite beschädigt.																																								
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > 1-й ряд: сиденья, подлокотники, многоместные сиденья > Мягкая набивка подушки сиденья, 1-й ряд > Деталь/узел, рабочие жидкости > повреждение																																								
Заключение станции	Schaden am Sitz laut TPI geprüft. Fahrer hatte vorher schon Octavia Modelle , keins der Modelle hatte die Probleme mit dem Sitzbezug. Fahrer trägt zur Rechten Sitzhälfte ein Funkgerät an der Hose , diese Seite weist keine Beschädigung auf. Bitte um kurze Rückinfo zur Beurteilung.																																								
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > 1-й ряд: сиденья, подлокотники, многоместные сиденья > Обивка подушки сиденья, 1-й ряд > Внешний вид, поверхность > обтрепался/ась/ось																																								
Запасная деталь для устранения неисправности																																									
<p>Счёт </p>																																									
Срок приёмки:		Пробег:		№ заказа:		№ счёта.:																																			
2022-10-10		18901		1845401		1885194																																			
<p>Рабочая позиция</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Номер</th> <th>Обозначение</th> <th>Техническое обслуживание</th> <th>ЛКП</th> <th>V-код</th> <th>Пакет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Räderwechsel</td> <td>-</td> <td>0000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>							#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет	1		Räderwechsel	-	0000		0																					
#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет																																			
1		Räderwechsel	-	0000		0																																			

<p>GRAFISCHE KOPIE DES BILDES</p>								
<p>Рекламация </p>	<p>Срок приёмки: 2022-08-03</p>	<p>Пробег: 18901</p>	<p>№ заказа: 1843736</p>	<p>ID рекламации: 151747337</p>				
Рекламация клиента	Lüftung läuft weiter, lässt sich nicht ausstellen prüfen und instandsetzen							
Кодирование рекламации клиента	Двигатель > Система охлаждения > Крыльчатка вентилятора охлаждения двигателя							
Заключение станции	Fehlerspeicher geprüft. B10BE31 Frischluftgebläse vorn kein signal. Frischluftgebläse ok. Stecker nicht richtig verrastet. Stecker neu aufgesteckt. Fehler behoben.							
Кодирование неисправности дилером	Климатическая установка > Воздуховоды, фильтры, вентиляторы > Салонный фильтр > Деталь/узел, рабочие жидкости > неправильная установка							
Запасная деталь для устранения неисправности								
Счёт	<p>Срок приёмки: 2022-08-03</p>	<p>Пробег: 18901</p>	<p>№ заказа: 1843736</p>	<p>№ счёта.: 103060</p>	<p>Примеч. Гарант./ послегарант.под держка</p>			
Рабочая позиция								
#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет		
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0		
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0		
3	97094152	Central wiring harness repaired	-	0000		0		
4	68151901	Glove box removed+installed	-	0000		0		
Позиция детали								
#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	DL	Differenz Lohn aus SAGA2	1.00	S	OWN	SK		0

<p>GRAФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА</p>																																			
Рекламация ▼	Срок приёмки: 2022-08-02	Пробег: 18284	№ заказа: 2022003319	ID рекламации: 151815703																															
<table border="1"> <tr> <td>Рекламация клиента</td> <td colspan="5">Lüftung von der Klimaanlage geht nicht mehr aus und pustet die ganze Zeit, auch wenn das Fahrzeug aus ist. Die Klimaanlage kühlt auch nur sporadisch</td> </tr> <tr> <td>Кодирование рекламации клиента</td> <td colspan="5">Климатическая установка > Вентиляция, распределение воздуха > Вентиляция с помощью вентилятора приточного воздуха > Функциональность > невозможно выключение/отключение</td> </tr> <tr> <td>Заключение станции</td> <td colspan="5">Klima-Steuergerät hat sich aufgehängt - Batterie-Reset durchgeführt</td> </tr> <tr> <td>Кодирование неисправности дилером</td> <td colspan="5">Климатическая установка > Управление, регулировка микроклимата > Блок управления климатической установки > Блоки управления, службы > прервана связь</td> </tr> <tr> <td>Запасная деталь для устранения неисправности</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>						Рекламация клиента	Lüftung von der Klimaanlage geht nicht mehr aus und pustet die ganze Zeit, auch wenn das Fahrzeug aus ist. Die Klimaanlage kühlt auch nur sporadisch					Кодирование рекламации клиента	Климатическая установка > Вентиляция, распределение воздуха > Вентиляция с помощью вентилятора приточного воздуха > Функциональность > невозможно выключение/отключение					Заключение станции	Klima-Steuergerät hat sich aufgehängt - Batterie-Reset durchgeführt					Кодирование неисправности дилером	Климатическая установка > Управление, регулировка микроклимата > Блок управления климатической установки > Блоки управления, службы > прервана связь					Запасная деталь для устранения неисправности					
Рекламация клиента	Lüftung von der Klimaanlage geht nicht mehr aus und pustet die ganze Zeit, auch wenn das Fahrzeug aus ist. Die Klimaanlage kühlt auch nur sporadisch																																		
Кодирование рекламации клиента	Климатическая установка > Вентиляция, распределение воздуха > Вентиляция с помощью вентилятора приточного воздуха > Функциональность > невозможно выключение/отключение																																		
Заключение станции	Klima-Steuergerät hat sich aufgehängt - Batterie-Reset durchgeführt																																		
Кодирование неисправности дилером	Климатическая установка > Управление, регулировка микроклимата > Блок управления климатической установки > Блоки управления, службы > прервана связь																																		
Запасная деталь для устранения неисправности																																			
Счёт ▼	Срок приёмки: 2022-08-02	Пробег: 18284	№ заказа: 2200331901	№ счёта.: 232003217	Примеч. Гарант./ послегарант.под держка																														
<p>Рабочая позиция</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Номер</th> <th>Обозначение</th> <th>Техническое обслуживание</th> <th>ЛКП</th> <th>V-код</th> <th>Пакет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01500000</td> <td>GFF/Guided functions .</td> <td>-</td> <td>0000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>98001000</td> <td>Batterie-Reset durchgeführt</td> <td>-</td> <td>0000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет	1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0	2	98001000	Batterie-Reset durchgeführt	-	0000		0									
#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет																													
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0																													
2	98001000	Batterie-Reset durchgeführt	-	0000		0																													
Электронная сервисная книжка ▼	Срок приёмки: 2022-04-11	Пробег: 9	№ заказа.: 2022001761	Отметка о провед. ТО: Предпродажная подготовка																															
<table border="1"> <tr> <td>#</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Описание</td> <td colspan="4">Предпродажная подготовка</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Примеч.</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>						#						1	Описание	Предпродажная подготовка				2	Примеч.																
#																																			
1	Описание	Предпродажная подготовка																																	
2	Примеч.																																		

▼

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▼ Срок приёмки: Пробег: № заказа: № счёта.:
 2022-04-11 9 2200176103 216608421

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	5E0071456	STRIM	1.00	C	OWN	19		0

Счёт ▼ Срок приёмки: Пробег: № заказа: № счёта.:
 2022-04-11 9 2200176102 210042784

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	99999999	LEASINGVERTRAGSNUMMER: G825981	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	5E3071303	ASTRIP	1.00	C	OWN	19		0
2	5E4061500	FLOOR MAT	1.00	C	OWN	19		0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт ▾

Срок приёмки:
2022-04-11Пробег:
9№ заказа:
2200176102№ счёта.:
210042266

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	99999999	LEASINGVERTRAGSNUMMER: G825981	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	5E3071303A	STRIP	1.00	C	OWN	19		0
2	5E4061500	FLOOR MAT	1.00	C	OWN	19		0
3	5E0071456C	TRIM	1.00	C	OWN	19		0

Счёт ▾

Срок приёмки:
2022-04-11Пробег:
9№ заказа:
2200176102№ счёта.:
210042128

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	99999999	LEASINGVERTRAGSNUMMER: G825981	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	5E3071303A	STRIP	1.00	C	OWN	19		0
2	5E4061500	FLOOR MAT	1.00	C	OWN	19		0
3	5E0071456C	TRIM	1.00	C	OWN	19		0
4	206606HW5DUS5X	OT-WKR-DUN 205/60/16	4.00	C	OWN	19		0

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт  Срок приёмки: 2022-04-11 Пробег: 9 № заказа: 2200176101 № счёта.: 216608348

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V-код	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V-код	Пакет
1	G 013DS	KÜHLMITTEL	0.30	V	OWN	01		0
2	G 052164DS	REINIGER	2.00	C	OWN	02		0
3	OEL 007	OEL 504.00/507.00	0.40	F	6	0		0

Записи с 1 до 55 из 55 записей (отфильтровано из 57 записей)

[Предыдущая](#)
1
[Следующая](#)