

Producent	Opel		
Model	Vivaro		
Pakiet	VIVARO COMBI 1.6D 88KW 6G SS		
Silnik	R9M H4 -C007756		

Kod modelu	0VF06	Rok modelowy	2019A
Kod pakietu	IXL1	Nr rejestracyjny	KAST9710
Kolor	Biały Icy/Kaolin White (10U)	Data rejestracji	08.05.2019
Tapicerka	tapicerka niebiesko czarna (TALY)	Kod diler	DE0855
Silnik	ENG-4 CYL 1.6L L4 TURBO DOHC 8 (LWZ)	Opony	215/65 R16 C 106/104T
Skrzynia biegów	TRANS-MAN 6 SPO/DR	Koła	6Jx16

Kod	Opcje	Kod	Opcje
08P	TRIM COLOUR SEAT BLUE DENIM	10U	Biały Icy/Kaolin White
28I	INTERIOR TRIM MED BLUE	20P	Navi 50 Intellilink 3.0
3MC	MAPA dla krajów europy zach.	30O	NAVIGATION SYSTEM TOUCH SCREEN
5BT	Czujnik zmierzchu i deszczu	5V4	Brak lakierowanych zderzaków
A1O	PRZESZKLENIE	A32	elektryczne szyby z przodu
A6M	fotel kierowcy komfortowy	A9L	DRUGI RZAD SIEDZEN 3 PASAZEROW
AAO	USUNIECIE PRZEGRODY	AE0	SIEDZ. PASAZ. 2 OS LAWKA
AJQ	WINDOW ALL TINTED	AK5	POD. POW. KIER. I PASAZ(ABAG2)
ARP	Kanapa 3rz składana	AVS	REMOTE ENTRY KEY 2 BUTTON
AVX	TRIM CLOTH TRICESS	AXP	VEHICLE TYPE MULTI- PURPOSE PAS
B48	roleta / PANELE BOCZNE	BG9	FLOOR COVERING - RUBBER
BSA	Przes.prawe drzwi stała szyba	BTE	Lewy panel z stała szyba
C25	WYCIERACZKA TYLNYCH DRZWI	C36	podgrzewane tylne siedzenia
C49	ogrzewanie tylnej szyby	C6M	GVW RATING 5.950 LBS/2.700KG
CJ5	Klim.manualna na przod i tyl	CT3	GERMANY-MANDATORY
DL8	elek. i podgrzewane lusterka z	DZM	EQ ADD CTY 09 (DE/AT/BE/NL/CH)
E32	BODY EQUIPMENT NONE	FWD	CHASSIS FRONT WHEEL DRIVE-FWD
I19	ENGINEERING YEAR 2019	IBK	PLANT CODE ISUZU/BEDFORD(IBC)
J1U	Tylna kłapa przeszklona	JL9	ABS
K08	Dodatkowe ogrzewanie	K34	tempomat (cruise control)

15.01.2025

ESA

W0VJ7H600KV626097

Kod	Opcje	Kod	Opcje
K6F	NO ADDITIONAL KEY	KL9	START/STOP ENGINE CONTROL
KRV	REFRIGERANT LOW GWP	KXJ	GEN VAR OUTPUT-W/ENERGY SMART
LHD	kierownica po lewej stronie	LP80	Van Business Edition
LWZ	ENG-4 CYL 1.6L L4 TURBO DOHC 8	M73	TRANS-MAN 6 SPO/DR
NCP	EMISSION - EURO 6 EU6C	NDE	EXHAUST SELECT CATALYTIC REDUC
NK5	STEERING WHEEL	NW9	TRACTION CONTROLE-ELECTRONIC
P11	zamykany kosz na kolo zapasowe	P34	pełnowymiarowe koło zapasowe
PHS	TYRE TREAD ALL SUMMER	PL1	POWER LEVEL PERFORMANCE INCR.1
QP9	PELNOWYMIAROWE KOLPAKI	R0R	TYREALL 215/65R16C-106/104T HW
R21	ROOF HEIGHT STANDARD	RIX	SALES REGION EUROPE
RRX	felgi stal.16x6.0J DESIGN 1	SWB	WHEELBASE SHORT
T3U	PRZEDNIE LAMPY PRZECIWMGIELNE	T7Q	swiatla do jazdy dziennej konw
TALY	tapicerka niebiesko czarna	TH8	GOVERNOR SPEED CONTROL NONE
TNG	PARTS PKG/ROAD COND. LEVEL 1	TPV	GRILLE RADIATOR BLACK W/CHROME
U18	prędko-ciomierz wyskalowany w	U3A	jezyk komunikatow-niemiecki
UJO	Czujnik cisnienia w oponach	UNT	RECEIVER NAVI AND TRAFFIC INFO
UTJ	Alarm/Zam. centr.bez deadlock	V83	VEHICLE STATEMENT ECE ORG
VT6	HANDBOOK-GERMAN	W4Y	kod pomocniczy
WGC	EQUIP. RECEIVING UNIT GPS	WMK	VIN MODEL YEAR 2019
XIAA	L1 standardowa ladownosc H1	Z86	oznaczenie "Opel"
I2S	COMPON. PACK COMPUTOR SEL SUSP		

15.01.2025

ESA

W0VJ7H600KV626097

Faktury	Data	ASO	Przebieg	Kod czynności	Opis
WVRG079459	18.11.2023	DE0753	155 712 km	AV-DIAG 0601033 AV-BATPL AV-DIREKT AV-KLD AV-KLW AV-KSJ AV-POF AV-PROFA 0600953011 0800250 0600953048 0600953047 4022330 0801555 AV-BRBSH-H 8033591 6440160	Diagnose EDC- Motorelektronik Inspektion nach 40000, 80000, 120000 ... km Batterie prüfen+laden Dialoganahme Klima Desinfektion Klimawartung Korrosionsschutzprüfung Pollenfilter Probefahrt Bremsflüssigkeitswechsel Austausch Luftfilter Fahrgastraum Kraftstofffilter ersetzen Luftfiltereinsatz ersetzen Einspritzventil ersetzen Motorsteuergerät Software Aktualisierung Injektor Bremsscheiben mit Beläge Hinterachse erneuern Stoßdämpfer vorne ersetzen - beide Seiten Sicherheitsgurt hinten linke Seite ersetzt
WVRG071078	14.06.2023	DE0753	137 950 km	0600943 0600943011 01810907	Inspektion nach 2, 6, 10 Jahren usw. Bremsflüssigkeitswechsel STEUERZAHNRIEMEN AUSTAUSCH
WVRG055840	30.09.2022	DE0753	115 070 km	0601033 AV-DIREKT AV-BATPL AV-KSJ AV-POF AV-KLD AV-PROFA AV-KLW 0600953011 AV-BRBSV-H 06209999	Inspektion nach 40000, 80000, 120000 ... km Direktannahme am Fahrzeug kostenlos Batterie prüfen und laden Korrosionsschutzprüfung Pollen-/Innenraumfilter ersetzen. Klimaanlagen- Desinfektion Pollenfilterumgebung Probefahrt Klimaanlagen-Wartung Bremsflüssigkeitswechsel Bremsscheiben mit Beläge Vorderachse erneuern Diagnose
WVRG035303	20.10.2021	DE0753	79 994 km	0800620996 0601033 SLM AV-ADBLUE	Diagnose Inspektion nach 40000, 80000, 120000 ... km Fehlerspeicher auslesen, Rü SB AdBlue nachfüllen
WVRG540725	30.09.2020	DE0855	56 284 km	0601033 P000750 0600953048	Inspektion nach 40000, 80000, 120000 ... km Separater

15.01.2025

ESA

W0VJ7H600KV626097

Faktury	Data	ASO	Przebieg	Kod czynności	Opis
				2420150 DIAG	Kraftstofffilter ersetzen Bremsbeläge vorne ersetzen Diagnose durchführen und Befund
WVRG519453	11.11.2019	DE0855	26 759 km	0601033 P000750 0600963080	Inspektion nach 40000, 80000, 120000 ... km Separater Flüssigkeit Emissionsminderung auffüllen
GM-Drive	08.05.2019	DE0855			