

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVWZZZ3CZNE051804	Наступний Технічний огляд	0000-00-00	Тип	CB5C7T
Дата поставки:	2022-04-11	Наступна перевірка шкідливих викидів	0000-00-00		

Історія

Показати 100 записів

▼

Усі

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-06-10

Пробіг:
156959

Номер замовлення.:
684605

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-05-31

Пробіг:
156959

Номер замовлення:
684605

Номер рахунку.:
16394499

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		2

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	MI01	MILJÖAVGIFT	55.00		6			0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN			1
3	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			1
4	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			1
5	X91113	Motorolja VW 507 00 (SAE 0W-30) > Å	5.50		OWN			1
6	5Q0819669	Od. filter	1.00		OWN			2

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-03-15

Пробіг:
132798

Номер замовлення.:
681926

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	01575550	Oil for all-wheel drive coupling

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-03-08

Пробіг:
132798

Номер замовлення:
681926

Номер рахунку.:
16393035

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1
2	01400050	Brake fluid service .	-	0000		2
3	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		3

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	MI01	MILJÖAVGIFT	10.00		6			0
2	X91500142	SPOLARVÄTSKA	1.01		OWN			0
3	MI01	MILJÖAVGIFT	55.10		6			0
4	X91113	MOBIL 1 ESP FORMULA V 0W-30	5.51		6			0
5	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			1
6	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			1
7	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN			1
8	X91600	Bromsvätska	1.00		OWN			2
9	N 90281802	Bolt	1.00		OWN			3
10	N 91082701	BOLT	1.00		OWN			3
11	G 065175A2	OIL	1.00		OWN			3

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-11-30

Пробіг:
107665

Номер замовлення.:
678571

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	34015568	Gearbox oil

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-09-01

Пробіг:
83325

Номер замовлення:
675613

BA-ID:
166324678

Претензія клієнта	kunden upptäckt klarlack släpp motor huv.
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Кришки > Капот > Лакофарбове покриття > відшарування прозорого лаку
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Кришки > Капот > Лакофарбове покриття > відшарування прозорого лаку
Запасна частина для усунення несправності	

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-09-01

Пробіг:
81746

Номер замовлення.:
675100

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23245550	Air cleaner element

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-21

Пробіг:
83325

Номер замовлення:
675100

Номер рахунку.:
16473240

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		2
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		3
3	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		3

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	2Q0129620	AIR FILTER	1.00		OWN			2
2	5Q0127177	Filtereins	1.00		OWN			3

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-21

Пробіг:
83325

Номер замовлення:
675100

Номер рахунку.:
16389716

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	MI01	MILJÖAVGIFT	55.00		6			0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			1
3	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			1
4	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN			1
5	X91113	Motorolja VW 507 00 (SAE 0W-30) > Å	5.50		OWN			1

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-21

Пробіг:
83325

Номер замовлення:
675100

Номер рахунку.:
16389487

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	MOB1 0W-30 1 L	MOBIL 0W-30 1 LITERS	1.00		6			0
2	5G0012619B	TYRE SEAL.	1.00		OWN			0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-06-02

Пробіг:
56289

Номер замовлення.:
672390

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-19

Пробіг:
56289

Номер замовлення:
672390

Номер рахунку.:
16388228

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		2

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			1
2	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			1
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN			1
4	X91113	Motorolja VW 507 00 (SAE 0W-30) > Å	5.50		OWN			1
5	5Q0819669	Od. filter	1.00		OWN			2

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2023-02-23

Пробіг:
29538

Номер замовлення.:
669261

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-17

Пробіг:
29540

Номер замовлення:
669261

Номер рахунку.:
16386412

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	MOB1 0W-30 1 L	MOBIL 0W-30 1 LITERS	1.00		6			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-17

Пробіг:
29540

Номер замовлення:
669261

Номер рахунку.:
16386411

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	MI01	MILJÖAVGIFT	55.00		6			0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			1
3	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			1
4	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN			1
5	X91113	Motorolja VW 507 00 (SAE 0W-30) > Å	5.50		OWN			1

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-04-07

Пробіг:
14

Номер замовлення:
422707

Номер рахунку.:
173460046

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	4405K400	HJUL 4ST UR-INMONTERA	-	0000		0
2	00000003	"LÄGGA LÖSA HJUL I BIL"	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-04-05

Пробіг:
0

Номер замовлення.:
389824

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-15

Пробір:
5

Номер замовлення:
389824

Номер рахунку.:
234764977

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	STP00000	STÅLLTID PUTS	-	0000		0
2	FRA10000	BORTTAGNING SKYDDSPLAST	-	0000		0
3	FRA10000	POLERING & FINISH	-	0000		0
4	FRA10000	LÄGGA I MATTOR	-	0000		0
5	KOLL0000	KOLL TRP.SKADOR UTR.C	-	0000		0
6	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
7	99183200	REGSKYLTAR MONTERA	-	0000		0
8	99000001	KAMPANJPAKET	-	0000		0
9	ST000000	MONT DEKAL PÅ VINDRUTA - HÖGER SIDA	-	0000		0
10	FRA10000	BRÄNSLE	-	0000		0
11	PARK0000	PARKERINGSavgift NYBIL	-	0000		0
12	MILJO000	MILJÖavgift	-	0000		0
13	ARBM3000	MONT LASTMATTa	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3G1061500A 82V	FOOTMATS	1.00		OWN			0
2	X97FOR6900	REG HÅLLARE MED EU-MÄRKE	2.00		OWN			0
3	X97FORUC	UC REKLAMLIST	2.00		OWN			0
4	X97LAH10990005	SPOLV.5L KONC. -28	1.00		OWN			0
5	STR32520037	VW Mobilitetsdekal (240st	1.00		OWN			0
6	000096151P	TRASA	1.00		OWN			0
7	T 100001	Viltolycka reflexband	1.00		OWN			0
8	000051446AC	USBKABEL	1.00		OWN			0
9	000055300C	Adapter	1.00		OWN			0
10	6R0093108A	FIRSTAID	1.00		OWN			0
11	000093056H FSX	H.-V. VEST	1.00		OWN			0
12	3G9061161A	CRADLE	1.00		OWN			0
13	X97YGY797415	DUBBHJUL PA ALLTR 16- 215 55 17 98T	4.00		6			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-15

Пробіг:
5

Номер замовлення:
389824

Номер рахунку.:
234764976

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	00000003	"LÄGGA LÖSA HJUL I BIL"	-	0000		0

Записи з 1 по 19 із 19 записів