

# Історія транспортного засобу



## Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVWZZZAUZKW902283	Наступний Технічний огляд	0000-00-00	Тип	BE23D1
Дата поставки:	2018-11-26	Наступна перевірка шкідливих викидів	0000-00-00		

## Історія

Показати  записів

			<input type="button" value="Усі"/>	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН	ОГЛЯДОВА КОПІЯ						
Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2022-10-19	Пробіг: 24184	Номер замовлення.: 1058723	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection								
Дод. роботи												
	<table><thead><tr><th>#</th><th>Номер</th><th>Опис</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>85181950</td><td>Dust and pollen filter</td></tr></tbody></table>		#	Номер	Опис	1	85181950	Dust and pollen filter				
#	Номер	Опис										
1	85181950	Dust and pollen filter										



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-10-17Пробіг:  
24184Номер замовлення:  
1058723Номер рахунку.:  
1094826Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340010	Inspections .	X	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN	01	0	0
2	var2025	Knoopcel 2025	1.00		6	00	0	0
3	5Q0819669	Od. filter	1.00		OWN	01	0	0
4	RSV	Ruitensproeiervloeistof per dl	25.00		6	00	0	0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2021-11-19Пробіг:  
17930Номер замовлення.:  
881799Підтвердження сервісного  
обслуговування:  
Inspection

## Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	01390050	Additional Inspection scope



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-11-19Пробіг:  
17930Номер замовлення:  
881799Номер рахунку.:  
905283Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	00710711	Alle peilen bijvullen	-	0000		0
2	01340010	Inspections .	X	0000		0
3	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
4	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN	01	0	0
2	B 000750M9	Brakefluid	1.00		OWN	02	0	0
3	RSV	Ruitensproeiervloeistof per dl	15.00		6	00	0	0
4	G 12E100A9	COOLANT	0.30		OWN	02	0	0
5	G 052000FM	Gedemineraliseerd water per dl	3.00		OWN	70	0	0



Цифровий сервісний план

Термін прийомки:  
2020-10-26Пробіг:  
11952Номер замовлення:  
675974Підтвердження сервісного  
обслуговування:  
Inspection

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter
2	01390050	Additional Inspection scope

Рахунок

Термін прийомки:  
2020-10-26Пробіг:  
11952Номер замовлення:  
675974Номер рахунку:  
683017Прим.  
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340010	Inspections .	X	0000		0
2	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
3	00000001	Ontsmetting van het voertuig	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN	01	0	0
2	5Q0819669	Od. filter	1.00		OWN	01	0	0
3	RSV	Ruitensproeierantivries per decilit	22.00		6	00	0	0



Цифровий сервісний план

Термін прийомки:  
2018-11-26Пробіг:  
0Номер замовлення:  
1144094Підтвердження сервісного  
обслуговування:  
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок

Термін прийомки:  
2018-10-18Пробіг:  
3Номер замовлення:  
1144094Номер рахунку:  
1165733

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Klaarmaken nieuwe wagen	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000096355D	CARE SET	1.00		OWN	74	0	0
2	RR	Ruitensproeivloeistof 1dcl	10.00		6	00	0	0

Записи з 1 по 8 із 8 записів