

## Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ. 2021-12-06	WVGZZZ5NZNM022926 Дата поставки:	Наступний Технічний огляд 2026-12	2026-12 Наступна перевірка шкідливих викидів	Тип	VJ247T
--	-------------------------------------	--------------------------------------	---	-----	--------

## Історія

Показати  записів

▼	УСІ	ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН	РЕКЛАМАЦІЇ	СТОРНО	ОГЛЯДОВА КОПІЯ																																																					
Претензія ▼	Термін прийомки: 2025-12-11	Пробіг: 162540	Номер замовлення: 75520	ВА-ID: 196914520																																																								
	<table border="1"> <tr> <td>Претензія клієнта</td> <td>Motorkontrollleuchte an.</td> </tr> <tr> <td>Код клієнта</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Визначення СТО</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Код СТО</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Запасна частина для усунення несправності</td> <td></td> </tr> </table>						Претензія клієнта	Motorkontrollleuchte an.	Код клієнта		Визначення СТО		Код СТО		Запасна частина для усунення несправності																																													
Претензія клієнта	Motorkontrollleuchte an.																																																											
Код клієнта																																																												
Визначення СТО																																																												
Код СТО																																																												
Запасна частина для усунення несправності																																																												
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2025-12-11	Пробіг: 162540	Номер замовлення: 75601	Номер рахунку.: 253413																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Номер</th> <th>Позначення</th> <th>Кількість</th> <th>Фабричний номер</th> <th>Тип виробу (WA)</th> <th>Група деталей (TG)</th> <th>Код першопричини</th> <th>Пакет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LST0M2D7X</td> <td>Grey</td> <td>1.00</td> <td>V</td> <td>OWN</td> <td>2</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>							#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет	1	LST0M2D7X	Grey	1.00	V	OWN	2		0																																			
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет																																																				
1	LST0M2D7X	Grey	1.00	V	OWN	2		0																																																				
Рахунок ▼	Термін прийомки: 2025-12-11	Пробіг: 162540	Номер замовлення: 75520	Номер рахунку.: 253415																																																								
	<p>Робота</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Номер</th> <th>Позначення</th> <th>Технічне обслуговування</th> <th>Лак</th> <th>Код першопричини</th> <th>Пакет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10831950</td> <td>Cover removed+installed</td> <td>-</td> <td>0000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>28841980</td> <td>Glow plug removed+installed</td> <td>-</td> <td>0000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>27068950</td> <td>Battery loaded</td> <td>-</td> <td>0000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>01500060</td> <td>GFF/Guided functions .</td> <td>-</td> <td>0000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Деталі</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Номер</th> <th>Позначення</th> <th>Кількість</th> <th>Фабричний номер</th> <th>Тип виробу (WA)</th> <th>Група деталей (TG)</th> <th>Код першопричини</th> <th>Пакет</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>04L905061C</td> <td>GLOW PLUG</td> <td>1.00</td> <td>V</td> <td>OWN</td> <td>4</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>							#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет	1	10831950	Cover removed+installed	-	0000		0	2	28841980	Glow plug removed+installed	-	0000		0	3	27068950	Battery loaded	-	0000		0	4	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0	#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет	1	04L905061C	GLOW PLUG	1.00	V	OWN	4		0
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет																																																						
1	10831950	Cover removed+installed	-	0000		0																																																						
2	28841980	Glow plug removed+installed	-	0000		0																																																						
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0																																																						
4	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0																																																						
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет																																																				
1	04L905061C	GLOW PLUG	1.00	V	OWN	4		0																																																				

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2025-11-21Пробіг:  
160109Номер замовлення:  
75346Номер рахунку.:  
253209

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	8		0

Цифровий сервісний  
планТермін прийомки:  
2025-10-02Пробіг:  
151840Номер замовлення.:  
74390Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection with oil change

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2025-10-02Пробіг:  
151840Номер замовлення:  
74390Номер рахунку.:  
252671Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	RÄDER GEWECHSELT	-	0000		0
2	44448800	REIFEN EINGELAGERT	-	0000		0
3	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL12	AVIA DYNETIC-LL 0W30	5.50	V	OWN			0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2025-06-25Пробіг:  
137621Номер замовлення:  
73256Номер рахунку.:  
251797

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
2	00003901	ERSATZMOBILITÄT	-	0000		0
3	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
4	92272000	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
2	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		0
3	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	1		0
4	5QN615301A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
5	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	1		0
6	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	2		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2025-05-13Пробіг:  
131927Номер замовлення:  
72601Номер рахунку.:  
251423

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	00003901	ERSATZMOBILITÄT	-	0000		0
2	01330000	Accident prev.regulations .	-	0000		0
3	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
4	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0
5	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
2	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	1		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2025-04-28Пробіг:  
130294Номер замовлення:  
72473Номер рахунку.:  
251217

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	RÄDER GEWECHSELT	-	0000		0
2	44448800	REIFEN EINGELAGERT	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2025-04-01Пробіг:  
120848Номер замовлення:  
72243Номер рахунку.:  
250979

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	63291920	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
2	99999999	UNTERFAHRTSCHUTZ VORNE AUS- UND EIN	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NN807532B 2UC	UNDERRUN	1.00	V	OWN	8		0

Цифровий сервісний  
план ▼Термін прийомки:  
2025-02-21Пробіг:  
120848Номер замовлення.:  
71520Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:

#	Опис	Прим.
1	Опис	
2	Прим.	Aktion 91MG-03 durchgeführt

Цифровий сервісний  
план ▼Термін прийомки:  
2025-02-21Пробіг:  
120848Номер замовлення.:  
71520Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection with oil change

## Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	34015568	Gearbox oil
2	85181950	Dust and pollen filter
3	60480260	Water drain

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2025-02-21Пробіг:  
120848Номер замовлення:  
71520Номер рахунку.:  
250625Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	00003901	ERSATZMOBILITÄT	-	0000		0
2	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	34015568	Gearbox oil replaced	-	0000		0
6	60480260	Water drain checked	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL12	AVIA DYNETIC-LL 0W30	5.10	V	OWN			0
2	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	1		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
4	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
5	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		0
6	G 055529A2	Oil	6.00	V	OWN	4		0
7	N 0438092	seal ring	1.00	V	OWN	1		0
8	N 90965401	Bolt	1.00	V	OWN	1		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2025-02-21Пробіг:  
120848Номер замовлення:  
71521Номер рахунку.:  
250963

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	63291920	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
2	99999999	UNTERFAHRTSCHUTZ VORNE AUS- UND EIN	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NN807532B 2UC	UNDERRUN	1.00	V	OWN	8		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2025-02-21Пробіг:  
120848Номер замовлення:  
71700Номер рахунку.:  
250624

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500099	PARAMETRISIERUNG J949	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-12-06Пробіг:  
110574Номер замовлення:  
70166Номер рахунку.:  
249897

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01060050	ET service .	-	0000		0
2	DEKRA2 L	HU-ABNAHME PRÜFGEBÜHR	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZUB033	AU-SIEGEL	1.00	F	OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-11-07Пробіг:  
105352Номер замовлення:  
70002Номер рахунку.:  
249536

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	RÄDER GEWECHSELT	-	0000		0
2	44448800	REIFEN EINGELAGERT	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2024-09-25Пробіг:  
99590Номер замовлення:  
2024011066BA-ID:  
180170442

Претензія клієнта	Fahrzeug startet nicht
Код клієнта	Двигун > Режим роботи двигуна > Пуск двигуна > Функціональність > не працює
Визначення СТО	Durchreisender - Verbraucher angelassen - Starthilfe gegeben.
Код СТО	Енергопостачання, бортова мережа, перенесення даних > Система електроживлення > Стартерна АКБ > Функціональність > частково не функціонує
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2024-09-25Пробіг:  
99673Номер замовлення:  
69433BA-ID:  
180163692

Претензія клієнта	Fahrzeug springt nicht an, Batterie ist leer, Fahrzeug ist erst 3 Jahre alt.
Код клієнта	Енергопостачання, бортова мережа, перенесення даних > Система електроживлення > Стартерна АКБ
Визначення СТО	[2062811/16 Elektrik: Starterbatterie: entladen/ Motor startet nicht/ Ereignisspeichereinträge/ verschiedene Fahrbeanstandungen]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	000-915-089-AC-

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-09-25Пробіг:  
99590Номер замовлення:  
2401106601Номер рахунку.:  
114021624Прим.  
Гарантійні зобов./  
Добров. післягарантійна  
підтримка

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01960000	Roadside assistance .	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-09-25  
ДеталіПробіг:  
99673Номер замовлення:  
69455Номер рахунку.:  
249093

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000915089AC	BATTERY	1.00	V	OWN	3		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-09-25Пробіг:  
99673Номер замовлення:  
69456Номер рахунку.:  
249158

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27061900	Battery removed+installed	-	0000		0
2	27060150	Battery checked	-	0000		0
3	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2024-07-30Пробіг:  
91598Номер замовлення:  
68800BA-ID:  
178114895

Претензія клієнта	Fettaustritt Antriebswelle vorne recht innen
Код клієнта	Трансмісія > Приводні вали > Приводний вал колеса > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Визначення СТО	Gelenkmanschette vorne rechts innen eingerissen-Fettaustritt. Manschette ers.
Код СТО	Трансмісія > Приводні вали > Гофрований кожух приводного валу колеса > Деталь, експлуатаційні матеріали > тріщини/руйнування
Запасна частина для усунення несправності	5QN-498-201-C-

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2024-07-30Пробіг:  
91598Номер замовлення.:  
68790Підтвердження сервісного обслуговування:  
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	20345550	Diesel fuel filter
3	01575550	Oil for all-wheel drive coupling
4	23241955	Air cleaner element

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-07-30Пробіг:  
91598Номер замовлення:  
68852Номер рахунку.:  
248674

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	40475550	C.V.joint boot replaced	-	0000		0
2	40411952	Drive shaft removed+installed	-	0000		0
3	01330002	EINZELPRÜFUNG UVV 4-TÜRER DGUV VORS	-	0000		0
4	44051951	Wheel removed+installed	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5QN498201C	COVER	1.00	V	OWN	2		0
2	N 90991002	Screw	1.80	V	OWN	1		0
3	WHT005437A	BOLT	0.30	V	OWN	1		0
4	G 052186A3	Grease	0.30	V	OWN	6		0
5	N 91233201	Collar nut	0.90	V	OWN	1		0
6	WHT000729A	Bolt	0.90	V	OWN	1		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-07-30Пробіг:  
91598Номер замовлення:  
68851Номер рахунку.:  
248673

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90991002	Screw	4.20	V	OWN	1		0
2	5QN498201C	COVER	0.70	V	OWN	2		0
3	N 91233201	Collar nut	2.10	V	OWN	1		0
4	G 052186A3	Grease	0.70	V	OWN	6		0
5	WHT005437A	BOLT	0.70	V	OWN	1		0
6	WHT000729A	Bolt	2.10	V	OWN	1		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-07-30Пробіг:  
91598Номер замовлення:  
68790Номер рахунку.:  
248644Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	00003901	ERSATZMOBILITÄT	-	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
5	23241955	Air cleaner element removed+install	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
8	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
9	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NB998002	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		0
2	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		0
3	OEL12	AVIA DYNETIC-LL 0W30	5.50	V	OWN			0
4	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
5	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
6	5Q0127177	Filtereins	1.00	V	OWN	1		0
7	5Q0129620D	Air filter	1.00	V	OWN	1		0
8	G 065175A2	OIL	1.00	V	OWN	6		0
9	N 90281802	Bolt	3.00	V	OWN	1		0
10	N 91082701	BOLT	1.00	V	OWN	1		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-04-19Пробіг:  
82688Номер замовлення:  
67518Номер рахунку.:  
247706

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
2	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5QN615301A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
2	5Q0698151AJ	BRK LINING	1.00	V	OWN	2		0
3	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	1		0
4	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1		0
5	N 91084901	SCREW	4.00	V	OWN	1		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-04-12Пробіг:  
81743Номер замовлення:  
67426Номер рахунку.:  
247635

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	RÄDER GEWECHSELT	-	0000		0
2	44448800	REIFEN EINGELAGERT	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-03-28Пробіг:  
67563Номер замовлення:  
67336Номер рахунку.:  
247484

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44448800	REIFEN EINGELAGERT	-	0000		0
2	44449900	RÄDER GEWECHSELT	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2024-03-12Пробіг:  
79800Номер замовлення:  
67084BA-ID:  
173160239

Претензія клієнта	Fahrzeug springt nicht an
Код клієнта	
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2024-03-12Пробіг:  
79800Номер замовлення:  
67143Номер рахунку.:  
247349

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01960000	Roadside assistance .	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-10-20Пробіг:  
67563Номер замовлення:  
65099Номер рахунку.:  
245892

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44448800	REIFEN EINGELAGERT	-	0000		0
2	44449900	RÄDER GEWECHSELT	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2023-09-28Пробіг:  
66154Номер замовлення:  
64820BA-ID:  
167082948

Претензія клієнта	Fehlermeldung Einparkhilfe
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності асистента паркування > Функціональність > реагує хаотично
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	



Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-08-22Пробіг:  
60580Номер замовлення:  
64357Номер рахунку.:  
245388Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	00003901	ERSATZMOBILITÄT	-	0000		0
2	46385650	Brake pads, rear disc br. replaced	-	0000		0
3	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
4	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
6	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
7	60480260	Water drain checked	-	0000		0
8	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL12	AVIA DYNETIC-LL 0W30	5.50	V	OWN			0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
3	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	1		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		0
5	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
6	3Q0698451J	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
7	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
8	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1		0
9	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	1		0

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2023-08-04Пробіг:  
60587Номер замовлення:  
64164BA-ID:  
165081526

Претензія клієнта	Navigationsansagen ohne Ton.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Навігаційний режим > Навігаційна інформація (NAV-INFO)
Визначення СТО	[2065288/6 Elektrik: Informationselektronik (MIB3): verschiedene Beanstandungen (SW: 07xx/ 08xx)/ SW-Update auf 0841]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2023-08-04Пробіг:  
60580Номер замовлення.:  
64154Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection with oil change

## Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85181950	Dust and pollen filter
2	60480260	Water drain

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-08-04Пробіг:  
60000Номер замовлення:  
64255Номер рахунку.:  
245317

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	01510099	SOFTWAREUPDATE	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-08-04Пробіг:  
60580Номер замовлення:  
64154Номер рахунку.:  
245273Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	00003901	ERSATZMOBILITÄT	-	0000		0
2	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	01500050	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
5	44052052	Wheels removed+installed	-	0000		0
6	60480260	Water drain checked	-	0000		0
7	46535650	Rear brake discs replaced	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL12	AVIA DYNETIC-LL 0W30	5.50	V	OWN			0
2	G 013DS4,	KÜHLMITTEL	0.25	V	OWN			0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
4	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	1		0
5	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		0
6	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
7	3Q0698451J	BR. LINING	2.00	V	OWN	2		0
8	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
9	N 10648301	Bolt	2.00	V	OWN	1		0
10	N 91168901	Screw	4.00	V	OWN	1		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2023-04-24Пробіг:  
47474Номер замовлення:  
62645Номер рахунку.:  
244232

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	RÄDER GEWECHSELT	-	0000		0
2	44448800	REIFEN EINGELAGERT	-	0000		0

## Рахунок ▼

Термін прийомки: 2023-04-24  
 Пробіг: 47474  
 Номер замовлення: 62798  
 Номер рахунку.: 244221

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	LST0M2D7X	Grey	1.00	V	OWN	2		0

## Претензія ▼

Термін прийомки: 2023-02-03  
 Пробіг: 41482  
 Номер замовлення: 61525  
 BA-ID: 158213731

Претензія клієнта	Wasser in der Lichtleiste inder Stoßstange
Код клієнта	Освітлення, сигналізація > Зовнішнє освітлення > Денний режим освітлення
Визначення СТО	Leuchte vorne rechts ers. Beanstandung behoben. i.O.
Код СТО	Освітлення, сигналізація > Зовнішні освітлювальні прилади > Планка освітлення для бампера > Негерметичність > потрапила вода
Запасна частина для усунення несправності	5NN-941-654--

## Рахунок ▼

Термін прийомки: 2023-02-03  
 Пробіг: 41482  
 Номер замовлення: 61794  
 Номер рахунку.: 243572

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	96081952	Light strip removed+installed	-	0000		0
2	91631500	Radar sensor adjusted	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0
4	66051900	Radiator grill removed+installed	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3C0853585B	CLIP	4.00	V	OWN	3		0
2	5NN941654	LIGHTFIBRE	1.00	V	OWN	8		0
3	3C0853586	Grommet	4.00	V	OWN	3		0

## Рахунок ▼

Термін прийомки: 2023-02-03  
 Пробіг: 41482  
 Номер замовлення: 61672  
 Номер рахунку.: 243540

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330000	Accident prev.regulations .	-	0000		0



Рахунок

Термін прийомки:  
2022-10-26Пробіг:  
30292Номер замовлення:  
60447Номер рахунку.:  
242577Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	44448800	REIFEN EINGELAGERT	-	0000		0
3	44449900	RÄDER GEWECHSELT	-	0000		0
4	00003901	ERSATZMOBILITÄT	-	0000		0
5	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
6	60480260	Water drain checked	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL12	AVIA DYNETIC-LL 0W30	5.50	V	OWN			0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		0
4	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0

Цифровий сервісний  
план Термін прийомки:  
2022-10-10Пробіг:  
30292Номер замовлення.:  
60057Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Inspection with oil change

## Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	60480260	Water drain

Рахунок

Термін прийомки:  
2022-10-10Пробіг:  
12989Номер замовлення:  
36410Номер рахунку.:  
538350

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	98000001	FAHRZEUG AUF FELDAKTION GEPRÜFT	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-10-10Пробіг:  
30292Номер замовлення:  
60057Номер рахунку.:  
242391Прим.  
Технічне обслуговування

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	44448800	REIFEN EINGELAGERT	-	0000		0
3	44449900	RÄDER GEWECHSELT	-	0000		0
4	00003901	ERSATZMOBILITÄT	-	0000		0
5	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
6	60480260	Water drain checked	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL12	AVIA DYNETIC-LL 0W30	5.50	V	OWN			0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		0
4	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-09-08Пробіг:  
12989Номер замовлення:  
34845Номер рахунку.:  
536735

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	98000001	FAHRZEUG AUF FELDAKTION GEPRÜFT	-	0000		0
2	92431900	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NN955427 03C	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	3		0

Претензія ▼

Термін прийомки:  
2022-05-09Пробіг:  
12989Номер замовлення:  
29795BA-ID:  
148690381

Претензія клієнта	SPORADISCH KANN DAS NAVI SEINEN STANDORT NICHT FINDEN. SPORADISCH ERKENNT ER AUCH DIE GESCHWINDIGKEITERKENNUNG NICHT UND GEHT AUF 0. SPORADISCH HÄNGT SICH DAS KOMPLETTE INFOTAINMENTSYSYSTEM AUF.
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Навігаційний режим > Відображення мапи (MAP) > Функціональність > хибні показники
Визначення СТО	Update zu TPI aus 5F mmi durchgeführt [2065288/2 Elektrik: Informationselektronik (MIB3): verschiedene Beanstandungen (SW: 07xx/ 08xx)/ Ereignisspeichereintrag B125C13]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-05-09Пробіг:  
12989Номер замовлення:  
29795Номер рахунку.:  
531292

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	01510099	SOFTWAREUPDATE	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-05-09Пробіг:  
12989Номер замовлення:  
29664Номер рахунку.:  
532660

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	98000001	FAHRZEUG AUF FELDAKTION GEPRÜFT	-	0000		0
2	98050500	FAHRZEUGCHECK IM WERT VON 25 EURO	-	0000		0
3	44449900	RADWECHSEL SAISON VW LEASING	-	0000		1
4	44052002	Wheels removed+installed	-	0000		1

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	44448800	LAGERUNG	1.00	F	OWN	0		1

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-05-09Пробіг:  
12989Номер замовлення:  
29664Номер рахунку.:  
531539

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	98000001	FAHRZEUG AUF FELDAKTION GEPRÜFT	-	0000		0
2	98050500	FAHRZEUGCHECK IM WERT VON 25 EURO	-	0000		0
3	44449900	RADWECHSEL SAISON VW LEASING	-	0000		1
4	44052002	Wheels removed+installed	-	0000		1

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	44448800	LAGERUNG	1.00	F	OWN	0		1

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2022-05-09Пробіг:  
12989Номер замовлення:  
29664Номер рахунку.:  
531296

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	98000001	FAHRZEUG AUF FELDAKTION GEPRÜFT	-	0000		0
2	98050500	FAHRZEUGCHECK IM WERT VON 25 EURO	-	0000		0
3	44449901	SOMMERRÄDER MONTIERT	-	0000		1
4	44052002	Wheels removed+installed	-	0000		1

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	44448801	LAGERUNG	1.00	F	OWN	0		1

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-12-07Пробіг:  
800Номер замовлення:  
22406Номер рахунку.:  
523355

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	VERTRAGSNR. H244639	-	0000		0
2	98000001	FAHRZEUG AUF FELDAKTION GEPRÜFT	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NL061161	CRADLE	1.00	V	OWN	31		0
2	000051446BB	USB CABLE	1.00	V	OWN	10		0
3	5NL061500 82V	FOOTMATS	1.00	V	OWN	38		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-12-07Пробіг:  
800Номер замовлення:  
22405Номер рахунку.:  
523229

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44448800	LAGERUNG RÄDER (VW LEASING)	-	0000		0
2	99999999	VERTRAGSNR. H244639	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-12-07Пробіг:  
800Номер замовлення:  
26050Номер рахунку.:  
527125

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	98000001	FAHRZEUG AUF FELDAKTION GEPRÜFT	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NL061161	CRADLE	1.00	V	OWN	31		0
2	000051446BB	USB CABLE	1.00	V	OWN	10		0
3	5NL061500 82V	FOOTMATS	1.00	V	OWN	38		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:  
2021-12-06Пробіг:  
10Номер замовлення.:  
2021006135Підтвердження  
сервісного  
обслуговування:  
Delivery inspection

#	Опис	Деталі
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-11-24Пробіг:  
10Номер замовлення:  
2100613504Номер рахунку.:  
110041008

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44449900	SAISONALER RADWECHSEL	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NA073528A 88Z	KOMPL.RAD	2.00	V	OWN	34		0
2	5NA073628A 88Z	KOMPL.RAD	2.00	V	OWN	34		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:  
2021-11-24Пробіг:  
10Номер замовлення:  
2100613502Номер рахунку.:  
116006978

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	Ladekantenschutz mont.	-	0000		0

## Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5NA061197	LOAD EDGES	1.00	V	OWN	31		0



Рахунок

Термін прийомки:  
2021-11-24Пробіг:  
10Номер замовлення:  
2100613501Номер рахунку.:  
116006977

## Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	-	0000		0
2	99999999	Fahrzeug Überführung nach	-	0000		0

Записи з 1 по 61 із 61 записів (відфільтровано з 66 записів)