

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ. Дата поставки: Тип	TMBJH9NP0M7014646 2020-10-22 3V544D	Наступний Технічний огляд Наступна перевірка шкідливих викидів	2023-10 2023-10
---	---	---	--------------------

Історія

Показати 100 записів										
▼										
УсіГарантійні зобов'язанняТехнічне обслуговуванняЦифровий сервісний планРекламаціїСторноОглядова копія										
Цифровий сервісний план		Термін прийомки: 2024-03-21		Пробіг: 148776		Номер замовлення.: 851508		Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change		
Цифровий сервісний план▼		Термін прийомки: 2023-10-09		Пробіг: 128480		Номер замовлення.: 777864		Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection		
Дод. роботи										
#		Номер			Опис					
1		85185550			Dust and pollen filter					
2		34015570			Gearbox oil					
Цифровий сервісний план▼		Термін прийомки: 2023-07-19		Пробіг: 116493		Номер замовлення.: 2023010866		Підтвердження сервісного обслуговування: Запис майстерні		
Дод. роботи										
#										
1		Опис			Запис майстерні					
2		Прим.			Aktion 4855					
Цифровий сервісний план		Термін прийомки: 2023-07-18		Пробіг: 116493		Номер замовлення.: 2023010866		Підтвердження сервісного обслуговування: Oil change service		
Рахунок▼		Термін прийомки: 2023-05-26		Пробіг: 116493		Номер замовлення: 2301086602		Номер рахунку.: 32014541		Прим. Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка
Робота										
#		Номер	Позначення	Технічне обслуговування			Лак	Код першопричини		Пакет
1		27068999	BATTERIE LADEN	-			0000			0
2		01500000	GFF/Guided functions .	-			0000			0
Рахунок▼		Термін прийомки: 2023-05-26		Пробіг: 116493		Номер замовлення: 2301086601		Номер рахунку.: 33082935		Прим. Технічне обслуговування
Робота										
#		Номер	Позначення	Технічне обслуговування			Лак	Код першопричини		Пакет
1		01040000	Oil change services .	X			0000			0
2		06010199	UVV § 57/1 DER UNFALLVERHÜTUNGSVOR	-			0000			0
3		01012999	FAHRZEUGFUßRAUM AUSGESAUGT	-			0000			0
4		01012997	FAHRZEUGAUßENWÄSCHE OHNE BERECHNUNG	-			0000			0
Деталі										
#		Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)		Код першопричини	Пакет
1		OEL40	OW-20 LL4 50800/50900	5.50	F	OWN	97			0
2		05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01			0
3		N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01			0
4		WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01			0
Цифровий сервісний план▼		Термін прийомки: 2023-02-24		Пробіг: 96687		Номер замовлення.: 2023002575		Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection		
Дод. роботи										
#		Номер			Опис					
1		20345550			Diesel fuel filter					
2		23245550			Air cleaner element					
3		01400050			Brake fluid service					
Цифровий сервісний план▼		Термін прийомки: 2023-02-24		Пробіг: 96687		Номер замовлення.: 2023002575		Підтвердження сервісного обслуговування: Запис майстерні		
Дод. роботи										
#										
1		Опис			Запис майстерні					
2		Прим.			MobiNr: 1/5.500.765					

Претензія

Термін прийомки:
2023-02-03

Пробір:
96687

Номер замовлення:
2023002575

BA-ID:
159072565

Претензія клієнта	Kundenbeanstandung: Geräusche im Motorraum im Leerlauf - schleifendes Geräusch von einer Rolle
Код клієнта	Двигун > Режим роботи двигуна > Робота двигуна > Шуми, коливання > шум
Визначення СТО	Gleitmittel laut TPI aufgetragen [2044201/20 Geräuschbildung im Leerlauf im Bereich des Zahnriementriebs]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок

Термін прийомки:
2023-02-03

Пробір:
100486

Номер замовлення:
2300257501

Номер рахунку.:
33077273

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220099	DIALOGANNAHME DURCHGEFÜHRT	-	0000		0
2	99999999	FREIGABENUMMER: 6273006	-	0000		0
3	01340020	Inspections .	X	0000		0
4	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
5	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
6	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
7	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
8	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
9	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
10	01012999	FAHRZEUGFUßRAUM AUSGESAUGT	-	0000		0
11	01012997	FAHRZEUGAUßENWÄSCHE OHNE BERECHNUNG	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
2	B 000DS	BREMSFLUESSIGKEIT	1.00	C	OWN	02		0
3	5Q0129620D	Air filter	1.00	C	OWN	01		0
4	5Q0127177	Filtereins	1.00	C	OWN	01		0
5	3V1998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
6	3V9955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-10-20

Пробір:
81960

Номер замовлення.:
2022019398

Підтвердження сервісного обслуговування:
Oil change service

Рахунок

Термін прийомки:
2022-09-28

Пробір:
81960

Номер замовлення:
2201939801

Номер рахунку.:
33066421

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
3	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
4	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	99999999	SCHLÜSSELBATTERIE ERS	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL40	OW-20 LL4 50800/50900	5.50	F	6	97		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
5	8V0698302C	BRAKE DISC	1.00	C	OWN	02		0
6	3Q0615601A	BRAKEDISC	2.00	C	OWN	02		0
7	N 10648301	Bolt	2.00	C	OWN	01		0
8	N 91168901	Screw	4.00	C	OWN	01		0
9	3Q0698451F	BR. LINING	1.00	C	OWN	02		0
10	N 10528301	Battery	1.00	C	OWN	01		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-06-21

Пробір:
63784

Номер замовлення.:
2022011094

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-06-13

Пробір:
63374

Номер замовлення:
2201234401

Номер рахунку.:
33057654

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	BEREIFUNG AUF LUFTVERLUST GEPRÜFT	-	0000		0
2	44405550	Tyre replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZTS235458YCC6A	REIFEN CON	1.00	C	OWN	41		0

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-05-24

Пробір:
63784

Номер замовлення:
2201109401

Номер рахунку.:
33058020

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340020	Inspections .	X	0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
3	06010199	UVV § 57/1 der Unfallverhütungsvor	-	0000		0
4	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
5	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	51582950	Plenum chamber cleaned	-	0000		0
7	01012999	Fahrzeugfußraum ausgesaugt	-	0000		0
8	01012997	Fahrzeugaußenwäsche ohne Berechnung	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0819669	Od. filter	1.00	C	OWN	01		0

▼

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-03-14

Пробір:
52999

Номер замовлення.:
2022001832

Підтвердження сервісного обслуговування:
Flexible oil change service

▼

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-01-26

Пробір:
63780

Номер замовлення:
2022001832

BA-ID:
146760923

Претензія клієнта	Kundenbeanstandung: travelassist nicht verfügbar wird zeitweise und unabhängig vom Wetter angezeigt, bitte prüfen und nach Rü beheben
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Круїз-контроль/адаптивний круїз-контроль > Адаптивний круїз-контроль (ADR) > Функціональність > не працює
Визначення СТО	TPI 2062172/11 wurde beachtet. Lenkrad wurde Ende März bestellt und Ende April geliefert. Kunde hat sich jetzt erst wegen eines Termins gemeldet. Bis dahin galt noch TPI 2062172/10 in der das Lenkrad ersetzt werden sollte.
Код СТО	Ходова частина > Рульове керування > Рульове колесо > Функціональність > нерівномірно
Запасна частина для усунення несправності	5E3-419-093-AT-VKH

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-01-26

Пробір:
63784

Номер замовлення:
2200183201

Номер рахунку.:
33057973

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	94010198	Beleuchtungsanlage überprüft	-	0000		0
3	01012999	Fahrzeugfußraum ausgesaugt	-	0000		0
4	01012997	Fahrzeugaußenwäsche ohne Berechnung	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	OEL40	OW-20 LL4 50800/50900	5.50	F	6	97		0

▼

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-01-26

Пробір:
63784

Номер замовлення:
2200183202

Номер рахунку.:
32010247

Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	99999999	Elektroinstallation prüfen	-	0000		0
3	69581900	Driver's airbag unit removed+instal	-	0000		0
4	48101950	Steering wheel removed+installed	-	0000		0
5	48105550	Steering wheel replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E3419093ATVKH	STEERWHEEL	1.00	C	OWN	18		0
2	N 90799102	Screw	1.00	C	OWN	01		0

▼

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2021-08-19

Пробір:
30536

Номер замовлення.:
2021015861

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-08-02

Пробір:
30536

Номер замовлення:
2101586101

Номер рахунку.:
33037941

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01340020	Inspections .	X	0000		0
2	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
3	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
4	01012999	Fahrzeugfußraum ausgesaugt	-	0000		0
5	01012997	Fahrzeugaußenwäsche ohne Berechnung	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	3V1998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
2	3V9955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2021-07-02

Пробір:
24773

Номер замовлення.:
2021013318

Підтвердження сервісного обслуговування:
Flexible oil change service

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	26883550	Reducing agent

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2021-07-02

Пробір:
24773

Номер замовлення.:
2021013318

Підтвердження сервісного обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	AKTION 24HC DURCHGEFÜHRT

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-06-25

Пробір:
24775

Номер замовлення:
2101331802

Номер рахунку.:
32005989

Прим.
Гарантійні зобов./Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-06-25

Пробір:
24775

Номер замовлення:
2101331801

Номер рахунку.:
33035763

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01140000	Flex. oil change ser. .	X	0000		0
2	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	26883550	Reducing agent inspected+added	-	0000		0
5	06010199	UVV § 57/1 der Unfallverhütungsvor	-	0000		0
6	01012999	Fahrzeugfußraum ausgesaugt	-	0000		0
7	01012997	Fahrzeugaußenwäsche ohne Berechnung	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	01		0
2	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	01		0
4	OEL40	0W-20 LL4 50800/50900	5.50	F	6	97		0
5	G 052910DS	HARNSTOFF	14.50	C	OWN	00		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2020-10-01

Пробір:
0

Номер замовлення.:
2020017736

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок

Термін прийомки:

2020-09-28

Пробір:

14

Номер замовлення:

2001773602

Номер рахунку.:

5031658367

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999988	SOS Paket+ Fußmatten ins Fahrzeug g	-		0000		0
2	44449900	4 Räder umstecken	-		0000		0
3	LADUNG	LADUNG	-		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	Z 093106F	Verbandstasche	1.00	F	6	0		0
2	Z 093093F	Warndreieck	1.00	F	6	0		0
3	Z40315235002F	Warnweste	1.00	F	6	0		0
4	Z4342112448702	FUSSMATTEN SUPERB 3V	1.00	F	6	0		0

Рахунок

Термін прийомки:

2020-09-28

Пробір:

14

Номер замовлення:

2001773602

Номер рахунку.:

5031657615

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999988	SOS Paket+ Fußmatten ins Fahrzeug g	-		0000		0
2	44449900	4 Räder umstecken	-		0000		0
3	LADUNG	LADUNG	-		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	Z 093106F	Verbandstasche	1.00	F	6	0		0
2	Z 093093F	Warndreieck	1.00	F	6	0		0
3	Z40315235002F	Warnweste	1.00	F	6	0		0

Рахунок

Термін прийомки:

2020-09-28

Пробір:

14

Номер замовлення:

2001773601

Номер рахунку.:

5031657614

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	NWÜ	Neuwagenübergabe	-		0000		0
2	99999922	GFS - Radiocodierung	-		0000		0
3	99999944	NW tanken und suchen	-		0000		0
4	ECHING	Arbeiten Standort Eching	-		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	195S1	MOTORÖL LONG LIFE 3	0.30	F	6	Q		0
2	G 013DS	Kühlerfrostschutz 1 ltr.	0.30	V	OWN	02		0
3	G 052164DS	Scheibenfrostschutz 1ltr.	1.50	V	OWN	02		0
4	B 000DS	Bremsfluessigkeit (ltr.)	0.10	V	OWN	02		0
5	G 052910DS	HARNSTOFF	6.70	V	OWN	06		0

Записи з 1 по 29 із 29 записів (відфільтровано з 30 записів)