

Модель: X5 xDrive30d
 Идентификационный номер транспортного средства: WBACV61000LJ92273
 Внутривзаводское обозначение серии: G05
 Код модели: CV61
 Ключ кодов моделей: CV61

Транспортное средство
BMW X5 xDrive30d, 195кВт
 WBACV61000LJ92273



Внутривзаводское обозначение серии G05
 Цвет carbon-schwarz
 Уровень интеграции, текущий S18A-23-11-550
 Начало гарантии 28 мая 2019 г.

Технические акции

Акции отсутствуют.

Продление гарантии / куланц по идентификационному номеру транспортного средства

Статус	Номер акции	Описание
Открыто	1SACC011056	Радиатор системы рециркуляции отработавших газов Bx7 Локальный номер акции: -
Открыто	1SACC023714	Датчик давления наддува P22 Локальный номер акции: -

Специальная информация

Акции отсутствуют.

Ограничения гарантии

Отсутствуют ограничения гарантии.
 ⚠ Ограничения, специфичные для конкретного рынка, в настоящее время не отображаются. Проверьте их в WDF/WXE через S-Gate.

Диагностика в режиме реального времени

ⓘ Сервисные решения для автоматизированной диагностики отсутствуют.

Сервисные договоры

Информация о неисправности, ремонтная зона/сервисное консультирование



Навигационная карта

Установленная карта	Ключ деблокировки (абонем...	Самая новая содержащаяся в абонементе дорожная карта	Самая новая платная навигационная карта
Road Map EUROPE Live 2018-4 (уровень: 2 апр. 2025 г.)	Ключ деблокировки действителен для навигационных карт с датой выпуска до 31 дек. 2099 г. (SWID: 01559912).	Road Map EUROPE Live 2025-2	-

Данные транспортного средства

Тип транспортного средства	Легковой автомобиль
Марка	BMW
Модель	X5 xDrive30d
Кузов	GEFZG
VIN (7-значный)	LJ92273
VIN (17-значный)	WBACV61000LJ92273
Внутризаводское обозначение серии	G05
Рулевое управление	LL
Двигатель	B57O
Номер двигателя	64965622
Доочистка отработавших газов	Euro 6 DG
Коробка передач	AUT
Номер коробки передач	0067289XIA
Главное устройство серийный номер	HBB312K9450036
Привод	ALLR
Уровень интеграции, заводской	S18A-19-03-535
Дата изготовления	29 мар. 2019 г.
Завод-изготовитель	Spartanburg
Дата поставки	29 апр. 2019 г.
Поставляющий дилер	Cloppenburg GmbH, Erfurt, DE

Транспортное средство в экспортном исполнении	EUR
Код лака	416
Код обивки	MCSW
Код модели	CV61
Базовый тип	CV61
Ключ кодов моделей	CV61

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование с завода:

01CB Объем CO2
 01MA Спортивная выхлопная система M
 01XN 21" л/с диск Y-обр.спицы 741M авар.режим
 0230 дополнительный объем для EU
 0258 Шины допускающие движ.в аварийном режиме
 02NH Спортивные тормоза M
 02PA Фиксатор колесного болта
 02TB Спортивная АКПП
 02VB Индикация давления в шинах
 02VR 2-осная пневматическая подвеска
 0302 Система сигнализации
 0322 Комфортный доступ
 0323 Автодоводчик дверей
 0337 Спортивный комплект стиль M
 03AC Тягово-сцепное устройство
 03DS BMW ключ с дисплеем
 03KA Остекление с улучшенной звукоизоляцией
 03MC Рейлинги на крыше M Shadow Line
 0402 Панорамная крыша с электроприводом
 0413 Разделительная сетка багажника
 0420 Солнце защитное остекление
 0423 Ножные коврики Velours
 0428 Знак аварийной остановки и аптечка
 0442 Подстаканник
 0453 Сиденья Пд с вентиляцией
 0456 Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож.
 04A2 Стекланная накладка Crafted clarity
 04FL Багажная система Travel & Comfort
 04NB Пакет Waermekomfort Пд
 04KK Декоративные планки Aluminium Tetragon
 04NB Автом.сист.кондиц.с 4-зонным регулir.
 04T8 Расширенный пакет зеркал
 04UR Сопровождающее освещение салона
 0536 Автономная система отопления
 0548 Спидометр
 05A1 LED Fog lights
 05AC Автоматическое включение дальнего света
 05AQ Active Guard Plus
 05AU Driving Assistant
 05AZ BMW Laserlicht
 05DN Система парковки Plus
 0610 Дисплей на лобовом стекле
 0654 Тюнер DAB (возможность подключения DAB+)
 0688 Harman/Kardon система объемного звучания
 06AE Teleservices
 06AF ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
 06AK Connected Drive Services
 06C4 Connected Package Professional
 06NW Телефония с беспроводной зарядкой
 06U3 BMW Live кокпит Professional
 06U8 Система управления жестами BMW
 06WD WLAN Hotspot
 0710 Кожаное рулевое колесо в M-стиле
 0715 Аэродинамический комплект M Technic
 0760 Shadow-Line с зеркальным блеском

Установленное позже дополнительное оборудование:

На этом транспортном средстве не проводилось дооснащение.

0775 Потолок антрацит
07R7 Пакет инноваций
0801 Исполнение для Германии
0851 Языковая версия немецкий
0879 Бортовая документация, немецкий
08KB Интервал замены масла 24 мес./25 000 км
08R9 Хладагент R1234yf
08TF Активная защита пешеходов
08TR Декодирование дополнительных функций
0925 Dummy-SALAPA
09AA ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ КУЗОВА
09D5 Развлекательный пакет DE
09D7 Пакет «Зимняя радость» DE
A090 Аккумулятор AGM 90 ампер-час

Версия программного обеспечения ЭБУ

Истории транспортного средства

Дата	Тип	Пробег	Дилер	Обзор
— 27.10.2025	Сервисное обслуживание	101010 км	OSS-60349042 Auto Service Team Wittlich GmbH, Wittlich	Автоматическое
 26000 10/2027 ✓   26000 10/2027 ✓    06/2026 ✓  06/2026   50000 10/2029 ✓   06/2026 				
 200000				
— 02.04.2025	Ключ	91835 км	28323	Ключ 10
 9000 06/2026  9000 06/2026  9000 06/2026    06/2026  06/2026   9000 06/2026  06/2026 				
— 27.06.2024	Ключ	73797 км	28323	Ключ 10
 2300 10/2024   2300 10/2024  2300 10/2024   -26 3,6 %  -26 3,6 %   27000 10/2026  -26 3,6 % 				
— 27.06.2024	Сервисное обслуживание	73797 км	28323 Autohaus Kainz GmbH&Co. KG Wittlich , Wittlich	Автоматическое
 2300 10/2024 ✓   2300 10/2024 ✓  2300 10/2024 ✓   06/2024 ✓  06/2024 ✓   27000 10/2026  06/2024				

—	27.06.2024	Ремонт	73800 км	28323 ,	Задание Задание Задание Задание Задание Задание Задание Задание Задание
---	------------	--------	----------	---------	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме Ед. раб. вр. I 00 00 105	2 ед. раб вр.
---	---------------

Ср-во д.оч.стекол, концентр. без антифр. Деталь I 83125A855B8	1
--	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту OelSERVICE Ед. раб. вр. I 00 00 610	3 ед. раб вр.
---	---------------

К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь I 11 42 7 826 799	1
---	---

BMW TwinPower Turbo LL-19FE 0W-30 Деталь I 83215A65BF8	6.5
---	-----

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр" Ед. раб. вр. I 00 00 616	2 ед. раб вр.
--	---------------

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем Деталь I 64115A1BDB6	1
---	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Обслуживание топливного фильтра Ед. раб. вр. I 00 00 604	6 ед. раб вр.
---	---------------

Гайка шестигранная Деталь I 07 12 9 905 411	2
--	---

Сменный элемент топливного фильтра Деталь I 13 32 8 591 019	1
--	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Тормозная жидкость"	7 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 618	

Тормозная жидкость DOT4 LV,с низк.вязк.	2
Деталь I 83 13 2 184 843	

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Klimaanlage reinigen/ desinfizieren	Локально	3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 64 00 250		

Очиститель для кондиционеров	1
Деталь I 83 19 2 463 439	

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Комплект щеток стеклоочистителя	1
Деталь I 61 61 9 466 377	

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Демонстрация контроля токсичности отработанных газов	5 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 527	

Durchsicht und Vorstellung zur gesetzl. Hauptuntersuchung #TÜV2	Локально	2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 02 999		

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

FEINST.PLAKET.GRÜN GRÜN	Локально	1
Деталь I FT99 99 9 001 0		

— Задание

Описание:






Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

HU Gebühren §10Abs.1 USTG #HU2 00000000	Локально	1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 99 99 999		

26.02.2024 Ключ 67405 км 28323 Ключ 10





— 26.02.2024 Ремонт 67410 км 28323 Autohaus Kainz GmbH & Co. KG Wittlich , Wittlich Задание Задание Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Замена облицовки переднего бампера 20 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 51 11 592

Снятие и установка облицовки переднего бампера 13 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 51 11 656

Снятие и установка/замена левой или правой накладки арки колеса 2 ед. раб вр.
впереди
Ед. раб. вр. I 51 71 970

Время работы не задано/Оснащение кузова 2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 51 99 000

Боковая решетка открытая П 1
Деталь I 51 11 8 069 210

Кожух впуска воздуха правый 1
Деталь I 51 11 8 069 214

Air Curtain правый 1
Деталь I 51 11 8 089 502

Аэрод.пакет Performance Пд грунт. 1
Деталь I 51 11 8 099 125

Накладка противотуманной фары П 1
Деталь I 51 11 8 099 732

Накладка противотуманной фары П 1
Деталь I 51 11 8 746 240

Насечная заклепка черная 8
Деталь I 51 77 7 171 004

Накладка арки колеса П Пд 1
Деталь I 51 77 8 099 124

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Fußraum vorne aussaugen und Außenwäsche, wenn gewünscht! - Локально 1 ед. раб вр.
SERVICEARBEIT -
Ед. раб. вр. I 00 11 999

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Lackierung Stoßfänger und Radlaufblende inkl. Lack un d 00000000 Локально 1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 99 99 999

— 08.02.2024 Ремонт 1 км 04703 Задание
Autohaus
Kainz GmbH &
Co. KG Daun ,
Daun

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Окрашивание облицовки бампера М спереди 28 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 99 68 091

Окраска накладки арки левого или правого переднего крыла 3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 99 64 976


Lackmaterial Stufe 2 AW 9968091, 131 dm2 Локально 1
Деталь I 9968091

Lackmaterial Stufe 2 AW 9964976, 14 dm2 Локально 1
Деталь I 9964976


Аэрод.пакет Performance Пд грунт. 1
Деталь I 51 11 8 099 125

Накладка арки колеса П Пд 1
Деталь I 51 77 8 099 124


— 09.01.2024 Ключ 66783 км 28323 Ключ 10



— 03.01.2024 Ключ 66648 км 28323 Ключ 10




— 17.03.2023 Ключ 56650 км Ключ 10



— 17.03.2023 Сервисное обслуживание 56650 км 28323 Автоматическое
Autohaus
Kainz
GmbH&Co. KG
Wittlich ,
Wittlich





17.03.2023 Ремонт 56653 км 28323
Autohaus
Kainz GmbH &
Co. KG Wittlich
, Wittlich

Задание
Задание
Задание
Задание

Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме 2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 105

Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Передние тормозные механизмы" 7 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 612

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых 1
Деталь I 34 11 6 889 585

Датчик износа тормозных накладок Пд 1
Деталь I 34 35 6 870 353

Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Дополнительная операция: доливка AdBlue 2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 667

Diesel exhaust fluid AdBlue 100
Деталь I 83 19 2 289 602

Задание


Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Fußraum vorne aussaugen und Außenwäsche, wenn gewünscht! - Локально 1 ед. раб вр.
SERVICEARBEIT -
Ед. раб. вр. I 00 11 999

21.02.2023 Ключ 55997 км Ключ 10



03.02.2023	Ремонт	1 км	04703 Autohaus Kainz GmbH & Co. KG Daun , Daun	Задание																																																																																																																												
— Задание																																																																																																																																
Описание:																																																																																																																																
Оценивается как повторный визит: Нет																																																																																																																																
Дословное заявление клиента:																																																																																																																																
Окрашивание полого корпуса для антенны на крыше Ед. раб. вр. 99 63 400				18 ед. раб вр.																																																																																																																												
Lackmaterial Stufe 2 AW 9963400, 2 dm2 Деталь 9963400				Локально 1																																																																																																																												
Пустой корпус антенны на крыше загрунт. Деталь 65 20 9 371 345				1																																																																																																																												
01.02.2023	Ключ	55267 км	Ключ 10																																																																																																																													
20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	20000 10/2024	<

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых
Деталь I 34 21 6 867 175

1

Датчик износа тормозных накладок 3д
Деталь I 34 35 6 870 352

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Alle Flüssigkeitsstände prüfen/ ergänzen
Ед. раб. вр. I 00 12 252

Локально

1 ед. раб вр.

Средство для очистки стекол с антифризом
Деталь I 83125A1A166

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет



Дословное заявление клиента:

Fußraum vorne aussaugen und Außenwäsche, wenn gewünscht! -
SERVICEARBEIT -
Ед. раб. вр. I 00 11 999

Локально



1 ед. раб вр.

— 21.10.2022 Ключ 51558 км 28323 Ключ 0



— 21.10.2022 Сервисное обслуживание 51558 км 28323 Автоматическое

Autohaus
Kainz
GmbH&Co. KG
Wittlich ,
Wittlich



— 21.10.2022 Ремонт 51564 км 28323 Задание
Autohaus Задание
Kainz GmbH & Задание
Co. KG Wittlich Задание
, Wittlich Задание
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
Ед. раб. вр. I 00 00 105

2 ед. раб вр.

Средство для очистки стекол с антифризом
Деталь I 83125A1A166

1

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту OelSERVICE Ед. раб. вр. I 00 00 610	3 ед. раб вр.
---	---------------

К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь I 11 42 7 826 799	1
---	---

BMW Engine Oil LL04 0W30 Деталь I 83 21 2 405 950	6.5
--	-----

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр" Ед. раб. вр. I 00 00 616	2 ед. раб вр.
--	---------------

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем Деталь I 64115A1BDB6	1
---	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО сменного элемента воздушного фильтра Ед. раб. вр. I 00 00 602	2 ед. раб вр.
---	---------------

Сменный элемент фильтра Деталь I 13 71 8 577 170	1
---	---

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Диагностика автомобиля" Ед. раб. вр. I 00 00 624	6 ед. раб вр.
---	---------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:


Fußraum vorne aussaugen und Außenwäsche, wenn gewünscht! - SERVICEARBEIT - Ед. раб. вр. I 00 11 999	Локально	1 ед. раб вр.
---	----------	---------------

01.06.2022 Ключ

46539 км

28323

Ключ 0



Fußraum vorne aussaugen und Außenwäsche, wenn gewünscht! - SERVICEARBEIT -	Локально	1 ед. раб. вр.
---	----------	----------------

Ед. раб. вр. I 00 11 999

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

HU Gebühren §10Abs.1 USTG #HU2
Ед. раб. вр. I 99 99 999









Локально

1 ед. раб вр.

— 25.01.2021 Ключ

27669 км

Ключ 10











— 25.01.2021 Сервисное обслуживание

27669 км

28323
Autohaus
Kainz
GmbH&Co. KG
Wittlich ,
Wittlich

Автоматическое



— 25.01.2021 Ремонт

27677 км

28323
Autohaus
Kainz GmbH &
Co. KG Wittlich
, Wittlich

Задание
Задание
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
Ед. раб. вр. I 00 00 105

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту OelSERVICE
Ед. раб. вр. I 00 00 610

3 ед. раб вр.

К-т сменного элемента масляного фильтра
Деталь I 11 42 8 583 898

1

BMW Engine Oil LL04 5W30
Деталь I 83 21 2 405 948

6.5

— Задание

Описание:


Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр" 2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 616

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем 1
Деталь I 64115A1BDB6

26.06.2019 Ключ 2832 км 28323 Ключ 0



26.06.2019 Ремонт 2849 км 28323 Задание
Autohaus Kainz GmbH & Co. KG Wittlich, Wittlich Задание
Задание

Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

Kennzeichenträger austauschen Локально 1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 996


Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

06.05.2019 Сервисное обслуживание 5 км 22406 Вручную
Cloppenburg GmbH, Erfurt



03.05.2019 Ремонт 3 км 22406 Задание
Cloppenburg GmbH, Erfurt

Задание

Описание:
Оценивается как повторный визит: Нет
Дословное заявление клиента:

Fremdbetankung 10l Локально 1 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. I 99 99 999

Бесплатный осмотр при передаче
Ед. раб. вр. I 00 00 009

9 ед. раб вр.

Инсталляция навигационных карт
Ед. раб. вр. I 65 90 600

2 ед. раб вр.

Осмотр при передаче блокировки пружины
Ед. раб. вр. I 00 00 741

1 ед. раб вр.