

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WV2ZZZ2KZGX099783	Наступний Технічний огляд	2021-03	Тип	SABK22
Дата поставки:	2016-03-15	Наступна перевірка шкідливих викидів	2021-03		

Історія

Показати 100 записів

▼

Усі

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-08-12

Пробір:
167174

Номер замовлення:
55230

Номер рахунку.:
64671

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	00003000	ABSCHLEPPEN NACH PANNE	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0
4	19501999	KÜHLMITTELPUMPE GEPRÜFT	-	0000		0
5	19505599	KÜHLMITTELPUMPE ERSETZET	-	0000		0
6	10821999	SCHALLSCHUTZWANNE A+E	-	0000		0
7	99000099	FZ-WÄSCHE KOSTENLOS(WERT 10,-EURO)	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L121011N	PUMP	1.00	V	OWN	3		0
2	N 91048804	Screw	7.00	V	OWN	1		0
3	038109454A	Collar nut	1.00	V	OWN	1		0
4	N 10699501	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
5	N 10552404	Bolt	2.00	V	OWN	1		0
6	N 91029602	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
7	G 013DS	KUEHLGEB.	2.50	V	OWN	2		0
8	G 052000S0	DIST.WATER	30.00	V	OWN	2		0
9	N 0209022	Cable tie	1.00	V	OWN	1		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-06-15

Пробір:
160604

Номер замовлення:
79532

Номер рахунку.:
43331

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	21482599	AKTION 21H1 DURCHGEFÜHRT K01	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-06-15

Пробіг:
160604

Номер замовлення:
79530

Номер рахунку.:
43329

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	23571935	Lambda probe removed+installed	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
3	99999999	NOTDIENST SA 13.06.20 14:30-16:0	-	0000		0
4	00003000	MIETWAGEN SA 13.6.20 - DO 18.06	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L906262L	LAMBDA PR	1.00	V	OWN	03		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2019-04-08

Пробіг:
118460

Номер замовлення:
1900142101

Номер рахунку.:
110006581

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2018-07-03

Пробіг:
87826

Номер замовлення:
1800288401

Номер рахунку.:
110003494

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
3	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
4	24245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562	Filterelem	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2018-01-05

Пробіг:
67670

Номер замовлення:
31594

BA-ID:
94292610

Претензія клієнта	Beschichtung des Vw-Zeichens vorn löst sich.
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Декоративні елементи, захисні накладки, елементи для захисту від бруду > Емблема марки > Зовнішній вигляд, поверхня > дефект покриття
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Декоративні елементи, захисні накладки, елементи для захисту від бруду > Емблема марки > Зовнішній вигляд, поверхня > дефект покриття
Запасна частина для усунення несправності	2K5-853-601-A-

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2018-01-05

Пробіг:
68396

Номер замовлення:
31594

Номер рахунку.:
71973

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	63291900	Front bumper cover removed+installe	-	0000		0
2	66071950	Badge Front removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	2K5853601A JZA	VW SYMBOL	1.00	V	OWN	8		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2018-01-05

Пробіг:
68396

Номер замовлення:
31594

Номер рахунку.:
71972

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	17013599	MOTORENÖL GEPRÜFT+NACHGEFÜLLT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	41850700	LL 5W30	1.00	F	6	65		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2017-09-25

Пробіг:
58035

Номер замовлення:
1700036601

Номер рахунку.:
110000162

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
2	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562	Filterelem	1.00	V	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
4	1K1819653B	Dust filt.	1.00	V	OWN	01		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2017-05-18

Пробіг:
45444

Номер замовлення:
25682

BA-ID:
87285271

Претензія клієнта	die graue blende der Schalttafeleinheit hat kleine Risse
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Передня панель, центральна консоль > Декоративна накладка передньої панелі > Зовнішній вигляд, поверхня > хвилястість
Визначення СТО	
Код СТО	Навісні елементи кузова > Передня панель, центральна консоль > Каркас передньої панелі > Накладка передньої панелі > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Запасна частина для усунення несправності	2K5-858-066-C -JP9

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2017-05-18

Пробіг:
45444

Номер замовлення:
25682

Номер рахунку.:
66006

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	68221900	Dash panel trim removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	2K5858066C JP9	PANEL	1.00	V	OWN	8		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2016-12-07

Пробіг:
29351

Номер замовлення:
83019

Номер рахунку.:
59578

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-		0000		0
2	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562	Filterelem	1.00	V	OWN	1		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		0
3	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
4	OEL015	LONGLIFE 3	4.60	F	6	00		0

Рахунок

Термін прийомки:
2016-04-14

Пробіг:
2471

Номер замовлення:
20297

Номер рахунку.:
19935

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	44052004	Wheels removed+installed	-		0000		0
2	44448801	EINLAGERUNG STANDARD	-		0000		0

Рахунок

Термін прийомки:
2016-03-17

Пробіг:
1

Номер замовлення:
1600630601

Номер рахунку.:
116030384

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5K0071455	TRIM	1.00	V	OWN	38		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2016-03-16
Деталі

Пробіг:
1

Номер замовлення:
1600608302

Номер рахунку.:
110105326

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	PLAKETTE	FEINST.PL.	1.00	F	6	00		0
2	CASTROL1	Edge Pro Longlife 5W-30	1.00	F	6	00		0
3	5K0071455	TRIM	1.00	V	OWN	38		0

Рахунок

Термін прийомки:
2016-03-16
Деталі

Пробіг:
1

Номер замовлення:
1600608301

Номер рахунку.:
116030324

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	Z 093066	WARNWESTE	1.00	V	OWN	51		0
2	2K1061404 WGK	FOOTMATS	1.00	V	OWN	53		0

Записи з 1 по 16 із 16 записів