Модель: 530I А

Идентификационный номер транспортного средства: WBA51BH010WX07928

Внутризаводское обозначение серии: G30

Код модели: 61ВН

Ключ кодов моделей: 61ВН

Транспортное средство

BMW 530I A, 185kBt

WBA51BH010WX07928



Внутризаводское обозначение серии Цвет Уровень интеграции, текущий

Начало гарантии

G30

carbon-schwarz S15A-24-11-550

22 января 2021 г.

Технические акции

Акции отсутствуют.

Специальная информация

Акции отсутствуют.

Диагностика в режиме реального времени



(і) Сервисные решения для автоматизированной диагностики отсутствуют.

Сервисные договоры

Нет доступных договоров BSI

Дополнительная информация и возможности выбора к сервисному договору находятся в запросе на гарантию транспортного средства DCSNet.

Информация о неисправности, ремонтная зона/сервисное консультирование

Информация о неисправностях отсутствует.

Навигационная карта

Инсталлированная карта

Ключ деблокировки (абонем...

Самая новая содержащаяся в абонементе дорожная карта

Самая новая платная навигационная карта

Road Map EUROPE Live 2020-2 (уровень: 29 янв. 2025 г.)

Ключ деблокировки действителен для

навигационных карт с датой выпуска до 31 дек. 2099 г.

(SWID: 01559912).

Road Map EUROPE Live 2025-1

Данные транспортного средства

Тип транспортного средства Легковой автомобиль

Марка **BMW**

Модель 530I A

Кузов LIM

VIN (7-значный) WX07928

WBA51BH010WX07928 VIN (17-значный)

G30 Внутризаводское обозначение серии

Рулевое управление LL

Двигатель **B48D**

Номер двигателя 21066271

Доочистка отработавших газов EURO6, WLTP, AP, PI/CI, M, N1 I

Коробка передач **AUT**

Номер коробки передач 0806848XJ9

HBB312L3587977 Головное устройство серийный номер

HECK Привод

Уровень интеграции, заводской S15A-20-11-538

Дата изготовления 14 дек. 2020 г.

Завод-изготовитель SFT GRAZ

Дата поставки 11 янв. 2021 г.

Поставляющий дилер Ungeheuer Automobile GmbH, Karlsruhe, DE

Транспортное средство в экспортном

исполнении

EUR

Код лака 416

Код обивки **KHSW**

Код модели 61BH

Базовый тип 51BH

61BH Ключ кодов моделей

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование с завода:

01CB Объем CO2

01СЕ Рекуперационная система

01DF Норма токсичности ОГ EU6 rde II

01VL BMW л/с диск Y-обр.спицы 845M JB/GG

0230 Специфические дополнительные объемы для ЕЭС

Установленное позже дополнительное оборудование:

DEBP PCU48GEN1 RSU

02NH Спортивные тормоза M 02РА Фиксатор колесного болта 02ТВ Спортивная АКПП 02VB Индикация давления в шинах 0302 Система сигнализации 0320 Отсутствует обозначение модели 0322 Комфортный доступ 0337 Спортивный комплект стиль М 03MF Фонари M Shadow Line 0420 Солнце защитное остекление 0423 Ножные коврики Velours 0428 Знак аварийной остановки и аптечка 0465 Сист.с люком д.перевозки длинном.предм. 0481 Спортивное сиденье 0494 Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. 04К9 Декор.планки салона алюминий fine cut 04NB Автом.сист.кондиц.с 4-зонным регулир. 04NE Система подогрева Blow-By 04Т8 Расширенній пакет зеркал 04UR Сопровождающее освещение салона 0548 Спидометр 05АС Автоматическое включение дальнего света 05AU Driving Assistant 05AV Active Guard 05AZ BMW Laserlicht 05DN Система парковки Plus 0610 Дисплей на лобовом стекле 0654 Тюнер DAB (возможность подключения DAB+) 0688 Harman/Kardon система объемного звучания 06АС Интеллектуальный экстренный вызов **06AE Teleservices** 06AK Connected Drive Services 06C4 Connected Package Professional 06NW Телефония с беспроводной зарядкой 06U3 BMW Live кокпит Professional 06WD WLAN Hotspot 0704 Спортивная ходовая часть М 0710 Кожаное рулевое колесо в М-стиле 0715 Аэродинамический комплект M Technic 0754 задний спойлер М 0760 Shadow-Line с зеркальным блеском 0775 Потолок антрацит 07M9 M Shadow Line, расширенный комплект 07R7 Пакет инноваций 0801 Исполнение для Германии 0851 Языковая версия немецкий 0879 Бортовая документация, немецкий 08EK Dummy-SALAPA 08КА Интервал замены масла 24 мес./30 000 км 08R9 Хладагент R1234yf 08Т Активная защита пешеходов 09АА ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ КУЗОВА

Версия программного обеспечения ЭБУ

09D6 Пакет «Впечатления от вождения» DE A090 Аккумулятор AGM 90 ампер-час

09D5 Развлекательный пакет DE

Указание: Допустимые сопряжения CAL ID/CVN в т/с EURO.			
ЭБУ	Класс ЭБУ	CAL ID	CVN
DME1	DME	B7C32963	B7C32963

Истории транспортного средства

	Дата	Тип	Пробег	Дилер	Обзор
_	29.01.2025	Ключ	134534 км	27909	Ключ 0







_	29.01.2025	Ремонт
---	------------	--------

134534 км 27909,

Задание Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Reisacher Standardcheck -kostenlos- Ед. раб. вр. I 00 99 001	Локально	2 ед. раб вр.
Wagenoberwäsche -kostenlos- Ед. раб. вр. I 00 99 700	Локально	0 ед. раб вр.

- Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Дословное заявление клиента:		
Диагностика транспортного средства— выполнение тестового модуля Ед. раб. вр. 61 00 006		0 ед. раб вр.
Дополнительная операция с камерой KAFAS Ед. раб. вр. I 66 51 990		5 ед. раб вр.
Программирование/кодирование блока(-ов) управления, включая очистку регистратора неисправностей Ед. раб. вр. 61 00 730		4 ед. раб вр.
Falsch berechnet Ед. раб. вр. I 00 99 500	Локально	-1 ед. раб вр.

28.01.2025 Ключ
 134504 км
 27909
 Ключ 0



03.01.2025 Ключ

05.04.2024 Ключ





110171 км 27909 Ключ 0

(D)		2	~{@} 	
				2499 69
	01/2026	01/2026		05/2025

01/2026


 05.04.2024 Сервисное обслуживание

05/2025

110171 км 27909 Autohaus

Автоматическое

Reisacher GmbH, Ulm



Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Reisacher Standardcheck -kostenlos- Ед. раб. вр. I 00 99 001	Локально	2 ед. раб вр.
Мойка транспортного средства снаружи Ед. раб. вр. I 00 11 319		0 ед. раб вр.

Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычно					2 ед. раб вр.
	кидкость DOT4 LV,с низк.вяз	K.			1
Деталь і 83	13 2 184 843				
Задание					
Описание:					
	я как повторный визит: Нет				
Дословное з	аявление клиента:				
Bereitstellen Ед. раб. вр. I	zur Hauptuntersuchung -		Лока	льно	1 ед. раб вр.
Vorführung zı Ед. раб. вр. І	ur Abgasuntersuchung (AU) -		Лока	льно	5 ед. раб вр.
29.08.2023	Ключ	86571 км	27909	Ключ 0	
	19000 19000 5/2025 05/2025	12/2023	112	19000 05/2025	01/2024
29.08.2023	Сервисное обслуживание	86571 км	27909 Autohaus Reisacher GmbH , Ulm	Автоматиче	ckoe
	11806 5/2025 05/2025	12/2023	112 12/2023	11806 05/2025	01/2024
15.05.2023	Ключ	79184 км		Ключ 0	
66 66 0024	# -6 09/2024	12/2023	12/2023	27000 09/2026	01/2024
15.05.2023	Сервисное обслуживание	79184 км	27909 Autohaus Reisacher GmbH , Ulm	Автоматиче	ское
→ 	-6 09/2024	12/2023	12/2023	16777 09/2026	§ 01/2024
	Ключ	71274 км		Ключ 0	
00.03.2023					

06.03.2023 Сервисное обслуживание 71274 км

27909 Autohaus Автоматическое

Reisacher GmbH, Ulm







06.03.2023 Ремонт

71274 км 27909 Autohaus Reisacher GmbH , Ulm Задание Задание

Задание

Описание: Reisacher Standard-Check Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

!!! unknown BMW-ld 0099001 Reisacher Standardcheck -kostenlos- !!! Локально Ед. раб. вр. I 00 99 001	2 ед. раб вр.
Приемка у автомобиля с клиентом без сервис-билета Ед. раб. вр. I 00 52 053	0 ед. раб вр.
Мойка транспортного средства снаружи Ед. раб. вр. I 00 11 319	0 ед. раб вр.

- Задание

Описание: Bremse vorn

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Передние тормозные механизмы" Ед. раб. вр. 00 00 612	7 ед. раб вр.
TO в обычном объеме Ед. раб. вр. 00 00 105	2 ед. раб вр.
Датчик износа тормозных накладок Пд Деталь I 34 35 6 890 788	1
Ср-во очистки тормозн. сист.,без ацетона Деталь I 83 19 2 413 695	1
Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых Деталь I 34 11 6 889 570	1
Паста для тормозных накладок Деталь I 83 19 2 158 851	2

70573 км

27.02.2023 Ключ









Remote KeyRead

06.10.2022 Ключ



Ключ О 56441 км 27909





- Задание

Описание: Reisacher Standard-Check Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

!!! unknown BMW-ld 0099001 Reisacher Standardcheck -kostenlos-!!! Локально 2 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. | 00 99 001

Приемка у автомобиля с клиентом без сервис-билета 0 ед. раб вр.

GmbH, Ulm

Ед. раб. вр. 100 52 053

- Задание

Описание: Fehler Assistentsystem Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Выполнение проверки автомобиля 4 ед. раб вр. Ед. раб. вр. 100 00 006

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка

1 ед. раб вр. аккумуляторной батареи бортовой сети

Ед. раб. вр. | 61 21 528 Диагностика транспортного средства — выполнение тестового

6 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. | 61 00 006

Ед. раб. вр. I 12 99 000

Локализация рекламации(ий) по кузову 0 ед. раб вр. Ед. раб. вр. | 51 00 001

Время работы не задано/ Электрооборудование двигателя 6 ед. раб вр.

Замена камеры KAFAS со встроенным блоком управления 3 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. I 66 51 551

Программирование/кодирование блока(-ов) управления, включая 4 ед. раб вр. очистку регистратора неисправностей Ед. раб. вр. | 61 00 730

1 Камера KaFAS Деталь I 66515A59CC1

1 Комплект кожух ножки зеркала Деталь I 51165A3DB90

13.09.2022 Ключ 52886 км 27909 Ключ О



07.09.2022 Ключ 52368 км 27909 Ключ О

















07.09.2022 Ремонт

52374 км

27909 Autohaus Reisacher GmbH , Ulm Задание Задание

Задание

Описание: Reisacher Standard-Check

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

!!! unknown BMW-Id 0099001 Reisacher Standardcheck -kostenlos- !!! Локально

Ед. раб. вр. | 00 99 001

2 ед. раб вр.


— Задание

Описание: Fälliger Service:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

TO по регламенту Oelservice Ед. раб. вр. I 00 00 610	3 ед. раб вр.
TO в обычном объеме Ед. раб. вр. I 00 00 105	2 ед. раб вр.
TO сменного элемента воздушного фильтра Ед. раб. вр. I 00 00 602	2 ед. раб вр.
ТО "Микрофильтр" Ед. раб. вр. I 00 00 616	2 ед. раб вр.
TO "Свечи зажигания" Ед. раб. вр. I 00 00 622	4 ед. раб вр.
ТО "Диагностика автомобиля" Ед. раб. вр. I 00 00 624	6 ед. раб вр.
К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь I 11 42 8 575 211	1
Сменный элемент фильтра Деталь I 13 71 8 577 171	1
К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем Деталь I 64115A1BDB6	1
Свеча зажигания High Power Деталь I 12 12 2 455 258	4
Чист.средство для стекол без антиоблед. Деталь I 83125A1A174	1
Гнездо кнопки Деталь I 66 12 6 912 985	1
BMW Engine Oil LL04 0W30 Деталь I 83 21 2 405 950	5.75





Сервисные консультации по автомобилю с сервисным талоном

0 ед. раб вр.

— Задание

Описание: Service nach Anzeige

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

TO по регламенту Oelservice Ед. раб. вр. I 00 00 610	3 ед. раб вр.
TO в обычном объеме Ед. раб. вр. 00 00 105	2 ед. раб вр.
ТО "Микрофильтр" Ед. раб. вр. 00 00 616	2 ед. раб вр.
К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь I 11 42 8 575 211	1
BMW Engine Oil LL04 0W30 Деталь I 83 21 2 405 950	5.75
К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем Деталь I 64115A1BDB6	1

— Задание

Описание: Fahrersitz prüfen + instandsetzen Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

wenn möglich Video erstellen Ед. раб. вр. I -	Локально	0 ед. раб вр.
Локализация рекламации(ий) по сиденью Ед. раб. вр. 52 00 001		0 ед. раб вр.
Снятие и установка/замена каркаса подушки переднего сиденья слева или справа Ед. раб. вр. 52 16 520		20 ед. раб вр.
Снятие и установка сиденья водителя Ед. раб. вр. I 52 14 501		7 ед. раб вр.
Каркас подушки сиденья полуэлектр.Л Деталь I 52 10 7 386 547		1
Механизм подколенной опоры Нж Деталь I 52 10 7 424 507		1
Механизм подколенной опоры Вх Деталь I 52 10 7 424 508		1
Глухая заклепка Деталь I 52 10 7 042 164		6
Болт с цилиндрической головкой Деталь I 07 14 9 321 690		4

11.10.2021 Ключ



19412 км



27909 Autohaus



Задание Задание

Ключ О

11.10.2021 Ремонт

19412 км

— Задание

Описание: Reisacher Standard-Check

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

!!! unknown BMW-ld 0099001 Standardcheck by Reisacher -kostenlos- Локально

111

Ед. раб. вр. | 00 99 001

Мойка транспортного средства снаружи

Ед. раб. вр. 100 11 319

0 ед. раб вр.

Сервисные консультации по автомобилю с сервисным талоном

Ед. раб. вр. 100 52 052

0 ед. раб вр.

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание: Sitz Diagnose + KV

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Диагностика транспортного средства — выполнение тестового

модуля

Ед. раб. вр. | 61 00 006

0 ед. раб вр.

Время работы не задано/ Электрооборудование двигателя

Ед. раб. вр. I 12 99 000

0 ед. раб вр.

Время работы не задано/Сиденья

Ед. раб. вр. | 52 99 000

3 ед. раб вр.

Снятие и установка сиденья водителя

Ед. раб. вр. | 52 14 501

7 ед. раб вр.

— 15.09.2021 Ключ



16950 км



Ключ О



15.09.2021 Ремонт

16950 км 27909 Autohaus Reisacher GmbH , Ulm Задание Задание Задание

- Задание

Описание: Reisacher Standard-Check

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

!!! unknown BMW-ld 0099001 Standardcheck by Reisacher -kostenlos- Локально

2 ед. раб вр.

- !!

Ед. раб. вр. | 00 99 001

Мойка транспортного средства снаружи

Ед. раб. вр. | 00 11 319

0 ед. раб вр.

Задание

Описание: Diagnose & Instandsetzung

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

wenn möglich Video erstellen Ед. раб. вр. I -	Локально	0 ед. раб вр.
!!! unknown BMW-ld 5299500 Nieten an Sitzrahmenaufbohren / ersetzen !!! Ед. раб. вр. 52 99 500	Локально	7 ед. раб вр.
Локализация рекламации(ий) по сиденью Ед. раб. вр. I 52 00 001		12 ед. раб вр.
Снятие и установка/замена кожуха снаружи на переднем сиденье слева или справа Ед. раб. вр. I 52 14 539		1 ед. раб вр.
Накладка сиденья Л Наруж Деталь I 52 10 7 405 729		1
Глухая заклепка Деталь I 52 10 7 042 164		4

— Задание

Описание: 10066540100 - G0x G1x G2x G3x G8x F9x Steuergeräte

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Программирование блока управления передним радарным датчиком

Ед. раб. вр. | 00 71 607

8 ед. раб вр.

— 07.09.2021 Ключ



— 04.09.2021 Ключ



– 17.04.2021 Ключ



26.01.2021 Сервисное обслуживание

15762 км



15355 км



5626 км



6 км

30315 Ungeheuer Automobile GmbH, Karlsruhe

Ключ О



Ключ О



Ключ О



Вручную



22.01.2021 Ремонт	3 км	30315 Ungeheuer Automobile GmbH , Karlsruhe	Задание Задание Задание Задание	
- Задание				
Описание:				
Оценивается как повторный визит: Нет	т			
Дословное заявление клиента:				
Kostenlose Übergabedurchsicht (Auspacke Ед. раб. вр. 00 00 009	en = AZ)	Лока	ально	0 ед. раб вр.
WARNWESTE GELB Деталь I F90 35 0 860 53		Лока	ально	1
Средство для очистки стекол с антифриз Деталь I 83 12 2 409 031	ВОМ			1
- Задание				
Описание:				
Оценивается как повторный визит: Нет	Т			
Дословное заявление клиента:				
Navigationskarte(n) installieren Ед. раб. вр. I 65 90 600		Лока	ально	0 ед. раб вр.
- Задание				
Описание:				
Оценивается как повторный визит: Нет	Т			
Дословное заявление клиента:				
Jährliche Prüfung im Rahmen der UVV BG Ед. раб. вр. I 00 12 570	V D29 im Verbund	Лока	ально	0 ед. раб вр.
- Задание				
Описание:				
Оценивается как повторный визит: Нет	Т			
Дословное заявление клиента:				
Angelieferter Radsatz montieren Ед. раб. вр. I 36 10 360		Лока	ально	0 ед. раб вр.
Radsatz in Fahrzeug legen Ед. раб. вр. I 00 00 367		Лока	ально	0 ед. раб вр.

3 км

30315

Задание

22.01.2021 Ремонт