

Renault Scénic

Згенеровано 12/16/2025

Сканувати й отримати повний звіт



VIN-код: VF1JZNAJ649325958

Паливо: Дизельне паливо

Рік: 2013

Тип трансмісії: Механічна

Пошкодження

⚠ Увага

Ми знайшли 3 записи для транспортного засобу.

Перевірка комерційного використання

✔ Проблеми не виявлені

Записи про комерційне використання не знайдені.

Пробіг

✔ Проблеми не виявлені

Останній зафіксований пробіг: 169 729 км.

Перевірка правового статусу

✔ Проблеми не виявлені

Записи про фінансові чи юридичні ризики не знайдені.

Викрадення

✔ Проблеми не виявлені

Записи про викрадення не знайдені.

Викиди

✔ Проблеми не виявлені

Низький рівень викидів CO₂: 114 г/км.



+36

Джерела даних

Ми перевірили 900+ джерел даних у 40 країнах

Перевірка комерційного використання

Ми перевірили використання транспортного засобу в комерційних цілях — наприклад, у таксі, прокаті чи інших службах. Ці транспортні засоби часто піддаються інтенсивній експлуатації; варто уважно оглянути їх щодо зношування.



Гарні новини

Немає записів про використання ТЗ нестандартним чином

Результати перевірки:



Таксі

✔ Записи не знайдені

Записи про використання транспортного засобу в службі таксі не знайдені



Перевезення

✔ Записи не знайдені

Записи про використання транспортного засобу для перевезень не знайдені



Прокатний

✔ Записи не знайдені

Записи про використання транспортного засобу в службі прокату не знайдені



Поліція

✔ Записи не знайдені

Записи про використання транспортного засобу в поліції не знайдені



Демонстраційний

✔ Записи не знайдені

Записи про використання транспортного засобу для тестів не знайдені



ТЗ школи водіння

✔ Записи не знайдені

Записи про використання транспортного засобу в навчальних цілях не знайдені

Викрадення

Ми перевірили, чи зазначено транспортний засіб як викрадений, чи був він викрадений раніше та чи був знайдений.



Гарні новини

Ми не знайшли записів про викрадення транспортного засобу.



Резюме

Перевірку по поліцейській базі даних про викрадені автомобілі виконано в **7 країнах:**  +1

Ось що ми перевірили:



Зараз перебуває в розшуку?

✓ Записи не знайдені



Чи були викрадення в минулому?

✓ Записи не знайдені

Записи про викрадення транспортного засобу не знайдені.

База даних поліції щодо викрадених транспортних засобів, **перевірку завершено:**

 Чехія  Словенія  Румунія  Угорщина  Італія  Словаччина  Канада


Пробіг

Ми перевірили дані пробігу щодо точності та можливої фальсифікації.



Резюме

- Останній відомий пробіг: 169 729 км
- Середній пробіг для аналогічних моделей: 215 244 км
- Знайдено записів пробігу: 14



Дані одометра

07.2013	11 км
12.2014	21 045 км
04.2015	25 911 км
07.2016	44 724 км
06.2017	60 681 км
07.2017	64 245 км
02.2018	66 542 км

Дані одометра

08.2018	78 214 км
08.2019	92 871 км
07.2021	119 538 км
05.2022	132 365 км
08.2023	147 772 км
07.2025	168 865 км
09.2025	169 729 км

Стиль водіння

07.2013 - 02.2018	■ Звичайне водіння	1 194 км/місяць
02.2018 - 08.2018	■ Інтенсивне водіння	1 936 км/місяць
08.2018 - 09.2025	■ Звичайне водіння	1 061 км/місяць

Перевірка правового статусу

Ми перевірили транспортний засіб щодо проходження техогляду та наявності відмітки про списання.



Гарні новини

Дані про юридичний статус транспортного засобу не знайдені

Юридичні



Технічний огляд (ТО) пройдено?

Пройдений

Знайдено запис від 09.2025  Франція Техогляд успішно пройдений

Дійсний до 07.2027



Чи було списання в утиль?

✓ Записи не знайдені

Немає запису про позначення транспортного засобу як утилізованого

Пошкодження

Транспортний засіб мав пошкодження в минулому? Вартість цих пошкоджень?




Увага

Знайдено 3 записи для цього транспортного засобу



Резюме

Незначні пошкодження зазвичай не впливають на безпеку транспортного засобу і не спричиняють проблем із кузовом.



04.2015

Франція

Пошкодження

Оцінка вартості минулих ремонтів

501 USD – 1 500 USD

Можлива причина

Пошкодження скла

Опис

Пошкодження скла транспортного засобу від кинутого каменю чи подібного предмета

Групи пошкоджень

Скло



Пошкодження з правої сторони:

Задня ліва частина / Бампер

05.2017

Франція

Пошкодження

Пошкоджені сторони

Ззаду

Оцінка вартості минулих ремонтів

501 USD – 1 500 USD

Можлива причина

Дорожній рух

Опис

Пошкодження чи інциденти під час руху



06.2018

Франція

Пошкодження

Оцінка вартості минулих ремонтів

501 USD – 1 500 USD

Можлива причина

Пошкодження скла

Опис

Пошкодження скла транспортного засобу від кинутого каменю чи подібного предмета

Групи пошкоджень

Скло

Відмова від відповідальності: більшість записів про пошкодження пов'язані з ДТП, але не лише з ними. Деякі записи внесені до звіту з інших причин: оцінка пошкоджень, аукціони, техогляд, ремонт і подібні події, дії чи обставини. Такі записи можуть вказувати, наприклад, що транспортний засіб оглянуто й оцінено в авторизованому сервісному центрі, чи що було проведено ремонт, гарантійне обслуговування, діагностику, техогляд та інші подібні послуги. Огляд чи оцінка транспортного засобу можливі у зв'язку з пошкодженнями в ДТП, а також з інших причин — через юридичні вимоги та/або процеси, відомості, опубліковані виробником, гарантійний і негарантійний ремонт, виправлення неякісного ремонту чи пошкодження, не пов'язані з ДТП (наприклад, викрадення, механічні пошкодження тощо). Варто зазначити, що такі записи не завжди вказують на наслідки ДТП — вони можуть бути пов'язані з використанням, обслуговуванням чи експлуатацією транспортного засобу з урахуванням вимог і обставин, запропонованих виробником або третіми особами.

Пояснення розділу «Пошкодження»

Пошкодження

Пошкодження — це будь-яка фізична шкода чи збиток, заподіяний транспортному засобу, наприклад, подряпини, вм'ятини чи зламані деталі. Це може бути результатом аварій, погодних умов, викрадення чи інших інцидентів і може вплинути на зовнішній вигляд або працездатність транспортного засобу.

Оцінка вартості минулих ремонтів

Якщо у транспортного засобу зафіксовані пошкодження, вартість минулих ремонтів оцінюється з урахуванням місця оцінки пошкоджень і вказується у валюті цієї країни. Ця сума може відрізнитися від очікуваної у твоїй країні. Ось чому:

Ціна ремонту варіюється між країнами через відмінності у вартості праці та запчастин.

Оцінка базується на роботах в офіційних сервісних центрах, які зазвичай коштують дорожче, ніж в незалежних СТО.

Вплив стихійних лих

Ми перевірили перебування транспортного засобу в зоні стихійного лиха на момент події.



Гарні новини

Записів про перебування транспортного засобу в зоні стихійного лиха немає.

Ринкова вартість

Ми перевірили ціну продажу схожих транспортних засобів останнім часом, розрахувавши середню ціну для цієї моделі та року випуску.



Резюме

- Середня ринкова ціна на такий ТЗ: 9 208 USD
- Остерігайтесь прихованих проблем, якщо ТЗ продавався за ціною значно нижчою за поточну!

Поточна ринкова вартість Renault Scénic 2013

Ми проаналізували останні ціни на цю модель і рік випуску, враховуючи продажі у твоїй країні за останні 6 місяців. Це може дати уявлення про те, за якою ціною продаються схожі автомобілі, що допоможе прийняти зважене рішення. Май на увазі, що ціни можуть змінюватися залежно від стану, пробігу та комплектації транспортного засобу.

Найнижча ціна

8 287 USD

Середня ціна

9 208 USD

Найвища ціна

10 129 USD

Викиди

Ми проаналізували типовий викид CO₂ для цієї моделі, а також можливі податки та збори.



Інформація від carVertical

У транспортного засобу низький рівень викидів. З нього може стягуватися знижений податок на викиди. Див. місцеві правила, щоб дізнатися про наявність знижок.

Викиди CO₂

Викиди CO₂, г/км

Викиди CO₂ твого ТЗ **114 г/км** Клас **A**

До 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Специфікації та обладнання

У записах вказані характеристики та оригінальне обладнання транспортного засобу.

Цей розділ містить спрощені описи, згенеровані ШІ, які допоможуть краще зрозуміти функції транспортного засобу.



Резюме

Переконайся, що характеристики та обладнання транспортного засобу відповідають опису продавця.

Ідентифікаційний код і технічні характеристики



Марка
Renault



Модель
Scénic



Опис
megane 3 / scenic 3 (x95)



Тип кузова
Багатоцільовий транспортний засіб



Рік виробництва
2013



Об'єм силового агрегата
1,6 л



Потужність силового агрегата
96 кВт (129 к.с. / 131 м.к.с.)



Тип палива
Дизельне паливо



Тип трансмісії
Механічна



Тип приводу
Передній привід



Кількість дверей
5



Кількість передач
6



Ринок моделі
EU



Кількість місць
5



Покоління
III

Обладнання

Як отримано від виробника

ADDITIONAL HEADLIGHTS FOG LIGHTS (PROJAB)

✦ Протитуманні фари в комплекті

ADJUSTMENT OF FRONT SEAT BELTS HEIGHT ADJUSTABLE SEATBELTS (CEAVRH)

✦ Ремені безпеки з регулюванням по висоті

ANTI-THEFT DEVICES WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE (SDPCLV)

✦ Не встановлено жодного спеціального протиугінного пристрою

BODY DECAL FOR LIMITED SERIE WITHOUT STRIPPING (SSDECA)

✦ Автомобіль не має жодних декоративних смуг або наклейок, характерних для лімітованої серії.

BRAKING ASSISTANCE BOOSTER EMERGENCY BRAKING (AFURGE)

✦ Система екстреного прискореного гальмування

CHASSIS TYPE COMPLEMENTARY OBJECT (SAN818)

✦ Додатковий компонент шасі

COMMERCIAL EVENT COMPLEMENTARY OBJECT (SANF80)

✦ Додатковий комерційний захід

COMMERCIAL EVENT MANAGEMENT 3 COMPLEMENTARY OBJECT (SANF78)

✦ Додатковий додатковий об'єкт

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT5 WO COMMERCIAL VERSION 1 (SVECO)

✦ Комерційна версія 1 не включена

COUNTRY OF APPLICATION OF TECHNICAL LEGISLATION TECHNICAL REG: FRANCE (TLFRAN)

✦ Технічне регулювання у Франції

DAYTIME RUNNING LIGHTS WITHOUT DAYTIME RUNNING LIGHTS (SRUNLI)

✦ Цей автомобіль не має денних ходових вогнів

ADDITIONAL SENSING INFORMATION COMPLEMENTARY OBJECT (SAND58)

✦ Додатковий об'єкт

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM WITH ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)

✦ Оснащений ABS

AUDIO-VISUAL COMPLEMENTARY OBJECT (SAN484)

✦ Додатковий аудіовізуальний компонент

BRAKE CALIPER CALIPER TYPE 1 (ETRP01)

✦ Штангенциркуль тип 1

CENTER CONSOLE FIXED CENTRE CONSOLE WITH (CSRAFX)

✦ Має фіксовану центральну консоль

CLIMATIC CONSTRAINT HOT COUNTRY WO CLIMAT CONST WARM COUN (SSCCPC)

✦ Не призначений для теплих кліматичних умов

COMMERCIAL EVENT 1 COMMERCIAL EVENT (PRUPT)

✦ Комерційна функція заходу

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT BASIC COMMERCIAL VERSION (VNOR)

✦ Базова комерційна версія

COUNTER UNIT KILOMETRES (KM)

✦ Кілометри

CUSTOMIZED VERSION VERSION WITHOUT ADAPTATIO (SAN613)

✦ Версія автомобіля без спеціальних адаптацій

DETECTOR SAFETY WITHOUT DETECTOR SAFETY (SSAVSE)

✦ Функція безпеки, пов'язана з виявленням небезпек

DOOR OPENING REMOTE CONTROL TYPE 433 MHZ NORMAL

DOOR OPENI (SOP02C)

✦ 433 МГц наскрізний отвір

ELECTRIC VEHICLE OR MOTOR FUNCT CONTEXT CRITERIOM

(SAN417)

✦ Критерії функціонування електромобіля або двигуна

ELECTRONIC STABILITY PROGRAM DIRECT STAB CON HILL

ASST (ESPHSA)

✦ Прямий контроль стійкості з системою допомоги на підйомах

ENGINE PRODUCTION PLANT (C) CLEON (FRANCE) (APV002_C)

✦ Двигун виробляється на заводі Cleon у Франції

EXTERIOR REAR VIEW MIRRORS DOOR MIRRORS 03 (RET03)

✦ Дзеркала заднього виду 03

FRONT SEAT SUITABLE FOR CHILDREN ISOFIX SEAT (ISOFIX)

✦ Сидіння з кріпленням ISOFIX

FRONT SIDE AIRBAG FRONT SIDE AIRBAG + HEAD (ABLAVI)

✦ Передні бічні подушки безпеки з захистом голови

GEAR SHIFT INDICATOR COMPLEMENTARY OBJECT (SANE84)

✦ Додатковий індикатор перемикаччя передач

HARNESS MODULAR MANAGEMENT1 MODULAR MANAGEMENT

A 293 (GMA293)

✦ Цей автомобіль поставляється з модульним управлінням А 293 (GMA293) для ефективного управління ременями безпеки.

HARNESS MODULAR MANAGEMENT3 GESTION MODULAIRE CA

(GMC131)

✦ Ця функція включає в себе модульну систему управління, позначену як CA (GMC131).

HEADLIGHT WASHER WITHOUT HEADLIGHT-WASHER (SLAVPH)

✦ Відсутність системи омивання фар

DUST PROTECTION WITHOUT DUST KIT (SKTPOU)

✦ Не включає комплект для захисту від пилу

ELECTROMOTOR DOOR LOCKING ELECTRIC DOOR LOCKING

(CPE)

✦ Електрична система блокування дверей

EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN WITHOUT CALL

FONCTION (SSCALL)

✦ Немає функції екстреного виклику

EXTERIOR ACCESSORIES WITHOUT EXTERIOR ACCESSOR

(SACEXT)

✦ Без зовнішніх аксесуарів

FRONT AND REAR PROXIMITY RADAR REAR PROXIMITY RADAR

(RDPRAR)

✦ Задній радар наближення спереду і ззаду

FRONT SEAT TYPE FRONT SEAT TYPE N 05 (SGAV05)

✦ Тип переднього сидіння N05

FRONT TYRES 205/60 R16 (96)H, 6.50 J 16 - 47

✦ Передні шини розміром 205/60 R16 (96)H

GEARBOX PRODUCTION PLANT (A) HORSE AVEIRO / CACIA

(PORTUGAL) (APV003_A)

✦ Коробка передач для цього автомобіля виробляється на заводі Horse Aveiro/Cacia в Португалії.

HARNESS MODULAR MANAGEMENT2 MODULAR MANAGEMENT

B 123 (GMB123)

✦ Цей автомобіль оснащений системою модульного управління В 123 (GMB123).

HEADLIGHT BEAM ADJUSTMENT MANUALADJUSTMENT OF

HEADL (RGSITM)

✦ Ручне регулювання пучка фар

INSTRUMENT PANELS INSTRUMENT PANEL 04 (TBOR04)

✦ Панель приладів 04

INTERIOR COLOUR STYLING INTERIOR HARMONY 01 (HARM01)

✦ Внутрішня гармонія 01

INTERNAL NAME BADGE N 1 (BADG01)

✦ Бейдж номер 1 (BADG01)

LEVEL OF NAVIGATION AID LEVEL 1 TYPE 2 NAVIGATION (NAV1G2)

✦ Навігаційна система рівня 1

LUGGAGE BOX W/O LUGGAGE BOX (SRANCF)

✦ У комплект не входить спеціальний багажний ящик

MAKE OF TYRES TYRE BRAND: UNMARKED FITT (BANAL)

✦ Немаркована марка шини

MARKETING VERSION COMMERCIAL VERSION (VEC116)

✦ Комерційна версія

MISCELLANEOUS BENEFITS QUATRO SPORT BOSE EQUIP PACK 01 (PRBOS1)

✦ Спортивний пакет обладнання Bose 01

MISCELLANEOUS BENEFITS TER WITHOUT SERVICE TER (SPRTER)

✦ Відсутність сервісних пільг

MISCELLANEOUS ELEVEN COMPLEMENTARY OBJECT (SANE76)

✦ Додатковий додатковий об'єкт

ON-BOARD WARRANTY/SERVICES SERVICES BOOKLET : EUROPE (CEDC01)

✦ Буклет про послуги для Європи

OPTIONAL REAR TYRES 205/60 R16 (92)H, 6.50 J 16 - 47 205/55 R17 (95)H, 7.00 J 17 - 49 215/60 R16 (95)H, 6.50 J 16 - 42 205/55 R17 (95)H, 7.00 J 17 - 44

✦ Подібно до передніх шин, доступні різні варіанти задніх шин з різними розмірами та технічними характеристиками.

INTERIOR LIGHTING CARGO WITHOUT PRESTATION (SSPRLU)

✦ Відсутність додаткового освітлення у вантажному відсіку

INVARIANT PROCESS SHEET MODEL MODEL ROUTING SHEET (X952MC)

✦ Детальний лист маршрутизації моделі з кодом X952MC

LIGHTING GROUND FRONT+REAR LIGHTG GROUND (ECCVVR)

✦ Наземне освітлення спереду і ззаду

LUGGAGE RETAINING DEVICE WITHOUT A NET FOR HOLDING LUGGAGE (SFIRBA)

✦ Без багажної сітки

MANAGEMENT FLEET PROFESSIONAL COMPLEMENTARY OBJECT (SAND88)

✦ Професійний компонент управління автопарком

MISCELLANEOUS BENEFITS CINQUO WITHOUT PRESTATION (SSPRSI)

✦ Відсутність конкретної вигоди

MISCELLANEOUS BENEFITS SEPT WITHOUT PRESTATION (SPRSEP)

✦ Відсутність конкретної вигоди

MISCELLANEOUS DIX STEERING WHEEL WT FLAT 1 (PRPER1)

✦ Спеціальне кермо з плоским дизайном, позначене як 1 (PRPER1)

NAVIGATION MAP STANDARD MAPPING (MAPSTD)

✦ Стандартна картографічна інформація

OPTIONAL FRONT TYRES 205/60 R16 (92)H, 6.50 J 16 - 47 205/55 R17 (95)H, 7.00 J 17 - 49 215/60 R16 (95)H, 6.50 J 16 - 42 205/55 R17 (95)H, 7.00 J 17 - 44

✦ Доступні різні варіанти передніх шин з різними розмірами та характеристиками.

OVERSPEED AUDIBLE WARNING DEVICE WITHOUT EXCESS SPEED HORN (SASURV)

✦ Відсутність звукового сигналу перевищення швидкості

PARKING BRAKE TYPE WITHOUT AUTOMATIC PARKING (SSFRPA)

✦ Автомобіль не має автоматичного стоянкового гальма

PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT 4 (THABT4)

✦ Теплові вимоги до пасажирського салону

PERSONALIZATION INT TYPE G COMPLEMENTARY OBJECT (SANF14)

✦ Компонент персоналізації типу G

PERSONALIZATION TYPE R COMPLEMENTARY OBJECT (SANF32)

✦ Тип об'єкта персоналізації R

REAR CENTRE SEATBELT 3-POINT CENTRE SEATBELT (CMAR3P)

✦ 3-точковий центральний ремінь безпеки

REAR SCREEN BLIND REAR BLIND 01 (RIDO01)

✦ Задня штора для затінення вікна

REAR TYRES 205/60 R16 (96)H, 6.50 J 16 - 47

✦ Розмір задніх шин 205/60 R16 (96)H

REAR WINDOW DOWN CONTROL ANTI-PINCHING PULSED (LVARIP)

✦ Функція керування задніми вікнами

ROOF RACK/BARS SILK-FINISH ROOF BARS (BARSAT)

✦ Покрівельні планки з шовковим покриттям

ROUTING SHEETS COUNTRY FRANCE (FRAN)

✦ Франція

SEAT HEATER AND COOLER NON-HEATED SEAT (SGSCHA)

✦ Варіант сидіння без підігріву

SEATS: 3RD ROW 0 SEAT - THIRD ROW SEATS (0P3RAN)

✦ Сидіння третього ряду не включені

PASSENGER COMPARTMENT HEATING TYPE REGULATED AIR CONDITIONIN (CAREG)

✦ Регульований кондиціонер

PERSONALIZATION EXT TYPE A COMPLEMENTARY OBJECT (SANF02)

✦ Додатковий об'єкт для зовнішньої персоналізації

PERSONALIZATION TYPE N COMPLEMENTARY OBJECT (SANF26)

✦ Тип об'єкта персоналізації N

PLANT MARKING FOR COMPLEX START COMPLEMENTARY OBJECT (SAN593)

✦ Додатковий об'єкт

REAR HEADREST TYPE FULL REAR HEAD RESTRAINTS (ATARPH)

✦ Повні задні підголовники

REAR SEAT TYPE WITH REAR SEATS (SJAR)

✦ Наявність задніх сидінь

REAR WINDOW HEATED REAR SCREEN (LAC)

✦ Підігрів заднього скла

ROAD SEVERITY TYPE OF ROAD STANDARD (TRNOR)

✦ Стандартний тип дороги

ROOM LIGHTING WITH READING LIGHT ON ROO (SPOTLC)

✦ Внутрішнє освітлення з ліхтарем для читання на даху

SEAT COVERS MIX FAB/LEATH 12 (TICU12)

✦ Чохли для сидінь зі змішаної тканини та шкіри, позначені як 12 (TICU12)

SEAT TRIMS VELVET CLOTH (DRA)

✦ Оббивка сидінь з оксамитової тканини

SMOKER'S ACCESSORIES WITHOUT SMOKER ACCESSORIE (SANACF)

✦ Аксесуари для курців не входять до комплекту

SPARE WHEEL NORMAL SPARE (RSNORM)

✦ Штатне запасне колесо в комплекті

SPORT PACKAGE SUPPLEMENT WITHOUT SPORT EQUIPMENT P (SSCPKS)

✦ Відсутність пакету спортивного спорядження

STARTUP CRITERIA COMPLEMENTARY OBJECT (SAN58Y)

✦ Додатковий об'єкт

STEERING WHEEL MATERIAL LEATHER STEERING WHEEL (VLCUIR)

✦ Шкіряне кермо

STORAGE FOR ACCESSORIES CONTEXT CRITERIOM (SANA49)

✦ Зберігання аксесуарів за певними критеріями

TECHNICAL ENVELOPES (SEE OVAL PLATE) ENVIRONNEMENTAL CONSTRAIN (CEE1)

✦ Технічні умови, пов'язані з екологічними обмеженнями

TELEMATIC SYST FOR CUSTOMER INCI W/O TELEMATIC SYSTEM INC (SSTINC)

✦ Без включеної телематичної системи

TRAVEL INFORMATION COMPLEMENTARY OBJECT (SANE12)

✦ Додатковий компонент туристичної інформації

TYPE OF CLIMATE TEMPERATE CLIMATE (TEMP)

✦ Призначений для умов помірного клімату

TYPE OF HOOPS + TARPULIN WITHOUT ROLL BAR (SSARCE)

✦ Без рулонного типу та брезенту

TYPE OF TIRES COMPLEMENTARY OBJECT (SAN504)

✦ Додатковий об'єкт

TYRE PRESSURE DETECTION WITHOUT TYRE PRESSURE DET (SDPRPN)

✦ Система контролю тиску в шинах не входить до комплекту

SPECIAL BUILD (FACTORY) SERIES VEHICLE (WITHOUT S (SERIE)

✦ Стандартний серійний автомобіль без спеціальних модифікацій

SPRUNG MASS/REAR AXLE SPRUNG WEIGHT/REAR AXLE 2 (TAR22)

✦ Розподіл ваги на задню вісь

STATIONARY HEATING SYSTEM COMPLEMENTARY OBJECT (SAN554)

✦ Система опалення для стаціонарного використання

STEERING WHEEL POSITION LEFT (DG)

✦ Лівостороннє кермо

SUSPENDED WEIGHT/FRONT AXLE SPRUNG WEIGHT/FRONT AXLE3 (TAV33)

✦ Розподіл ваги на передню вісь

TECHNICAL EVOLUTION COMPLEMENTARY OBJECT (SANG02)

✦ Додатковий об'єкт

TOPPED BY TIRES COMPLEMENTARY OBJECT (SAN470)

✦ Додаткова додаткова інформація про об'єкт

TURN SIGNAL LAMP INDICATORS WITH SIDE REPE (AVREPL)

✦ Індикатори з бічними повторювачами

TYPE OF HEADLIGHTS WITHOUT DISCHARGE LAMPS (SLDECH)

✦ Фари без газорозрядних ламп

TYPE OF SHOCK ABSORBERS CONTEXT CRITERIOM (SAN285)

✦ Використовує специфічні критерії для амортизаторів

TYPES OF RADIOS RADIO 44A (RAD44A)

✦ Цей автомобіль оснащений розважальною системою RADIO 44A (RAD44A).

UNDERBODY PROTECTION WO ANTIGRIT PROTECTION (SKTGRV)

✦ Бракує захисту від піску

UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION COMPLEMENTARY

OBJECT (SANE70)

Додаткова додаткова інформація про об'єкт

VARIOUS ADDITIONAL FEATURES SAFETY EQUIPMENT PACK 2

(PRESE2)

Комплект захисного спорядження 2 з додатковими функціями

VEHICLE LIGHT CONVERSION WO LIGHT ADAPTATION SVO

(SANCML)

Немає спеціальних світлових адаптацій для цього автомобіля

VENTILATION FLAP REAR SEATS FOOTWELL AIR VENT (AERA01)

Система вентиляції для задніх пасажирів

WHEEL DISC PROTECTION WITHOUT PROTECTIVE REAR B

(SPRODI)

Немає захисного диска заднього колеса

WHEELS RIMS NORMAL WHEEL (RNORM)

Звичайні колеса

WINDOW TINT ATHERMAL SIDE AND REAR WI (VATLAR)

Термотонування бічних і задніх стекол

WIPER START-UP TYPE AUTOMATIC LIGHTS + WINDSCREEN

WIPER (ALEVA)

Автоматичне освітлення та система склоочисників

UTILITY ADAPTATION COVER WITHOUT ADAPTATION (SAN164)

Без адаптаційної кришки

VARIOUS FUNCTIONS WITHOUT PRODUCT EQUIPMENT

(SSPTPR)

Немає специфічного обладнання для продукту

VEHICLE PRODUCTION PLANT (D) PLANT PROD (APV001_D)

Код заводу-виробника: APV001_D

WATER PROTECTION WO RAIN FORD RIVER KIT (SKTPGR)

Не обладнаний захистом від дощу або броду через річку

WHEEL RIM TYPE 17 ALUMINIUM WHEEL RIMS 1 (RALU17)

17-дюймові алюмінієві колісні диски

WIND DEFLECTOR NET W/O WIND DEFLECTOR NET (SAREMA)

Відсутність вітрозахисної сітки

WINDSCREEN TINT NON ATHERMAL WINDSCREEN (PBNATH)

Нетеплова тонування лобового скла

Хронологія

Знайдено 10 записів

Хронологія записів для транспортного засобу

07.2013 🌐 Країна невідома

Випущений

Зафіксована дата випуску транспортного засобу. Зазначена країна може відображати місце виробництва чи реєстрації.

07.2013 🇫🇷 Франція

Зареєстрований

Додано запис про реєстрацію транспортного засобу. Він може відображати першу реєстрацію, зміну власника чи інші офіційні документи.

04.2015  Франція

Виявлено пошкодження 

Виявлено запис про пошкодження транспортного засобу. Див. подробиці в розділі «Пошкодження».

05.2017  Франція

Виявлено пошкодження 

Виявлено запис про пошкодження транспортного засобу. Див. подробиці в розділі «Пошкодження».

06.2018  Франція

Виявлено пошкодження 

Виявлено запис про пошкодження транспортного засобу. Див. подробиці в розділі «Пошкодження».

08.2019  Франція

Оглянутий

Для транспортного засобу зафіксовано техогляд (ТО). Сюди можуть входити різні перевірки придатності до експлуатації чи рівня викидів. Можуть бути зазначені успішні та невдалі перевірки.

07.2021  Франція

Оглянутий

Для транспортного засобу зафіксовано техогляд (ТО). Сюди можуть входити різні перевірки придатності до експлуатації чи рівня викидів. Можуть бути зазначені успішні та невдалі перевірки.

08.2023  Франція

Оглянутий

Для транспортного засобу зафіксовано техогляд (ТО). Сюди можуть входити різні перевірки придатності до експлуатації чи рівня викидів. Можуть бути зазначені успішні та невдалі перевірки.

07.2025  Франція

Не пройшов техогляд 

Для транспортного засобу зафіксовано непроходження техогляду. Це може бути через непроходження тестів на безпеку чи викиди.

09.2025  Франція

Оглянутий

Для транспортного засобу зафіксовано техогляд (ТО). Сюди можуть входити різні перевірки придатності до експлуатації чи рівня викидів. Можуть бути зазначені успішні та невдалі перевірки.



+36

Джерела даних

Ми перевірили 900+ джерел даних у **40 країнах**

Корисні поради після прочитання звіту

Кожен відзначений пункт допоможе уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому. Що більше пунктів відзначено, то безпечнішою буде угода.

Перевірити історію транспортного засобу

Ти вже зробив це — чудовий початок! Що робити далі:

- Скористайся пунктами цього розділу під час особистого огляду автомобіля.
- Відзнач їх, щоб не пропустити нічого важливого.

Пройти професійний огляд

Досвідчений механік виявить приховані проблеми, які ти міг пропустити. Що робити далі:

- Записатися на огляд у незалежний чи авторизований сервіс
- Попросити механіка перевірити основні системи: двигун, гальма, підвіску, електроніку
- Запитати документи чи звіт про виявлені проблеми

Перевірити точність пробігу

Переконайся, що пробіг у звіті відповідає показникам одометра. Останній відомий пробіг **169 729 км**. Що робити далі:

- Порівняти показники одометра з пробігом у звіті
- Пошукати ознаки маніпуляцій (зношені педалі, підозрілі кріплення панелі приладів)
- Уточнити відмінності у продавця

Попросити документи на обслуговування

Документи на обслуговування відображають якість догляду за автомобілем. Що робити далі:

- Попросити у продавця сервісну книжку чи документи на обслуговування автомобіля.
- Перевірити заміну мастила, заміну фільтрів і роботу ременя ГРМ
- Позначити усі пропуски чи затримки в обслуговуванні

Пройти реальний тест-драйв

Повноцінний тест-драйв допоможе виявити проблеми з роботою, контролем або комфортом — на дорозі можна помітити набагато більше, ніж на стоянці. Що робити далі:

- Проїхати по шосе
- Проїхати по ямах або нерівних дорогах
- Проїхати у міському потоці
- Прислухатися до незвичних звуків або вібрацій
- Звернути увагу на контроль і комфорт

Порівняти зі схожими автомобілями

Перевірка інших оголошень допоможе зрозуміти обґрунтованість запитаної ціни та можливість торгу. Що робити далі:

- Знайти схожі автомобілі в Інтернеті (та ж марка, модель, рік випуску, пробіг)
- Порівняти запитані ціни
- Оцінити стан і комплектацію автомобіля
- Використовувати ці дані для торгу з продавцем