История автомобиля

0

Данные автомобиля

VIN

Дата поставки: Модель WAUZZZGEXMB031749

2021-04-19 GENBAE Следующий ГТО Следующий контроль ОГ 0000-00-00

История

Показать 100 ✔ записей

Счёт ❤		приёмки: -05-22	Пробег: 28012	№ заказа: 130573	№ счёта.: 286244551			
	Рабо	чая позиция	1					
	#	Номер	Обозначение	Техническое об	бслуживание	ЛКП	V -код	Пакет
	1	SJÄ3	SJÄLVRISK MOMSFRI	-		0000		0
Счёт ❤		приёмки: -05-22	Пробег: 28012	№ заказа: 130573	№ счёта.: 286455689			
	Рабо	чая позиция						
	#	Номер	Обозначение	Техническое об	бслуживание	лкп	V -код	Пакет
	1	SJÄ3	SJÄLVRISK MOMSFRI			0000		0

~

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт 💙

Срок приёмки: 2023-05-22 Пробег: 28012 № заказа: 130573 № счёта.: 286337360

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V -код	Пакет
1	P30	GLASARBETE, ENLIGT SKADEVÄRDERING	-	0000		0
2	SJÄ4	SJÄLVRISK AVGÅR MOMSFRI	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V - код	Пакет
1	4KE845099G NVB	WINDSCREEN	1.00		OWN		0	0
2	D 004660M3	2-PACK ADH	1.00		OWN		0	0
3	D 00920002	PRIMER	1.00		OWN		0	0
4	D 00950025	APPLICATOR	1.00		OWN		0	0
5	8U0955609	Foil	1.00		OWN		0	0
6	8U0907671	Spring	1.00		OWN		0	0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V - код	Пакет
7	850857945	Clip	1.00		OWN		0	0

Электронная сервиснаякнижка **У** Срок приёмки: 2023-04-21 Пробег: 27796 № заказа.: 134312 Отметка о провед.

TO:

Запись сервисного

предприятия

#		
1	Описание	Запись сервисного предприятия
2	Примеч.	93N6 utfört



~

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт 💙

Срок приёмки: 2022-01-07 Пробег:

№ заказа:

№ счёта.:

13403

600308

67401221

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	V -код	Пакет
1	AZ	Eget arbete	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V - код	Пакет
1	4KE857552C 3FW	SUN VIZOR	1.00		OWN			0

18:34	История автомобиля								
~							ГРАФИЧЕСКА	я копия :	ЭКРАНА
Электронная сервиснаякнижка ❤	Срок приёмки: Пробег: 2021-12-15 13403				№ заказа.: 695649	Отметка о пр ТО: Запись серві предприятия	ИСНОГО		
	# 1 2	Описание Примеч.			овисного предп 1 krit RP utförd	риятия			
Счёт ❤	2021-	приёмки: 04-28 ция детали	Пробег: 0		№ заказа: 669068	№ счёта.: 56470632			
Счёт ❤	2021-	04-28		Количество			Группа детали	V - код	Паке

~					ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА
Электронная сервиснаякнижка ❤	Срок приёмки: 2021-04-14		Пробег: 0	№ заказа.: 146587	Отметка о провед. ТО: Предпродажная подготовка
	#				
	1	Описание		Предпродажная подготовка	
	2	Примеч.			
		1		1	

Y

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Счёт 💙

Срок приёмки: 2021-04-12 Пробег:

13

№ заказа: 146587 № счёта.: 216460092 Примеч. Техническое обслуживание

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	лкп	V -код	Пакет
1	99202650	TRANSPORTSKADOR KONTROLLERA	-	0000		0
2	99183200	REGSKYLTAR MONTERA	-	0000		0
3	01010000	Delivery inspection .	х	0000		0
4	99022650	SKYDDSPLAST URMONTERA	-	0000		0
5	99072650	GUMMI-/TEXTILMATTOR MONTERA	-	0000		0
6	99192522	STÄNKSKYDD FRAM MONTERA	-	0000		0
7	99182550	POLERING & FINISH	-	0000		0

Позиция детали

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V - код	Пакет
1	T 190140	EU- SKYLTHÅLLARE	1.00		OWN		0	0



ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	V - код	Пакет
2	4KL061501 041	FOOTMATS	1.00		OWN		0	0
3	4KE061511 041	FOOTMATS	1.00		OWN		0	0
4	4KE075111	MUD FLAP	1.00		OWN		0	0

Записи с 1 до 10 из 10 записей

Предыдущая

1

Следующая