

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	TMBJJ7NXXMY047172	Наступний Технічний огляд	2025-11
Дата поставки:	2020-10-29	Наступна перевірка шкідливих викидів	2025-11
Тип	NX547D		

Історія

Показати 100 записів

УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок

Термін прийомки:
2025-06-20

Пробіг:
159674

Номер замовлення:
7624

Номер рахунку.:
176760

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
2	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
3	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
4	01500010	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5Q0615301H	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
2	5WA698151P	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
3	5WA698157	REPAIR KIT	1.00	V	OWN	3		0
4	WHT010085	BOLT	4.00	V	OWN	1		0
5	N 10648301	BoIt	4.00	V	OWN	1		0
6	5Q0615601B	BRAKEDISC	2.00	V	OWN	2		0
7	5WA698451G	BR. LINING	1.00	V	OWN	2		0
8	5WA698269B	Spreizfede	1.00	V	OWN	2		0
9	N 91194501	Schraube	4.00	V	OWN	1		0
10	N 90948802	bolt	4.00	V	OWN	1		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2024-12-16

Пробіг:
142530

Номер замовлення.:
76549

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-12-13

Пробіг:
142530

Номер замовлення:
76549

BA-ID:
183216844

Претензія клієнта	Motorstör Lampe an
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності керування двигуном (дизельним) > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-12-13

Пробіг:
142537

Номер замовлення:
76549

Номер рахунку.:
79168

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	44444499	SERVICEVERBESSERTE MAßNAHME GEPRÜFT	-	0000		0
2	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
3	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
4	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
5	27068950	Battery loaded	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	28841933	Glow plug removed+installed	-	0000		0
8	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
9	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	MOE3	OW-20 LL4	5.10	F	6	0		0
2	B 000DS	BREMSFLÜSS	1.15	C	OWN	2		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	1		0
4	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	1		0
5	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	1		0
6	G 052164DS	SCHEIBENR	1.00	C	OWN	2		0
7	059963319AB	GLOW PLUG	1.00	C	OWN	1		0
8	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
9	5E7955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2024-03-07

Пробір:
115451

Номер замовлення.:
408496

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	34015570	Gearbox oil

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-03-07

Пробір:
115451

Номер замовлення:
408496

Номер рахунку.:
442543

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspektion mit Ölwechsel	X	0000		0
2	34015570	Getriebeölwechsel	-	0000		0
3	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
4	CARLOO00	10947946 Miete Fest-/Tagespreis -	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN			0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN			0
3	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN			0
4	G055577M6	Longlife 4 0W20	5.50		OWN			0
5	A1758269	SCHEIBENKLAR KONZENTRAT	1.00		6			0
6	G 055529A2	Oil	6.00		OWN			0
7	N 0138132	seal ring	1.00		OWN			0
8	N 0438092	seal ring	1.00		OWN			0
9	5Q0819669	Od. filter	1.00		OWN			0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-12-27

Пробір:
110846

Номер замовлення:
75584

BA-ID:
170237198

Претензія клієнта	Airbagkontrolle aktiv
Код клієнта	Інформація, навігація, зв'язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправн. системи подуш.безп./прист.поперед.натягу рем.безп. > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	GFS, Stg. Airbag ers. [2065175/6 Leuchtende Störungsanzeige für Airbag]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	1ea-959-655-t-

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-12-27

Пробіг:
110850

Номер замовлення:
75584

Номер рахунку.:
77869

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	69531950	Airbag triggering unit removed+inst	-	0000		0
4	69535550	Airbag triggering unit replaced	-	0000		0
5	68171900	Console removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	1EA959655EC	CTRL UNIT	1.00	C	OWN	08		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-11-02

Пробіг:
106393

Номер замовлення.:
2337171

Підтвердження сервісного обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 19S2 Kriterium 01 durchgeführt

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-10-30

Пробір:
106337

Номер замовлення:
2337169

Номер рахунку.:
2312027

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0
2	AU	Abgasuntersuchung	-	0000		0
3	40172000	Lower wishbones removed+installed	-	0000		0
4	40205651	Wishbone mountings replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	HU-TÜV	Hauptuntersuchung TÜV -	1.00		OWN			0
2	HU-SÜD	Nachuntersuchung TÜV SÜD	1.00		OWN			0
3	5Q0407183L	RUBB. BUSH	2.00	C	OWN	04		0
4	N 91217701	Bolt	4.00	C	OWN	01		0
5	N 0150816	Collar nut	2.00	C	OWN	01		0
6	N 10332002	Collar nut	6.00	C	OWN	01		0
7	N 10785401	Schraube	4.00	C	OWN	01		0
8	N 10784701	Bolt	1.00	C	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-10-30

Пробір:
106393

Номер замовлення:
2337171

Номер рахунку.:
2312073

Прим.
Гарантійні зобов./
Добров. післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	19550199	Aktion 19S2 durchgeführt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	4H0971904	Stift	1.00	A	OWN	01		0
2	N 10623101	CABLE TIE	1.00	A	OWN	01		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-06-15

Пробіг:
88081

Номер замовлення:
75016

Номер рахунку.:
77023

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	46362050	Brake pads,front disc br. rem+inst	-	0000		1
2	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5WA698151P	BR. LINING	1.00	C	OWN	2		0
2	5WA698157	REPAIR KIT	1.00	C	OWN	3		1
3	WHT010085	BOLT	4.00	C	OWN	1		1

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-06-13

Пробіг:
88081

Номер замовлення.:
75007

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23245550	Air cleaner element

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-06-12

Пробіг:
88081

Номер замовлення:
75007

Номер рахунку.:
77004

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
3	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
4	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
6	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L115562A	FILTERELEM	1.00	C	OWN	1		0
2	N 90813202	Bolt	1.00	C	OWN	1		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	C	OWN	1		0
4	5Q0129620D	Air filter	1.00	C	OWN	1		0
5	5Q0127177D	FILTERELEM	1.00	C	OWN	1		0
6	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	C	OWN	13		0
7	5E7955425	WIPERBLADE	1.00	C	OWN	13		0
8	MOE3	OW-20 LL4	5.50	F	6	0		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-05-11

Пробіг:
75330

Номер замовлення:
59730

Номер рахунку.:
536060

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	G S60577M2EUR	OW-20 LL I	1.00	V	OWN	0		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2023-03-27

Пробіг:
75330

Номер замовлення:
52477

BA-ID:
160255788

Претензія клієнта	Fehlermeldungen wiederholt an Lane Assist, Ausstiegswarner, Meldung ab 160 Motorhaube offen
Код клієнта	
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:
2023-03-20

Пробіг:
75100

Номер замовлення:
52411

BA-ID:
159985606

Претензія клієнта	Diverse Fehlermeldungen, ABS bei 20 km/h stottern, klappern, Bremspedal vibriert
Код клієнта	Інформація, навігація, зв’язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності у антиблокувальній системі (ABS) > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	Geberrad in der Radnabe für ABS defekt
Код СТО	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Вузол підшипників маточини > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Запасна частина для усунення несправності	5WA-501-611--

Претензія

Термін прийомки:
2023-03-20

Пробіг:
75100

Номер замовлення:
52411

BA-ID:
160495256

Претензія клієнта	Diverse Fehlermeldungen, ABS bei 20 km/h stottern, klappern, Bremspedal vibriert
Код клієнта	Інформація, навігація, зв’язок, розваги > Символи індикації несправності > Індикація несправності у антиблокувальній системі (ABS) > Функціональність > спрацьовує
Визначення СТО	Fühler für ABS war auch defekt
Код СТО	Ходова частина > Керування, регулювання акселератора та гальма > Блок керування ABS > Функціональність > помилка виконання функції
Запасна частина для усунення несправності	WHT-007-147-B-

Претензія

Термін прийомки:
2023-01-05

Пробіг:
57891

Номер замовлення:
52037

BA-ID:
157104467

Претензія клієнта	diverse Fehlermeldungen
Код клієнта	Інформація, навігація, зв’язок, розваги > Прилади > Індикація частоти обертання двигуна > Функціональність > пропуск запалювання
Визначення СТО	
Код СТО	Ходова частина > Підвіска, пружини, амортизатор > Вузол підшипників маточини > Деталь, експлуатаційні матеріали > пошкоджений
Запасна частина для усунення несправності	5wa-501-611--

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2022-11-16

Пробіг:
57883

Номер замовлення.:
51755

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	01400050	Brake fluid service

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-11-16

Пробіг:
57891

Номер замовлення:
51755

Номер рахунку.:
684107

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
3	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
4	01330050	Accident prev.regulations .	-	0000		0
5	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
6	00004950	ERSATZMOBILITÄT LEASING	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	B 000DS	BREMS	1.15	V	OWN	2		0
2	G 052577S1	508/509 00	5.50	V	OWN	0		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		0
5	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
6	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	1		0
7	N 10528301	Battery	1.00	V	OWN	1		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-10-04

Пробіг:
51500

Номер замовлення:
2022421095

BA-ID:
153860413

Претензія клієнта	KundenBA: Kühlmittelverlust
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Передня частина автомобіля > Негерметичність > виступила охолоджувальна рідина
Визначення СТО	Kühlmittelverlust vorhanden / Kühlmittelbehälter ist leer // Fahrzeug wurde wegen leuchtender Kühlmittelanzeige eingeschleppt // Kühlsystem geprüft / Kühlsystem mehrmals unter Druck gesetzt und auf Undichtigkeiten geprüft // Austritt von Kühlflüssigkeit am integrierten Ladeluftkühler im Saugrohr festgestellt // Ladeluftkühler / Saugrohr mit Erfolg ersetzt
Код СТО	Двигун > Системи впуску, компресори, вакуумні системи > Впускний колектор > Негерметичність > внутрішня негерметичність
Запасна частина для усунення несправності	05L-129-711-M-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-10-04

Пробіг:
51507

Номер замовлення:
2242109503

Номер рахунку.:
410081668

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	06890099	Fahrzeugwäsche, Fußraum gesaugt.	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-10-04

Пробір:
51507

Номер замовлення:
2242109501

Номер рахунку.:
414023897

Прим.
Гарантійні зобов./
Добров. післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	23801983	Intake manifold removed+installed	-	0000		0
3	23805583	Intake manifold replaced	-	0000		0
4	21411983	Pressure pipe removed+installed	-	0000		0
5	23251933	Air cleaner removed+installed	-	0000		0
6	19010100	Cooling system checked	-	0000		0
7	23800199	Saugrohr geprüft	-	0000		0
8	10012950	Engine complete cleaned	-	0000		0
9	19012950	Cooling system cleaned	-	0000		0
10	10821900	Noise damping pan removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	05L129711M	Int. man.	1.00	C	OWN	05		0
2	N 91254401	BOLT	6.00	C	OWN	01		0
3	N 10632102	BOLT	4.00	C	OWN	01		0
4	05L131547S	SEAL	1.00	C	OWN	08		0
5	05L131547R	SEAL	1.00	C	OWN	08		0
6	04L131547M	Dichtung	1.00	C	OWN	03		0
7	05L145119	SEAL. RING	1.00	C	OWN	08		0
8	G 12EDS	KUEHLMITTEL-FERTIGMISCHUN	2.50	C	OWN	02		0
9	G 052000DS	DEST.WASSE	2.50	V	OWN	02		0
10	G 12EDS	KUEHLMITTEL-FERTIGMISCHUN	3.00	C	OWN	02		0
11	G 052000DS	DEST.WASSE	3.00	V	OWN	02		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-06-28

Пробір:
30000

Номер замовлення:
83620

BA-ID:
150039758

Претензія клієнта	Fahrzeug macht ruckelnde Geräusche beim Bremsen
Код клієнта	
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-06-28

Пробіг:
30000

Номер замовлення:
83620

BA-ID:
150039682

Претензія клієнта	Lenkrad vibriert
Код клієнта	
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-05-23

Пробіг:
27314

Номер замовлення.:
83478

Підтвердження сервісного обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion - 69BN-W-Software Aktualisierung Octavia IV Aktion - 90Q9-W-Softwareupdat Aktion - 97C1-W-Paket Octavia IV Aktion - 97EQ S-Servicepaket Octavia IV

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-05-23

Пробіг:
27314

Номер замовлення.:
83478

Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-05-23

Пробіг:
27314

Номер замовлення:
83476

Номер рахунку.:
13982

Прим.
Гарантійні зобов./
Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-05-23

Пробіг:
27314

Номер замовлення:
83476

Номер рахунку.:
13983

Прим.
Гарантійні зобов./
Добров. післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-05-23

Пробіг:
27314

Номер замовлення:
83476

Номер рахунку.:
13984

Прим.
Гарантійні зобов./
Добров. післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-05-23

Пробіг:
27314

Номер замовлення:
83476

Номер рахунку.:
13981

Прим.
Гарантійні зобов./
Добров. післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-05-19

Пробіг:
27000

Номер замовлення:
83477

BA-ID:
149152960

Претензія клієнта	elektrische Heckklappe reagiert beim Öffnen von außen nicht gleich, man muss es ein paar mal probieren
Код клієнта	Навісні елементи кузова > Керування дверима > Відчинення кришки багажного відсіку вручну > Функціональність > помилка виконання функції
Визначення СТО	nicht nachvollziehbar
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-05-19

Пробіг:
27000

Номер замовлення:
83477

BA-ID:
149225598

Претензія клієнта	dritte Bremsleuchte Wassereintritt
Код клієнта	Автомобіль загалом > Зони автомобіля > Задня частина автомобіля > Негерметичність > потрапила вода
Визначення СТО	
Код СТО	Освітлення, сигналізація > Зовнішні освітлювальні прилади > Додатковий стоп-сигнал > Негерметичність > потрапила вода
Запасна частина для усунення несправності	5E7-945-097--

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-05-19

Пробіг:
27000

Номер замовлення:
83477

BA-ID:
149099507

Претензія клієнта	elektrische Heckklappe reagiert beim Öffnen von außen nicht gleich, man muss es ein paar mal probieren
Код клієнта	
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-05-19

Пробіг:
27319

Номер замовлення:
83478

Номер рахунку.:
13988

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030020	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	94151650	Headlight adjusted	-	0000		0
3	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
4	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	OEL509	OW-20	5.50	F	6	0		0
2	G JZW164DS	Scheibenkl	1.00	V	OWN	2		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00	V	OWN	1		0
4	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	1		0
5	N 90813202	Bolt	1.00	V	OWN	1		0
6	5E7955425	WIPERBLADE	1.00	V	OWN	13		0
7	5E4998001	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	13		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-05-19

Пробіг:
27314

Номер замовлення:
83477

Номер рахунку.:
13978

Прим.
Гарантійні зобов./
Добров. післягарантійна
підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94701900	Additional brake light removed+inst	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5E7945097	Brakelight	1.00	V	OWN	13		0
2	5E7898063A	REPAIR KIT	1.00	C	OWN	18		0
3	N 10621602	Bolt	2.00	V	OWN	1		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2021-02-11

Пробіг:
8382

Номер замовлення:
150132

Номер рахунку.:
150132

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	M502	MOBIL 1 ESP 0W20	1.00		6			0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2021-02-01

Пробіг:
8377

Номер замовлення.:
149521

Підтвердження сервісного обслуговування:
Запис майстерні

#		
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Servicemaßnahme 97EQ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-11-10
Деталі

Пробіг:
7

Номер замовлення:
38102

Номер рахунку.:
80649

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	ZZZ3011000950	WARNWESTE	1.00	F	6	56		0
2	Z 093093	WARNDREIEC	1.00	C	OWN	51		0
3	000093113B5	FIRSTAID	1.00	C	OWN	53		0
4	ZUB080OCTAVIA3	STOFFMATTE	1.00	F	6	56		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2020-10-27

Пробіг:
5

Номер замовлення:
37878

Номер рахунку.:
92920

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01330150	DGUV VORSCHRIFT 70-UVV PRÜFUNG DURC	-	0000		0
2	44052099	4 RÄDER AUS- U.EINGEBAUT	-	0000		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2020-10-26

Пробіг:
0

Номер замовлення.:
TMBJJ7NXXMY047172

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	