

Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.
Дата поставки:
Тип

TMBLK7NS5L8522574
2020-07-27
NS7R8Z

Наступний Технічний огляд
Наступна перевірка шкідливих викидів

2025-07
2025-07

Історія

Показати 100 записів

	УСІ	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН	РЕКЛАМАЦІЇ	СТОРНО	ОГЛЯДОВА КОПІЯ		
Рахунок	Термін прийомки: 2024-12-20	Пробіг: 134601	Номер замовлення: 318611	Номер рахунку.: 2139403				
Робота								
#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет		
1	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0		
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0		
3	26411933	Unterdruckleitung aus- u.einbauen	-	0000		0		
Деталі								
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L131051C	Schlauch	1.00	C	OWN	08		0
Рахунок	Термін прийомки: 2024-10-01	Пробіг: 122968	Номер замовлення: 224289	Номер рахунку.: 224289				
Деталі								
#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10528301	Battery	2.00	A	OWN	01		0
Цифровий сервісний план	Термін прийомки: 2024-07-02	Пробіг: 122963	Номер замовлення.: 219316	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with Oil change (flexible)				
Дод. роботи								
#	Номер	Опис						
1	85185550	Dust and pollen filter						
2	34015560	Gearbox oil						
3	01390050	Additional Inspection scope						

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-06-28Пробіг:
122968Номер замовлення:
219316Номер рахунку.:
219563Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	AKTION	AKTION GEPRÜFT	-	0000		0
3	22222222	FUßRAUM AUSSAUGEN V. & H.	-	0000		0
4	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
5	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
6	34015560	Gearbox oil replaced	-	0000		0
7	27068950	Battery loaded	-	0000		0
8	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
9	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0
10	44052054	Wheels removed+installed	-	0000		0
11	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0
12	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
13	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	0.75	A	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	0.75	A	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	2.25	A	OWN	01		0
4	M500	MOBIL 0W30	4.70		6			0
5	N 0138132	seal ring	0.75	A	OWN	01		0
6	N 0438092	seal ring	0.75	A	OWN	01		0
7	G 052182A2	Oil	5.16	A	OWN	04		0
8	5Q0819669	Od. filter	0.75	A	OWN	01		0
9	5Q0615301G	BRAKEDISC	1.62	A	OWN	02		0
10	N 10648301	Bolt	1.50	A	OWN	01		0
11	N 91084901	SCREW	3.00	A	OWN	01		0
12	5Q0698151AJ	BRK LINING	0.81	A	OWN	02		0
13	WHT010085	BOLT	3.00	A	OWN	01		0
14	3Q0698451L	BR. LINING	0.81	A	OWN	02		0
15	3Q0615601A	BRAKEDISC	1.62	A	OWN	02		0
16	N 10648301	Bolt	1.50	A	OWN	01		0
17	N 91168901	Screw	3.00	A	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-06-26Пробіг:
120000Номер замовлення:
219158Номер рахунку.:
219158

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5G0012619B	TYRE SEAL.	0.90	A	OWN	06		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-02-12Пробіг:
114196Номер замовлення:
212146Номер рахунку.:
212160

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	5G0012619B	TYRE SEAL.	0.90	A	OWN	06		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-02-06Пробіг:
114232Номер замовлення:
211854Номер рахунку.:
211855

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10528301	Battery	0.75	A	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-02-05Пробіг:
114196Номер замовлення:
211784Номер рахунку.:
211784

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66571900	Switch for electric mirror rem+inst	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	565959565A WHI	SWITCH	1.00	A	OWN	14		0
2	N 10528301	Battery	1.00	A	OWN	01		0
3	DC16	SCHEIBENKLAR	1.00		6			0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-01-23Пробіг:
114196Номер замовлення:
211138

BA-ID:

Претензія клієнта	Fzg. hat erneut Kühlwasserverlust, KD hat bereits mehrfach Wasser nachfüllen müssen.
Код клієнта	Двигун > Система охолодження > Охолоджувальна рідина > Деталь, експлуатаційні матеріали > занадто мало
Визначення СТО	[2046852/15 Kühlmittelverlust]
Код СТО	Reparatur laut TPI
Запасна частина для усунення несправності	04L-129-766-BL-

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-01-23Пробіг:
114196Номер замовлення:
211138Номер рахунку.:
212064

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	19010100	Cooling system checked	-	0000		0
2	19012950	Cooling system cleaned	-	0000		0
3	10821900	Noise damping pan removed+installed	-	0000		0
4	19201983	Cooling fan housing removed+install	-	0000		0
5	21431989	Charge air cooler removed+installed	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	27068950	Battery loaded	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L129711AB	Int. man.	0.90	A	OWN	05		0
2	03N906081D	Sensor	0.90	A	OWN	03		0
3	04L129717D	Seal	0.90	A	OWN	03		0
4	N 91157202	Schraube	4.50	A	OWN	01		0
5	N 10649401	Screw	4.50	A	OWN	01		0
6	04L131547AA	Seal	0.90	A	OWN	03		0
7	04L131547Q	Seal	0.90	A	OWN	03		0
8	04L131547P	Seal	0.90	A	OWN	03		0
9	04L145117B	Seal. ring	0.90	A	OWN	03		0
10	04L145119A	SEAL. RING	0.90	A	OWN	03		0
11	N 10717001	Screw	0.90	A	OWN	01		0
12	N 10746301	Screw	0.90	A	OWN	01		0
13	5Q0131980C	COVER	0.90	A	OWN	08		0
14	G 013A8J50	Coolant ad	13.50	A	OWN	02		0
15	G 05200050	DIST.WATER	47.70	A	OWN	02		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-01-11Пробіг:
112809Номер замовлення:
210561Номер рахунку.:
210561

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	AKTION	AKTION GEPRÜFT	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	Z517	KUEHLZUSATZ G13	0.20		OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-12-13Пробіг:
109799Номер замовлення:
209647Номер рахунку.:
209697

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	66571900	Switch for electric mirror rem+inst	-	0000		0
2	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	565959565A WHI	SWITCH	1.00	A	OWN	14		0
2	N 10528301	Battery	1.00	A	OWN	01		0
3	DC16	SCHEIBENKLAR	1.00		6			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-08-29Пробіг:
96572Номер замовлення:
203115Номер рахунку.:
203181

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	47771900	Vacuum hose removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L131051C	Schlauch	0.90	A	OWN	08		0

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2023-06-15Пробіг:
91930Номер замовлення.:
199129Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	20345550	Diesel fuel filter
2	23245550	Air cleaner element
3	01400050	Brake fluid service
4	01575550	Oil for all-wheel drive coupling

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-06-09Пробіг:
91936Номер замовлення:
199129Номер рахунку.:
199598Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	AKTION	AKTION GEPRÜFT	-	0000		0
3	22222222	FUßRAUM AUSSAUGEN V. & H.	-	0000		0
4	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
5	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
6	01575550	Oil for AWD coupling replaced	-	0000		0
7	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
8	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
9	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
10	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
11	92431950	RWW wiper blade removed+installed	-	0000		0
12	AU2	VORFÜHRUNG ZUR ABGASINSPE	-	0000		9

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	0.90	A	OWN	01		0
2	N 90813202	Bolt	0.90	A	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	2.70	A	OWN	01		0
4	M500	MOBIL 0W30	4.70		6			0
5	Z520	BREMSFLUESSIGKEIT	0.90		OWN			0
6	N 90281802	Bolt	0.90	A	OWN	01		0
7	N 91082701	BOLT	0.90	A	OWN	01		0
8	G 065175A2	OIL	0.90	A	OWN	08		0
9	5Q0129620B	Luftfilter	0.90	A	OWN	01		0
10	5Q0127177	Filtereins	0.90	A	OWN	01		0
11	566998001	WIP. BLADE	0.90	A	OWN	13		0
12	565955425	WIP. BLADE	0.90	A	OWN	08		0
13	HU2	HAUPTUNTERSUCHUNG	1.00		6			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-06Пробіг:
60318Номер замовлення:
191917Номер рахунку.:
191917

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	26411933	UNTERDRUCKLEITUNG AUS- U	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L131051C	Schlauch	0.90	A	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-02-06Пробіг:
60318Номер замовлення:
191915Номер рахунку.:
191915

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	26411933	UNTERDRUCKLEITUNG AUS- U.EINBAUEN	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L131051C	Schlauch	0.90	A	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-12-15
ДеталіПробір:
74973Номер замовлення:
189719Номер рахунку.:
189719

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 10528301	Battery	3.00	A	OWN	01		0
2	AKTION	AKTION GEPRÜFT	1.00		OWN			0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-09-13Пробір:
63375Номер замовлення:
183826Номер рахунку.:
183897

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	22222222	FUßRAUM AUSSAUGEN V. & H.	-	0000		0
3	46532050	Rear brake discs removed+installed	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	44052004	Wheels removed+installed	-	0000		0
6	46502050	Front brake discs removed+installed	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	AKTION	AKTION GEPRÜFT	1.00		OWN			0
2	5Q0615301G	BRAKEDISC	1.62	A	OWN	02		0
3	N 10648301	Bolt	1.50	A	OWN	01		0
4	N 91084901	SCREW	3.00	A	OWN	01		0
5	5Q0698151AJ	BRK LINING	0.81	A	OWN	02		0
6	WHT010085	BOLT	3.00	A	OWN	01		0
7	3Q0698451L	BR. LINING	0.81	A	OWN	02		0
8	3Q0615601A	BRAKEDISC	1.62	A	OWN	02		0
9	N 10648301	Bolt	1.50	A	OWN	01		0
10	N 91168901	Screw	3.00	A	OWN	01		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2022-06-21Пробір:
60318Номер замовлення:
179628

BA-ID:

Претензія клієнта	FEHLERMELDUNG: AUSPARKASSISTENT NICHT VERFÜGBAR
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент паркув., автопілот для паркув., асист. виїзду з місця паркув. > Асистент виїзду з місця паркування > Функціональність > не працює
Визначення СТО	Fehlerspeicher ausgelesen/GFS.Steuergerät Einparkhilfe ohne Funktion und ern
Код СТО	Допоміжні системи, комфортного керування > Автопілот для паркування, асистент паркування > Блок керування асистента паркування > Функціональність > не працює
Запасна частина для усунення несправності	3Q0-919-294-E-

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2022-06-21Пробір:
60315Номер замовлення.:
179598Підтвердження сервісного обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	85185550	Dust and pollen filter
2	34015560	Gearbox oil
3	01390050	Additional Inspection scope

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-06-21Пробіг:
60318Номер замовлення:
179631Номер рахунку.:
179713

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	26411933	UNTERDRUCKLEITUNG AUS- U.EINBAUEN	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L131051C	Schlauch	1.00	A	OWN	08		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-06-20Пробіг:
60318Номер замовлення:
179598Номер рахунку.:
179714Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	22222222	FUßRAUM AUSSAUGEN V. & H.	-	0000		0
3	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		0
4	01390050	Additional Inspection scope .	X	0000		0
5	34015560	Gearbox oil replaced	-	0000		0
6	85185550	Dust and pollen filter replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	AKTION	AKTION GEPRÜFT	0.00		OWN			0
2	M500	MOBIL 0W30	4.70		6			0
3	03N115562B	FILTERELEM	0.90	A	OWN	01		0
4	N 90813202	Bolt	0.90	A	OWN	01		0
5	WHT000729A	Bolt	2.70	A	OWN	01		0
6	5Q0819669	Od. filter	0.90	A	OWN	01		0
7	G 052182A2	Oil	5.40	A	OWN	04		0
8	N 0438092	seal ring	0.90	A	OWN	01		0
9	N 0138132	seal ring	0.90	A	OWN	01		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-03-25Пробіг:
49479Номер замовлення:
174381Номер рахунку.:
174815

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	26411933	UNTERDRUCKLEITUNG AUS- U.EINBAUEN	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	04L131051C	Schlauch	1.00	A	OWN	08		0

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2021-09-08Пробіг:
30595Номер замовлення.:
162196Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with Oil change (flexible)

Цифровий сервісний план ▼

Термін прийомки:
2021-09-08Пробіг:
30595Номер замовлення.:
162198Підтвердження сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#	Опис	Прим.
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 20CZ Kriterium 01 durchgeführt

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2021-09-08Пробіг:
30595Номер замовлення:
162200Підтвердження сервісного
обслуговування:
Запис майстерні

#	Опис	Зміст
1	Опис	Запис майстерні
2	Прим.	Aktion 4615 Kriterium 01 durchgeführt

Рахунок

Термін прийомки:
2021-09-08Пробіг:
30599Номер замовлення:
162196Номер рахунку.:
162233Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01220000	Dialogue Reception performed .	-	0000		0
2	01090000	Insp.w.Oil change (felx.) .	X	0000		1

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	03N115562B	FILTERELEM	1.00	A	OWN	01		1
2	N 90813202	Bolt	1.00	A	OWN	01		1
3	WHT000729A	Bolt	3.00	A	OWN	01		1
4	M505	MOBIL 5W30	4.70		6			1

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2020-07-24Пробіг:
0Номер замовлення:
021052Підтвердження сервісного
обслуговування:
Delivery inspection

#	Опис	Зміст
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок

Термін прийомки:
2020-07-16Пробіг:
7Номер замовлення:
21052Номер рахунку.:
53488

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	AF	Aufbereitung Clean Star	-	0000		0
2	AW	NW Übergabeinspektion	-	0000		0
3	AW	Kennzeichenträger mont.	-	0000		0
4	AW	UVV Prüfung durchgeführt	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	Z517	KUEHLZUSATZ G13	0.20		6			0
2	Z275	KOMBITASCHE + WARNWESTE	1.00		6	50		0
3	Z006	FEINSTAUBPLAKETTE	1.00		6			0
4	DC16	SCHEIBENKLAR	2.00		6			0
5	Z001	KENNZEICHENTRÄGER	2.00		6			0

Рахунок

Термін прийомки:
2020-07-16Пробіг:
7Номер замовлення:
21052Номер рахунку.:
53489

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	AW	Fahrzeug umbereift auf	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	C 2355019	CONTINENTAL PREMIUM CONTA	4.00		6			0
2	Z459	KLEBEGEWICHTE	8.00		6			0
3	Z451	REIFENVENTIL	4.00		6			0

