

Історія транспортного засобу



Дані автомобіля

Ідентифікаційний номер ТЗ.	WVWZZZ3CZME028754	Наступний Технічний огляд	0000-00-00	Тип	CB243Z
Дата поставки:	2020-11-18	Наступна перевірка шкідливих викидів	0000-00-00		

Історія

Показати 100 записів

▼

УСІ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІСНИЙ ПЛАН

РЕКЛАМАЦІЇ

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-12-18

Пробіг:
170001

Номер замовлення:
2368653

Номер рахунку.:
2373623

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	94151600	Headlight adjusted	-	0000		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-10-30

Пробіг:
138146

Номер замовлення:
2302069

Номер рахунку.:
2324021

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	60480250	Water drain checked	-	0000		0
3	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
4	46505650	Front brake discs replaced	-	0000		0
5	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0
6	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
7	46385650	Brake pads,rear disc br. replaced	-	0000		0
8	27068950	Battery loaded	-	0000		0
9	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN	01		0
4	0W20	VW5080050900 0W20 LONGLIFE D9220	5.10		6	99		0
5	0W20	VW5080050900 0W20 LONGLIFE	0.50		6	99		0
6	000096320GKDEP	Laveglace	1.00		6	45		0
7	G 12E100A9	COOLANT	0.50		OWN	02		0
8	N 10648301	Bolt	2.00		OWN	01		0
9	5Q0615301F	BRAKEDISC	2.00		OWN	02		0
10	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00		OWN	02		0
11	WHT010085	BOLT	4.00		OWN	01		0
12	3Q0698451J	BR. LINING	1.00		OWN	02		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2024-03-07

Пробіг:
138146

Номер замовлення:
1966617

Номер рахунку.:
1994559

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	60480250	Water drain checked	-	0000		0
2	27068950	Battery loaded	-	0000		0
3	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
4	92272050	Wiper blade removed+installed	-	0000		0
5	99999999	CONTRoLE COURROIE ET LUBRIFICATION	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	000096320GKDEP	Laveglace	1.00		6	45		0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN	01		0
4	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN	01		0
5	0W20	VW5080050900 0W20 LONGLIFE D9220	5.50		6	99		0
6	3G1998002	Wip. blade	1.00		OWN	03		0

Претензія ▼

Термін прийомки:
2024-02-19

Пробіг:
135246

Номер замовлення:
1966617

BA-ID:
172687113

Претензія клієнта	VERIFIER LE CHANGEMENT DES VITESSES - COMME SI LE VEHICULE "OUBLIAIT" DE CHANGER LES VITESSES
Код клієнта	Трансмісія
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

▼		ОГЛЯДОВА КОПІЯ		
Претензія ▼	Термін прийомки: 2024-02-19	Пробіг: 135246	Номер замовлення: 1966617	BA-ID: 172687051
		Претензія клієнта		COUINEMENT SUR BOSSES
		Код клієнта		Ходова частина
		Визначення СТО		
		Код СТО		
		Запасна частина для усунення несправності		
Цифровий сервісний план ▼	Термін прийомки: 2023-09-30	Пробіг: 112456	Номер замовлення.: 1725163	Підтвердження сервісного обслуговування: Inspection with oil change
Дод. роботи				
		#	Номер	Опис
		1	34015568	Gearbox oil
		2	26883552	Reducing agent
		3	60493050	Water drain valve

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-09-05

Пробіг:
112456

Номер замовлення:
1725163

Номер рахунку.:
1782486

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
2	99999999	Reparation pneu arriere droit	-	0000		0
3	60480250	Water drain checked	-	0000		0
4	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
5	34015568	Gearbox oil replaced	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN	01		0
4	0W20	VW5080050900 0W20 LONGLIFE D9220	5.50		6	01		0
5	0W20	VW5080050900 0W20 LONGLIFE	0.20		6	01		0
6	N 0438092	seal ring	1.00		OWN	01		0
7	N 90965401	Bolt	1.00		OWN	01		0
8	G 055529A2	Oil	6.00		OWN	04		0
9	000096320GKDEP	Lave glace	1.00		6	45		0
10	G 12E100A9	COOLANT	0.20		OWN	02		0

❏

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Цифровий сервісний план ❏

Термін прийомки:
2023-04-17

Пробіг:
83896

Номер замовлення.:
1546959

Підтвердження сервісного
обслуговування:
Inspection with oil change

Дод. роботи

#	Номер	Опис
1	01400050	Brake fluid service
2	20345550	Diesel fuel filter
3	85181950	Dust and pollen filter
4	60493050	Water drain valve

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2023-03-29

Пробіг:
83899

Номер замовлення:
1546959

Номер рахунку.:
1571286

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування	Лак	Код першопричини	Пакет
1	01400050	Brake fluid service .	-	0000		0
2	01030035	Inspections w.oil change .	X	0000		0
3	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
4	23245550	Air cleaner element replaced	-	0000		0
5	20345550	Diesel fuel filter replaced	-	0000		0
6	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
7	44052000	Wheels removed+installed	-	0000		0
8	46365650	Brake pads,front disc br. replaced	-	0000		0
9	60480250	Water drain checked	-	0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	B 000750M9	Brakefluid	1.00		OWN	96		0
2	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN	01		0
4	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN	01		0
5	0W20	VW5080050900 0W20 LONGLIFE	5.50		6	01		0
6	5Q0819669	Od. filter	1.00		OWN	01		0
7	5Q0129620D	Air filter	1.00		OWN	01		0
8	5Q0127177	Filtereins	1.00		OWN	01		0
9	5Q0698151AH	BR. LINING	1.00		OWN	02		0
10	WHT010085	BOLT	4.00		OWN	01		0
11	KEM3411210	Antigel moteur g13	0.30		OWN	78		0
12	000096320GK001	ANTIFREEZE	0.50		OWN	70		0

▼

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-01-07

Пробіг:
37426

Номер замовлення:
4765186

Номер рахунку.:
4813675

Прим.
Технічне обслуговування

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	01030035	Inspections w.oil change .	X		0000		0

Деталі

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	N 90813202	Bolt	1.00		OWN	01		0
2	WHT000729A	Bolt	3.00		OWN	01		0
3	05L115562A	FILTERELEM	1.00		OWN	01		0
4	oil5	Huile 508 509	5.50		6	00		0
5	000096320GK001	ANTIFREEZE	1.00		OWN	70		0
6	G A13A8JM9	COOLANT	0.40		OWN	02		0

Рахунок ▼

Термін прийомки:
2022-01-07

Пробіг:
37426

Номер замовлення:
4765186

Номер рахунку.:
4812757

Прим.
Гарантійні зобов./Добров.
післягарантійна підтримка

Робота

#	Номер	Позначення	Технічне обслуговування		Лак	Код першопричини	Пакет
1	99999999	na chargeur de batterie raccord	-		0000		0
2	99999999	na calculateur de modules de bat	-		0000		0
3	99999999	na logiciel du calculateur pour	-		0000		0

ОГЛЯДОВА КОПІЯ

Претензія

Термін прийомки:
2021-09-27

Пробіг:
24000

Номер замовлення:
4711849

BA-ID:
141355575

Претензія клієнта	La caméra de recul semble être très mal calibrée.
Код клієнта	Допоміжні системи, комфортного керування > Асистент паркув., автопілот для паркув., асист. виїзду з місця паркув. > Зображення з камери асистента заднього ходу > Функціональність > порушення
Визначення СТО	
Код СТО	
Запасна частина для усунення несправності	

Цифровий сервісний план

Термін прийомки:
2020-11-17

Пробіг:
0

Номер замовлення.:
981636

Підтвердження сервісного обслуговування:
Delivery inspection

#		
1	Опис	Delivery inspection
2	Прим.	

Рахунок

Термін прийомки:
2020-11-16
Деталі

Пробіг:
7

Номер замовлення:
981636

Номер рахунку.:
982988

#	Номер	Позначення	Кількість	Фабричний номер	Тип виробу (WA)	Група деталей (TG)	Код першопричини	Пакет
1	PLAQUEEURO	Plaque europeenne	1.00		6	00		0
2	ANTILG	lave glace	1.00		6	13		0
3	OIL507.00	HUILE LONG LIFE	0.40		6	00		0