# История автомобиля

# Данные автомобиля

VIN WAUZZZGE0NB036556

Дата поставки:2022-05-11Следующий ГТО2025-05Следующий контроль ОГ2025-05МодельGENSCE

# История





все гарантия

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРВИСНАЯКНИЖКА

РЕКЛАМАЦИИ

ГРАФИЧЕСКАЯ КОПИЯ ЭКРАНА

Рекламация

Срок

Пробег:

№ заказа:

ID

**~** 

приёмки: 2024-04-25 44445

2024603741

рекламации:

Рекламация клиента	zu BA_ID:175869277 Kamera Aussenspiegel links ist beschlagen inkl Tro
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Наружные зеркала заднего вида > Боковое зеркало > Гнездо бокового зеркала > Внешний вид, поверхность > несоответствие цвета
Заключение станции	PI 2069259/1 für Beurteilung abgearbeitet - TPI 20269261/5 ist hierzu allerdings zieführend [2069259/1 Servicehinweis: Virtueller Außenspiegel: Beschlagene Kameralinse, Bild im Spiegeldisplay ist milchig, neblig] [2069261/5 Virtueller Außenspiegel: Tropfenbildung auf der Abdeckscheibe der Kamera, Bild im Spiegeldisplay ist milchig, neblig]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	4KE-857-409-G -T94



Рекламация

Срок

Пробег:

№ заказа:

ID

~

приёмки: 2024-04-25 44445

2024603741

рекламации:

Рекламация клиента	Kamera Aussenspiegel links ist beschlagen inkl Tropfenbildung
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Наружные зеркала заднего вида > Камера электронного наружного зеркала заднего вида > Деталь/узел, рабочие жидкости > запотевание
Заключение станции	TPI 2069259/1 für Beurteilung abgearbeitet - TPI 20269261/5 ist hierzu allerdings zieführend [2069259/1 Servicehinweis: Virtueller Außenspiegel: Beschlagene Kameralinse, Bild im Spiegeldisplay ist milchig, neblig]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт согласно TPI
Запасная деталь для устранения неисправности	4KE-857-409-g-T94



Счёт 💙

Срок приёмки: 2024-04-25 Пробег: 44445 № заказа: 2460374102 № счёта.: 614009359 Примеч. Гарант./ послегарант.п оддержка

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	лкп	<b>V</b> - код	Пакет
1	27068950	Battery loaded	-	0000		0
2	70591900	Front door trim panel removed+insta	-	0000		0
3	90851950	Camera, dig. rear view mirror rem+i	-	0000		0
4	90831550	Area view camera adjusted	-	0000		0
5	01500060	GFF/Guided functions .	-	0000		0

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	<b>V</b> - код	Пак
1	4KE857409G T94	EX. MIRROR	1.00	V	OWN	08		0



Счёт 💙

Срок приёмки: 2024-04-25 Пробег: 44445 № заказа: 2460374101 № счёта.: 610048960 Примеч. Техническое обслуживани е

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	лкп	<b>V</b> - код	Пакет
1	01200000	Direct reception .	Х	0000		0
2	27068999	batterie zu Servicearbeiten	-	0000		0
3	85181950	Dust and pollen filter removed+inst	-	0000		0
4	01400050	Brake fluid service .	X	0000		0
5	X5X37050	Reservoirs f. frag. sys. rem+inst	-	0000		0
6	60480250	Water drain checked	-	0000		0
7	THE HIGH	auf nächstes Ereignis zurücksetzen	Х	0000		0
8	99999999	Batterie Schlüssel ersetzen	-	0000		0
9	06800199	FAHRZEUG KOSTENLOS GEREINIGT	Х	0000		0

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	<b>V</b> - код	Па
1	4M0819439B	Od. filter	1.00	V	OWN	01		(
2	B 000DS	BREMSFLUES	1.00	V	OWN	00		(
3	G 080401A1	Fragrance	1.00	V	OWN	08		(
4	G 080701A1	Fragrance	1.00	V	OWN	08		(
5	Z 010036TE	BATTERIE	1.00	V	OWN	01		



Электронная сервисная книжка **У** 

Срок приёмки: 2023-10-18 Пробег: 31604 № заказа.: 2023607889 Отметка о провед. ТО:

Инспекционный

сервис

## Дополнительные работы

#	Номер	Описание
1	93851950	Уловитель ОЖ



Счёт 💙

Срок приёмки:

2023-09-07

Пробег: 31612 № заказа: 2360788901 № счёта.: 610043219 Примеч. Техническое обслуживани е

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	лкп	<b>V</b> - код	Пакет
1	01200000	Direct reception .	X	0000		0
2	01340000	Inspections .	X	0000		0
3	93851950	Coolant reservoir removed+installed	-	0000		0
4	06800199	FAHRZEUG KOSTENLOS GEREINIGT	Х	0000		0

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	<b>V</b> - код	Пак
1	N 91103402	BOLT	1.00	V	OWN	01		0
2	N 91190002	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
3	N 91140701	Bolt	2.00	V	OWN	01		0
4	N 91281802	BOLT	1.00	V	OWN	08		0
5	0EF901257C	Tank	1.00	V	OWN	08		0



Рекламация

Срок

Пробег:

№ заказа:

ID

**~** 

приёмки: 2023-04-27 24470

2023603989

рекламации:

162069653

Рекламация клиента	BA: Wischwasserschlauch verliert viel Wasser. Kunde füllt Wischwasser auf und es ist blitzschnell wieder leer
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Стеклоочистители/омыватели > Жидкость стеклоомывателя > Деталь/узел, рабочие жидкости > недостаток
Заключение станции	werks montage fehler, schlauch mit kupplung für waschanlage vorne nicht montirt ins wischarmotor.
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Стеклоочистители/омыватели > Бачок стеклоомывателя > Деталь/узел, рабочие жидкости > неправильная установка
Запасная деталь для устранения неисправности	

Счёт 💙

Срок приёмки:

2023-04-27

Пробег: 24470

№ заказа: 2360398901 № счёта.: 614008154 Примеч. Гарант./ послегарант.п оддержка

Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	лкп	<b>V</b> - код	Пакет
1	51971900	Front cover plate removed+installed	-	0000		0
2	66161900	Front Wheel Housing Liner rem+inst	-	0000		0
3	92540199	Schlauch für Scheibenwaschanlage be	-	0000		0



Рекламация

Срок

Пробег: 2466 № заказа:

ID

neue Kundenbeanstandung: -Seit letzter Woche wird nun auch

**~** 

приёмки: 2022-06-03

2022604624

рекламации:

150769339

Рекламация клиента	regelmäßig folgender Fehler angezeigt: Adaptives Licht: Störung! Siehe Bordbuch. Zusätzlich wird ein gelbes Ausrufezeichen angezeigt.
Кодирование рекламации клиента	Освещение, подача сигналов > Управление, комфортное управление освещением > Система адаптивного освещения > Функциональность > частично не работает
Заключение станции	Stand der Technik [2050412/12 Audi adaptive light Systemstörung - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился

Рекламация

**~** 

Срок

Пробег:

№ заказа:

ID

приёмки: 2022-06-03

неисправности

устранения неисправности

Запасная деталь для

2466

2022604624

рекламации: 149627940

FZG kann via AC Ladung nicht geladen werden, haut dann immer die Рекламация клиента Sicherung raus an Ladestation Электропитание, бортовая сеть, передача данных > Управление АКБ > Зарядка высоковольтной АКБ > Зарядка высоковольтной Кодирование рекламации клиента АКБ пост.током на общественной зарядной станции > Функциональность > нарушение Заключение станции Кодирование Электропитание, бортовая сеть, передача данных > неисправности Электропитание > Блок управления высоковольтного зарядного устройства > Функциональность > не работает дилером Запасная деталь для устранения 5qe-915-684-cm-



Рекламация

Срок

Пробег:

№ заказа:

ID

**~** 

приёмки: 2022-06-03 2466

2022604624

рекламации:

149628080

Рекламация клиента	My Audi Einstellung möchte dauerhaft Aktuallisiert weden, zeigt es jeden Tag an und die Einstellungen wie Sitz und so weiter sind dann wieder falsch (info. Schlüssel Key kann nicht ausgelesen werden)
Кодирование рекламации клиента	Информация, навигация, связь, развлечения > Онлайн-службы > Ввод PIN-кода 'myAudi' > Функциональность > не работает
Заключение станции	Laut TPI [2064744/1 Servicehinweis: myAudi-Login nicht möglich - allgemeine Prüfschritte]
Кодирование неисправности дилером	Ремонт не производился
Запасная деталь для устранения неисправности	

Рекламация

**Y** 

Срок

Пробег:

№ заказа:

ID

приёмки: 2022-06-03 2466

2022604624

рекламации:

Рекламация клиента	Fehlermeldung Spiegel links wird angezeigt - es funktioniert aber alles
Кодирование рекламации клиента	Навесные элементы кузова > Управление наружными зеркалами > Регулировка боковых зеркал > Функциональность > нарушена работа
Заключение станции	
Кодирование неисправности дилером	Навесные элементы кузова > Наружные зеркала заднего вида > Камера электронного наружного зеркала заднего вида > Функциональность > пропуск зажигания/воспламенения
Запасная деталь для устранения неисправности	4ke-857-409-g-



Счёт 💙

Срок приёмки: 2022-06-03 Пробег: 2466 № заказа: 2260462402 № счёта.: 614006905 Примеч. Гарант./ послегарант.п оддержка

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	лкп	<b>V</b> - код	Пакет
1	Mirror glass		-	0000		0
2			-	0000		0
3	66/91950	Exterior mirror housing rem+inst	-	0000		0
4	66891951	Rear view mirror removed+installed	-	0000		0
5	90831550	Area view camera adjusted	-	0000		0

‡	<b>#</b> Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	<b>V-</b> код	Пан
1	4KE072531 3Q0	Spiegel	1.00	V	OWN	31		0
2	2 4KE121809B	Sealing	1.00	V	OWN	05		0
3	4KE857409G T94	EX. MIRROR	1.00	V	OWN	08		0



Счёт 💙

Срок приёмки: 2022-06-03 Пробег: 2466 № заказа: 2260462401 № счёта.: 614006904 Примеч. Гарант./ послегарант.п оддержка

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	лкп	<b>V</b> - код	Пакет
1	01500000	GFF/Guided functions .	-	0000		0
2	19383550	Coolant inspected+added	-	0000		0
3	27068950	Battery loaded	-	0000		0
4	70071900	Storage compartment removed+install	-	0000		0
5	93108300	HV system deactivated and activated	-	0000		0
6	93521950	HV charger removed+installed	-	0000		0
7	93525550	HV charger replaced	-	0000		0

#	Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	<b>V</b> - код	П
1	5QE915684CM	CHARGER	1.00	V	OWN	08		



Электронная сервисная книжка **У** 

Срок приёмки: 2022-05-10 Пробег: 8 № заказа.: 2022603701 Отметка о провед. ТО: Предпродажная подготовка

#		
1	Описание	Предпродажная подготовка
2	Примеч.	

Счёт 💙

Срок приёмки: 2022-05-03 Пробег:

8

№ заказа: 2260370101 № счёта.: 616006288 Примеч. Техническое

обслуживани е

## Рабочая позиция

#	Номер	Обозначение	Техническое обслуживание	ЛКП	<b>V</b> -код	Пакет
1	01010000	Delivery inspection .	Х	0000		0

## Позиция детали

#		Номер	Обозначение	Количество	Код произв.	Возобновлённые заявки	Группа детали	<b>V</b> - код	Пан
	1	4G0052133G	LED LIGHTS	1.00	V	OWN	10		d

Записи с 1 до 16 из 16 записей

Предыдущая

1 Следующая